

DEIF n° 14.1

del 26/07/2024

In vigore dalle 0,00 del 01/08/2024

ANORMALITÀ AL FRENO CONTINUO AUTOMATICO PRESENZA DI ASSI FRENATI

Annulla e sostituisce	Integra
DEIF 14.0 del 24.10.2008	Disp. RFI 22/2022 MMIEFCA
Le modifiche rispetto alla DEIF 14.0 sono riportate a margine con l'apposito simbolo	

INDICE

1.	OBIETTIVO	2
2.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	2
3.	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	2
4.	CAMPO D'APPLICAZIONE	3
5.	OPERAZIONI DA ESEGUIRE IN PRESENZA DI UNO O PIÙ ASSI DI ROTABILI RIMASTI INDEBITAMENTE FRENATI	3
5.1	Rilevamento anormalità	4
6.	PERSONALE A CUI COMPETE L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI AL MATERIALE A SEGUITO DI SEGNALAZIONE ASSE FRENATO	7
6.1	Treni effettuati con 2 agenti di condotta	7
6.2	Treni effettuati con 1 agente di condotta	7
6.3	Compiti del Personale di Verifica	7
6 -	DISTRIBUZIONE	10

1. OBIETTIVO

La presente DEIF riporta i comportamenti che il Personale di Condotta, il Personale di Accompagnamento dei Treni e il Personale di Verifica deve mettere in atto in caso di mancata sfrenatura di uno o più assi dei rotabili in composizione al treno.

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- MMIEFCA
- MMAT
- MMC
- MMV
- MMPGOS
- Disp. RFI 22/2022
- Prescrizione n. 220/2004

3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

BFC	Bollettino di Frenatura e Composizione
CT	Capo Treno
DCCM	Dirigente Centrale Coordinatore Movimento - Referente Accreditato della Direzione Movimento Compartimentale
FdC	Foglio di Corsa - M16
MMIEFCA	Manuale di Mestiere Istruzione sull'Esercizio del Freno Continuo Automatico
IF	Impresa Ferroviaria
MMC	Manuale di Mestiere Condotta
MMAT	Manuale di Mestiere Accompagnamento dei Treni
MMV	Manuale di Mestiere Verifica
PdA	Personale di Accompagnamento
PdC	Personale di Condotta
Sala Operativa	Struttura di coordinamento di esercizio in ambito Direzione Operativa - Produzione
PV	Personale di Verifica
RTB	Rilevatore Temperatura Boccole

4.CAMPO D’APPLICAZIONE

La presente DEIF si applica nelle situazioni in cui vengano rilevati, dal personale o dalle apparecchiature di Rilevamento Assi Frenati di cui sono dotati i Rilevatori Temperatura Boccole (RTB), uno o più assi dei rotabili rimasti indebitamente frenati. Gli impianti RTB (rif. Disp. RFI n° 22/2022) ¹⁾ sono infatti attrezzati con un dispositivo che consente di individuare e segnalare al transito del treno la presenza di uno o più assi frenati ²⁾.

5.OPERAZIONI DA ESEGUIRE IN PRESENZA DI UNO O PIÙ ASSI DI ROTABILI RIMASTI INDEBITAMENTE FRENATI

Nel caso in cui venga rilevata e/o segnalata la mancata sfrenatura di uno o più assi dei rotabili in composizione, il PdC deve operare come previsto dal MMIEFCA art. 22 e, per i rotabili che ne sono muniti, anche dai relativi Manuali di Condotta/Guida di Dépannage.

Nel caso di segnalazione tramite dispositivo di Rilevamento Assi Frenati di cui sono dotati gli impianti RTB, si dovrà procedere all’individuazione dell’asse segnalato, iniziando il conteggio dal primo asse del rotabile di testa (compresa la locomotiva). Nella comunicazione al PdC dovrà espressamente essere indicato che la segnalazione è riferita ad “Asse Frenato”.

Nel caso di principio d’incendio, il personale del treno dovrà intervenire prioritariamente per cercare di estinguerlo utilizzando l’estintore in dotazione ai vveicoli³⁾.

¹⁾ Tali impianti RTB, relativamente al rilevamento della temperatura degli assi frenati, forniscono un solo tipo di allarme: “Assoluto” senza indicare il lato del treno (destro o sinistro) a cui si riferisce il rilevamento in relazione al senso di marcia. In detti impianti le segnalazioni riferite al rilevamento della temperatura delle boccole restano invariate rispetto alle norme vigenti.

²⁾ Il rilevamento viene effettuato sia per i veicoli con freni a dischi sia per quelli con freni a ceppi.

³⁾ Si tenga tuttavia presente che, in mancanza di focolai d’incendio, l’utilizzo degli estintori sugli elementi frenanti (dischi/ferodi/ceppi) è sconsigliato perché produrrebbe ulteriori effetti quali: aumento del fumo, odori sgradevoli, ecc.

5.1 Rilevamento anormalità

Nel caso in cui la mancata sfrenatura venga rilevata dal PdA ⁴⁾, questi deve comunicarlo tempestivamente al PdC con il mezzo più idoneo in suo possesso, azionando anche la frenatura d’urgenza. In ogni caso, una volta che il treno si è arrestato, detto agente dovrà attendere l’arrivo del PdC per gli interventi del caso, compreso l’eventuale azionamento delle valvole di scarico.

5.1.1. Compiti del PdC

Il PdC che rileva o riceve l’informazione di uno o più assi anormalmente frenati, a treno fermo deve:

- a) se il rubinetto di comando del freno continuo è di tipo autoregolatore, sovraccaricare la condotta generale portando il manipolatore in 1^a posizione e mantenerlo per un tempo non inferiore a 2 minuti, dopodiché riportarlo in posizione di marcia ⁵⁾ ed attendere lo smaltimento del sovraccarico;
- b) una volta smaltito il sovraccarico in condotta generale, effettuare il controllo dell’avvenuta sfrenatura del(i) rotabile(i) interessato(i) e controllare l’eventuale presenza ed entità delle sfaccettature o riporto di metallo. Se l’entità è importante eseguire lo scarto del veicolo o proseguire a velocità ridotta fino a località idonea a tale operazione dopo aver isolato il veicolo dall’azione frenante;
- c) in caso di mancata sfrenatura, per la ricerca delle cause e per l’adozione dei relativi provvedimenti, dovrà procedere, coadiuvato dal personale eventualmente presente sul treno, con le modalità previste dall’art. 22 comma 10 del MMIEFCA ed eventualmente procedere all’isolamento del(i) veicolo (i) dall’azione;

⁴⁾ Questo, per quei rotabili che ne sono muniti, può avvenire anche tramite i manometri analogici o digitali presenti nel vestibolo, nella zona del quadro elettrico, tenendo comunque conto del fatto che tali strumenti, non essendo stati installati per questo particolare scopo, possono non fornire indicazioni precise per valori di pressione prossimi allo zero.

⁵⁾ Con i rubinetti autoregolatori a comando elettronico dotati dell’apposito pulsante del supplemento di carica è necessario agire anche su di esso.

d) nel caso di ruote con cerchione riportato, verificare tramite l'eventuale disallineamento delle linee di fede, lo scorrimento del cerchione rispetto al corpo ruota; se ciò viene accertato e lo scorrimento è tale da consentire il movimento a bassissima velocità, se la località di fermata lo consente, procedere allo scarto del rotabile, altrimenti chiedere soccorso specificando la natura dell'anormalità;

e) comunicare l'esito degli accertamenti e le modalità di proseguimento del viaggio:

- alla Sala Operativa competente per i provvedimenti del caso ed il seguito verso la manutenzione;
- al DM/DCO competente in caso di restrizioni nel proseguimento della marcia e, in ogni caso, tramite M. 40 RTB in occasione di segnalazione “asse frenato” tramite RTB;

f) registrare l'anormalità e l'esito degli accertamenti sul Libro di Bordo della locomotiva/veicolo di guida, richiedendo la verifica della funzionalità del rubinetto del freno. Tale registrazione deve essere fatta anche nel caso in cui l'anormalità abbia interessato i rotabili in composizione al treno;

g) per i treni ETR/ALe-ALn/Mezzi Leggeri15/Locomotive isolate, ovvero per il resto dei materiali, in mancanza del CT e del Formatore treno, qualora fosse stato necessario isolare dall'azione frenante uno o più veicoli, prima della ripresa della marcia e secondo le specifiche procedure di cui alla DEIF 35 - punto 9.2.4, provvedere a verificare il rispetto delle norme sulla frenatura previste dal MMPGOS, quali:

- il calcolo della nuova percentuale di massa frenata del treno;
- le variazioni sul BFC

h) provvedere alla eventuale modifica del valore di massa frenata inserito nelle apparecchiature di controllo della marcia del treno e, in caso di scarto di veicoli, provvedere alla variazione del dato “lunghezza treno” nelle apparecchiature di controllo della marcia del treno.

5.1.2 Compiti del PdA

Il PdA dovrà annotare l'anormalità rilevata sul Libro di Bordo del(I) veicolo(i) interessato(i), anche se lo stesso non viene isolata dal freno.

Per i treni composti da materiale ordinario il CT, qualora fosse stato necessario isolare dall'azione frenante uno o più veicoli, prima della ripresa della marcia e secondo le specifiche procedure di cui alla DEIF 35 - punto 9.2.4, deve provvedere a verificare il rispetto delle norme sulla frenatura previste in MMPGOS, quali:

- il calcolo della nuova percentuale di massa frenata del treno;
- le variazioni sul BFC;
- la compilazione delle nuove prescrizioni tecniche da consegnare al PdC;
- la segnalazione delle variazioni effettuate alla Sala Operativa.

5.1.3 Compiti della Sala Operativa

La Sala Operativa, ricevuta dal PdC la comunicazione, fatta eccezione per i treni di mezzi leggeri/ETR/mezzi di trazione, deve comunicare l'anormalità alla prima Sede di Verifica utile incontrata dal treno nel percorso, perché disponga per gli accertamenti a cura del Personale della Verifica, e concordare con il DCCM località e durata della sosta per eseguire tali accertamenti.

La Sala Operativa avviserà inoltre la sede di Verifica della località termine corsa, se nella propria giurisdizione, o l'omologa struttura territorialmente competente perché siano predisposte le attività:

- da eseguire nella sede di Verifica termine corsa;
- di predisposizione dei documenti e prescrizioni tecniche fino alla fine del turno di utilizzazione del materiale, qualora venga valutato che lo stesso possa non rientrare subito in manutenzione.

6. PERSONALE A CUI COMPETE L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI AL MATERIALE A SEGUITO DI SEGNALAZIONE ASSE FRENATO

6.1 Treni effettuati con 2 agenti di condotta.

I controlli sul materiale rotabile (motore e rimorchiato) sono di competenza dei due agenti di condotta, i quali provvederanno sinergicamente alle operazioni di cui al precedente paragrafo 5.

In ogni caso il PdC deve informare il CT (se presente) dell'intervento in atto.

6.2 Treni effettuati con 1 agente di condotta.

L'AdC deve richiedere l'intervento del CT affinché provveda all'esecuzione dei controlli del caso sia sul materiale motore che rimorchiato.

Il CT procederà quindi alla verifica dello stato del veicolo(i) interessato(i) e, qualora rilevi la mancata sfrenatura, dovrà richiedere l'intervento dell'AdC.

In questo caso l'AdC, prima di allontanarsi dalla cabina di guida del rotabile di testa, farà presenziare dal CT la cabina stessa applicando quanto previsto 0.2.4 del MMAT e al punto 3.2 del MMC.

L'AdC provvederà poi ad informare il CT circa gli esiti del proprio intervento.

6.3 Compiti del Personale di Verifica

6.3.1 Prima località del percorso utile all'esecuzione dei controlli

Il Personale di Verifica dovrà:

- a) eseguire il presenziamento del treno in arrivo allo scopo di verificare la presenza di eventuali sfaccettature al(i) rotabile(i);
- b) in caso di ruote con cerchioni riportati, controllarne lo stato di fissaggio;
- c) intervenire per gli accertamenti sulla funzionalità del freno dei rotabili interessati;

- d) eseguire un controllo delle condizioni delle suole del freno, dei dischi e delle guarnizioni frenanti;
- e) etichettare con mod. K + R1 i rotabili giunti isolati dal freno (nel caso l'anormalità sia stata rilevata da un impianto RTB, sul mod. K dovrà essere aggiunta la dizione “anormalità al freno segnalata da apparecchiatura infrastruttura”);
- f) etichettare con mod. M con la dizione “Presunta anormalità al freno” i rotabili interessati all'anormalità che però, dopo le operazioni eseguite dal PdC, abbiano ripreso a funzionare regolarmente;
- g) avvisare, tramite la Sala Operativa, la Sede di verifica di fine corsa per gli ulteriori accertamenti.

Dovrà essere data evidenza di tutte le operazioni eseguite nel “Registro delle verifiche tecniche” dal personale abilitato alla verifica (Appendice 3 del MMV).

6.3.2 Nelle località di fine corsa

Il Personale di Verifica dovrà:

a) eseguire il controllo sulla corretta frenatura e sfrenatura, nonché delle apparecchiature di bordo (antislittante, A.V. o R) ai soli veicoli viaggiatori di cui è detentore Trenitalia giunti etichettati o segnalati frenati nell'ultima tratta. Nel caso in cui non emergano anormalità, il freno dovrà essere lasciato in servizio e tolte le etichette, regolarizzando il libro di bordo con l'annotazione “Eseguita prova freno a mezzo - a seconda del caso: locomotiva in arrivo, presa fissa o furgoni stradali appositamente attrezzati - con esito regolare” e non staccando dal libro di bordo la scheda di manutenzione (gialla) per i successivi accertamenti in sede di manutenzione. In caso di necessità legate alle rotazioni dei turni, tali accertamenti potranno essere rinviati a fine turno del materiale ed in tal caso dovrà essere avvisata la Sede di verifica interessata.

Qualora il materiale debba essere sottoposto a manutenzione (VP, VI, RT, ecc.), gli accertamenti di cui sopra verranno eseguiti nell'ambito di tali interventi manutentivi;

b) regolarizzare con Mod. K + R1 il materiale viaggiatori di altri detentori giunto isolato per anormalità riscontrate nell'ultima tratta. Nel caso in cui

detto materiale fosse giunto etichettato con Mod. K + R1, lo stesso dovrà comunque essere lasciato con freno isolato;

Di tutte le operazioni eseguite dovrà essere data evidenza nel “Registro delle verifiche tecniche” dal personale abilitato alla verifica (Appendice 3 del MMV).

DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r. v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMA assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dalla COCS 66/DT r. v.;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r. v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA) 2.

La distribuzione della DEIF deve avvenire con le modalità descritte dalla suddetta COCS 66/DT r. v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative/Presidi delle Direzioni di Business;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT) e agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione di Business.

F. to Fabrizio Zamagni

TABELLA

Personale in possesso di abilitazioni/competenze di cui al D. Lgs 247/2010, Decreto ANSF 4/2012 nonché Reg. (UE) 773/2019 e s.m.i. destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1		
	42.7	42.7	42.7		
Accompagnamento dei Treni	ADT				
	A	B			
	42.7	42.7			
Preparazione dei Treni	PDT				
	A	B	C	D	V
	--	42.7	42.7	--	42.7
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.				
	--				

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.