

PEIF n° 73.0

del 26 giugno 2017

In vigore dalle ore 00.01 del 30 luglio 2017

PROCEDURA D'INTERFACCIA RFI

PARTICOLARI ANORMALITÀ DI ESERCIZIO:

- IMPERFETTA DISPOSIZIONE DEI SEGNALI DI 1° CATEGORIA
- DISALLINEAMENTO FRA L'INDICAZIONE DEL SEGNALE E QUELLA DEL CODICE RSC

Annulla e sostituisce	Integra
----	DEIF 42 r. v. NEAT-TI

1. PREMESSA

La presente PEIF recepisce la Prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2017\0001572 del 12/06/2017 “Prescrizione di esercizio. Procedura d’interfaccia. Particolari anormalità di esercizio (imperfetta disposizione dei segnali di 1ª cat.; disallineamento fra l’indicazione del segnale e quella del codice RSC)”, la quale costituisce procedura d’interfaccia fra il personale di RFI e il personale delle Imprese Ferroviarie, in applicazione di specifici principi, contenuti nel Regolamento per la Circolazione Ferroviaria (RCF), emanato dall’Agenzia per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) con Decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012.

Nel seguito viene riportato integralmente il testo degli articoli 1 e 2 della suddetta procedura, associando a ciascun articolo, in specifico riquadro, le condizioni di recepimento in ambito Trenitalia.

PEIF 73.0 - Procedura d'interfaccia RFI - Particolari anomalie di esercizio: imperfetta disposizione dei segnali di prima categoria; disallineamento fra l'indicazione del segnale e quella del codice RSC.

2. PRESCRIZIONE

Con la Procedura di interfaccia - Prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2017\0001572 del 12/06/2017 vengono stabilite le modalità di gestione delle seguenti anomalie di esercizio:

- imperfetta disposizione dei segnali di prima categoria;
- disallineamento fra l'indicazione del segnale e quella del codice RSC.

Articolo 1

(Imperfetta disposizione dei segnali di prima categoria)

1. In coerenza con il punto 10.9 del RCF e ai sensi dell'art. 58, comma 1, del Regolamento sui Segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale (RS), un segnale luminoso di prima categoria che alterna indebitamente aspetti di via libera e aspetti di via impedita deve essere considerato come "segnalazione di via impedita" e costituisce un'anomalia di circolazione riscontrata dall'agente di condotta.

Inoltre, sulle linee con BAcc, per i treni con la funzione di Ripetizione Segnali Continua dei segnali in macchina (RSC) efficiente ed inserita, tale anomalia può determinare reiterati interventi della frenatura d'urgenza del treno e quindi l'esigenza, da parte dell'agente di condotta, di escludere la funzione RSC. In tal caso l'operazione di esclusione della funzione RSC impone l'applicazione delle procedure previste all'articolo 3 della disposizione di esercizio n. 1/2013, ossia:

- a) Informazione al Regolatore della circolazione dell'anomalia riscontrata che ha causato l'arresto del treno, specificando il punto di arresto e la tratta da percorrere con la funzione RSC esclusa (e quindi senza la protezione del SCMT); al riguardo l'agente di condotta indicherà, come termine della tratta da percorrere senza la protezione del SCMT, il segnale di prima categoria che ha determinato l'anomalia alla funzione RSC, a meno che lo stesso agente non abbia altri motivi per estendere ulteriormente la tratta da percorrere con RSC disinserita;

- b) Ricevimento della "conferma del Regolatore della circolazione"

2. Resta inteso che, in via generale, tutti i casi di guasto o anomalie che richiedono l'esclusione di funzioni del sistema di protezione, fra cui la RSC, determinando la mancata protezione del SCMT, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3 della disposizione di esercizio n. 1/2013.

Recepimento in ambito Trenitalia.

Qualora l'agente di condotta in avvicinamento ad un segnale di prima categoria riscontri continui interventi della frenatura d'urgenza per sequenze illogiche di codice RSC, ad integrazione delle NEAT-TI, deve:

- Comunicare formalmente al Regolatore della circolazione l'anomalia riscontrata, specificando il punto di arresto e la tratta da percorrere con la funzione RSC esclusa (e quindi senza la protezione del SCMT), utilizzando la formula: *“Il PdC del Treno ... fermo tra il km ... e il km ... in precedenza al segnale ... comunica al DM/DCO ... la esclusione della funzione RSC fino al segnale ... per continue variazioni di codice che ne impediscono l'avvicinamento”*.
- Attendere “l'inteso” del Regolatore della circolazione per l'esclusione della funzione RSC e la ripresa della marcia, nel rispetto delle procedure vigenti, fino al segnale indicato dall'agente di condotta che dovrà essere considerato con aspetto di via impedita.
Su tale tratta devono essere applicate le procedure di cui alle NEAT di Trenitalia parte prima sez. III punto 13 per il caso di circolazione con il sistema di protezione della marcia del treno escluso.
- Con treno fermo in precedenza al segnale di prima categoria che alterna indebitamente aspetti di via libera con aspetti di via impedita, l'agente di condotta dovrà ricevere dal Regolatore della circolazione le occorrenti prescrizioni per il superamento di tale segnale che deve essere considerato come “segnalazione di via impedita”.
- L'agente di condotta dopo aver superato il segnale,

PEIF 73.0 - Procedura d'interfaccia RFI - Particolari anomalie di esercizio: imperfetta disposizione dei segnali di prima categoria; disallineamento fra l'indicazione del segnale e quella del codice RSC.

dovrà provvedere a reincludere la funzione RSC, senza la necessità di arrestare il treno, e mantenere le limitazioni previste in caso di circolazione con il sistema di protezione della marcia del treno escluso, fino alla riattivazione della funzione SCMT.

Articolo 2

(Disallineamento fra l'indicazione del segnale e quella del codice RSC)

Sulle linee con Blocco Automatico a correnti codificate (BACC), per i treni con RSC efficiente ed inserita il superamento di un segnale a via libera indebitamente preceduto dal codice 75 captato a bordo costituisce un'anomalia alla circolazione.

Il superamento del segnale a via libera indebitamente preceduto dal codice 75 comporta la necessità, da parte dell'agente di condotta, di effettuare l'operazione di "Supero Rosso", ricorrendo alla procedura prevista nell'art. 2 della disposizione di esercizio n. 1/2013 con la seguente formula integrativa:

- Comunicazione dell'agente di condotta:

«RICHIESTA OPERAZIONE SUPERO ROSSO. TRENO..... FERMO AL SEGNALE ... *(indicare la funzione del segnale)* DI ... *(nel caso di un segnale di una località di servizio, indicare la denominazione di questa)* DISPOSTO A VIA LIBERA».

- Autorizzazione del Regolatore della circolazione:

«TRENO ... FERMO AL SEGNALE ... DI ... DISPOSTO A VIA LIBERA, NULLA OSTA EFFETTUAZIONE OPERAZIONE SUPERO ROSSO».

Resta inteso che, come previsto nel suddetto art. 2 della disposizione di esercizio n. 1/2013, l'agente di condotta, dopo aver ottenuto tale autorizzazione, riprenderà la marcia attenendosi alle indicazioni del sistema di segnalamento, nel rispetto delle norme in vigore.

PEIF 73.0 - *Procedura d'interfaccia RFI - Particolari anomalie di esercizio: imperfetta disposizione dei segnali di prima categoria; disallineamento fra l'indicazione del segnale e quella del codice RSC.*

Ai sensi della disposizione di esercizio n. 1/2014, le suddette comunicazioni possono essere scambiate anche in forma verbale registrata (procedura SR 08, allegata alla presente prescrizione).

Recepimento in ambito Trenitalia.

Qualora l'agente di condotta si arresti ad un segnale disposto a via libera indebitamente preceduto dal codice 75 dovrà richiedere al Regolatore della circolazione di effettuare l'operazione di "Supero Rosso", specificando il segnale al quale è fermo ed il relativo aspetto, utilizzando la specifica formula riportata nella prescrizione di RFI all'art. 2.

Sulle linee e nelle località dove sono ammesse le comunicazioni verbali registrate, nel rispetto delle condizioni previste dalla DEIF 42.rv, la richiesta di "Supero Rosso" potrà essere fatta dall'agente di condotta, utilizzando la specifica procedura SR 08 allegata alla prescrizione di RFI, che è riportata nell'Allegato 1 alla presente.

L'agente di condotta, ottenuto il nulla osta all'effettuazione dell'operazione di supero rosso, dovrà riprendere la marcia attenendosi alle indicazioni del sistema di segnalamento.

La presente PEIF entra in vigore il 30/07/2017, contestualmente all'entrata in vigore della prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2017\0001572 del 12/06/2017.

ALLEGATI

Allegato 1 : Comunicazione Verbale Registrata SR 08 – Allegato 1 alla Prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2017\0001572 del 12/06/2017

PEIF 73.0 - *Procedura d'interfaccia RFI - Particolari anomalie di esercizio: imperfetta disposizione dei segnali di prima categoria; disallineamento fra l'indicazione del segnale e quella del codice RSC.*

3. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹. La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sotto-processo A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri LH;
- agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

PEIF 73.0 - Procedura d'interfaccia RFI - Particolari anomalie di esercizio: imperfetta disposizione dei segnali di prima categoria; disallineamento fra l'indicazione del segnale e quella del codice RSC.

4. TABELLA DI DISTRIBUZIONE

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF

Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D	
	---	---	---	71.0	
Verifica	A	B	C		
	---	---	---		
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.				

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 , destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247 (*)	A1	A4	A5	B1	B2
	---	---	---	71.0	71.0
Accompagnamento e formazione treno	FT-A	FT-B	AT	AT1	
	---	---	71.0	71.0	
Verifica	VE	VE-V	VE-M		
	---	---	---		
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.				

* Eccezioni

PEIF 39.9 per PdC DPR interessato prove ETR 563 - 564

PEIF 72.1 per PdC DPLH interessato prove E.403

PEIF 73.0 - Procedura d'interfaccia RFI - Particolari anomalie di esercizio: imperfetta disposizione dei segnali di prima categoria; disallineamento fra l'indicazione del segnale e quella del codice RSC.

ALLEGATO 1

Comunicazione Verbale Registrata SR 08 – Allegato 1 alla Prescrizione
RFI-DTC\A0011\P\2017\0001572 del 12/06/2017



Allegato n. 1

SR 08		Richiesta operazione Supero Rosso per superamento segnale(1) di ... (2) disposto a via libera.
PdC		Deve essere utilizzata per comunicare la necessità di effettuare l'operazione Supero Rosso per il superamento di un segnale disposto a via libera, in caso di disallineamento fra l'indicazione del segnale e quella del codice a bordo.
DCO/DM		Ricevuta la comunicazione dall'agente di condotta, il DCO/DM, sulla base degli elementi forniti e degli altri relativi alla situazione della circolazione in suo possesso, concede il nulla osta (3) all'effettuazione dell'operazione di Supero Rosso.
PdC		Ricevuto dal DCO/DM il nulla osta (3), l'agente di condotta riprenderà la marcia attenendosi alle indicazioni del sistema di segnalamento, nel rispetto delle norme in vigore.
(1) Indicare la funzione del segnale .		
(2) Se trattasi di un segnale di località di servizio, indicarne la denominazione.		
(3) Il nulla osta è da intendersi riferito esclusivamente agli aspetti connessi alla regolazione della circolazione rilevabili dal DCO/DM, e non modifica le altre attribuzioni e le responsabilità dell'agente di condotta.		