## Prvi međuispit iz kolegija

## ELEKTROMEHANIČKE I ELEKTRIČNE PRETVORBE ENERGIJE

09.10.2007.

1. Kolika mora biti amplituda sinusno raspoređenog protjecanja jednog od faznih namota 3-faznog stroja, ako treba postići okretno polje indukcije u rasporu amplitude 0,85 T, a zračni raspor je 6 mm? (1 bod)

$$\theta_{3f} = H\delta = \frac{B}{\mu_0}\delta = \frac{0.85}{4\pi \cdot 10^{-7}} 6 \cdot 10^{-3} = 4058.45 \text{ A}$$

$$\theta_{1f} = \frac{2}{3}\theta_{3f} = \frac{2}{3}4058.45 = \boxed{2705.63 \text{ A}} \boxed{1}$$

2. Turbogenerator 40 MVA, 10 kV,  $\cos\varphi_n = 0.85$ , 3000 r/min,  $x_d = 200\%$  priključen je na krutu mrežu nazivnog napona i nazivno je opterećen. Ako se uzbudna struja smanji za 20%, koliku snagu (u MW) će generator davati u mrežu i uz koji  $\cos\varphi$ ? Koliki je kut opterećenja u nazivnoj radnoj točki i novoj radnoj točki nakon smanjenja uzbude? Zanemarite otpor armature i gubitke u stroju. (4 boda)

$$P = P_{n} = U_{n}I_{n}\cos\varphi_{n} = 1 \cdot 1 \cdot 0.85 = 0.85 \implies P = 0.85 \cdot 40 = \boxed{34 \text{ MW}} \boxed{1}$$

$$E_{0n} = \sqrt{U_{n}^{2} + (I_{n}x_{d})^{2} + 2U_{n}I_{n}x_{d}\sin\varphi_{n}} = \sqrt{1^{2} + (1 \cdot 2)^{2} + 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 0.5268} = 2.666$$

$$P_{n} = \frac{E_{0n}U_{n}}{x_{d}}\sin\delta_{n} \implies \delta_{n} = \arcsin\left(\frac{P_{n}x_{d}}{E_{0n}U_{n}}\right) = \arcsin\left(\frac{0.85 \cdot 2}{2.666 \cdot 1}\right) = \boxed{39.62^{0}} \boxed{1}$$

$$\text{ili } \frac{\sin\delta_{n}}{I_{n}x_{d}} = \frac{\sin(90 + \varphi_{n})}{E_{0n}} \implies \delta_{n} = \arcsin\left(\frac{I_{n}x_{d}\cos\varphi_{n}}{E_{0n}}\right) = \arcsin\left(\frac{1 \cdot 2 \cdot 0.85}{2.666}\right) = 39.62^{0}$$

$$E_{0} = 0.8E_{0n} = 0.8 \cdot 2.666 = 2.1328$$

$$\delta = \arcsin\left(\frac{Px_{d}}{E_{0}U_{n}}\right) = \arcsin\left(\frac{0.85 \cdot 2}{2.1328 \cdot 1}\right) = \boxed{52.85^{0}} \boxed{1}$$

$$I = \frac{1}{x_{d}}\sqrt{U_{n}^{2} + E_{0}^{2} - 2U_{n}E_{0}\cos\delta} = \frac{1}{2}\sqrt{1^{2} + 2.1328^{2} - 2 \cdot 1 \cdot 2.1328 \cdot \cos52.85^{0}} = 0.862$$


$$\cos\varphi = \frac{P}{U_{n}I} = \frac{0.85}{1 \cdot 0.862} = \boxed{0.986} \boxed{1}$$

3. Trofazni turbogenerator ima nazivne podatke: 200 MVA, 13,8 kV,  $\cos \varphi_n = 0.9$ , 50 Hz, 3000 r/min,  $x_d = 250\%$ . Maksimalna trajna snaga pogonskog stroja iznosi 180 MW, a minimalna 30 MW. Praktična granica stabilnosti određena je pravcem konstantnog kuta opterećenja koji iznosi  $70^0$ . Minimalna uzbudna struja iznosi 15% nazivne uzbude. Gubici u generatoru se zanemaruju.

Nacrtajte pogonski dijagram (na koordinatama označite apsolutne i relativne jedinice) i odredite:


- a) S kolikom maksimalnom radnom snagom (u MW) može generator raditi u kapacitivnom području uz  $\cos \varphi = 0.8$ ?
- b) Može li generator trajno raditi u radnoj točki određenoj s P = 150 MW, Q = 130 Mvar induktivno?

Prikažite u dijagramu točke iz a) i b). (6 bodova)



- a) P = 72 MW 1
- b) Ne može trajno raditi zbog ograničenja uzbudne struje (vidi sliku). 1
- 4. Hidrogenerator 60 MVA, 10 kV, 50 Hz, 500 r/min,  $x_d = 100 \%$ ,  $x_q = 70 \%$  je opterećen s 40 MVA uz nazivni napon i  $\cos \varphi = 0.8$  induktivno. Mehanička konstanta tromosti agregata iznosi 5 s. Za navedeno opterećenje generatora:
  - a) Nacrtajte fazorski dijagram.
  - b) Izračunajte sinkronizacijski koeficijent momenta u relativnim vrijednostima i vlastitu frekvenciju neprigušenih elektromehaničkih oscilacija u Hz. (4 boda)

a)



b) 
$$\underline{S} = \frac{40}{60} = 0.\dot{6} \implies \underline{I} = \frac{\underline{S}}{\underline{U}_n} = \frac{0.\dot{6}}{1} = 0.\dot{6}$$

$$\tan \delta = \frac{IX_q \cos \varphi}{U + IX_q \sin \varphi} = \frac{0.\dot{6} \cdot 0.7 \cdot 0.8}{1 + 0.\dot{6} \cdot 0.7 \cdot 0.6} = 0.2917 \implies \delta = 16.26^0$$

$$E_0 = \frac{U + IX_q \sin \varphi}{\cos \delta} + I \left( X_d - X_q \right) \cos \left( 90 - \varphi - \delta \right)$$

$$= \frac{1 + 0.\dot{6} \cdot 0.7 \cdot 0.6}{\cos 16.26^0} + 0.\dot{6} \cdot \left( 1.0 - 0.7 \right) \cos \left( 90^0 - 36.87^0 - 16.26^0 \right)$$

$$= 1.\dot{3} + 0.16 = 1.49\dot{3}$$

$$\underline{k}_s = \frac{d\underline{M}}{d\delta} = \left[ \frac{\underline{E}_0 \underline{U}}{\underline{X}_d} \cos \delta + \underline{U}^2 \left( \frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \cos \left( 2\delta \right) \right]$$

$$\underline{k}_s = \left[ \frac{1.49\dot{3} \cdot 1}{1} \cos 16.26^0 + 1^2 \left( \frac{1}{0.7} - \frac{1}{1} \right) \cos \left( 2 \cdot 16.26^0 \right) \right] = \boxed{1.795} \boxed{1}$$

$$k_s = \underline{k}_s \frac{S_n}{\omega_{mn}}$$

$$p = \frac{60f}{n} = \frac{60 \cdot 50}{500} = 6$$

$$T_m = J \frac{\omega_{mn}^2}{S_n} \implies J = \frac{T_m S_n}{\omega_{mn}^2}$$

$$f_{vl} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{pk_s}{J}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{pk_s} \frac{S_n}{\omega_{mn}} \frac{\omega_{mn}^2}{T_m S_n} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{pk_s} \frac{\omega_{mn}}{T_m} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{6 \cdot 1.795} \frac{500 \frac{\pi}{30}}{5} = \boxed{1.69 \text{ Hz}} \boxed{1}$$