

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva



Prof.dr.sc. Vedran Bilas

Osnove elektroničkih mjerenja i instrumentacije

P6 – Osjetila


Sadržaj

- Podjele osjetila
- Primjeri osjetila
 - Fizikalna načela
 - Spajanje u mjerni krug
- Osjetila s promjenom impedancije (R, C, L)
- Piezoelektrička osjetila
- Termopar
- Fotodioda
- Hallova sonda



2

Elektronički mjerni lanac



- Funkcijske cjeline
- Osjetila
- Prilagodba i analogna obradba signala
- Analogno-digitalna pretvorba
- Digitalna obradba signala
- Korisnička sučelja
- Izvor energije

3

Podjela osjetila – 1

- Prema mjerenoj veličini
 - Položaj, pomak, brzina, akceleracija, vibracije
 - Sila, tlak, moment, naprezanje, kružna brzina
 - Temperatura, vlažnost, protok, koncentracija, viskoznost
 - Elektromagnetsko zračenje, optička mjerenja, ionizirajuće zračenje
 - Zvuk i ultrazvuk
 - Kemijske i biološke veličine




Podjela osjetila – 2

- Prema fizikalnom načelu rada (promjenjivoj veličini)
 - R, L, C, piezoelektrički,...
- Obliku energije mjerenog signala
 - Termički
 - Radijacijski
 - Mehanički
 - Magnetski
 - Kemijski
 - (Biološki)
- Prema impedanciji
- Prema potrebi za vanjskim izvorom energije (aktivna, pasivna)

Otpornička osjetila

- Promjena otpora razmjerna mjerenoj veličini
 - Primjer: Potenciometar za mjerenje linearnog pomaka
 - Mjerenje promjene otpora mjerenjem napona na otporniku
 - Osjetljivost, nelinearnost





- Osjetilo za mjerenje temperature (RTD Resistive Temperature Detector)
- Ovisnost otpora metala o temperaturi
 - pozitivan temperaturni koeficijent (PTC)
- Najčešća primjena žica ili tanki sloj platine (Pt)
- Vrijednosti otpora pri 0°C
 - 100Ω Pt100, 1000Ω Pt1000
- Izvrsna stabilnost
- Primjenjuje se u širokom rasponu od -220°C do + 750°C



- Ovisnost otpora o temperaturi načelno nelinearna
- Primjer Pt100 (aproksimacija razvojem u red)

$$R(T) = R_0 \left[1 + \alpha T + \beta T^2 + \gamma T^3 \left(T - 100^{\circ} C \right) \right]$$

$$R_0 = 100\Omega, \quad 0^{\circ} C$$

$$\alpha = 3,90802 \cdot 10^{-3} \cdot C^{-1}$$

$$\beta = -5,802 \cdot 10^{-7} \cdot C^{-2}$$

$$\gamma = \begin{cases} -4,27350 \cdot 10^{-12} \cdot C^{-4} \left(T < 0^{\circ} C \right) \\ 0 \left(T > 0^{\circ} C \right) \end{cases}$$


- Primjenjuje se pojednostavljeni izraz
 - točne vrijednosti se zadaju tablično


$$R(T) = R_0 \left[1 + \alpha (T - T_0) \right]$$


$$R_0 = 100\Omega, \quad 0^{\circ}C \qquad \alpha = \frac{R_{100} - R_0}{100^{\circ}C \cdot R_0} \left[\frac{\Omega}{\Omega^{\circ}C} \right] \qquad \alpha \approx 0,4\%^{\circ}C^{-1}$$

- Građa osjetila
- Platinska žica
 - specifični otpor 0,11Ωmm²/m
 - debljina ~ 10µm
- Zica se namotava na keramičko tijelo
- Tanki metalni film se nanosi na keramičku podlogu

Ugrađuju se u metalna kućišta čime se definiraju termička svojstva (brzina odziva)










- Spajanje osjetila
- Primjenjuju se male struje (~1mA) radi sprečavanja samozagrijavanja
- Mosni spoj s jednim promjenjivim otpornikom
 - Nelinearnost, utjecaj spojnih vodova





- Termistor (THERMally sensitive resISTOR)
- > Temperaturni koeficijent
 - Negativan (NTC) koristi se za mjerenje
 - Pozitivan (PTC) koristi se za zaštitne sklopove
- Poluvodički materijal (smjesa metalnih oksida)
- Izrazito nelinearna karakteristika, eksponencijalna
 - Vrlo dobro se modelira interpolacijskim funkcijama
- Visoka osjetljivost (temperaturni koeficijent red veličine veći od Pt osjetila), -3%/°C do -6%/°C
- Primjena -50°C do 150°C
- \triangleright Otpor na 25°C je tipično između 100Ω i 100kΩ (10Ω do 40MΩ)
- Male tolerancije u proizvodnji, malo rasipanje karakteristika, ponovljivost, zamjenjivost




Ovisnost otpora o temperaturi, aproksimacija eksponencijalnom funkcijom (Steinhart-Hart)


$$R(T) = Ae^{\left(\frac{B}{T}\right)}$$


- B ~ 2000-5000 [K], konstanta ovisna o materijalu
- T [K] temperatura
- Osjetljivost je funkcija temperature
- Mjerena temperatura se određuje iz otpora na temperaturi 25°C i izmjerenog otpora

$$R(T_2) = R(T_1)e^{B\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)}$$




- Izrada u različitim oblicima i različitih dimenzija
- Komponente za površinsku ugradnju (SMD - Surface Mount Device)
- Diskovi ili cilindri s dvije priključne žice
- Zaštićuju se plastičnim kućištem
- Male dimenzije omogućuju vrlo veliku brzinu odziva








- Mjerenje napona na termistoru – izazvanog konstantnom strujom, naponsko djelilo
- Linearizacija u dijelu prijenosne karakteristike
- Serijsko ili paralelno spajanje otpornika stalne vrijednosti



Tenzometri - 1

- Tenzometar (strain gauge)
 - otpornička traka za mjerenje naprezanja mjerenjem promjene promjera i duljine vodiča
 - svojstvo promjene otpora promjenom dimenzija
- Ugrađuju se lijepljenjem na mehaničku konstrukciju koja se napreže
- Temperatura utječe na dimenzije
 - ugradnjom (kompenzacijski otpornik) i spajanjem otpornika treba se osigurati minimalan utjecaj temperature






15

Tenzometri - 2


- Naprezanje σ (*stress*)
 - djelovanje sile
 - vlačno, tlačno
- Posljedica djelovanja sile deformacija ε (strain)
 - skraćenje, produljenje
- Do granica elastičnosti, naprezanje je linearno razmjerno relativnom produljenju (Youngov modul elastičnosti *E*)
 - deformacija u smjeru djelovanja sile i okomito na smjer djelovanja sile
 - μ =0,25-0,4 za metale (Poissonov koeficijent)

$$\sigma = \frac{F}{S} \quad \left[\frac{N}{m^2} \right]$$

$$\varepsilon_{\rm I} = \frac{\Delta I}{I}$$



$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E}$$



$$\varepsilon_{\rm r} = \frac{\Delta r}{r}$$
 $\varepsilon_{\rm r} = -\mu \varepsilon_{\rm r}$

Promjena otpora s naprezanjem

- Otpor ovisi o materijalu (specifični otpor) i dimenzijama otpornika
- Faktor pretvorbe *K* (tipična vrijednost oko 2) vezuje promjenu otpora i deformaciju
- Naprezanje se izračunava poznavanjem modula elastičnosti materijala

$$R = \rho \frac{I}{S}$$

$$\frac{dR}{R} = \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dI}{I} - \frac{dS}{S}$$


$$S = r^2 \pi$$
, $dS = 2r \pi dr$, $\frac{dS}{S} = \frac{2}{r} dr$

$$\frac{\frac{dR}{R}}{\frac{dl}{l}} = \frac{\frac{d\rho}{\rho}}{\frac{dl}{l}} + 1 - 2\left(\frac{\frac{dr}{r}}{\frac{dl}{l}}\right) = \theta + 1 + 2\mu = K$$


$$\frac{\Delta R}{R} = K\varepsilon \Rightarrow \varepsilon = \frac{\frac{\Delta R}{R}}{K} \Rightarrow \sigma = \varepsilon E$$

$$\sigma = \frac{\frac{\Delta R}{R}}{K} E$$

Izvedba tenzometara




- Mehaničke izvedbe se razlikuju obzirom na mjerenu deformaciju
- Tipične vrijednosti otpora
 - 120Ω , 350Ω , 700Ω , 1000Ω



Spajanje tenzometara

- U pravilu tenzometri se spajaju u mosni spoj (Wheatstone bridge)
 - 1-4 promjenjiva otpornika
 - kompenzacijski otpornici
- Mosni spoj ima inherentne prednosti
 - potiskivanje svih zajedničkih utjecajnih veličina (temperatura, električne smetnje)
- Most je potrebno napajati
 - izlazni napon ovisi o naponu napajanja mosta
- Mosni spoj rezultira diferencijalnim izlaznim signalom
- Most može biti udaljen od pojačala za mjerenje diferencijalnog napona
 - unosi problem pada napona
 - smetnje
 - višežilni spojevi








Osnove mosnih spojeva-1


a) Jedan promjenjivi otpornik



$$\Delta U = U_0 \frac{R + \Delta R}{R + R + \Delta R} - U_0 \frac{R}{2R}$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \delta \qquad \Delta U = U_0 \frac{\delta}{2(2+\delta)}$$

b) Dva promjenjiva otpornika I




$$\Delta U = U_0 \left(\frac{R(1+\delta)}{R+R(1+\delta)} - \frac{R}{R+R(1+\delta)} \right)$$

$$\Delta U = U_0 \frac{\delta}{2 + \delta}$$

Osnove mosnih spojeva-2


c) Dva promjenjiva otpornika II



$$\Delta U = U_0 \left(\frac{R(1+\delta)}{2R} - \frac{R}{2R} \right)$$

$$\Delta U = U_0 \frac{\delta}{2}$$

d) Četiri promjenjiva otpornika



$$\Delta U = U_0 \left(\frac{R(1+\delta)}{2R} - \frac{R(1-\delta)}{2R} \right)$$

$$\Delta U = U_0 \delta$$

Ugradnja tenzometara -1





Osnove elektro

© Vedran Bilas

edavanje – P6

Kapacitivna osjetila


Kapacitet pločastog kondenzatora

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d}$$


- Promjenjive veličine:
 - razmak, površina, dielektrik
 - najčešće pomicanje elektroda (mjerenje pomaka, tlaka, sile, vibracija, visine stupca tekućine, detekcija vrste fluida, mjerenje vlažnosti ili mokrine, ...)
- Mehaničke konstrukcije, do MEMS izvedbi za očitanja pomaka mikroskopskih struktura
- Promjena kapaciteta od reda femtofarada do pikofarada, vrlo visoka razlučivost

Kapacitivna osjetila – pomak pločica


a) Promjena površine




b) Promjena razmaka



c) Promjena razmaka, diferencijalno




d) Promjena površine i razmaka, mjerenje tlaka




Kapacitivna osjetila – promjena dielektrika

a) Pomak dielektrika




b) Promjena visine stupca




25

Kapacitivna osjetila - MEMS


- Mikro elektromehanički sustavi (MEMS - MicroElectroMechanical System)
- Poluvodička tehnologija
- Mikroskopske dimenzije
- Mjerenje pomaka preko promjene kapaciteta
- Primjer: MEMS akcelerometar








Kapacitivna osjetila - MEMS





Spajanje kapacitivnih osjetila

- Spajanje u "polumost", izmjenično napajanje
 - diferencijalni signal postoji uslijed razlika u modulu i fazi impedancija
- Osjetilo može biti dio oscilatora
 - promjena kapaciteta mijenja frekvenciju



Induktivna osjetila

- Dvije skupine (mjerenje pomaka):
 - temeljene na promjeni magnetskog otpora (reluktancije) uslijed promjene duljine zračnog raspora
 - temeljene na promjeni induktiviteta uslijed promjene položaja kotve
- Vrlo robusni
- Primjenjuju se u industrijskim mjerenjima
- Oklapanjem se smanjuje utjecaj vanjskog magnetskog polja

Pretvornik s promjenom reluktancije


- Pomak jezgre
- Izmjenično napajanje
- Mosni spoj


$$L_1 = \frac{L_0}{1 + 2\alpha(\delta + x)}$$

$$L_2 = \frac{L_0}{1 + 2\alpha(\delta - x)}$$


$$\frac{\Delta U}{U_0} = \frac{j\omega L_2}{j\omega L_1 + j\omega L_2} - \frac{1}{2} = \frac{L_2}{L_1 + L_2} - \frac{1}{2}$$

$$\frac{\Delta U}{U_0} = \frac{x}{\left(\frac{1}{\alpha} + 2\delta\right)}$$






Pretvornik s promjenom induktiviteta




- Linearni diferencijalni transformator (LVDT - Linear Variable Differential *Trasformer*)
- Mjerilo promjene međuinduktiviteta dvaju sekundarnih i jednog primarnog svitka
 - Vrhunsko mjerilo vrlo malih pomaka
- Izmjenično napajanje
- Mosni spoj
- Detekcijom faze određuje se smjer pomaka jezgre

LVDT - načelo rada




© Vedran Bilas



Piezoelektrička osjetila

- Pojava naboja kao posljedica djelovanja sile na kristal naziva se piezoelektričkim efektom
 - Količina naboja Q, razmjerna je sili F
- Piezoelektrički materijali
 - kremen (quartz)
 - keramike
- Primjena za mjerenje sile, tlaka, akceleracije






Piezoelektrička osjetila - načelo

- Longitudinalna sila
 - Osjetilo oblika štapića
 - Količina naboja ovisi o geometriji

$$Q_y = -2.3\alpha F_y \frac{b}{a} \quad [pC]$$

- Transverzalna sila
 - Osjetilo oblika diska
 - Količina naboja ne ovisi o geometriji
 - Povećanje osjetljivosti s više diskova


$$Q_x = 2.3 \alpha F_x$$





Piezoelektrička osjetila - ugradnja

- Piezoelektrički materijal se ugrađuje u kućišta
- Gubitak naboja koriste se za kvazistatička i dinamička mjerenja (donja granična frekvencija)
- Struktura pretvornika ima svoju vlastitu rezonancijsku frekvenciju (primjer: akcelerometar)
 - Sustav drugog reda
 - Određuje korisno frekvencijsko područje





Piezoelektrička osjetila - značajke

- Dugi životni vijek
 - Bez efekata starenja
- Visoka osjetljivost
- Mali mrtvi hod
- Široko mjerno područje
- Mjerenje bez pomaka
- Visoke vlastite frekvencije (oscilacije)
- Široko temperaturno područje rada




Piezoelektrička osjetila - spajanje

- Generirani naboj pretvoriti u napon
- Priključni kabel unosi kapacitet koji kvari mjerenje
- Primjenjuje se "nabojsko" pojačalo
 - promjene ulaznog naboja pretvara u izlazni napon
 - eliminira utjecaj kapaciteta osjetila i priključnog kabela

Nabojsko pojačalo

- Pojačalo visokog pojačanja otvorene petlje, s vrlo visokom ulaznom impedancijom (MOS/J FET, 10¹⁴Ω)
- Spoj integratora s definiranom gornjom graničnom frekvencijom $\frac{1}{q}$
- Klizanje (*drift*) izlaznog napona određuju struje curenja pojačala




$$U_{iz} = \frac{-q}{C_r} \frac{1}{1 + \frac{1}{AC_r} (C_t + C_r + C_c)}$$

$$U_{iz} \approx \frac{-q}{C_r}$$


Termopar

- Krug od dva različita metala, sa spojevima na različitim temperaturama, javlja se elektromotorna sila
- Generirani napon ovisi o razlici temperatura, \alpha Seebackov koeficijent




Spoj dvaju metala - termopar (thermocouple)

$$U = \alpha \left(T_j - T_{ref} \right)$$




Termopar - značajke

- Radne temperature -270°C do 3500°C
- Osjetljivost 0,05-1 mV/K
- Visoka linearnost
- Različiti tipovi (spojevi različitih metala: željezo, bakar, konstantan, krom, platina)
- Može se izvesti u poluvodičkoj tehnologiji




Termopar - spajanje u mjerni krug


- Kod mjerenja treba biti definirana temperatura referentnog (hladnog) spoja metala (cold junction)
- Problem promjene temperature hladnog kraja (cold junction compensation)
 - Održavati stalnu temperaturu
 - Kompenzacija promjene temperature elektronički
 - mostom s NTC otpornikom
 - integriranom izvorom napona oduzimanjem napona razmjernog temperaturi okoline



Fotodioda

- Fotodioda, optoelektronička komponenta
 - pretvorba optičke energije u električnu (struju)
- Pretvorba upadnog zračenja ovisi o
 - spektralnoj karakteristici diode
 - upadnom kutu zračenja
- Primjena
 - mjerenje intenziteta zračenja u različitim dijelovima spektra
 - optičko odvajanje
 - komunikacijski sustavi







Fotodioda – nadomjesna shema

 i_f struja fotonosilaca, i_d difuzijska struja diode, R_p paralelni otpor pn spoja, C_j kapacitet, R_S serijski otpor diode, napon u_D na trošilu R_L stvara struja i_D

$$i_D(t) = i_f(\phi) - I_S\left(e^{\frac{U_D}{U_T}} - 1\right)$$


- Dva načina rada fotodiode
 - naponski (*photovoltaic*) bez zaporne polarizacije
 - strujni (photocurrent) zaporno polarizirana





Fotodioda – strujni režim rada


- Zaporna polarizacija diode, mjeri se struja
- Linearna ovisnost struje o intenzitetu upadnog zračenja
- Brzi odziv (smanjen kapacitet)
- Široko dinamičko područje
- Razlučivost ograničena strujom tame (dark current) i šumom
- Primjena: mjerenje i komunikacijski sustavi





Fotodioda - naponski režim

- Dioda se može zaključiti različitom otporima
- \triangleright R_1 , 0, ∞ , optimalno
 - R_i = 0, mjeri se struja kratkog spoja, linearno, velika osjetljivost
 - $R_1 = \infty$, mjeri se napon praznog hoda, nelinearno
 - $R_L = R_{opt}$, primjena kod fotoćelija






Hallovo osjetilo

- Na vodič kojim teče struja I djeluje magnetsko polje B
- Javlja se elektromotorna sila U_H okomita na smjer struje i magnetskog polja
- Hallov napon je razmjeran jakosti struje, indukciji, te obrnuto razmjeran debljini vodiča, R_H je Hallov koeficijent


$$U_H = R_H \frac{I_{mj}B}{d}$$


- Osjetljivost se izražava u V/T, tipično 100V/T
- Izrađuju se od vrlo tankih pločica poluvodiča niske vodljivosti (n tipa)



Hallovo osjetilo - primjena

- Frekvencijsko područje od DC do 100kHz
- Primjenjuju se za mjerenje magnetskog polja, mjerenje struje, detekciju položaja, mjerenje broja okretaja
- Robusni i jednostavni
- Izvedeni kao integrirani krugovi s obradbom signala, analogni, digitalni, impulsni izlazi
- Mjerenje u 1, 2 ili 3 osi





47