


Blokovska struktura mehatroničkog sustava



Osjetila (senzori) i mjerni članovi



Osjetila (senzori) i mjerni članovi (pretvornici)




Definicija primarnog mjernog pretvornika u lancu pretvorbe procesne (PV) u mjerenu (MV) varijablu.

- Osjetnik, osjetilo, senzor vs mjerni član, mjerni pretvornik, davač
- Mjerni član, mjerni pretvornik, davač (širi pojam od senzora, uključuje i moguću elektroničku obradu izmjerene veličine na senzoru (primjer: senzor termoelement Cu-konstantan daje 10-tak mV za 100 stupnjeva temperature, dodavanjem pojačala postaje mjerni član
- Varijabli koja se mjeri, procesnoj varijabli (PV), mjerni pretvornik pridružuje mjerenu varijablu (MV)


Senzori - osnovni pojmovi (1)

- 1. Mjerno područje (engl. *range*) i širina mjernog područja (engl. *span, swing*)
- A) Mjerno područje PV i MV je određeno odgovarajućim maksimalnim i minimalnim vrijednostima, PVmin do PVmax i MVmin do MVmax.
- Primjeri: pretvornici tlaka, mogu imati ulazno područje od 1-100 kPa, a izlazno 4-20 mA; pretvornik temperature može imati ulazno područje -20-500 °C, a izlazno 4-20 mV.
- B) Širina mjernog područja za PV i MV je određena razlikom maksimalnih i minimalnih vrjednosti, (PVmax PVmin), (MVmax MVmin).
- Primjeri: Pretvornik temperature ima ulazni raspon 520 ° C, a izlazni 16mV.



Senzori - osnovni pojmovi (2)


- Raznolikost raspona mjernih signala: termoelementi (termoparovi) daju napon od nekoliko mV za promjenu temperature od 100 stupnjeva, mjerni potenciometri nekoliko volta po radijanu.
- Komercijalni mjerni pretvornici su projektirani tako da uvijek osiguravaju standardna mjerna područja mjerene varijable (jedno područje ili više njih, podesivo preklopkama ili parametarski)
- Koristi se jedan od standardnih signala (najčešće naponski i/ili strujni, rjeđe pneumatski) za prijenos do prikaznih i/ili i upravljačkih uređaja.
- Neka standardna naponska područja (0-100mV, 0-10V, -10 do +10V, 1-5V itd. Neka standardna strujna područja (0-10mA, 0-20mA, 4-20mA)



Korištenje strujne petlje za povezivanje tri različita "korisnika"

Senzori - osnovni pojmovi (3)


- Zbog korištenja strujnog signala kao izlaznog signala pretvornika, linijski otpor vodova nema utjecaja na pogrešku mjerenja.
- Otpor petlje ne smije prelaziti vrijednost specificiranu za pretvornik (obično je oko 500 Ω do 1 kΩ za najčešće korištena standardna strujna mjerna područja).
- Pretvorba naponskog signala u strujni i obratno prikazana je na slici a) i b).



Često se 4-20 mA signali pretvaraju u signale 1-5 V pomoću serijskog otpornika od 250 Ω, slika b).


Senzori - osnovni pojmovi - linearnost (4)

2. Linearnost mjernog pretvornika



Nelinearna karakteristika

- Zapis snimljene nelinearne karakteristike *MV=f(PV)* u memorijski prostor računala, pri čemu se primjenjuje postupak linearne interpolacije
- Pretvornici s poznatom nelinearnom karakteristikom mogu se linearizirati




Linearna karakteistika

$$MV = K \cdot PV + Z$$
 $K = \frac{MV_{\text{max}} - MV_{\text{min}}}{PV_{\text{max}} - PV_{\text{min}}}$

K ⇒ *osjetljivost* (koef. linearnosti)

Senzori - osnovni pojmovi- pogreška mjerenja (5)

3. Pogreška mjernog pretvornika (točnost)



Definicija: Razlika između izmjerene vrijednosti (MV) i stvarne vrijednost (PV) izmjerene mjernim etalonom

- Apsolutna pogreška: razlika između stvarne PV (mjerene etalonom) i izmjerene vrijednosti MV
- Relativna postotna pogreška (I): apsolutna pogreška u odnosu na <u>izmjerenu vrijednost</u>, izaženu u postocima.
- Relativna postotna pogreška (II):

 apsolutna pogreška u odnosu na
 mjerni opseg, izraženu u postocima, (engl. Full Scale Deflection, FSD)


Slučaj (I).
$$\varepsilon = \frac{5}{80}.100\% = 6,25\%$$

Slučaj (II).
$$\varepsilon = \frac{5}{150}.100\% = 3,33\%$$
 (FSD)

Senzori - osnovni pojmovi - razlučivost (6)

4. Razlučivost (rezolucija, engl. resolution)

Definicija: Najmanji iznos procesne varijable koji je moguće mjeriti (razlučiti).



Statička karakteristika 8 bitovnog A/D pretvornika Žičani potenciometar. Rezolucija izlaznog napona je 1V!

Senzori – osnovni pojmovi- ponovljivost (7)


- ➤ Pogreška vs razlučivost. Dobro konstruirano čelično ravnalo na temperaturi okoline može imati apsolutnu pogrešku manju od +/-0.1 mm, a jeftino plastično oko +/-2 mm. Međutim, razlučivost (očitanje okom) je za oba ravnala pola podioka, dakle 0.5mm.
- ▶ Ukupna pogreška sustava (engl. system error) je zbroj apsolutne pogreške i razlučivosti. Za plastično ravnalo iznosi 2.5mm.


5. Ponovljivost i histereza

- ➤ Definicija: *Ponovljivost* (konzistentnost mjerenja) je određena *brojem* uzastopnih jednakih mjerenja PV-a, pri čemu se mjerenje odvija samo u smjeru povećanja ILI samo u smjeru smanjenja PV-a.
- ➤ Primjer: Pomoću mjernog pretvornika tlaka, 10 puta se mjeri izlazni napon (MV) za ulazni tlak između 0-10kPa (PV). Mjerenje se mora obaviti tako da se u svih 10 mjerenja tlak podiže od 0-10kPa, nikad smanjujući tlak.
- ➤Zašto je ponovljivost važna? Npr, rezanje šine dužine 100m na jednake komade je puno važnije u nekim primjenama nego apsolutna točnost rezanja pojedinačnog odreska

Senzori - osnovni pojmovi - histereza (8)

6. Histereza






a) zračnost između dvaju zupčanika,

- b) karakteristika
- ▶Prenapeti sustavi dva se zupčanika međusobno povežu oprugom (lab. vježbe!!)
- ➤U sustavima regulacije brzine problem je mehanički udarac koji nastupa u prvoj fazi reverziranja, a koji je rezultat promjene smjera momenta aktuatora. Uvodi se tzv. upravljivi limiter struje (momenta).

Senzori - osnovni pojmovi - histereza (8)


6. Histereza (nastavak)



➤Slika c), sustav za pozicioniranje, uz pretpostavku poznate širine histereze, kod reverziranja se zadaje *referentna vrijednost pozicije* uvećane za iznos širine histereze (za sliku je pretpostavljena *ref.pozicija za primarni zupčanik*)


Senzori - utjecaj okoline i starenja na karakteristike (9)

- ➤Za mjerne pretvornike točnost se deklarira za točno definirane uvjete okoline (npr. konstantna vanjska temperatura, konstantan napon napajanje, tlak zraka ili ulja itd.)
- ➤ Točnost pretvornika bit će *narušena promjenama u okolini i progresivno će padati s vremenom* korištenja (starost)
- ➤ Posljedica starenja je pomak vanjske karakteristike oko nule (ili pogreška nule), prikazano na a) ili kao promjena osjetljivosti (nagib karakteristike, prikazano na sl.b), pojam drift (od engl. drift, biti tjeran, nošen).
- ➤ Utjecaj okoline se obično definira kao postotna pogreška za neku promjenu okoline. Npr. Karakteristika mjernog člana diferencijalnog tlaka je osjetljiva na promjene statičkog tlaka. Poznati utjecaji okoline se mogu eliminirati kompenziranjem.
 MV




Senzori - dozvoljeni pojas pogreške (10)

- ➤ Nekad je teško odrediti pojedinačne efekte na senzore, opisane u ovom poglavlju, pa se definira *ukupna pogreška* ili *pojas pogreške* koji u sebe uključuje sve prethodno navedene efekte (relativnu točnost mjerenja, rezoluciju, drift, histerezu,..)
- ➤Za sve područje u kojem je PV definirana, ukupna apsolutna ili relativna pogreška mora biti u specificiranom području, ili prema a) ili prema b)



Senzori - dinamički pokazatelji (11)

- ➤Sve karakteristike mjernih pretvornika opisane u prethodnim poglavljima odnose se na statičke karakteristike pretvornika (ne uzima se obzir vremenska promjena PV
- ➤Dinamičke karakteristike određuju stabilnost regulacijskog kruga i utječu direktno na pokazatelje kvalitete cjelokupnog mehatroničkog sustava
- ➤ Jedan od pokazatelja dinamičkih svojstava je *vremenski odziv MV* za skokovitu promjenu PV i naziva se *prijelazna funkcija mjernog pretvornika*.



- ➤ Na slici su prikazane dvije karakteristične prijelazne funkcije mjernih pretvornika.
- ➤ Karakteristika MV1 približno odgovara dinamici sustava prvog reda, dok karakteristika MV2 može odgovarati dinamici složenijeg sustava, npr. drugog ili višeg reda.