

DS68 REV11	
30/10/2024	

	D Q							
ТІІ	2 0	FREQUÊNCIA	MÉTODO DE AVALIAÇÃO / MEDIÇÃO	TIDO DE DECEITO I NO CALIGAS DEOVAVEIS I NO		POSSÍVEIS AÇÕES		
				PEÇA COM ESPESSURA MENOR QUE A DEFINIDA			1.1	Pesar peça e verificar quantidade definida em OP, quantificar perda/desvio de material Verificar valor registrado no recipiente de movimentação do material, ajustar registro
					1	Quantidade de material menor que a especificada		Verificar limpeza das bordas, caso constatado existência de acumulo de material realizar limpeza conforme descrito em IT52 - Processo de Rotomoldagem Verificar existência de
							1.3	vazamento de material da matriz, caso existêntes seguir 1.3.2 tópicos 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3 Verificar aperto dos puxadores, caso constatado que o mesmo esteja frouxo reapertar topicos 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3 Verificar falhas. deformidades ou desencontros no
	GERAL							fechamento, caso constatado estás irregularidades abrir Ordem de Serviço de Manutenção de Matriz solicitando ajuste de fechamento conforme IT81
	S EM				2	Relação de rotação errada	2.1	Programar máquina com parâmetros estabelecidos em DS04 - Ficha Técnica de processos - Rotomoldagem
Q	E PEÇA	PRIMEIRA E ÚLTIMA PEÇA DO TURNO E A CADA TROCA DE MATRIZ DO BRAÇO			3	Braço com desbalanceamento	3.1	Realizar verificação e ajustes necessarios de balanceamento conforme IT51 - Acionamento e desligamento de máquinas rotomoldadoras
-INSPEÇÃO	RA DI		MEDIDOR ULTRASSÔNICO DE	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	4	Layout do spyder impedindo circulação de ar no forno	4.1	Alterar layout de montagem
-INS	MEDIÇÃO DE ESPESSURA DE PEÇAS EM GERAL		ESPESSURA	SURA	_	5 Acumulo de material plástico do lado externo do molde	5.1	Abrir Ordem de Serviço a matrizaria (conforme IT52 - Rotomoldagem) solicitando para lixar parte externa do molde apresentando baixa espessura conforme IT81 - Matrizaria
	ÃO DE E				5 Acumulo de material plástico do lado externo do molde		5.2	Abrir Ordem de Serviço a matrizaria (conforme IT52 - Rotomoldagem) solicitando para Jatear parte externa do molde apresentando baixa espessura conforme IT81 - Matrizaria
	EDIÇ,					Má distribuisão do motoriol durante o nucessos do	6.1	Medir toda peça rotomoldada em vários pontos observando possiveis regiões que apresentem excesso de material (espessura acima do especificado)
	W				6	Má distribuição do material durante o processo de rotomoldagem	6.2	Abrir Ordem de Serviço a matrizaria (conforme IT52 - Rotomoldagem) solicitando para Isolar parte externa do molde apresentando espessura acima do especificado com chapa 1,5 mm conforme IT81 - Matrizaria
					7	Estrutura metálica impedindo aquecimento do molde	7.1	Abrir Ordem de Serviço a matrizaria (conforme IT52 - Rotomoldagem) solicitando redução de estrutura metálica na área de baixa espessura conforme IT81 - Matrizaria
							8.1	Medir matriz conforme IT63 - Medidor de Espessura, nos pontos que apresentam espessura inferior a específicada
					8	Parede do molde com espessura elevada (apenas matriz de aluminio)		Abrir Ordem de Serviço a matrizaria (conforme IT52 - Rotomoldagem) solicitando para lixar molde do lado externo na área que apresenta espessura abaixo da especificada conforme IT81 - Matrizaria
					9	Falta de calor durante o processo de rotomoldagem	9.1	Abrir Ordem de Serviço a matrizaria (conforme IT52 - Rotomoldagem) solicitando inclusão de venturi do lado externo na área que apresenta espessura abaixo da especificada conforme IT81 - Matrizaria



D	S68	RE	:V1
;	30/1	0/2	024

	ע ע							
ті	PO	FREQUÊNCIA	MÉTODO DE AVALIAÇÃO / MEDIÇÃO	TIPO DE DEFEITO	N°	CAUSAS PROVAVEIS	N°	POSSÍVEIS AÇÕES
	DE			PEÇA COM ESPESSURA MENOR QUE A DEFINIDA NA REGIÃO DE VENTURI	1	Causas gerais conforme 1 - Inspeção medição de espesssura de peças em geral	1.1	Agir conforme 1 - Inspeção medição de espesssura de peças em geral
	\$ ≂.				2	Mangueira de ar rompida	2.1	Trocar mangueira do venturi conforme IT52 - Rotomoldagem
2 -INSPEÇÃO	MEDIÇÃO DE ESPESSURA PEÇASCOM VENTURI	TODAS AS PEÇAS	MEDIDOR ULTRASSÔNICO DE		3	Sujeira na tubulação do braço e/ou venturi	3.1 3.2	Testar injeção de ar do braço Limpar tubulação do braço e venturi, abrir chamado a Manutenção confomre IT52 - Rotomoldagem
ISI.		PRODUZIDAS	ESPESSURA		4	Baixa pressão na injeção de ar	4.1	Regular pressão do manômetro conforme especificado na IT52 - Rotomoldagem
2 .	DIÇÃO I PEÇAS				5	Venturi com posicionamento incorreto	5.1	Abrir Ordem de Serviço a matrizaria (conforme IT52 - Rotomoldagem) solicitando reposicionamento de venturi conforme IT81 - Matrizaria
	M							
				EMPENAMENTO CÔNCAVO	1	Matriz empenada	1.1	Medir empenamento da matriz Abrir Ordem de Serviço a matrizaria (conforme IT52 - Rotomoldagem) solicitando correção da matriz
					2	Baixa pressão interna de ar durante resfriamento	2.1	Regular estabilizador de pressão conforme descrito em DS04 - Ficha técnica de processos - Rotomoldagem
					3	Vedação insuficiente para injeção de ar	3.1	Vedar peças conforme definido em DS04 - Ficha técnica de processos - Rotomoldagem
	OF				4	Elevado tempo para desmoldar peça	4.1	Desmoldar peça primeiro do carro, abrir chamado a Engenharia de Métodos e Processos conforme IT52 - Rotomoldagem
çÃo	DIMENSIONAIS DE EMPENAMENTO	PRIMEIRA DO TURNO			5	Desmoldante na região	5.1 5.2	Limpar região utilizando estopa CE1049 - ESTOPA DE LIMPEZA BRANCA e MS3011 - THINNER 2900 ANJO Abrir Ordem de Serviço a matrizaria (conforme IT52 - Rotomoldagem) solicitando limpeza de matriz utilizando CE28 - Metacil conforme IT81 - Matrizaria
3 -INSPEÇÃO	NAIS DE	INTERVALO	PÁQUIMETRO/ ESCALA MÉTRICA		6	Região do molde muito polida	6.1	Consultar qualidade para aprovar abertura de Ordem de Serviço a matrizaria (conforme IT52 - Rotomoldagem) solicitando para lixar matriz conforme IT81 - Matrizaria, em áreas que não tenham sido lixadas
	DIMENSION	ÚLTIMA DO TURNO		7	7	Pouco tempo de resfriamento (quando injetado ar)	7.1	Consultar temperatura da peça após a extração de ar, utilizando-se de pirômetro. A mesma deve ter extração de ar a temperatura máxima de 40°C. Se ao ser realizada extração com temperatura máxima de 40°C a peça ainda apresentar empenamento, o colaborador deve abrir GLPI para Eng. de Métodos e Processos, para realização de acompanhamento do processo.
					8	Tempo de resfriamento em excesso na máquina	8.1	Consultar a temperatura de desmolde da peça, utilizando-se de pirômetro. A mesma deve ser desmoldada entre as temperaturas de 80 a 90°C. Se ao ser realizado desmolde com temperaturas entre 80 a 90°C e a peça ainda apresentar empenamento, o colaborador deve abrir GLPI para Eng. de Métodos e Processos, para realização de acompanhamento do processo.



TIPO		FREQUÊNCIA	FREQUÊNCIA MÉTODO DE AVALIAÇÃO / MEDIÇÃO TIPO DE DEFEITO N° CAU		CAUSAS PROVAVEIS	N°	POSSÍVEIS AÇÕES	
					1	Alta pressão interna de ar no resriamento	1.1	Abrir chamado para engenharia de métodos e processos atráves do sistema GLPI para acompanhamento do processo
	IAMENTO			EMPENAMENTO CONVEXO	2	Pouco tempo de resfriamento (quando injetado ar)	2.1	Consultar a temperatura da peça após a extração de ar, utilizando-se de pirômetro. A mesma deve ter extração de ar a temperatura máxima de 40°C. Se ao ser realizada extração com temperatura máxima de 40°C a peça ainda apresentar empenamento, o colaborador deve abrir GLPI para Eng. de Métodos e Processos, para realização de acompanhamento do processo.
4 -INSPEÇÃO	NAIS DE EMPEN	PRIMEIRA DO TURNO PRIMEIRA PÓS INTERVALO ÚLTIMA DO TURNO	PÁQUIMETRO/ ESCALA MÉTRICA		3	Tempo de resfriamento em excesso na máquina.	3.1	Consultar a temperatura de desmolde da peça, utilizando-se de pirômetro. A mesma deve ser desmoldada entre as temperaturas de 80 a 90°C. Se ao ser realizado desmolde com temperaturas entre 80 a 90°C e a peça ainda apresentar empenamento, o colaborador deve abrir GLPI para Eng. de Métodos e Processos, para realização de acompanhamento do processo.
	DIMENSION	OLTIMA DO TORNO						

				GABARITO DE RESFRIAMENTO NÃO MONTA	1	Tempo incorreto de desmoldagem	1.1	Se tempo maior, desmoldar a peça primeiro no braço (abrir chamado a Engenharia de Métodos e Processos) Se tempo menor, desmoldar peça por ultimo (Abrir chamado a Engenharia de Métodos e Processos)
	0				2	Gabarito desgastado	2.1	Abrir chamado a Engenharia de Métodos e Processos
O _X	IPENAMENTO				3	Pouco tempo de resfriamento	3.1	Consultar temperatura da peça após a extração de ar. A mesma deve ter extração de ar a temperatura máxima de 40°C. Se ao ser realizada extração com temperatura máxima de 40°C a peça ainda apresentar empenamento, o colaborador deve abrir GLPI para Eng. de Métodos e Processos, para realização de acompanhamento do processo.
5 -INSPEÇÃ(SIONAIS DE EMP	PRIMEIRA DO TURNO	Vîsual		4	Tempo de resfriamento em excesso na máquina	4.1	Consultar temperatura de desmolde da peça. A mesma deve ser desmoldada entre as temperaturas de 80 a 90°C. Se ao ser realizado desmolde com temperaturas entre 80 a 90°C e a peça ainda apresentar empenamento, o colaborador deve abrir GLPI para Eng. de Métodos e Processos, para realização de acompanhamento do processo.
	DIMEN							
	O							



			1					
ті	PO	FREQUÊNCIA	MÉTODO DE AVALIAÇÃO / MEDIÇÃO	TIPO DE DEFEITO	PO DE DEFEITO N° CAUSAS PROVAVEIS		N°	POSSÍVEIS AÇÕES
	DIÂMETROS			DIMENSIONAIS INCORRETOS	1	Montagem incorreta da peça no dispositivo	1.1 1.2	Montar peça conforme descrito no DS04 - Ficha técnica de processos - Rotomoldagem. Abrir chamado a engenharia de métodos e processos via sistema GLPI
0	E/OU DIÂI	PRIMEIRA DO TURNO	CONFORME		2	Dispositivo de resfriamento torto	2.1	Abrir Ordem de Serviço a matrizaria (conforme IT52 - Rotomoldagem) solicitando adequação do dispositivo
PEÇÃO	RESE	PRIMEIRA PÓS	ESPECÍFICADO NA FICHA TÉCNICA DE		3	Tempo de resfriamento incorreto	3.1	Programar máquina com parâmetros estabelecidos no DS04 - Ficha técnica de processos - Rotomoldagem
S - INSP	DIMENSIONAIS LINEARES	INTERVALO ÚLTIMA DO TURNO	PROCESSO - ROTOMOLDAGEM		_	Tempo incorreto de desmoldagem	4.1	Se tempo maior, desmoldar a peça primeiro no braço (abrir chamado a Engenharia de Métodos e Processos)
	NAIS				4	Tempo incorreto de desmoldagem	4.2	Se tempo menor, desmoldar peça por ultimo (Abrir chamado a Engenharia de Métodos e Processos)
	ENSIC				5	Peça fica presa no molde pelos insertos	5.1	Abrir Ordem de Serviço a matrizaria (conforme IT52 - Rotomoldagem) solicitando inclusão de molas nos postiços de fixação dos insetos
	DIM							
		TANQUES COM INSERTO SEM MONTAGEM DE COMPONENTES 100% TANQUES COM INSERTO COM		VAZAMENTO EM INSERTOS	1	Inserto fixado incorretamente	1.1	Refazer processo verificando fixação do inserto, o mesmo deve estar sem se movimentar. Caso se movimente, abrir Ordem de Serviço a matrizaria (conforme IT52 - Rotomoldagem) solicitando para troca/ajuste de parafuso/postiço de fixação conforme IT81- Matrizaria
çÃO	DE ESTQ04		001/5001/5 1700		2	Acumulo de material na área externa do molde	2.1	Abrir Ordem de Serviço a matrizaria (conforme IT52 - Rotomoldagem) solicitando para lixar parte externa do molde e postiços onde apresentou vazamento conforme IT81 - Matrizaria, ação deve ser realizada nos demais postiços (se houver) como prevenção
7 -INSPEÇÃO	ESTANQUEIDADE	MONTAGEM DE COMPONENTES: PRIMEIRA DO	CONFORME IT09 - ESTANQUEIDADE		3	Falta de aquecimento na área do inserto	3.1	Abrir Ordem de Serviço a matrizaria (conforme IT52 - Rotomoldagem) solicitando alivio de postiços e inclusão de teflon roscado onde apresentou vazamento conforme IT81 - Matrizaria
	ESTAN	TURNO E A CADA TROCA DO BRAÇO			4	Tempo de processo baixo	4.1	Aumentar tempo de processo e solicitar alteração de DS04 para GLPI-Engenharia de Métodos e Processos
		ROTO010: TODAS			5	Não utilização de flow promoter quando necessário	5.1	Aplicar flow promoter conforme DS04
		AS PEÇAS PRODUZIDAS		Product of	6	Não realizado teste de uso de flow promoter	6.1	Realizar teste com uso de flow promoter, e o resultado sendo positivo solicitar para Engenharia de Métodos e Processos, via GLP, inclusão do uso nas fichas técnicas




	<u> </u>							30/10/2024
ті	PO	FREQUÊNCIA	MÉTODO DE AVALIAÇÃO / MEDIÇÃO	TIPO DE DEFEITO	N°	CAUSAS PROVAVEIS	N°	POSSÍVEIS AÇÕES
				BOLHAS OU FALHA NA LINHA DE FECHAMENTO OU FACE DA PEÇA	1	Causas gerais conforme 12 - Verificação, formação de bolhas do fechamento	1.1	Agir conforme 12 - Verificação, formação de bolhas do fechamento
çÃo	ESTANQUEIDADE ESTQ04	QUANDO			2	Causas gerais conforme 20 - Verificação, bolhas na superfície da peça (olho de peixe)	2.1	Agir conforme 20 - Verificação, bolhas na superfície da peça (olho de peixe)
8 -INSPEÇÃO	ANQUEIDA	IDENTIFICADO DEFEITO: 100%	CONFORME IT09 - ESTANQUEIDADE					
	EST							
				DECA MANGUADA NO FEGUAMENTO			1.1	Raspar fechamento com espátula plástica.
				PEÇA MANCHADA NO FECHAMENTO	1	Sujeira no fechamento do molde	1.2	Aplicar Graxa Silicone (CE01122)(Abrir chamado a Matrizaria).
ÃO	ASPECTOS VISUAIS						1.3	Queimar fechamento e raspar o mesmo com espátula metálica (abrir chamado a matrizaria)
icaç	S VIS	TODAS AS PEÇAS	VISUAL		2	Molde passa perto do circulador de ar do forno	2.1	Alterar posição do molde.
-VERIFICAÇÃO	ЕСТО	PRODUZIDAS	VISUAL			Molde passa perto do circulador de ar do forno	2.2	Colocar chapa 3 mm protegendo a linha de fechamento do molde (Abrir chamado a Matrizaria)
6	ASPI							
							1.1	Limpar com ar comprimido baldes, bolsas e bags internamente antes antes da estocagem do material
				PEÇA MANCHADA NA SUPERFÍCIE	1	Material contaminado na pigmentação	1.2	Produzir novo lote de material
ÇÃO	UAIS				2	Material contaminado na pesagem	2.1	Limpar com ar comprimido baldes e bolsas internamente antes da pesagem
- VERIFICAÇÃO	ASPECTOS VISUAIS	TODAS AS PEÇAS	VISUAL			маtенаг соптанинацо на реза <u>ч</u> етн	2.2	Produzir novo lote de material
VERI	ECTO	PRODUZIDAS	VICONE		3	Material contaminado abastecimento do molde	3.1	Limpar molde.
- 0+	ASP						3.2	Iniciar abastecimento dos moldes no spider pelas cores mais escuras para as mais claras
				4	Pigmento não atende a necessidade	4.1	Solicitar acompanhamento de Engenharia de Métodos e Processos via GLPI	
						<u> </u>	4.2	Verificar os tempos de batimento das misturas



	<u>n //</u>							
ТІ	PO	FREQUÊNCIA	MÉTODO DE AVALIAÇÃO / MEDIÇÃO	TIPO DE DEFEITO	N°	CAUSAS PROVAVEIS	N°	POSSÍVEIS AÇÕES
					1	Região do molde muito polida	1.1	Lixar área do molde conforme IT81 (Abrir chamado a Matrizaria)
				PEÇA DEFORMADA	2	Matriz empenada	2.1	Desentortar molde (Abrir chamado a Matrizaria)
0	<u>s</u>				3	Baixa pressão interna durante o resfriamento	3.1	Abrir válvula do estabilizador de pressão
- VERIFICAÇÃO	ASPECTOS VISUAIS				4	Não vedação da peça durante a pressurização	4.1	Confecção de vedantes específicos (Abrir chamado a Engenharia de Métodos e Processos Processos)
RFIC	108	TODAS AS PEÇAS PRODUZIDAS	VISUAL		5	Demora no desmolde da peça	5.1	Desmoldar a peça primeiro no braço (abrir chamado a Engenharia de Métodos e Processos)
1. VE	.DEC.			The same of the sa	6	Desmoldante na região	6.1	Limpar região utilizando estopa (CE1049) e Thiner (MS3011)
-	AS				7	Alta pressão interna de ar no resriamento	7.1	Solicitar acompanhamento da engenharia de processos (Abrir chamado a engenharia de métodos e processos)
					8	Defeito na chapa de teflon	8.1	Vedar chapas com Plasteel Cerâmico (CE7050) (Abrir chamado a Matrizaria)
						Defetto fia chapa de tellon	8.2	Trocar chapas de teflon (Abrir chamado a Matrizaria)
					1	Fechamento do molde inadequado	1.1	Fazer fechamento (Abrir chamado a Matrizaria)
				BOLHAS NO FECHAMENTO	2	Elevada temperatura e tempo de forno	2.1	Programar máquina com parâmetros estabelecidos no DS04 - Ficha técnica de processos - Rotomoldagem
ÃO	JAIS				3	Suspiro obstruído	3.1	Trocar malha de aço
-ICAÇ	S VISI	TODAS AS PEÇAS PRODUZIDAS	VISUAL				4.1	Reposicionar venturi
-VERIFICAÇÃO	ASPECTOS VISUAIS				4	Alta pressão do venturi na linha de fechamento	4.2	Regular pressão do manômetro conforme especificado na IT52
12 -	ASPE				5	Molde passa perto do circulador de ar do forno	5.1	Alterar posicionamento do molde
				1000	5	Molde passa perto do circulador de ar do formo	5.2	Colocar chapa 3 mm protegendo a linha de fechamento (Abrir chamado a Matrizaria)
					6	Excesso de Graxa Silicone (CE01122) nas bordas	6.1	Eliminar excesso de Graxa Silicone na borda interna do molde
					1	Elevado tempo e temperatura de forno	1.1	Programar máquina com parâmetros estabelecidos no DS04 - Ficha técnica de processos - Rotomoldagem
				PEÇA RASGADA			2.1	Pesar peça e verificar com peso informado na ordem de produção
ÃO	JAIS				2	Quantidade de material menor que a especificada	2.2	Verificar peso anotado no recipiente utilizado para o item
ICAÇ	NSIN S	TODAS AS PEÇAS					2.3	Ajustar fechamento do molde (Abrir chamado a Matrizaria)
-VERIFICAÇÃO	ASPECTOS VISUAIS	PRODUZIDAS	VISUAL					
13 -	ASPE							
-		•	•		•			



ח/ק							30/10/2024	
TII	PO	FREQUÊNCIA	MÉTODO DE AVALIAÇÃO / MEDIÇÃO	TIPO DE DEFEITO	N°	CAUSAS PROVAVEIS	N°	POSSÍVEIS AÇÕES
	s			PEÇA COM FECHAMENTO DESENCONTRADO	1	Fechamento inadequado	1.1	Verificar encaixe dos pinos guias (se houver) de fechamento de matriz Abrir Ordem de Serviço a matrizaria (conforme IT52 - Rotomoldagem) solicitando adequação do fechamento da matriz conforme IT81- Matrizaria
14 - VERIFICAÇÃO	ASPECTOS VISUAIS	TODAS AS PEÇAS PRODUZIDAS	VISUAL					
15 -VERIFICAÇÃO	ASPECTOS VISUAIS	TODAS AS PEÇAS PRODUZIDAS	VISUAL	PEÇA COM ASPECTO DE AREIA	2 3	Baixo tempo e temperatura de forno Material com baixa fluídez Material contaminado	1.1 2.1 2.2 3.1	Programar máquina com parâmetros estabelecidos no DS04 - Ficha técnica de processos - Rotomoldagem Executar teste conforme IT58 - Ensaios de Micronização Segregar materia prima e solicitar a correta Segregar materia prima para MP2547 - PO SUJO VARREDURA PARA RECICLAGEM
16 -VERIFICAÇÃO	ASPECTOS VISUAIS	TODAS AS PEÇAS PRODUZIDAS	VISUAL	NÃO COZIMENTO	2	Baixo tempo e temperatura de forno Quantidade de material superior a específicada	1.1 2.1 2.2	Programar máquina com parâmetros estabelecidos no DS04 - Ficha técnica de processos - Rotomoldagem Pesar peça e verificar com peso informado na ordem de produção Verificar peso anotado no recipiente utilizado para o item





DS68 REV1	1
30/10/2024	

			I					
7	IPO	FREQUÊNCIA	MÉTODO DE AVALIAÇÃO / MEDIÇÃO	TIPO DE DEFEITO	N°	CAUSAS PROVAVEIS	N°	POSSÍVEIS AÇÕES
				BOLHAS NA SUPERFÍCIE DA PEÇA (OLHO	1	Suspiro obstruído	1.1	Trocar malha de aço no suspiro conforme IT52 - Processo de Rotomoldagem
				DE PEIXE)			2.1	Programar máquina com parâmetros estabelecidos no DS04 - Ficha técnica de processos - Rotomoldagem. (forno)
					2	Elevada pressão interna na matriz	2.2	aumentar diâmetro do suspiro
ÃO	AIS						2.3	Não utilizar malha de aço
VERIFICAÇÃO	S VISU	TODAS AS PEÇAS PRODUZIDAS	VISUAL				3.1	Abrir Ordem de Serviço a matrizaria (conforme IT52 - Rotomoldagem) solicitando para soldar área externa da matriz onde apresentou defeito conforme IT81- Matrizaria
20 - VERI	ASPECTOS VISUAIS		VISUAL	9	3	Porosidade na matriz	3.1	Abrir Ordem de Serviço a matrizaria (conforme IT52 - Rotomoldagem) solicitando para jatear área interna da matriz onde apresentou defeito utilizando granalha Ø2 mm e lixar conforme acabamento da matriz
"	◀						3.2	Abrir Ordem de Serviço a matrizaria (conforme IT52 - Rotomoldagem) solicitando para passar CE7050 - REPARO PLASTEEL CERAMICO ALTA TEMPERARATURA CINZA 6:1 - 1,26KG - PT2 - TAPMATIC conforme IT81- Matrizaria
				E105/50/P0				
				<u>.</u> , . , . ,	1	Rebarba no fechamento da matriz	1.1	Abrir Ordem de Serviço a matrizaria (conforme IT52 - Rotomoldagem) solicitando para lixar fechamento da matriz conforme IT81 - Matrizaria
				Riscos na peça (cavidades)	2	Diamonitiva	2.1	Seguir orientação (se houver) contida no DS04 - Ficha técnica de Processos - Rotomoldagem para montagem de dispositivo
ção	UAIS				2	Dispositivo	2.2	Proteger com EVA nas partes de contato com a peça
VERIFICAÇÃO	ASPECTOS VISUAIS	TODAS AS PEÇAS	VISUAL		3	Movimentação / Armazenamento inadequado	3.1	Verificar condição dos locais de armazenagem e movimentações
VERI	CT0	PRODUZIDAS	VISUAL		,	wovimentaşao / Amazenamento madequado	3.2	Proteger com EVA e CE8085 -PISO VULK MOEDA PRETO 980X3,00MM locais que danifiquem os itens armazenados e movimentados
24 -	ASPE							
				09/102/2019				



D Ø								
TIPO		FREQUÊNCIA	MÉTODO DE AVALIAÇÃO / MEDIÇÃO	TIPO DE DEFEITO	N°	CAUSAS PROVAVEIS	N°	POSSÍVEIS AÇÕES
				Riscos na peça (ressaltos)	1	Riscos na matriz	1.1	Abrir Ordem de Serviço a matrizaria (conforme IT52 - Rotomoldagem) solicitando para preencher com solda e lixar matriz conforme IT81- Matrizaria
22 - VERIFICAÇÃO	ASPECTOS VISUAIS	TODAS AS PEÇAS PRODUZIDAS	VISUAL	04/02/2013				
23 - VERIFICAÇÃO	ASPECTOS VISUAIS	TODAS AS PEÇAS PRODUZIDAS	VISUAL	Bolhas coins (moedas) ao longo da peça fabricada com material cross linked	1 Matriz contaminada com óleo.	1.1	Uso mandatório de desmoldante à BASE DE ÁGUA.	
						1.2	Lavagem do molde com água e sabão.	
24 - VERIFICAÇÃO	MANUAL	TODAS AS PEÇAS PRODUZIDAS	MANUAL	INSERTO NÃO MONTA NO POSTIÇO	1 Rosca do inserto espanada	1.1	Substituir inserto, segregar o mesmo para passar macho manual	
						1.2	Passar cossinete no postiço, utilizar cossinete de acordo com rosca e diâmetro do postiço	
				105				