Rapport Nexus 2 pour le 10/06/2024

- Notes créées aujourd'hui (1):

- Créée le: 10/06/2024 13:05 - Operateur: FASILLEAU Sebastien

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 2 - Service: PROCESS - Poste: Bobineur - Élement: Bloc de Perf

- 01bi8014ce: vitesse de 450 -460 max car manque perf à vitesse élevée et rajout métrage car poids non conforme. Vu avec IPI et MYA



- Relèves créées ces dernières 24H (3):

- Créée le 10/06/2024 16:37
- Ligne: Nexus 2
- Audrey,

Durant les tests de sonorité cette nuit, Veuillez changer lame de perforation et contrelames (neuves). Vu RGI + MCA. Montrer par la même occasion à Ghais et Mickael. En effet au-delà de 480 m/mn nous n'avons plus de perf sur 70 cm côté TR. Maintenance au courant. Bien remonter l'info si cela se reproduit. Merci

- Créée le 11/06/2024 02:00
- Ligne: Nexus 2
- Changement lame et contre lame fait pendant l'arrêt.
- Créée le 11/06/2024 04:53
- Ligne: Nexus 2
- Arrêt des machines pour test sonomètre de 23h45 à 03h20



⊙ - Notes archivées aujourd'hui (1):

- Créée le: 10/06/2024 13:05 - Operateur: FASILLEAU Sebastien

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 2

- Service: PROCESS - Poste: Bobineur - Élement: Bloc de Perf

- 01bi8014ce: vitesse de 450 -460 max car manque perf à vitesse élevée et rajout métrage car poids non conforme. Vu avec IPI et MYA



• Notes en cours (22):

- Créée le: 08/06/2024 00:12 - Operateur: CHEVROT Audrey

- Site: DAVEZIEUX - Liane: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: Bloc de Perf

- Au delà de 505m/min manque de perf sur plus d'1m coté Tr malgré ajout de 1 tour et demi côté Tr et un demi tour côté Op c'est toujours pareil

- Créée le: 06/06/2024 00:01 - Operateur: CHEVROT Audrey

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: Bloc de Perf

- En début de faction, impossibilité de joguer ou de démarrer. Problème identique à la vidéo transmise vendredi 31 mai. Obliger d'éteindre l'armoire pour redémarrer.

- Créée le: 04/06/2024 08:45 - Operateur: YAVUZ Mehmet

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur

- Élement: Bloc de Collage

- La poigné pour jog est toujour pas arrivé Vue avec Inériace merci de ne pas l'utiliser

- Créée le: 01/06/2024 04:57 - Operateur: CHEVROT Audrey

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 2 - Service: PROCESS - Poste: Bobineur - Élement: DVE

- Obus HS posé devant la maintenance

- Créée le: 01/06/2024 03:22- Operateur: CHEVROT Audrey

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur

- Élement: Bloc de Collage

- Aru jog poignée

- Créée le: 01/06/2024 02:53- Operateur: CHEVROT Audrey

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur- Élement: Bloc de Perf

- Impossible de démarrer vidéo transmise à R.Gi, aux process et à la maintenance

- Créée le: 28/05/2024 01:22- Operateur: CHEVROT Audrey

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur- Élement: Bloc de Perf

- Courroie de passage papier en tête HS. Remise à la maintenance

- Créée le: 28/05/2024 00:42- Operateur: CHEVROT Audrey

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur- Élement: Bloc de Perf

- L'arrêt d'urgence du JOG pendant s'active sans motif apparent. Parfois très très dur à acquitter. Appel maintenance

- Créée le: 24/05/2024 03:11- Operateur: CHEVROT Audrey

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: SCIE

- T35S

Alarme driver à 2h30

- Créée le: 23/05/2024 20:29- Operateur: FORT Mickael

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: SCIE

- Courroie de la lame cassé

- Créée le: 22/05/2024 22:55- Operateur: CHEVROT Audrey

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: SCIE

- T35S

- Créée le: 22/05/2024 04:37- Operateur: CHEVROT Audrey

- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 2
- Service: PROCESS
- Poste: Bobineur
- Élement: DVI

- Intervention maintenance, remplacement d'un galet trop petit

- Créée le: 21/05/2024 03:10 - Operateur: CHEVROT Audrey

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur

- Élement: Bloc de Collage

- Un molleteur HS coté TR. Je l'ai déposé sur la servante. J'ai décalé les molleteurs pour combler le vide. Merci de le réparer et de le remettre en place.

- Créée le: 16/05/2024 20:37 - Operateur: OURLIN Laurent

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 2

- Service: PROCESS- Poste: Bobineur- Élement: Bloc de Perf

- Codeur entraînement chaîne mandrins a cassé vers 19h30..... j'ai appelé la maintenance, il réparé la pièce. Ci-joint les photos. Cordialement, le bobineur.

PS j'ai noté bloc perfs en élément car pas bobineuse?

- Créée le: 16/05/2024 11:37- Operateur: FASILLEAU Sebastien

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: DVE

- Galet support axe bobine mère côté transmission à changer. Vu avec NDE et RUI Brandao

- Créée le: 15/05/2024 21:48- Operateur: FORT Mickael

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: DVE

- Groupe hydraulique du dve ne fonctionne plus

- Créée le: 15/05/2024 08:25- Operateur: FASILLEAU Sebastien

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur- Élement: DVE

- Vérin maintenue avec collier

- Créée le: 15/05/2024 08:00- Operateur: FASILLEAU Sebastien

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur- Élement: DVE

- Vérin du balancier à changer. Vu avec le mécano.

- Créée le: 14/05/2024 00:44- Operateur: FORT Mickael

- Site: DAVEZIEUX

- Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: SCIE

- Filetage des clamps hs 6 sur 8

- Créée le: 14/05/2024 00:44- Operateur: FORT Mickael

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: SCIE

- Filetage des clamps hs 6 sur 8

- Créée le: 07/05/2024 08:45- Operateur: FORT Mickael

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: DVE

- Balancier mouvement brusque instable. Casse papier

- Créée le: 03/05/2024 21:56- Operateur: Thomas DUQUESNE

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE- Poste: Maintenance- Élement: DVE

- Tournée de la ligne => RAS vu avec opérateur. TDU/CGA