■ Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen	bev.gv.at	
Messunsicherheit nach GUM		
Ergänzende Materialien		
Relative Messunsicherheiten		
Michael Matus		
Wich later Watts Wien, 2022		
		1
■ Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen	bev.gv.at	

relative Unsicherheiten anzugeben.

• Das sind (nach GUM Annex J) Unsicherheiten bezogen auf den Wert den sie charakterisieren. Bezugswert ist hier x. $u_{\rm rel}(x) = \frac{u(x)}{x}$ • Wie alle relativen Werte haben sie die Dimension 1 und werden oft in %, % oder ppm angegeben.

Bundesamt
für Eich- und
Vermessungswesen

Grundlegendes

Bei der Angabe von relativen Werten ist grundsätzlich Vorsicht angebracht. Der
Bezugswert muss immer zweifelsfrei erkennbar sein

Eine gute und kurze Übersicht der Problematik bietet die

ÖNORM A 6405:2009

Prozent, Promille, Parts per Million, Punkt, Prozentpunkt

Relative Unsicherheiten – Definition

Oft ist es bequem oder ganz einfach üblich statt Unsicherheiten, so genannte

■ Bundesamt bevgvat für Eich- und Vermessungswesen	
Relative Unsicherheiten – Anwendungen	
In manchen Anwendungen durchaus sinnvoll: Verbrauchsmengenzähler (Elektrizität, Wasser, Gas, Wärme,).	
Die Unsicherheit der gemessenen Verbrauchsmenge ist in einen weiten Bereich zu ihr proportional konstante relative Unsicherheit	
Andere Beispiele: Längenmessungen über große Distanzen, Frequenzmessungen,	
chemische Analytik	
4	
■ Bundesamt becguat]
für Eich- und Vermessungswesen	
Relative Unsicherheiten – Anwendungen • Spezifikationen in diesen Anwendungen sind ebenfalls als relative Werte	·
angegeben:	
 Eichfehlergrenzen bei Verbrauchsmengenzähler z.B. ±1 % des angezeigten Wertes (ab einer unteren Grenze) 	
Toleranzen von nicht eichfähigen Messgeräten (z.B. Multimeter)	
 Verwendet man ausschließlich relative Werte [Abweichungen / Unsicherheiten / Grenzwerte] wird die Bewertung sehr einfach. 	
5	
■ Bundesamt für Eich- und]
Vermessungswesen	
Relative Unsicherheiten – Anwendungen Chemische Analytik – Beispiele von Modellgleichungen aus dem	
EURACHEM / CITAC Guide CG 4:	
$c_{N_{6}OH} = \frac{1000 \cdot m_{KHP} \cdot P_{KHP}}{M_{KHP} \cdot V_{T}} $ [mol l ⁻¹]	
$r = \frac{c_0 \cdot V_L}{a_V} \cdot d \cdot f_{acid} \cdot f_{time} \cdot f_{temp}$ $P_{op} = F_{hom} \cdot \frac{I_{op} \cdot c_{ref} \cdot V_{op}}{I_{ref} \cdot Rec \cdot m_{sample}} \qquad [\text{mg kg}^{-1}]$	
a_V $P_{op} = F_{hom} - \frac{I_{op} \cdot c_{ref} \cdot V_{op}}{I_{op} \cdot c_{ref} \cdot V_{op}} \qquad [\text{mg kg}^{-1}]$	
- op - nom I _{ref} · Rec · m _{sample}	

■ Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen	bev.gv.at
Relative Unsicherheiten – Anwendungen	
 Chemische Analytik – Modellgleichungen sind sehr oft Produkte und Quotienten der Eingangsgrößen 	
$y = \frac{x_1 x_2 x_3}{x_4 x_5}$	
$u_{\rm rel}(\mathbf{y}) = \sqrt{u_{\rm rel}^2(x_1) + u_{\rm rel}^2(x_2) + u_{\rm rel}^2(x_3) + u_{\rm rel}^2(x_4) + u_{\rm rel}^2(x_5)}$	
	7

ji i	Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen	bev.gv.at
	Relative Unsicherheiten – Gefahren	
	 In den vielen Fällen kann die Anwendung relativer Unsicherheiten zu Missverständnissen führen. 	
	Unsicherheiten von Messabweichungen (können sehr klein und auch 0 werden)	
	Unsicherheiten von Temperaturwerten (Kelvin / Celsius)	
	 Generell suggeriert die Verwendung relativer Unsicherheiten diese seien über einen größeren Bereich konstant (was selten zutrifft) 	
		8

Bundesamt
für Eich- und
Vermessungswesen

Relative Unsicherheiten – Gefahren

Gefahr: Der Bezugswert ist nicht eindeutig angegeben. Der Bezugswert kann x (z.B. Abweichung), Nominalwert, Istwert, Endwert, Toleranzwert, ..., sein. Laut GUM ist aber immer explizit der Messwert gemeint.

Besonders verwirrend: Der Messwert ist bereits seibst ein Relativwert! Damit wird die (absolute) Messunsicherheit bereits ein Relativwert. Eine relative Messunsicherheit hat dann als Bezugswert bereits einen Relativwert!

Leider nicht akademisch: Photometrie, Radioaktivität, Chemie, ...

■ Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen	bev.gv.at			
Rechnen mit relativen Unsicherheiten				
 Die sicherste Methode ist die Umwandlung relativer Messunsicherheiten in absolute: 				
$u(x) = x \cdot u_{rel}(x)$				
 Mit diesen kann man nun den herkömmlichen Formalismus anwenden. Die Ergebnisunsicherheit kann anschließend, wenn notwendig, in eine relative Unsicherheit umgerechnet werden. 				
Brauchbare Computer-Programme führen das automatisch im Hintergrund aus.				
Aber nur wenn sie "wissen" was der Bezugswert ist!	10			
■ Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen	bev.gv.at			
Zusammenfassung				
Gleicher Informationsgehalt				
Undefiniert wenn Messwert = 0				
Sinnvoll wenn ± konstant über weiten Bereich (Zähler)				
Bei Berechnungen vorher in absolute Unsicherheiten umwandeln				
Möglichst vermeiden!				
	11			