Arbeitsauftrag Linienwartung

Luftfahrzeug	ATR 72-600, D-ANKE	**Werknummer**	MSN 1418
Betreiber	Bergland Regional Airways	**Station**	Salzach-Mitte (EDXS)
Flugstunden	18.462:35 FH	**Landungen**	21.907 Zyklen
Check-Art	Weekly Check + Beanstandungen	**Datum**	22.10.2026, 21:30–05:15 Uhr

Hinweise zur Durchführung

Alle Arbeiten sind gemäß dem gültigen Wartungshandbuch des Herstellers und den Verfahren des Instandhaltungsbetriebs durchzuführen. Jede Arbeitskarte ist vom ausführenden Mechaniker abzuzeichnen; Arbeiten mit Doppelkontrolle erfordern zusätzlich die Unterschrift eines freigabeberechtigten Prüfers.

Arbeitskarten

Nr.	ATA	Beschreibung der Arbeit	Referenz	Std.	Status
ATA 05 – Zeitlich begrenzte Inspektionen					
01	05-20	Wöchentliche Sichtprüfung Außenhaut und Rumpfunterseite	AMM 05-21-00	1,5	erledigt
02	05-20	Sichtprüfung Fahrwerksschächte auf Leckagen	AMM 05-21-00	0,8	erledigt
ATA 12 – Wartungsdienste					
03	12-12	Hydraulikflüssigkeit System Blau prüfen und auffüllen	AMM 12-12-29	0,4	erledigt
04	12-13	Ölstand Triebwerk 1 und 2 prüfen	AMM 12-13-79	0,5	erledigt
05	12-14	Reifendruck Hauptfahrwerk messen und korrigieren	AMM 12-14-32	0,6	erledigt
06	12-14	Bugradreifendruck messen	AMM 12-14-32	0,2	erledigt
07	12-21	Toilettensystem warten und desinfizieren	AMM 12-17-38	0,7	erledigt
ATA 21 – Klimaanlage					
08	21-51	Beanstandung: Kabinentemperatur schwankt im Reiseflug	TLB 0418/22	2,0	erledigt
09	21-51	Temperatursensor Mischkammer ersetzen	AMM 21-61-15	1,2	erledigt
ATA 25 – Ausrüstung und Einrichtung					
10	25-21	Sitz 7C: Rückenlehnenverstellung defekt	TLB 0418/23	0,9	erledigt
11	25-62	Notrutsche hintere Tür: Druckanzeige prüfen	AMM 25-62-00	0,3	erledigt
12	25-61	Erste-Hilfe-Kasten auf Vollständigkeit prüfen	AMM 25-61-00	0,2	erledigt
ATA 30 – Eis- und Regenschutz					
13	30-11	Enteisungsmanschetten Tragflächen auf Beschädigung prüfen	AMM 30-11-00	0,6	erledigt
14	30-42	Scheibenheizung Cockpit Funktionstest	AMM 30-42-00	0,3	erledigt
ATA 32 – Fahrwerk					
15	32-42	Bremsverschleißanzeiger Hauptfahrwerk prüfen	AMM 32-42-27	0,6	erledigt
16	32-42	Bremse Position 3 wegen Verschleiß ersetzen	AMM 32-42-41	3,5	erledigt
17	32-11	Schmierung Hauptfahrwerk gemäß Schmierplan	AMM 12-22-32	1,4	erledigt
18	32-51	Bugradlenkung auf Spiel prüfen	AMM 32-51-00	0,5	zurückgestellt
ATA 33 – Beleuchtung					
19	33-41	Positionslicht links ausgefallen, Lampe ersetzen	TLB 0418/24	0,4	erledigt
20	33-44	Antikollisionslicht Funktionstest	AMM 33-44-00	0,2	erledigt
ATA 34 – Navigation					
21	34-11	Pitotrohre und statische Öffnungen auf Verschmutzung prüfen	AMM 34-11-00	0,5	erledigt
22	34-43	Wetterradar: Fehlermeldung WXR FAULT analysieren	TLB 0418/25	1,8	offen
ATA 52 – Türen					

Nr.	ATA	Beschreibung der Arbeit	Referenz	Std.	Status
23	52-10	Passagiertür: Dichtung und Verriegelung prüfen	AMM 52-10-00	0,5	erledigt
24	52-30	Frachttür: Warnanzeige CARGO DOOR leuchtet zeitweise	TLB 0418/26	1,1	erledigt
ATA 61 – Propeller					
25	61-10	Propellerblätter auf Steinschlag und Erosion prüfen	AMM 61-10-00	0,8	erledigt
26	61-22	Enteisungsmanschetten Propeller 2 prüfen	AMM 61-22-00	0,5	erledigt
ATA 72 – Triebwerk					
27	72-00	Boroskopie Brennkammer Triebwerk 2 (Folgeprüfung)	SB 72-0418	3,0	erledigt
28	72-00	Lufteinlauf und Fremdkörperschutz prüfen	AMM 72-00-00	0,4	erledigt
		Summe Arbeitsstunden		25,4	

Befunde und zurückgestellte Arbeiten

– Karte 18: Bugradlenkung zeigt Spiel im Toleranzbereich; Nachprüfung beim nächsten Weekly Check (MEL nicht betroffen).
– Karte 22: Wetterradar-Fehler nicht reproduzierbar; Eintrag als offene Beanstandung nach MEL 34-41-01, Kategorie C.
– Karte 16: Ausgebaute Bremse mit Begleitschein an das Komponentenlager übergeben.

Die zurückgestellte Beanstandung zum Wetterradar ist innerhalb von zehn Kalendertagen zu beheben.

Hiermit wird bescheinigt, dass die oben aufgeführten Arbeiten, soweit nicht anders vermerkt, gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt wurden und das Luftfahrzeug für den Betrieb freigegeben ist.

Freigabeberechtigter Prüfer: J. Hofstätter, Lizenz B1/B2 Nr. DE.66.4418 · Datum: 23.10.2026, 05:20 Uhr