Relatório de Vistoria Técnica Predial

Cliente Condomínio Residencial Jardim das Paineiras
Endereço Rua das Paineiras, 455, Campinas/SP
Data da vistoria 14/10/2026
Responsável técnico Eng.ª Civil Fernanda Rocha Lima

1. Objetivo

Este relatório apresenta o resultado da vistoria técnica realizada nas áreas comuns do condomínio, a pedido do síndico. O objetivo é avaliar o estado de conservação da edificação e indicar as intervenções necessárias, em ordem de prioridade.

2. Metodologia

A vistoria foi visual e não destrutiva, complementada por ensaios simples de campo. Foram utilizados os seguintes recursos:

a) inspeção das fachadas com drone e percussão em pontos acessíveis por balancim;
b) medição de umidade com higrômetro de contato nas paredes do subsolo;
c) registro fotográfico de todas as anomalias, numerado conforme a tabela da seção 3;
d) entrevista com o zelador sobre o histórico de manutenção.

3. Constatações

Foram identificadas seis anomalias nas áreas comuns, das quais duas foram classificadas como de risco crítico. As anomalias críticas envolvem risco à segurança dos usuários e exigem providências imediatas. As demais decorrem principalmente da falta de manutenção preventiva nos últimos cinco anos. A classificação segue a norma técnica brasileira de inspeção predial.

Distribuição por grau de risco

Grau de risco	Itens
Crítico	2
Médio	3
Mínimo	1
Total	**6**

Tabela 1 – Anomalias constatadas

Item	Local	Anomalia	Grau de risco	Prazo
1	Fachada norte, 8º ao 12º pavimento	Desplacamento de pastilhas cerâmicas com risco de queda	**Crítico**	Imediato
2	Cobertura, casa de máquinas	Infiltração pela laje e corrosão de armaduras	**Crítico**	30 dias
3	Subsolo, garagem G2	Fissuras em vigas de transição	Médio	90 dias
4	Áreas comuns do térreo	Iluminação de emergência inoperante em dois pontos	Médio	30 dias
5	Reservatório superior	Tampa de inspeção sem vedação	Médio	60 dias
6	Playground	Desgaste do piso emborrachado	Mínimo	180 dias

3.1 Fachadas

O revestimento cerâmico da fachada norte apresenta som cavo em cerca de 18% da área ensaiada. Em três pontos as pastilhas já se desprenderam, e há fragmentos acumulados na marquise do acesso principal.

3.2 Cobertura e subsolo

A laje da casa de máquinas apresenta manchas de umidade e armaduras expostas com corrosão avançada. No subsolo, as fissuras das vigas de transição têm abertura inferior a 0,3 mm e não mostraram evolução nas últimas medições do zelador.

4. Recomendações

- Isolar imediatamente a faixa de calçada sob a fachada norte e instalar bandeja de proteção.
- Contratar projeto de recuperação da fachada, incluindo:
  - mapeamento completo por percussão em todos os pavimentos;
  - especificação de argamassa colante adequada à exposição solar.
- Impermeabilizar a laje da casa de máquinas e tratar as armaduras corroídas.
- Instalar selos de monitoramento nas fissuras do subsolo e repetir a medição em 90 dias.

5. Conclusão

A edificação apresenta condições regulares de conservação, com duas anomalias críticas que exigem ação imediata. Recomenda-se que o condomínio aprove em assembleia um plano de manutenção para os próximos três anos. Uma nova vistoria deve ser realizada após a conclusão das obras da fachada.

Eng.ª Civil Fernanda Rocha Lima
Responsável técnica