



# INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

**ASSUNTO:** Chicote da Bolsa do Air bag Lateral do Banco do Motorista – Adição de cinta plástica (DTC B0020)

**IT-002GB-22**

**26 de agosto de 2022**

## ESTE BOLETIM CANCELA E SUBSTITUI A IT-002GA-22 MOTIVO: CORREÇÃO DO VIN DA TRACKER

| Fabricante | Modelo           | Ano / Modelo |      | VIN   |          | RPO   | Descrição                        |
|------------|------------------|--------------|------|-------|----------|-------|----------------------------------|
|            |                  | De           | Até  | De    | Até      |       |                                  |
| Chevrolet  | Onix e Onix Plus | 2020         | 2023 | ----- | PG134048 | Todos | Informação do sistema de air bag |
| Chevrolet  | Tracker          | 2021         | 2023 | ----- | PB163207 | Todos | Informação do sistema de air bag |

|                 |                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condição</b> | Eventualmente alguns veículos podem apresentar a mensagem de “Falha do sistema do air bag” com o DTC B0020. |
| <b>Correção</b> | Adicionar cinta plástica no chicote do conector da bolsa do air bag do banco do motorista.                  |

### PEÇAS E/OU PRODUTOS NECESSÁRIOS

| Quantidade | Lote  | Nome da peça   | PN antigo | PN novo        |
|------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| 01         | ----- | Cinta plástica | -----     | 93.268.896 (*) |

(\*) Cada embalagem contém 20 cintas plásticas. Portanto, cada embalagem atende 20 veículos. O preço da peça está incluso no tempo de mão de obra.

### FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

Conforme Manual de Serviço.

### INFORMAÇÃO DE GARANTIA

| Código de Operação | Descrição                                                                             | Tempo Base | Tipo de Transação | Tempo Adicional |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|
| 6485008            | Adição da cinta plástica no chicote do air bag da bolsa lateral do banco do motorista | 0,7h (*)   | ZREG              | N/A             |

(\*) **Importante:** o tempo base já contempla o custo da cinta plástica.

### DISTRIBUIÇÃO / REGIÃO ENVOLVIDA

Brasil.

## Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos (“FAÇA VOCÊ MESMO”) e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

# INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

**ASSUNTO:** Chicote da Bolsa do Air bag Lateral do Banco do Motorista – Adição de cinta plástica (DTC B0020)

## PROCEDIMENTO DE SERVIÇO



### Desconecte

O cabo negativo da bateria e aguarde 5 minutos.



### Importante

Os veículos que eventualmente apresentarem a mensagem no painel e o DTC citado, continuam com o sistema de air bag funcionando normalmente.

**Nota:** não esqueça de desconectar os conectores embaixo do banco do motorista.



### Desinstale

A capa e a almofada do encosto do banco do motorista, seguindo o procedimento do Manual de Serviço: 2021 Chevrolet VEÍCULO | Manual de Manutenção do VEÍCULO | Bancos | Hardware, acabamento e estofamento do banco | Instruções de reparo | Substituição da almofada e da capa do encosto do banco dianteiro | ID do documento para Onix/Onix Plus: 5185838 | ID do documento para Tracker: 5313697.



### Localize

A região da estrutura lateral por onde passa o chicote da bolsa do air bag.

O comprimento do chicote, próximo a conexão da bolsa do air bag, pode ter uma pequena variação entre os veículos. Se necessário, ajuste o chicote para ficar mais próximo a estrutura do encosto do banco de modo que não tensione o chicote entre estrutura e conector da bolsa, assim evita-se danos no próprio chicote e eventual mau contato nas conexões dos terminais do conector.

## Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

## INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

**ASSUNTO:** Chicote da Bolsa do Air bag Lateral do Banco do Motorista – Adição de cinta plástica (DTC B0020)



**Instale**

A cinta plástica de forma a fixar o chicote para que não tenha folga ou movimento.



## Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

# INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

**ASSUNTO:** Chicote da Bolsa do Air bag Lateral do Banco do Motorista – Adição de cinta plástica (DTC B0020)



## ↔ Instale

A capa e a almofada do encosto do banco do motorista, seguindo o procedimento do Manual de Serviço: 2021 Chevrolet VEÍCULO | Manual de Manutenção do VEÍCULO | Bancos | Hardware, acabamento e estofamento do banco | Instruções de reparo | Substituição da almofada e da capa do encosto do banco dianteiro | ID do documento para Onix/Onix Plus: 5185838 | ID do documento para Tracker: 5313697.

## ↔ Conecte

O cabo negativo da bateria, apague eventuais DTCs e realize o aprendizado dos vidros.

## PROCEDIMENTO DE GARANTIA

As instruções contidas neste Boletim deverão ser aplicadas nos veículos Onix e Onix Plus modelos 2020 a 2023 e Tracker modelos 2021 a 2023 que apresentarem a reclamação de luz do air bag acesa com o DTC B0020. O processamento da cobrança do procedimento deste boletim no sistema Global de Garantia deverá ser executado de imediato.

Os casos cobrados em desacordo com as respectivas instruções serão passíveis de estorno de crédito.

FIM

JG/DC

## Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.