

# INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO



ASSUNTO: Transmissão Automática – Vibração e/ou Trepidação sem DTC

IT-025GA-22

10 de agosto de 2022

**ESTE BOLETIM CANCELA E SUBSTITUI O BOLETIM IT-025G-22.  
MOTIVO: ATUALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE GARANTIA.**

| Fabricante | Modelo            | Ano / Modelo |      | VIN      |          | RPO | Descrição                    |
|------------|-------------------|--------------|------|----------|----------|-----|------------------------------|
|            |                   | De           | Até  | De       | Até      |     |                              |
| Chevrolet  | S10 e Trailblazer | 2018         | 2022 | JC400012 | NC441702 | LWN | Transmissão automática - MYB |

|          |                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condição | Reclamação de vibração e/ou trepidação na transmissão automática sem registro de código de falha (DTC) relacionado a transmissão. |
| Correção | Substituição do filtro, fluido da transmissão automática e/ou conversor de torque de acordo com o procedimento de serviço.        |

## PEÇAS E/OU PRODUTOS NECESSÁRIOS

| Quantidade por veículo | Nome da peça                               | Número da peça (PN) |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 19*                    | Fluido transmissão automática Dexron VI    | 98.550.134          |
| 1**                    | Conversor de torque                        | 24.275.605          |
| 1                      | Filtro do fluido da transmissão automática | 24.236.933          |

\*Conforme a necessidade de acordo com o procedimento realizado.

\*\*Se necessário conforme o procedimento realizado.

## FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- Conforme Manual de Serviços.

## INFORMAÇÃO DE GARANTIA

| Código de Operação | Descrição                                                 | Tempo Base | Tipo de Transação | Tempo Adicional |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|
| 8481018*           | Substituição do filtro e fluido da transmissão automática | 1,8h       | ZREG              | -               |
| 8464810            | Substituição do conversor de torque                       | 3,7h       | ZREG              | 0,5h            |

\*código de mão de obra específico para esse boletim.

## Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei.

Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

# INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO



ASSUNTO: Transmissão Automática – Vibração e/ou Trepidação sem DTC

DISTRIBUIÇÃO / REGIÃO ENVOLVIDA

Brasil

## PROCEDIMENTO DE SERVIÇO

- O PROCEDIMENTO DE SERVIÇO FOI REVISADO NÃO SENDO MAIS NECESSÁRIO O ENVIO DE PRÉ AUTORIZAÇÃO DE REPARO (PAR) EXCLUSIVAMENTE PARA A SUBSTITUIÇÃO DO FLUIDO E FILTRO DO ÓLEO DA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA.
- PARA A SUBSTITUIÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE CONTINUA A NECESSIDADE DO O ENVIO DA PAR.
- REFORÇAMOS QUE AS ORIENTAÇÕES DO MANUAL DO PROPRIETÁRIO DEVEM SER SEGUIDAS E QUE O FLUIDO DA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA FAZ PARTE DO PLANO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO. DESSA FORMA, O PROCEDIMENTO ABAIXO SOMENTE DEVE SER REALIZADO EM SITUAÇÕES DE VIBRAÇÃO E/OU TREPIDAÇÃO DA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA SEM ALGUM CÓDIGO DE FALHA (DTC) REGISTRADO.
- ESSE BOLETIM NÃO COMPLEMENTA OU DÁ AVAL PARA SUBSTITUIÇÃO DO FLUIDO DA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA EM VEÍCULOS DURANTE O PROCESSO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO. O PROCEDIMENTO DESTES BOLETIM SOMENTE SERÁ COBERTO EM GARANTIA SE A RECLAMAÇÃO OCORRER FORA DAS QUILOMETRAGENS PREVISTAS NO PLANO DE MANUTENÇÃO (MESMA REGRA DAS QUILOMETRAGENS DAS REVISÕES, A CADA 80000km +/- 1000km). CASO OCORRA RECLAMAÇÃO ENTRE OS MOMENTOS PREVISTOS DE TROCA DE FLUIDO DA TRANSMISSÃO, É MANDATÓRIO A COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL DO SERVIÇO REALIZADO ANTERIORMENTE.



### Importante

- Esse boletim não aborda condição de vibração e/ou trepidação com algum código de falha (DTC) registrado;
- Verifique e corrija qualquer código de falha (DTC) que estiver registrado no módulo de controle da transmissão (TCM).

Efetue um teste de rodagem com o veículo para identificar em qual situação ocorre a vibração ou trepidação. Esse teste é de extrema importância e deve ser feito em conjunto com a ferramenta de diagnóstico GDS2 e tem como objetivo identificar exatamente o que está ocorrendo no veículo e se algum código de falha (DTC) é registrado.

A situação de trepidação ou vibração pode ocorrer basicamente por duas situações:

- Fluido da transmissão automática degradado;
- Embreagem do conversor de torque.

Confirme de acordo com a quilometragem do veículo se o fluido foi substituído e quando foi substituído. Essa informação auxiliará no diagnóstico e como proceder.

## Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei.

Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

# INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO



ASSUNTO: Transmissão Automática – Vibração e/ou Trepidação sem DTC



## Efetue

1. Extrair um VCAP do veículo;
2. Remova o cárter da transmissão e verifique o ímã interno para confirmar se temos impurezas ou fragmentos metálicos (verifique as fotos de referências nesse procedimento);
3. Caso o ímã apresente material metálico (Foto 1): remova a transmissão e efetue a substituição do conversor de torque, limpeza do ímã, substituição do filtro e fluido da transmissão automática;
4. Caso o ímã apresente material conforme a foto 2, efetue os próximos passos;
5. Limpe o ímã;
6. Efetue a substituição do fluido da transmissão automática conforme o ID 3216645 (6,3 litros de fluido);
7. Efetue um teste de rodagem com o veículo (30km);
8. Remova o cárter da transmissão e substitua novamente o fluido da transmissão automática conforme o ID 3216645; (6,3 litros de fluido). Nesta etapa também substitua o filtro de fluido da transmissão automática;
9. Caso ainda apresente vibração e/ou trepidação, EXTRAIA UM NOVO VCAP do veículo e crie uma PAR com o código de mão de obra para 8464810 (obrigatório o envio dos dois VCAPs junto com a PAR), AGUARDE A APROVAÇÃO DA PAR. APÓS A APROVAÇÃO remova a transmissão automática e efetue a substituição do conversor de torque;
10. Abasteça a transmissão com o fluido para completar o nível de acordo com a necessidade (4,3 litros).



## Importante

- Somente para esse procedimento, DEVE SER UTILIZADO o fluido de transmissão automática Dexron VI com número de peça 98550134 de acordo com as informações abaixo encontradas na parte traseira da embalagem:



- A remoção do fluido da transmissão automática obrigatoriamente deve ser realizada com o processo de remoção do cárter da transmissão (etapa #6 e #8);
- O volume de fluido removido de uma transmissão automática através do cárter é em torno de 6,3 litros;
- Um volume de fluido antigo ficará dentro do conversor de torque (em torno de 4,3litros);
- A segunda substituição é para garantir que o fluido foi renovado em sua totalidade;
- Esse procedimento é para os casos em que a Concessionária não possui o equipamento para substituição de fluido da transmissão automática. Caso possua o equipamento o mesmo poderá ser utilizado, mas a inspeção do ímã deverá ser realizada.

## Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

# INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO



## ASSUNTO: Transmissão Automática – Vibração e/ou Trepidação sem DTC

Fotos para referência:

Imã com presença de material metálico.



Foto 1

Imã em condição normal de uso.



Foto 2

Informações adicionais e referências para o GSI:

Tabela de volumes (ID 2680217):

### Capacidades aproximadas do fluido

| Aplicação                                                                 | Especificação |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                           | Métrico       | Inglês       |
| Remoção do cárter e substituição do filtro - capacidade aproximada (6L50) | 6,3 litros    | 6,7 quartos  |
| Revisão geral - capacidade aproximada (6L50)                              | 9,3 litros    | 9,8 quartos  |
| Sistema de transferência completo - capacidade (6L50)                     | 10,6 litros   | 11,2 quartos |

Procedimento de substituição de fluido da transmissão automática: ID 3216645

Procedimento de abastecimento de fluido da transmissão automática: ID 5024029

Procedimento de substituição do filtro do fluido da transmissão automática: 3216645

Procedimento para inspeção do nível de fluido da transmissão automática: ID 5020600

Procedimento de substituição do conversor de torque da transmissão automática: ID 5424370

## Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei.

Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

# INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO



## ASSUNTO: Transmissão Automática – Vibração e/ou Trepidação sem DTC

### PROCEDIMENTO DE GARANTIA

As instruções contidas neste Boletim devem ser aplicadas nos veículos S10 e Trailblazer que apresentarem a condição de vibração e/ou trepidação da transmissão automática sem a presença de DTC. O processamento da cobrança do procedimento deste boletim no sistema Global de Garantia deverá ser processado imediatamente após execução do serviço.

Os casos cobrados em desacordo com as respectivas instruções serão passíveis de estorno de crédito.

O procedimento deste boletim será coberto em garantia apenas para os veículos dentro do período de garantia e requer aprovação prévia da GM via PAR para sua aplicação conforme o procedimento de serviço.

Itens que devem constar na PAR:

- O código de operação correspondente ao procedimento que será realizado;
- A reclamação detalhada do cliente;
- Foto do imã;
- Captura ampla dos dados (Vcap) inicial do veículo conforme o Procedimento de serviço.

[Aguarde a aprovação da PAR para seguir com o reparo.](#)

Conforme manual do proprietário na seção de “Serviços e manutenção” o fluido da transmissão automática deve ser substituído a cada 80.000km em condições severas de uso. Essa substituição faz parte do plano de manutenção do veículo e a substituição desse fluido e demais peças em consequência não serão cobertas em garantia.

### IMPORTANTE

Lembramos que o processamento da transação no sistema Global de Garantia (GWM), deverá ser realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data de encerramento da O.S., conforme CDS-048/13.

FIM

VCC/RPF/VF/MM/DC/BG

## Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos (“FAÇA VOCÊ MESMO”) e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei.

Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.