

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ALCALDÍA DE CARACAS INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL (IPC)

Providencia IPC N° 019/09 | Gaceta Oficial N° 39.272

EXPEDIENTE TÉCNICO JURÍDICO DE CONSERVACIÓN PATRIMONIAL

Edificio ENKA - Categoría "Lo Construido" (Registro N° 734)

INFORME TÉCNICO Y DE INGENIERÍA CIVIL: EDIFICIO ENKA

Estatus de Habitabilidad: Tarjeta Verde (Condicionada) | **Catalizador:** Sismo 24/06/2026

Fase I: Conservación Técnica de la Azotea

Estatus: COMPLETADO

Alcance: Rehabilitación integral de 13 metros lineales de muro perimetral parapetado (1,42 m de altura, 18.46 m² por cara) y vaciado de 4 columnas de concreto de amarre (sección de 0.20 m).

Criterio Técnico: Uso estricto de mampostería ligera con 250 bloques de arcilla para evitar sobrecargas muertas sobre la losa preexistente. Se ejecutó un acabado inferior en "media caña" (bisel) en el encuentro muro-losa, garantizando la hermeticidad del manto asfáltico y resguardando los apartamentos de los pisos superiores.

Logística Financiera: Ejecución mediante fondos de autogestión comunitaria (mano de obra a cargo de Gregory Rodríguez por un costo de \$500 USD), demostrando el cumplimiento fehaciente de la obligación colectiva del Art. 762 del Código Civil.

Fase II: Intervención de Columnas y Áreas Comunes Críticas

Estatus: EN PROGRESO

Intervención Estructural: Remoción de concreto degradado por carbonatación en columnas cortas de la azotea. Limpieza mecánica exhaustiva e introducción de tratamiento anticorrosivo (*Sika Rust-X*) en el acero de refuerzo expuesto a la intemperie. Restitución geométrica con mortero de alta resistencia (*Sika Grout*).

Mitigación de Riesgos: Plan de remoción controlada de frisos soplados en pasillos internos y respiraderos (con énfasis en el primer piso) para mitigar riesgos de desprendimiento sobre niños y adultos mayores con movilidad reducida.

Sanearmiento: Retiro de escombros acopiados unilateralmente en la losa superior para evitar sobrecargas dinámicas y retención de humedad (enriquecimiento sin causa de cargas).

Fase III: Restauración de Fachadas Principales

Estatus: GESTIÓN INSTITUCIONAL PENDIENTE

Alcance: Remoción técnica de frisos soplados y restauración estética/estructural preventiva de los dos frentes visibles hacia la vía pública: Avenida Fermín Toro y Avenida Rafael Seijas

Restricción de Conservación: Prohibición absoluta de alterar la volumetría, herrerías originales, rejas o elementos ornamentales de la modernidad sin la validación previa del Comité de Co-Custodia y la autorización formal escrita del IPC (G.O. N° 39.272).