## Определение диаметра шкива



Исходными данными для оп-

- мент, номинальная скорость вращения и скорость холостого хода двигателя.

Передаточное число равно  $j = d_2/d_1 = \omega_1/\omega_2$ .

Уравнение линеаризованной механической характеристики двигателя имеет вид:

$$\omega_1 = \omega_0 - M_1/h \,, \tag{1}$$

где  $h = M_N/(\omega_0 - \omega_N) = M_N/(s_N \omega_0)$  – жёсткость характеристики.

Из закона сохранения энергии следует:

$$\omega_1 M_1 = \frac{\omega_2 M_2}{\eta} = \frac{\omega_1 M_2}{jh} \Rightarrow M_1 = \frac{M_2}{j\eta}; M_2 = M_1'',$$
 (2)

Разделим уравнение (1) на j и с учётом (2) получим

$$\frac{\omega_1}{j} = \frac{\omega_0}{j} - \frac{M_1}{jh} \quad \Leftrightarrow \quad \omega_2 = \frac{\omega_0}{j} - \frac{M_2}{j^2 \eta h} \tag{3}$$

Уравнение (3) является механической характеристикой двигателя приведённой ко второму валу передачи

$$\omega_1'' = \omega_0'' - M_1''/h''$$

где 
$$\omega_1'' = \omega_2$$
;  $\omega_0'' = \omega_0 / j$ ;  $M_1'' = M_2$ ;  $h'' = j^2 \eta h$ .

Таким образом, при изменении передаточного числа изменяются скорость холостого хода и жёсткость приведённой механической характеристи-

По известным значениям  $M_2$ ;  $\omega_2$  из уравнения (3) можно найти передаточное число, обеспечивающее прохождение характеристики через заданную точку A и соответствующий диаметр шкива  $d_1$ 

$$j^{2} - \frac{\omega_{0}}{\omega_{2}} j + \frac{M_{2}}{\omega_{2} \eta h} = 0$$

$$\downarrow \downarrow$$

$$j = \frac{\omega_{0}}{2\omega_{2}} \left( 1 \pm \sqrt{1 - \frac{4M_{2}\omega_{2}}{\eta h \omega_{0}^{2}}} \right)$$

$$d_{1} = d_{2} / j$$

$$(4)$$