

به نام خدا

پروژهی درس **کنترل کیفیت**

نام استاد: دكتر مجيد رفيعي

نام دانشجو:مهرداد مردی

شماره دانشجویی: ۹۶۱۰۴۵۶۸

گروه ۳

زمستان ۹۹

فهرست

٣	مقدمه
	سوال ۱
	الف
	ب
11	7
	ه
١٦	ز
19	سوال ۲
19	الف
۲۲	ب
۲٤	
۲٦	7
Y 9	

مقدمه

در این نوشتار به توضیح ۲ سوال مربوط به گروه ۳ پروژهی درس کنترل کیفیت پرداختهام؛ نتایج، همگی با استفاده از نرم افزار مینیتب به دست آمدهاست که در کنار این نوشتار، قرار داده شده و ارسال شده است، همچنین از زحمات دستیار پروژهی درس، جناب آقای باخدا تشکر مینمایم.

سوال ١ الف

ابتدا دادههای مربوطه را در نرم افزار مینیتب وارد میکنیم(از آنجا که در قسمت ج، زیرگروه منطقی بودن با اندازه نمونه ۴ مطرح شد، در الف وب دادهها را به صورت انفرادی و بدون زیرگروه(زیرگروه با سایز ۱) در نظر گرفتیم، در واقع انگار اینها تعدادی داده هستند که میخواهیم تصادفی بودنشان را آزمایش کنیم و توزیعشان را بفهمیم، البته در صورتی که مانند قسمت ج، آن ها را به صورت زیرگروه نیز در نظر بگیریم، در نهایت نتایج الف و ب، تغییری نخواهد کرد)

+	C1	C2
1	18.62398	
2	19.13936	
3	22.55143	
4	19.65772	
5	9.60252	
6	8.78471	
7	18.99776	
8	4.48599	
9	8.23726	
10	18.95312	
11	15.15553	
12	6.01410	
13	14.26964	
14	14.61870	
15	17.12452	
16	3.89793	
17	18.08068	
18	20.49826	
19	2.46451	
20	13.83895	
21	21.69445	
22	4.80958	
23	0.00123	
24	4.11462	
25	14.62583	

سپس از قسمت

Stat>quality tools>individual distribution and identification

دادهها را وارد کرده و نتیجه زیر حاصل میشود:

Goodness of Fit Test

Distribution	AD	P	LRT P
Normal	2.093	<0.005	
Box-Cox Transformation	2.093	< 0.005	
Lognormal	8.805	< 0.005	
3-Parameter Lognormal	2.142	*	0.000
Exponential	8.740	<0.003	
2-Parameter Exponential	8.926	<0.010	1.000
2-1 arameter exponential	0.920	\0.010	1.000
Weibull	3.247	<0.010	
3-Parameter Weibull	1.976	< 0.005	0.000
Smallest Extreme Value	1.848	<0.010	
Largest Extreme Value	2.652	<0.010	
Gamma	4.442	< 0.005	
3-Parameter Gamma	2.660	*	0.000
Logistic	2.167	< 0.005	
Loglogistic	4.335	< 0.005	
3-Parameter Loglogistic	2.177	*	0.000
Johnson Transformation	0.324	0.520	

میدانیم بهترین توزیع، دارای بیشترین P و کمترین AD است، همچنین دو تبدیل باکس کاکس و جانسون را در نظر نمیگیریم، بنابراین بهترین توزیع smallest extreme values میباشد.

_

ابتدا دادهها را به صورت یک ستونه و بدون در نظر گرفتن زیرگروههای منطقی وارد می کنیم.


در تصویر زیر بخشی از این ۱۰۰ داده که وارد شده است را مشاهده میکنید.

+	C1	C2
1	18.62398	
2	19.13936	
3	22.55143	
4	19.65772	
5	9.60252	
6	8.78471	
7	18.99776	
8	4.48599	
9	8.23726	
10	18.95312	
11	15.15553	
12	6.01410	
13	14.26964	
14	14.61870	
15	17.12452	
16	3.89793	
17	18.08068	
18	20.49826	
19	2.46451	
20	13.83895	
21	21.69445	
22	4.80958	
23	0.00123	
24	4.11462	
25	14.62583	

سپس، برای بررسی تصادفی بودن دادهها از همان قسمت،

Stat>quality tools>run chart


را انتخاب نموده و خروجی زیر حاصل می گردد:




اگر سطح معناداری را ۰.۰۵ در نظر بگیریم، همانطور که میبینید چهار p_value مربوطه بزرگتر از ۵۰۰۵ هستند و به همین دلیل تصادفی بودن دادهها را نمی توانیم رد کنیم و میپذیریم.

<u>ج</u>

برای این سوال، از قسمت زیر نمودار مورد نظر را انتخاب می کنیم:




پس از اجرای آن به نتیجه زیر میرسیم:




همانطور که میبینیم، دادهها روندی ندارند و همچنین دادهای خارج از حدود کنترلی وجود ندارد، بنابراین دادهها تحت کنترل هستند و حدود کنترلی مطابق با جدول، به دست می آید.

۷


در تب مربوط به رسم نمودار XBAR_R options در قسمت XBAR_R مورویم:




همه آنها را فعال نموده و در قسمت storage تیک نمایش نتایج تستها و میانگین و واریانس را مانند زیر می زنیم:



و در نهایت به نتیجه زیر خواهیم رسید:





همانطور که میبینید با وجود اجرای همه قوانین حساسسازی، همچنان هیچ یک از دادهها خارح از کنترل نیست و همچنان همهی دادهها تحت کنترل میباشند.

حال به بررسی و تفسیر هر یک از قوانین میپردازیم:

قانون اول یعنی اگر دادهای خارج از حد ۳ انحراف معیار افتاد، آن را خارج از کنترل اعلام کنید، در واقع این قانون قانون پیشفرضی است که همواره استفاده میکنیم، حدود ۳ انحراف معیار، همان حدودی هستند که به عنوان حدود کنترلی محاسبه شدند و همانطور که دیدیم، همه دادهها در حدود کنترلی بودند، البته همانگونه که مشخص است میتوانیم این قانون را با تغییر حدود عوض کنیم، مثلا ۲ انحراف معیار و غیره، که در اینجا ما همان ۳ در نظر گرفتیم.

قوانین بعدی مربوط به تشخیص روند در دادهها هستند و همانطور که گفته شد بنابر نظر مهندسین اعدادی که در سمت راست نوشته میشوند می تواند تغییر کند:

این قانون اشاره میکند که اگر ۹ عدد پشت سر هم، دریک طرف خط وسط، بالا یا پایین افتادند، تشخیص	•
خارج از کنترل بودن بدهد.	
K points in a row on same side of center line	
این قانون می گوید اگر ۶ عدد پست سر هم، همگی یا صعودی یا نزولی بودند تشخیص خارج از کنترل	
داده میشود.	
K points in a row, all increasing or all decreasing	
در قانون بعد، اگر۱۴ نقطه متوالی به حالت سینوسی بالا و پایین بروند تشخیص خارج از کنترل میدهد.	•
K points in a row, alternating up and down	
قانون بعدی، اگر ۲ نقطه از ۳ نقطه بیشتر از ۲ انحراف معیار در همان سمت، از خط مرکز فاصله داشته	•
باشند، تشخیص خارج از کنترل داده میشود.	
☐ K out of K+1 points > 2 standard deviations from center line (same side) 2	
در این قانون، اگر ۴ نقطه از ۵ نقطه بیشتر از یک انحراف معیار، در همان سمت از خط مرکز فاصله داشته	
باشند، تشخیص خارج از کنترل بودن، داده میشود.	
K out of K+1 points > 1 standard deviation from center line (same side)	
این قانون، بیان می کند اگر ۱۵ نقطه پست سر هم، در حدود کنترلی یک انحراف معیار افتادند خارج از	•
کنترل مے باشیم.	

• این قانون وقتی تشخیص خارج از کنترل میدهد که ۸ نقطه پشت سر هم خارج از حدود یک انحراف معیار بیفتد، در صمن لزومی ندارد همگی در سمت رخ داده باشد.


K points in a row > 1 standard deviation from center line (either side)

K points in a row within 1 standard deviation of center line (either side)

تفسير قوانين حساس سازى

15


با اجرای این قوانین، هیچ یک از نقاط این قوانین را نقض نکرد و متوجه شدیم که فرآیند در کنترل است. در این قسمت مشابه فاز ۱، دادهها را وارد کرده، نمودار را رسم کرده و به نتیجه زیر میرسیم:




همانگونه که مشاهده میشود، همه دادهها در حدود کنترلی بوده و هیچ یک خارج از حدود نیفتادهاند، همچنین دادهها روندی ندارند و میتوانیم بگوییم فرآیند در کنترل است.




در نرم افزار به قسمت زیر می رویم:



تنظیمات قسمت options را به صورت زیر قرار میدهیم تا آزمون با سطح معناداری ۰.۰۵ و به صورت دوطرفه(برابر نبودن) انجام گیرد.






و در نهایت پس از اجرا کردن به نتیجه زیر میرسیم:

Results

Difference	Sample Size	Target Power	Actual Power
-0.6	1083	0.85	0.850030





همانطور که میبنید حداقل به ۱۰۸۳ نمونه(اندازه نمونه: n) نیاز است.

سوال ۲ الف ابتدا دادهها را در مینیتب وارد میکنیم و سیس از بخش زیر نمودار I_MR را با می

ابتدا دادهها را در مینیتب وارد میکنیم و سپس از بخش زیر نمودار I_MR را با میانگین متحرک دوتایی رسم میکنیم:


+	Cl	4
1	0.28613	
2	0.86635	
3	1.82546	
4	1.78797	
5	1,18787	
6	0.38688	
7	0.65308	
8	0.85236	
9	0.61903	
10	1.73679	
11	1.31462	
12	1.76389	
13	1.92858	
14	0.81224	
15	0.53128	
16	0.30735	
17	0.08640	
18	0.80804	
19	0.78111	
20	1.41129	
21	1.82607	
22	1.03890	
23	0.38598	
24	0.20634	
25	0.22043	
26	0.98365	
27	1.17690	
28	0.69684	
29	0.85672	
30	0.49647	
31		
32		
33		
34		
35		





همانطور که مشاهده میشود دادهها در حدود کنترلی میباشند و روندی ندارند، پس حدود کنترلی نهایی به دست آمده و فرآیند تحت کنترل است.

قسمت زير را اجرا ميكنيم:



در نهایت نتیجه زیر به دست می آید:

Statistics

Variable	Ν	N*	Mean	SE Mean	StDev	Minimum	Q1	Median	Q3	Maximum
C1	30	0	0.928	0.102	0.556	0.086	0.469	0.832	1.339	1.929


ميانگين ٠.٩٢٨ ميباشد و انحراف معيار، ٥٥٤٠ ميباشد، البته انحراف معيار از فرمول


Rbar/d2 نیز در نمودار I_MR میتواند به دست آید که نتیاج آن در زیر مشخص شده که مقدار دقیق ۳۹۹.۰ را دارد، تفاوت ناشی از این دو مقدار در تفاوت فرمول محاسبه میباشد، از آنجا که به نظر میرسد منظور سوال انحراف معیار اول باشد بنابراین نتیجه همان ۵۵۶.۰ میباشد.

+	CI	C2	C3	C4
		MEAN	STDE	
1	0.28613	0.927834	0.399144	
2	0.86635			
3	1.82546			
4	1.78797			
5	1.18787			
6	0.38688			
7	0.65308			
8	0.85236			
9	0.61903			
10	1.73679			
11	1.31462			
12	1.76389			
13	1.92858			
14	0.81224			
15	0.53128			
16	0.30735			
17	0.08640			
18	0.80804			
19	0.78111			
20	1.41129			
21	1.82607			
22	1.03890			
23	0.38598			
24	0.20634			
25	0.22043			
26	0.98365			
27	1.17690			
28	0.69684			
29	0.85672			
30	0.49647			
31				
32				
33				

<u>ج</u>

همان کارهای الف را انجام میدهیم با این تفاوت که در قسمت OPTIONS ۲ انحراف معیار را نیز رسم میکنیم:






تفسير

از حدود هشدار، با توجه به قوانین حساس سازی مختلف، بنابر نظر مهندسین کنترل کیفیت استفاده میشود، بدون این قوانین، کاربرد حدود هشدار به طور چشمی این است که قبل از اینکه دادهها خارج از حدود کنترلی بیفتد، به نوعی با خارج افتادن دادهها از حدود هشدار، به نوعی هشدار دریافت میکنیم، در اینجا همانطور که انتظار داریم، درهیچ جا به طرز خطرناکی دادهها خارج از حدود هشدار نیفتادهاند و نیازی به نگرانی نبوده است.

دادهها را وارد کرده و با مشخص نمودن میانگین، انحراف معیار و حدود کنترلی که از قسمت الف، به دست آمده دوباره نمودار I_MR را رسم میکنیم:

1	1.61320
2	1.81163
3	0.50547
4	1.06179
5	1.93424
6	1.26952
7	0.68829
8	1.25072
9	1.68289
10	1.67042
11	0.76592
12	1.34357
13	1.78187
14	0.01257
15	0.82128
16	1.21304
17	1.18610
18	1.09479
19	0.33218
20	1.09872
21	





به طور کلی، خارج از کنترل بودن نقاط در فاز ۲ یا ناشی از ARLO است که نشان میدهد فرآیند تحت کنترل است یا اینکه نمیتوانیم آن را به ARLO نسبت دهیم، بنابراین باید به دنبال علل بگردیم، حال بنابر شرایط یا خط را متوقف کرده یا فرآیند را اصلاح میکنیم، یا پس از تست فرضهای آماری و پی بردن به تغییر میانگین و انحراف معیار، فاز ۱ را تکرار میکنیم.

همانطور که میبینید دادهها روندی ندارند اما داده ۱۴ خارج از حدود کنترلی میفتد، برای تفسیر این نقطه ابتدا لازم است که ARLO را محاسبه نماییم که با فرض الفا برابر با ۲۰۰۰۲ حدودا ۳۷۰ میشود، بنابراین میتوانیم بگوییم با توجه به این داده ی خارج از کنترل که در ۱۴ امین نمونه رخ دادهاست، فرآیند به طور مناسب رفتار نمیکند و باید به دنبال علت آن بگردیم، حال بنابر شرایط، یا صرفا به دنبال علت خواهیم گشت و فرآیند را اصلاح میکنیم، یا در صورتی که خط، از حساسیت بالایی برخوردار باشد تولید را متوقف کرده و به بررسی بیشتر میپردازیم، البته از آنجا که ۲۰ داده مبنای ضعیفی برای تصمیم گیری است، ابتدا دادههای بیشتری جمع آوری کرده و سپس اقدامات گفته شده را در صورت لزوم انجام میدهیم. دلایل محتمل برای خارج از کنترل بودن در فاز ۲ نیز میتواند ناشی از خطاهای مختلف اندازه گیری باشد، یا اینکه فرآیند دچار مشکل شده باشد، گاهی اوقات نیز ممکن است نشان دهنده این باشد که حدود کنترلی قبلی دیگر اعتبار ندارد و باید حدود کنترلی جدید حساب کنیم(برای مثال میانگین یا واریانس


تغییر کرده است) که در این صورت، باید با یک آزمون آماری به این موضوع پی ببریم و سپس فاز ۱ را دوباره تکرار کنیم.

ابتدا این نمودار را برای فاز ۱ رسم میکنیم:






همانطور که مشاهده می شود داده ۱۳ ام خارج از حدود میباشد، این داده را حذف کرده و ادامه میدهیم:



همانطور که مشاهده میکنید اکنون، همه دادهها در حدود کنترلی بوده و حدود کنترلی نهایی به دست می آید.

حال با توجه به این حدود و میانگین و انحراف استاندارد نتیجه گرفته شده در این بخش، فاز ۲ را برای EWMA رسم میکنیم:

C6	C/	C8	C9
VMA_1_PHASE1	EWMA_2_PHASE1	MEAN_1_EWMA_FINAL_PHASE1	STDE_1_EWMA_FINAL_PHASE1
0.28613	0.28613	0.893326	0.402970
0.86635	0.86635		
1.82546	1.82546		
1.78797	1.78797		
1.18787	1.18787		
0.38688	0.38688		
0.65308	0.65308		
0.85236	0.85236		
0.61903	0.61903		
1.73679	1.73679		
1.31462	1.31462		
1.76389	1.76389		
1.92858	0.81224		
0.81224	0.53128		
0.53128	0.30735		
0.30735	0.08640		
0.08640	0.80804		
0.80804	0.78111		
0.78111	1.41129		
1.41129	1.82607		
1.82607	1.03890		
1.03890	0.38598		
0.38598	0.20634		
0.20634	0.22043		
0.22043	0.98365		
0.98365	1.17690		
1.17690	0.69684		
0.69684	0.85672		
0.85672	0.49647		
0.49647			



همانطور که مشاهده میکنید داده ۱۰ و ۱۳ خارج از کنترل میباشند و در این مرحله باید مشابه با توضیح قسمت دال، عمل کنیم.

مقايسه:

به طور کلی نمودار EWMA به نرمال بودن دادهها حساسیتی ندارد و تغییرات کوچک را شناسایی میکند در حالی که IMR به نرمال بودن حساس است و به دبنال تغییرات بزرگ است، در فاز ۱، IMR دادهای حذف نشد، در فاز ۲ نیز، این نمودار داده ۱۴ را خارج از کنترل تشخیص داد، در نمودار EWMA در فاز ۱، داده ۱۳ حذف شد و در فاز ۲، دادههای ۱۰ و ۱۳ خارج از کنترل بودند.

بنابراین در فاز ۲، دادههای ۱۰ و ۱۳ دچار تغییرات کوچک و داده ۱۴ دچار تغییر بزرگ بوده است. در نهایت از آنجا که دادههای بیشتری توسط EWMA خارج از کنترل تشخیص داده شدهاند میتوان نتیجه گرفت در این فرآیند، تغییرات بیشتر از جنس کوچک بوده و نمودار EWMAمناسبتر است.