機械式センサ 機械的拡大

ME2208 髙橋尚太郎

発表構成

- ・はじめに
- 基本原理(3つ)
- 測定機器への応用例

はじめに


- センサって何?
- センサで大事な事?
- ここで取り扱う内容 機械的拡大=センサの機能を機械的に拡大させる方法 測量誤差を減らす工夫について

基本原理

歯車による拡大

原軸歯車の歯数、回転数: Z_1 , N_1 従軸歯車の歯数、回転数: Z_2 , N_2

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{Z_1}{Z_2} \tag{1}$$



$$Z_2=8$$
 (定数) $N_2=11$ (変数)


アッベの原理

直接測定する場合、 測定対象物と目盛りの位置関係が大事

- →測定誤差を軽減するために 測定機器に施す工夫(精度1~2桁)
- 測定対象物と目盛りが同軸上にない
- 測定対象物と目盛りが同軸上にある

エルンスト・アッベ (1840~1905)


引用元: <u>wikipedia</u>



測定対象物と目盛りが 同軸上にない場合

測定ヘッドが測定方向に対して 垂直な場合、 測定ヘッドの傾き θ による 幾何学的誤差 δ_a

$$\delta_a = h \tan \theta \cong h\theta \tag{2}$$




測定対象物と目盛りが 同軸上にある場合

測定ヘッドが測定方向に対して 同一直線上である場合、 測定ヘッドの傾き θ による 幾何学的誤差 δ_b

$$\delta_b = (L - l)(1 - \cos \theta)$$

$$\cong \frac{L - l}{2}\theta^2 \qquad (3)$$




引用元: 教科書 p.108

実例

ドラえもんの身長を計る

図の引用元: quora







測定誤差の計算

測定ヘッドが測定方向に垂直

測定ヘッドの傾き θ による 幾何学的誤差 δ_a

 $\delta_a = h \tan \theta \cong h \theta$






測定誤差の計算

測定ヘッドが測定方向と 同一直線上

測定ヘッドの傾き θ による 幾何学的誤差 δ_b

$$egin{aligned} \delta_b &= (L-l)(1-\cos heta) \ &\cong rac{L-l}{2} heta^2 \end{aligned}$$




ねじによる拡大

ねじの移動量 x と回転角 θ の関係

$$\theta = \frac{2\pi}{p}x\tag{2}$$


p はねじのピッチ


• 補足: $\frac{\theta}{2\pi} = \frac{x}{p}$ を変形 (1周に対する角度比, ピッチ比) 図の引用元:教科書 p.109



2条ねじ

- さっきまでは1条ねじの話、 リード=ピッチ(L=p)
- リード:1回転で進む距離
- 2本のつる巻き線なので、 リードは1条ねじの2倍 L=2p
- ullet n 条ねじは、L=np






測定機器への応用例

ダイヤルゲージ

- 歯車を用いた比較測長器
- スピンドルの直線運動を ピニオンの回転運動に変換
- アッベの原理に基づいて 作られていない。


図の引用元:教科書 p.109



ダイヤルゲージ原理

- スピンドルの ラック(ピッチ p)が ピニオン(歯数 Z₁)と 噛み合う
- Z_2 から Z_3 に 回転が拡大して伝えられる $(N_2 < N_3)$ 歯車による拡大

図の引用元:教科書 p.109



原理続き

ダイヤルゲージの目量(目盛りに対応する測定量の大きさ)s

$$s = \frac{pZ_1}{M(Z_2/Z_3)} \tag{3}$$


M は目盛り板の目盛り数

- ひげぜんまいによりスピンドルが戻る方向にトルクを作用し、 歯車のバックラッシを除いている。
- 歯車の製作誤差、軸受の遊びなどのため精度(確度)はよくない。

ノギス


- 対象の厚さ、径などを測定
- 本尺とスライドする副尺
- ⁵/₁₀₀ mm 単位までの精密な 長さの測定が可能
- 目盛りと測定位置が離れているので、アッベの原理に従っていない。文章引用元:

キーエンス測定器ナビ



マイクロメータ

- スピンドルとアンビルの間 に被測定物を挟んで測定
- 測定方向と測定ヘッド (スピンドル)が同一直線上→アッベの原理を満たす
- $x \propto \theta$ より、 θ から x を導出可能
 - → ねじによる拡大



図の引用元:教科書 p.110

最後に

アッベの原理と工作機械について

- 直交座標型工作機械:加工点や測定点を、測長ユニット・駆動ユニットの上に配置することが困難→アッベの原理を満たせない→出力点の位置決め精度が誤差の影響を受けやすかった。
- 空間3自由度パラレルメカニズムを用いた三次元座標測定器の研究 最も測定誤差が小さくなる

引用元:大岩孝彰,玉木雅人,「6自由度パラレルメカニズムにおけるアッベの原理に関する研究」,日本機械学会論文集 C編, vol. 69, no. 678, pp. 472-477, 2003