# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unit Kerja | : A1 - Produksi | Jumlah Personel | : Orang |
| Area | : Mekanik-Maintenance | Penanggung Jawab | : |
| Tanggal Penilaian | : April 2023 | Tim Penilai | : HSE Team |
| Tanggal Review | : April 2023 | | |

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| 1 | Transportasi manlift (elevated workflatform) | R, N | Manlift | Tertabrak | S - 0259 - 2 | S | Cidera Otot | UU No.1 Tahun 1970 | Briefing cara penggunaan manlift | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | | | Terlindas roda | S - 0260 - 2 | S | Luka memar | UU No.1 Tahun 1970 | Penggunaan sepatu tertutup dan briefing cara kerja | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | | | Posisi dorong tidak ergonomis | H - 0215 - 4 | H | Cidera Otot (Keselo/terkilir) | Permenaker no 5 tahun 2018 | Survey ergonomi secara berkala<br>Training ergonomi | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | | | Kelebihan Beban | H - 0216 - 2 | H | Cidera otot | Permenaker no 5 tahun 2018 | Dilakukan oleh 2 orang , Brifieng cara kerja , training ergonomi | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| 2 | Perbaikan exhaust fan (blower) dan water miss di ketinggian | R, N | Ketinggian | Terjatuh | S - 0261 - 4 | S | kematian | Permenaker No 9 Tahun 2016 | Penerapan ijin kerja diketinggian<br>Training ketinggian<br>Penggunaan manlift<br>Penggunaan APD (fullbody harness), pemeriksaan kelayakan peralatan bekerja di ketinggian secara berkala | 1 | 4 | 4 | Sedang | Inspeksi | 1 | 3 | 3 | Rendah |
| | | R, N | Alat kerja | Tertimpa | S - 0262 - 3 | S | Memar | Permenaker No 9 Tahun 2016 | Penggunaan sepatu tertutup, penyediaan helmet dan briefing cara kerja, demarkasi area pekerjaan dari akses pekerja lain | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Exhaust Fan | Terjepit | S - 0263 - 3 | S | Memar | UU No.1 Tahun 1970 | Penerapan sistem LOTO, Briefing cara kerja oleh pengawas, dan Program inspeksi | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | | | Tergores | S - 0264 - 3 | S | Luka Gores | UU No.1 Tahun 1970 | Penerapan sistem LOTO, Briefing cara kerja oleh pengawas, dan Program inspeksi | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Listrik | Kesetrum | S - 0265 - 3 | S | Luka bakar, kematian | Permenaker No.12 Tahun 2015 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 3 | 3 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 2 | 2 | Rendah |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unit Kerja | : A1 - Produksi | Jumlah Personel | : Orang |
| Area | : Mekanik-Maintenance | Penanggung Jawab | : |
| Tanggal Penilaian | : April 2023 | Tim Penilai | : HSE Team |
| Tanggal Review | : April 2023 | | |

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| | | | | Konsleting listrik | S - 0266 - 2 | S | Kebakaran | Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Penyediaan APAR<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 2 | 2 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 1 | 1 | Rendah |
| | | E | Penanganan luka gores/potong | Blood borne pathogen | H - 0016 - 3 | H | Penularan virus | Permenaker No.15 Tahun 2008 | Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, dan Vaksin | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| 3 | Transportasi mesin menggunakan forklift | NR, N | Forklift | Tertabrak | S - 0267 - 3 | S | Cidera | UU No.1 Tahun 1970<br>Permenaker No 5 Tahun 1985<br>Permenaker No 9 Tahun 2010 | Instruksi kerja forklift<br>Training PMV<br>SIO forklift | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | | Kelebihan muatan | Forklift terbalik | S - 0268 - 3 | S | Cidera, Meninggal | UU No.1 Tahun 1970<br>Permenaker No 5 Tahun 1985<br>Permenaker No 9 Tahun 2010 | Sertifikasi alat angkat angkut<br>Pengecekan harian forklift<br>Instruksi kerja forklift<br>Training PMV<br>SIO forklift, safety sign kapasitas angkut | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | | | Fork jatuh | S - 0035 - 3 | S | Cidera, Meninggal | UU No.1 Tahun 1970<br>Permenaker No 5 Tahun 1985<br>Permenaker No 9 Tahun 2010 | Sertifikasi alat angkat angkut<br>Pengecekan harian forklift<br>Instruksi kerja forklift<br>Training PMV<br>SIO forklift, sign kapasitas forklift | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Asap forklift | Polusi udara | E - 0216- 2 | E | Pencemaran udara | UU No 32 Tahun 2009<br>PermenLH No.05 Tahun 2006 | Pemeliharaan mesin / servis rutin<br>Prosedur Penanganan dan Pengendalian Emisi Udara<br>Checklist Pengecekan Forklift<br>Pengukuran emisi forklift | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unit Kerja | : A1 - Produksi | Jumlah Personel | : Orang |
| Area | : Mekanik-Maintenance | Penanggung Jawab | : |
| Tanggal Penilaian | : April 2023 | Tim Penilai | : HSE Team |
| Tanggal Review | : April 2023 | | |

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| | | | | Terhirup | H - 0217 - 3 | H | Gangguan Pernafasan | Permenaker no 5 tahun 2018 | Pemeliharaan mesin / servis rutin<br>Pengukuran emisi udara | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Getaran | Paparan getaran seluruh tubuh | H - 0218 - 9 | H | Penyakit akibat kerja | Permenaker no 5 tahun 2018 | Pengukuran getaran oleh pihak ketiga | 3 | 2 | 6 | Sedang | | | | | |
| | | R, AN | Oli | Terpeleset | S - 0269 - 2 | S | Luka memar | UU No.01 Tahun 1970 | Pemeliharaan mesin / servis rutin<br>Pemeriksaan harian forklift | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | | | Ceceran oli | E - 0218 - 2 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>PP No 101 Tahun 2014 | Pemeliharaan mesin / servis rutin,<br>Prosedur penanganan limbah B3<br>Checklist pemeriksaan forklift,<br>Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | R, AN | Solar | Ceceran solar | E - 0219- 4 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>PP No 101 Tahun 2014 | Pemeliharaan mesin / servis rutin,<br>Prosedur penanganan limbah B3<br>Checklist pemeriksaan forklift,<br>Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | | | Pemborosan Energi | N - 0047 - 4 | N | Peningkatan cost produksi | Kebijakan K3LN | Campaign penghematan energi di forklift | 2 | 2 | 4 | Sedang | Jadwal perawatan rutin forklift | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | R, N | Mesin | Tertimpa | S - 0270 - 3 | S | Luka memar di bagian tubuh | UU No.1 Tahun 1970 | Penggunaan sepatu tertutup dan briefing cara kerja | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| 4 | Transportasi mesin secara manual | R, N | Mesin | Terlindas roda | S - 0271 - 3 | S | Luka memar | UU No.1 Tahun 1970 | Penggunaan sepatu tertutup dan briefing cara kerja | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | | | Posisi dorong tidak ergonomis | H - 0219 - 4 | H | Penyakit akibat kerja | Permenaker no 5 tahun 2018 | Survey ergonomi secara berkala<br>Training ergonomi | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unit Kerja | : A1 - Produksi | Jumlah Personel | : Orang |
| Area | : Mekanik-Maintenance | Penanggung Jawab | : |
| Tanggal Penilaian | : April 2023 | Tim Penilai | : HSE Team |
| Tanggal Review | : April 2023 | | |

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| | | | | Kelebihan Beban | H - 0218 - 6 | H | Cidera otot | Permenaker no 5 tahun 2018 | Dilakukan dengan 2 orang Survey ergonomi secara berkala , training ergonomi | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| 5 | Proses perbaikan dan perawatan mesin oleh mekanik | R, N | Mesin | Terjepit | S - 0272 - 3 | S | Cacat, Kecelakaan kerja | UU No.1 Tahun 1970, Pemen no 38 tahun 2016 | Penerapan sistem LOTO, Briefing cara kerja oleh pengawas, dan Program inspeksi, Training Maintenance Safety & LOTO, Prosedur keselamatan mesin | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | | | Tertimpa | S - 0273 - 3 | S | Cacat, Kecelakaan kerja | UU No.1 Tahun 1970, Pemen no 38 tahun 2016 | Briefing cara kerja oleh pengawas, program inspeksi, APD (Safety Shoes),Training Maintenance Safety & LOTO, Prosedur keselamatan mesin | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | | | Tergores | S - 0274 - 3 | S | Luka gores | UU No.1 Tahun 1970, Pemen no 38 tahun 2016 | Penerapan sistem LOTO, Briefing cara kerja oleh pengawas, dan Program inspeksi, Training Maintenance Safety & LOTO, Prosedur keselamatan mesin | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | E | Penanganan luka gores/potong | Blood borne pathogen | H - 0016 - 3 | H | Penularan virus | Permenaker No.15 Tahun 2008 | Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Listrik | Kesetrum | S - 0275 - 3 | S | Luka bakar, kematian | Permenaker No.12 Tahun 2015 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 3 | 3 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | | | Konsleting listrik | S - 0276 - 2 | S | Kebakaran | Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Penyediaan APAR<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 2 | 2 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 1 | 1 | Rendah |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unit Kerja | : A1 - Produksi | Jumlah Personel | : Orang |
| Area | : Mekanik-Maintenance | Penanggung Jawab | : |
| Tanggal Penilaian | : April 2023 | Tim Penilai | : HSE Team |
| Tanggal Review | : April 2023 | | |

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| | | | | Pomborosan energi | N - 0048 - 3 | N | Peningkatan cost produksi | PermenESDM No.14 Tahun 2012 | kampanye penghematan energi | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, AN | Oli | Terpeleset | S - 0277 - 2 | S | Luka memar | UU No.01 Tahun 1970 | Pemeliharaan mesin / servis rutin<br>Pemeriksaan harian forklift | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | | | Ceceran oli | E - 0219- 4 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>PP No 101 Tahun 2014 | Prosedur penanganan limbah B3<br>Spill kit<br>Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| 6 | Menghidupkan dan Mematikan Kompressor | R, N | Ketinggian | Terjatuh | S - 0278 - 3 | S | Cedera,Patah tulang,kematian | Permenaker No 9 Tahun 2016 | Penerapan Limited acses area,Pemasangan sangkar pelindung | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Listrik | Kesetrum | S - 0279 - 6 | S | Luka bakar, kematian | Permenaker No.12 Tahun 2015 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Pengecekan panel listrik | 2 | 3 | 6 | Sedang | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | | | Konsleting listrik | S - 0280 - 4 | S | Kebakaran | Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Penyediaan APAR<br>Pengecekan panel listrik | 2 | 2 | 4 | Sedang | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 1 | 1 | Rendah |
| | | | | Pomborosan energi | N - 0049 - 3 | N | Peningkatan cost produksi | PermenESDM No.14 Tahun 2012 | kampanye penghematan energi | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| 7 | Proses perawatan bejana bertekanan | R.N | Listrik | Kesetrum | S - 0281 - 3 | S | Luka bakar, kematian | Permenaker No.12 Tahun 2015 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 3 | 3 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | | | Konsleting listrik | S - 0282 - 2 | S | Kebakaran | Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Penyediaan APAR<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 2 | 2 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 1 | 1 | Rendah |
| | | | | Pomborosan energi | N - 0050 - 3 | N | Peningkatan cost produksi | PermenESDM No.14 Tahun 2012 | kampanye penghematan energi | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unit Kerja | : A1 - Produksi | Jumlah Personel | : Orang |
| Area | : Mekanik-Maintenance | Penanggung Jawab | : |
| Tanggal Penilaian | : April 2023 | Tim Penilai | : HSE Team |
| Tanggal Review | : April 2023 | | |

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| | | R, N | Tabung Bejana | Tertimpa | S - 0283 - 2 | S | Memar | Permenaker No 9 Tahun 2016 | Penggunaan sepatu tertutup, penyediaan helmet dan briefing cara kerja, demarkasi area pekerjaan dari akses pekerja lain | 1 | 2 | 2 | Rendah | Penyediaan wadah khusus untuk alat kerja | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | | | Tergores | S - 0284 - 2 | S | Luka gores | UU No.1 Tahun 1970 | Penerapan sistem LOTO, Briefing cara kerja oleh pengawas, dan Program inspeksi, Training Maintenance Safety & LOTO | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | | | Terjepit | S - 0285 - 3 | S | Cacat, Kecelakaan kerja | UU No.1 Tahun 1970 | Penerapan sistem LOTO, Briefing cara kerja oleh pengawas, dan Program inspeksi, Training Maintenance Safety & LOTO | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Air sisa | Terpeleset | S - 0286 - 2 | S | Luka memar | UU No.01 Tahun 1970 | Pememeriksaan saluran buang secara rutin, | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | AN | | limbah air terkontaminasi B3 | E - 0220- 2 | E | Pencemaran air | UU No.32 Tahun 2009<br>PermenLH No 5 tahun 2014 | pembuangan ke saluran WWTP | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | E,AN | | Terjadi ledakan | S - 0287 - 4 | S | Cidera, Meninggal | Permenaker No. 37 Tahun 2016 | Pemeriksaan kondisi tabung secara rutin, UJI Riksa kelayakan dari PJK3 setiap tahun, Training Maintenance Safety & LOTO | 1 | 3 | 3 | Rendah | Inspeksi<br>Sertifikasi tenaga ahli bejana tekan | 1 | 3 | 3 | Rendah |
| | | E | Penanganan luka gores/potong | Blood borne pathogen | H - 0016 - 3 | H | Penularan virus | Permenaker No.15 Tahun 2008 | Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, Vaksin & penyediaan tempat sampah infeksius | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| 8 | Area Panel listrik | AN | Listrik | Kesetrum | S - 0035 - 4 | S | Luka bakar, kematian | Permenaker No.12 Tahun 2015 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unit Kerja | : A1 - Produksi | Jumlah Personel | : Orang |
| Area | : Mekanik-Maintenance | Penanggung Jawab | : |
| Tanggal Penilaian | : April 2023 | Tim Penilai | : HSE Team |
| Tanggal Review | : April 2023 | | |

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| | | | | Konsleting listrik | S - 0036 - 4 | S | Kebakaran | Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Pengecekan panel listrik | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | AN | Rangkaian panel | Kesetrum | S - 0037 - 4 | S | Luka bakar, kematian | Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008 | Penggunaan kabel double isolator<br>Pemasangan grounding isolator pada instalasi listrik yang terbuka | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | | | Konsleting listrik | S - 0038 - 8 | S | Kebakaran | Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008 | Penggunaan kabel double isolator<br>Pemasangan grounding isolator pada instalasi listrik yang terbuka | 1 | 4 | 4 | Sedang | Pembuatan SOP perawatan server | 1 | 3 | 3 | Rendah |
| | | AN | Tikus | Kabel terkelupas | S - 0039 - 8 | S | Kebakaran | Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2011, Permen PU no 26 tahun 2008 | Pengadaan pest control untuk beberapa titik pada gedung | 1 | 4 | 4 | Sedang | Menutup akses tikus dapat masuk ke area terbatas | 1 | 3 | 3 | Rendah |
| 9 | Area panel server | R, N | Debu | Bahan bakar api | S - 0040 - 6 | S | Kebakaran | UU No.1 Tahun 1970 | Jadwal perawatan rutin oleh IT | 1 | 3 | 3 | Rendah | Pembuatan SOP perawatan server | 1 | 3 | 3 | Rendah |
| | | | | Menghirup debu | H - 0139 - 2 | H | Gangguan Pernafasan | Permenaker no 5 tahun 2018 | Penyediaan ventilasi<br>Pemasangan exhaust di ruangan | 2 | 1 | 2 | Rendah | | | | | |
| 10 | Pemeriksaan alat kedaruratan (alarm, tanda exit, lampu exit) | R,N | Listrik | Kesetrum | S - 0031 - 6 | S | Luka bakar, kematian | Permenaker No.12 Tahun 2015 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka | 1 | 3 | 3 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | | | Konsleting listrik | S - 0032 - 4 | S | Kebakaran | Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2000, Permen PU no 26 tahun 2008 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Penyediaan APAR | 1 | 2 | 2 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 1 | 1 | Rendah |
| 11 | Perbaikan instalasi kelistrikan | AN | Listrik | Kesetrum | S - 0033 - 6 | S | Luka bakar, kematian | Permenaker No.12 Tahun 2015 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka | 1 | 3 | 3 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | | | Konsleting listrik | S - 0034 - 4 | S | Kebakaran | Permen no 12 tahun 2015, PUIL 2000, Permen PU no 26 tahun 2008 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Penyediaan APAR | 1 | 2 | 2 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 1 | 1 | Rendah |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unit Kerja | : A1 - Produksi | Jumlah Personel | : Orang |
| Area | : Mekanik-Maintenance | Penanggung Jawab | : |
| Tanggal Penilaian | : April 2023 | Tim Penilai | : HSE Team |
| Tanggal Review | : April 2023 | | |

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| 12 | Pembersihan Toilet | R,N | Lantai licin | Terpeleset | S - 0288 - 3 | S | Luka memar | UU No.1 Tahun 1970 | Briefing cara kerja, pemberian sign lantai licin | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R,N | Sampah | Posisi angakat angkut tidak ergonomi | H - 0018 - 2 | H | Cedera otot | Permenaker no 5 tahun 2018 | Briefing cara kerja<br>survey ergonomi<br>training ergonomi | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | | Penggunaan air yang berlebihan | Pemborosan air | E - 0221 - 4 | E | Kekurangan air | UU No 32 Tahun 2009 | Kampanye penghematan penggunaan air | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | | Air limbah bercampur detergen | Masuk ke saluran air | E - 0222 - 4 | E | Pencemaran air | UU No.32 Tahun 2009<br>PermenLH No 5 tahun 2014 | Penyediaan Instalasi WWTP | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| 13 | Penggunaan P3K | AN | Limbah medis | Timbulan limbah medis | E - 0223 - 1 | E | Pencemaran lingkungan | PP No 101 Tahun 2014 | Penyediaan tempat sampah limbah medis<br>Pembuangan limbah medis ke pihak ketiga | 1 | 1 | 1 | Rendah | | | | | |
| 14 | Penggunaan APD | R,N | Limbah APD | Timbulan limbah APD | E-0224-1 | E | Pencemaran lingkungan | PP No 101 Tahun 2014 | Pembuangan limbah ke pihak ketiga | 1 | 1 | 1 | Rendah | | | | | |
| 15 | Pergantian lampu | NR, N | Limbah lampu | Timbulan limbah lampu | E-0225-1 | E | Pencemaran lingkungan | PP No 101 Tahun 2014 | Prosedur penanganan limbah B3<br>Pembuangan limbah ke pihak ketiga | 1 | 1 | 1 | Rendah | | | | | |

**文件編號Kode Dokumen : E4-036**

**Likelihood**
1 - Jarang Sekali
2 - Kecil Kemungkinan
3 - Sedang
4 - Mungkin Terjadi
5 - Hampir pasti terjadi

**Severity**
1 - Dapat ditiadakan
2 - Minor
3 - Sedang
4 - Serius
5 - Meninggal/Bencana Besar

**RFN = LxS**
1 - 3 : Rendah
4 - 9 : Sedang
10 - 15 : Tinggi
16 - 25 : Ekstrim

| Disetujui | Diperiksa | Dibuat |
|---|---|---|
| | | |
| | | |