

#### Министерство образования и науки Российской Федерации

Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана)

**ФАКУЛЬТЕТ** М-КФ «Машиностроительный» **КАФЕДРА** М1-КФ «Машиностроительные технологии»

# ОТЧЁТ

# КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

**ДИСЦИПЛИНА** «Основы конструирования приспособлений» **ТЕМА** «Проектирование станочных приспособлений»

Выполнил: студент группы ТМД.Б-71 Куркин М. В.	
Проверил: Попков В. М.	
Дата сдачи (защиты) домашнего задания:	
Результаты сдачи (защиты):	
	баллов (тах 30)

# СОДЕРЖАНИЕ

Co	держ	ание	3
1.	Ана	лиз исходных данных	4
	1.1.	Служебное назначение детали	4
	1.2.	Анализ технических условий на изготовление детали	4
	1.3.	Характеристика материала заготовки	5
	1.4.	Анализ технологичнсти конструкции детали	6
2.	Про	ектирование операций механической обработки детали	7
	2.1.	Проектирование сверлильной операции с ЧПУ	7
	2.2.	Проектирование фрезерной операции	18
3.	Pacy	ёт и проектирование станочных приспособлений	22
	3.1.	Приспособление для расточной операции с ЧПУ	22
	3.2.	Приспособление для фрезерной операции	22
Сп	исок	использованных источников	23

#### 1 АНАЛИЗИСХОДНЫХ ДАННЫХ

#### 1.1 Служебное назначение детали

Обрабатываемая деталь — корпус барабана. Детали типа «корпус» предназначены для крепления к ним других деталей и сборочных единиц изделия. Корпусные детали обеспечивают точность и постоянство относительного расположения прикрепляемых к ней деталей, поэтому должны обладать достаточной жёсткостью. Обрабатываемая деталь является вращающейся.

Наружная поверхность детали — призма, основанием которой является правильный шестиугольник с диаметром вписанной окружности 620 мм. С обеих торцов призмы деталь имеет ряд выступов, образующих цилиндрические и конические поверхности. На каждой грани шестигранника расположено по четыре штифтовых отверстия Ø20 H7 мм и по восемь резьбовых M12.

Ступица детали имеет отверстие Ø125 H7 мм, предназначенное для установки детали на вал. На внешней части ступицы расположен паз. Ступица соединена с наружной частью детали полотном. На нём расположены 6 рёбер, служащих для повышения жёсткости детали. В перемычках между спицами выполнены два такеллажных отверстия Ø100 мм.

Кроме перечисленных, деталь имеет ряд резьбовых и штифтовых отверстий, необходимых для прикрепления к корпусу других деталей изделия.

Заготовка детали — отливка из серого чугуна СЧ 21-40 (ГОСТ 1412-85).

## 1.2 Анализ технических условий на изготовление детали

Наиболее точные цилиндрические поверхности детали — отверстие в ступице  $\emptyset$ 125 H7 мм, 6 отверстий  $\emptyset$ 45 H7 мм, 2 отверстия  $\emptyset$ 25 H7 мм, 26 отверстий  $\emptyset$ 20 H7 мм и 6 отверстий  $\emptyset$ 12 H7 мм. Необходимость их высокой точности обусловлена тем, они являются сопрягаемыми. Для менее точных поверхностей заданы их предельные отклонения:  $\emptyset$ 600  $_{-0.2}$  мм и

 $\emptyset$ 590  $_{-0,5}$  мм. Заданные предельные отклонения удовлетворяют требованиям, соответственно, 10 и 12 квалитетов. Размеры с неуказанными предельными отклонениями выполняются по 14 квалитету.

Точность взаимного расположения поверхностей детали задана допусками параллельности торцовых поверхностей детали относительно друг друга и перпендикулярности наружных граней корпуса относительно торца, которые составляют 0.03 мм, и допуском радиального биения наружной цилиндрической поверхности  $\emptyset 600_{-0.2}$  мм относительно посадочного отверстия ступицы  $\emptyset 125$  H7 мм, который составляет 0.1 мм.

Точность формы задана допусками на плоскостность торца и наружных граней корпуса, который составляет 0,02 мм.

Шероховатость задана значениями Ra 1,25 для посадочного отверстия ступицы  $\emptyset$ 125 H7 мм и других сопрягаемых отверстий, Ra 2,5 для плоскоских поверхностей наружных граней и торцов корпуса и для внутренней цилиндрической поверхности  $\emptyset$ 430 мм, и Ra 10 для плоских поверхностей торцов ступицы, наружных цилиндрических поверхностей  $\emptyset$ 590  $_{-0,5}$  мм и отдельных резьбовых отверстий. Для остальных поверхностей задана шероховатость Rz 630, получаемая без применения механической обработки.

## 1.3 Характеристика материала заготовки

Материал заготовки — серый чугун СЧ 21-40 (ГОСТ 1412–85). Это чугун с пластинчатым графитом для отливок с временным сопротивлением при растяжении не менее  $\sigma_B = 210\,\mathrm{M}\Pi a$ .

Серый чугун — сравнительно дешёвый конструкционный материал. Имеет хорошие литейные и технологические свойства. Из серого чугуна изготавливают массивные литые детали, такие как станины, маховики, крупногабаритные корпуса.

Физические свойства чугуна СЧ 21-40: плотность  $\rho=7100\,\frac{\mathrm{K\Gamma}}{\mathrm{M}^3}$ , линейная усадка  $\varepsilon=1,2$  %, модуль упругости при растяжении  $E=850...1100\cdot 10^{-5}$  МПа, удельная теплоёмкость при  $t=20...200\,^{\circ}\mathrm{C}$   $c=480\,\frac{\mathrm{Дж}}{\mathrm{Kr}\cdot\mathrm{K}}$ , коэффициент

линейного расширения при  $t=20...200\,^{\circ}\text{C}$   $\alpha=9,5\cdot10^{-6}\,^{\circ}\text{C}^{-1}$ , теплопроводность при  $20\,^{\circ}\text{C}$   $\lambda=54\,\frac{\text{Bt}}{\text{M}\cdot\text{K}}$ .

Химический состав чугуна СЧ 21-40: массовая доля углерода 3,3...3,5%, кремния — 1,4...2,4%, марганца — 0,7...1,0%, фосфора — не более 0,2%, серы — не более 1,5%. Допускается низкое легирование чугуна различными элементами (хромом, никелем, медью, фосфором и другими).

#### 1.4 Анализ технологичнсти конструкции детали

Большинство конструктивных элементов детали унифицированы.

Точность размеров и шероховатость поверхностей экономически и конструктивно обоснованы.

Физико-химические и механические свойства материала, жёсткость детали, её форма и размеры соответствуют требованиям технологии изготовления, конструкция жёсткая.

Деталь имеет технологические базы, позволяющие обеспечить точность установки, обработки и контроля.

Обработка и контроль точных поверхностей детали не затруднены.

Деталь имеет большое количество глухих точных отверстий, что усложняет обработку.

Шпоночный паз расположен нетехнологично, его обработка затрудняется необходимостью располагать деталь под углом.

Большая масса и габаритные размеры заготовки усложняют транспортировку и установку детали на станке.

Конструкция детали в целом технологична, но имеет ряд элементов, обработка которых затруднена.

# 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ

## 2.1 Проектирование сверлильной операции с ЧПУ

#### 2.1.1 Выбор и характеристика оборудования

Операция выполняется на горизонтальном сверлильно-фрезерно-расточном станке с ЧПУ и АСИ 2206ВМФ4.

Это станок с крестовым поворотным столом, предназначенный для комплексной обработки плоских деталей средних размеров сложной формы. Станок предназначен дял многооперационной обработки разнообразных деталей сложной конфигурации из стали, чугуна, цветных и лёгких сплавов. На станке можно производить получистовое и чистовое фрезерование плоскостей, пазов и криволинейных поверхностей различными типами фрез, а также растачивание, сверление, зенкерование, развёртывание отверстий и нарезание резьбы метчиками и резцами по заданной программе. Станок может быть использован в мелкосерийном и серийном производствах различных отраслей промышленности.

Управление станком — от универсальной комплексной системы ЧПУ «Размер-2М-1300», позволяющей производить позиционную и контурную обработку, а также вручную с пульта управления. На станке программируются координатные перемещения стола и шпиндельной головки, скорости этих перемещений, частота вращения шпинделя, выбор и смена инструмента, смена обрабатываемой детали и циклы обработки.

На станке программируются координатные перемещения стола, шпиндельной головки, скорости этих перемещений, режимы обработки, выбор, смена и коррекция инструмента, циклы обработки.

Станок может быть оснащен устройством автоматической загрузки и выгрузки изделий, предназначенным для установки заготовки вне станка на сменные столы (паллеты) и последующей автоматической загрузки столов на станок, а также их выгрузки со станка после окончания обработки.

Использование сменных столов устройства позволяет совместить загрузку заготовок или выгрузку обработанных изделий с работой станка, что существенно сокращает холостые простои, повышает эффективность его использования и производительность, при этом исключается последняя ручная операция — установка и снятие деталей со станка.

Основные характеристики станка:

- Класс точности станка В по ГОСТ 8-82
- Размеры рабочей поверхности стола  $630 \times 800$  мм
- Расстояние от торца шпинделя до центра стола 195...825 мм
- Наибольшее продольное перемещение стола (X) 800 мм
- Наибольшее поперечное перемещение стола (Z) 630 мм
- Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной головки (Y) 630 мм
- Наибольшая нагрузка на стол 800 кг
- Ёмкость инструментального магазина 30 шт
- Наибольший диаметр устанавливаемого инструмента 200 мм
- Наибольшая длина инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка 400 мм
- Частота вращения шпинделя  $10...3500 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$
- Электродвигатель привода шпинделя 15 кВт
- Масса станка 12 т

На рис. 1 приведены габариты рабочего пространства сверлильно-фрезерно-расточного станка  $2206BM\Phi 4$  (а) и его посадочные и присоединительные размеры (б, в, г).




Рисунок 1 — Посадочные и присоединительные размеры станка 2206ВМФ4

#### 2.1.2 Выбор и обоснование схемы базирования

Базирование осуществляется по схеме, представленной на рис. 2




Рисунок 2 — Схема базирования на операции 040

1, 2, 3 — установочная база,

4, 5 — направляющая база,

6 — опорная база

# 2.1.3 Выбор и обоснование последовательности и содержания переходов

На операции 040 осуществляется обработка отверстий, расположенных на гранях наружной поверхности детали. Деталь установлена в специальном приспособлении, поворот относительно своей оси она осуществляет за счёт делительного движения, совершаемого поворотным столом станка. На каждой позиции последовательно обрабатываются все отверстия, расположенные на грани, обращённой к шпинделю. Обработка 4 отверстий Ø20 Н7 мм осуществляется за три перехода последовательным сверлением, зенкерованием и развёртыванием. Обработка 8 резьбовых отверстий М12-7Н производится сверлением и нарезанием резьбы метчиком. Последним переходом снимаются фаски на всех отверстиях. После этого стол станка поворачивается и обрабатывается следующая грань детали. Последовательность обработки отверстий на каждой грани приведена в табл. 1

Таблица 1 — Содержание основных переходов операции 040

#### Содержание переходов

#### По программе:

- Сверлить 4 отверстия (35) Ø18,5  $^{+0,130}$  на глубину 35
- Сверлить 8 отверстий (37) ø10,2  $^{+0,36}$  на глубину 25
- Зенкеровать 4 отверстия (35)  $Ø19,7^{+0,052}$  на глубину 35
- Развернуть 4 отверстия (35) ø20  $^{+0,025}$  на глубину 35
- Нарезать резьбу (39) в 8 отверстиях M12-7H на глубину 20
- Зенковать 12 фасок (36) и (38), выдерживая размер 1,6  $\times$  45°

### 2.1.4 Выбор и характеристика режущего инструмента

Для сверления отверстий (35) выбрано сверло Ø18,5 2301-3619 ГОСТ 10903-77. Для сверления отверстий под резьбу (37) выбрано сверло Ø10,2 2301-4204 ГОСТ 22736-77. Для зенкерования отверстий (35) выбран зенкер Ø19,7 2320-0529 ГОСТ 12489-71. Для развёртывания отверстий (35) выбрана развёртка Ø20 2363-3463 ГОСТ 1672-80. Для нарезания резьбы (39) выбран метчик М12 2621-1515 ГОСТ 3266-81. Для зенковки фасок (36) и (38) выбрана зенковка 2353-0123 ГОСТ 14953-80.

Материал режущей части всех инструментов — быстрорежущая сталь P6M5 [9, прил. 2].

#### 2.1.5 Расчёт режимов и сил резания

#### **Т01** Сверление Ø18,5

Глубина резания определяется по формуле:

$$t = \frac{D}{2} = \frac{18.5}{2} = 9.25 \text{ MM}$$

Осевая подача корректируется по формуле:

$$S_o = S_{o_{\mathrm{T}}} K_{S_{\mathrm{M}}}$$

$$S_{o_{\mathrm{T}}} = 0.56 \, \frac{\text{мм}}{\text{об}} \, [9, \, \text{карта } 46]$$

$$K_{S_{\text{м}}} = 1,0 [9, карта 53]$$

Скорость резания корректируется по фомруле:

$$V = V_{\rm T} K_{V_{\rm M}} K_{V_{\rm 3}} K_{V_{\rm 3}} K_{V_{\rm T}} K_{V_{\rm T}} K_{V_{\rm W}} K_{V_{\rm M}} K_{V_{\rm I}} K_{V_{\rm T}}$$

$$V_{\rm T} = 22.8 \, \frac{\rm M}{\rm MHH} \, [9, \, \text{карта 46}]$$

$$K_{V_{\mathrm{M}}}=K_{V_{\mathrm{3}}}=K_{V_{\mathrm{T}}}=K_{V_{\mathrm{T}}}=K_{V_{\mathrm{W}}}=K_{V_{\mathrm{H}}}=K_{V_{\mathrm{H}}}=K_{V_{\mathrm{H}}}=1,0$$
 [9, карта 53]

$$S_o = 0.56 \cdot 1.0 = 0.56 \frac{\text{MM}}{\text{o}6}$$

$$V = 22.8 \cdot 1.0 = 22.8 \frac{\text{M}}{\text{MUH}}$$

$$n = \frac{1000V}{\pi D} = \frac{1000 \cdot 22.8}{\pi \cdot 18.5} = 392.3 \frac{\text{o}6}{\text{MUH}}$$

$$V_s = S_o n = 0.56 \cdot 392.3 = 219.7 \frac{\text{MM}}{\text{MUH}}$$

Станок позволяет регулировать обороты шпинделя и подачи бесступенчато. Фактические режимы резания округляют до значений из стандартных рядов предпочтительных чисел в меньшую сторону:  $n_{\phi} = 355 \, \frac{\text{об}}{\text{мин}}, S_{o \phi} = 0,56 \, \frac{\text{мм}}{\text{об}}$ ; тогда  $V_{S \phi} = 198,8 \, \frac{\text{мм}}{\text{мин}}$ . Фактическая скорость резания:

$$V_{\Phi} = \frac{\pi Dn}{1000} = \frac{\pi \cdot 18,5 \cdot 355}{1000} = 20,6 \frac{M}{MUH}$$

Мощность резания корректируется по формуле:

$$N = \frac{N_{\rm T}}{K_{N_{\rm M}}}$$

$$N_{\rm t} = 2,74 \, {
m кВт} \, [9, \, {
m карта} \, 46]$$
  $K_{N_{
m M}} = 1,0 \, [9, \, {
m карта} \, 53]$ 

$$N = \frac{2,74}{1.0} = 2,74 \,\mathrm{kBT}$$

Осевая сила резания корректируется по формуле:

$$P = \frac{P_{\rm T}}{K_{P_{\rm M}}}$$

 $P_{\rm t} = 8087 \, {\rm H} \, [9, \, {\rm карта} \, 46]$ 

 $K_{P_{\rm M}} = 1,0$  [9, карта 53]

$$P = \frac{8087}{1.0} = 8087 \,\mathrm{H}$$

# **Т02** Сверление Ø10,2

Глубина резания определяется по формуле:

$$t = \frac{D}{2} = \frac{10.2}{2} = 5.1 \text{ mm}$$

Осевая подача корректируется по формуле:

$$S_o = S_{o_{\mathrm{T}}} K_{S_{\mathrm{M}}}$$

 $S_{o_{\rm T}} = 0.42 \, \frac{{}_{\rm MM}}{{}_{\rm O}6} \, [9, \, {}_{\rm Kapta} \, 46]$ 

 $K_{S_{\rm M}} = 1,0$  [9, карта 53]

Скорость резания корректируется по фомруле:

$$V = V_{\scriptscriptstyle \mathrm{T}} K_{V_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}}} K_{V_{\scriptscriptstyle 3}} K_{V_{\scriptscriptstyle 3}} K_{V_{\scriptscriptstyle \mathrm{T}}} K_{V_{\scriptscriptstyle \mathrm{T}}} K_{V_{\scriptscriptstyle \mathrm{W}}} K_{V_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}} K_{V_{\scriptscriptstyle \mathrm{I}}} K_{V_{\scriptscriptstyle \mathrm{T}}}$$

$$V_{\rm T} = 25,2 \frac{\rm M}{\rm MUH} [9, \, {\rm карта} \, 46]$$

$$K_{V_{\mathrm{M}}}=K_{V_{\mathrm{3}}}=K_{V_{\mathrm{K}}}=K_{V_{\mathrm{T}}}=K_{V_{\mathrm{W}}}=K_{V_{\mathrm{U}}}=K_{V_{\mathrm{I}}}=K_{V_{\mathrm{II}}}=1,0$$
 [9, карта 53]

$$S_o = 0.42 \cdot 1.0 = 0.42 \frac{\text{MM}}{\text{o}6}$$

$$V = 25.2 \cdot 1.0 = 25.2 \frac{\text{M}}{\text{MUH}}$$

$$n = \frac{1000V}{\pi D} = \frac{1000 \cdot 25.2}{\pi \cdot 10.2} = 786.4 \frac{\text{o}6}{\text{MUH}}$$

$$V_s = S_o n = 0.42 \cdot 768.4 = 330.3 \frac{\text{MM}}{\text{MUH}}$$

Станок позволяет регулировать обороты шпинделя и подачи бесступенчато. Фактические режимы резания округляют до значений из стандартных рядов предпочтительных чисел в меньшую сторону:  $n_{\phi} = 750 \, \frac{\text{об}}{\text{мин}}, S_{o\phi} = 0.42 \, \frac{\text{мм}}{\text{об}}$ ; тогда  $V_{S\phi} = 315 \, \frac{\text{мм}}{\text{мин}}$ . Фактическая скорость резания:

$$V_{\Phi} = \frac{\pi Dn}{1000} = \frac{\pi \cdot 10, 2 \cdot 750}{1000} = 24, 0 \frac{M}{MUH}$$

Мощность резания корректируется по формуле:

$$N = \frac{N_{\rm T}}{K_{N_{\rm M}}}$$

 $N_{\rm t} = 1{,}34\,{\rm кВт}\,[9,\,{\rm карта}\,46]$ 

 $K_{N_{\rm M}} = 1,0$  [9, карта 53]

$$N = \frac{1,34}{1.0} = 1,34 \,\mathrm{kBT}$$

Осевая сила резания корректируется по формуле:

$$P = \frac{P_{\rm T}}{K_{P_{\rm M}}}$$

 $P_{\rm t} = 3675 \, {\rm H} \, [9, \, {\rm карта} \, 46]$ 

 $K_{P_{\rm M}} = 1,0$  [9, карта 53]

$$P = \frac{3675}{1.0} = 3675 \,\mathrm{H}$$

#### **Т03** Зенкерование Ø19,7

Глубина резания определяется по формуле:

$$t = \frac{D-d}{2} = \frac{19,7-18,5}{2} = 0,6 \text{ mm}$$

Осевая подача корректируется по формуле:

$$S_o = S_{o_{\mathrm{T}}} K_{S_{\mathrm{M}}}$$

$$S_{o_{\rm T}} = 0.74 \, \frac{\rm MM}{\rm o6} \, [9, \, \text{карта } 48]$$

$$K_{S_{\rm M}} = 1,0$$
 [9, карта 53]

Скорость резания корректируется по фомруле:

$$V = V_{\text{T}} K_{V_{\text{M}}} K_{V_{\text{3}}} K_{V_{\text{M}}} K_{V_{\text{T}}} K_{V_{\text{W}}} K_{V_{\text{M}}} K_{V_{\text{I}}} K_{V_{\text{I}}}$$

$$V_{\rm T} = 27.8 \frac{\rm M}{\rm MUH} [9, \, {\rm карта} \, 48]$$

$$K_{V_{\mathrm{M}}}=K_{V_{\mathrm{3}}}=K_{V_{\mathrm{K}}}=K_{V_{\mathrm{T}}}=K_{V_{\mathrm{W}}}=K_{V_{\mathrm{M}}}=K_{V_{\mathrm{H}}}=1,0$$
 [9, карта 53]

 $K_{V_i} = 0.98$  [9, карта 53]

$$S_o = 0.74 \cdot 1.0 = 0.74 \frac{\text{MM}}{\text{o}6}$$

$$V = 27.8 \cdot 1.0 \cdot 0.98 = 27.2 \frac{\text{M}}{\text{MUH}}$$

$$n = \frac{1000V}{\pi D} = \frac{1000 \cdot 27.2}{\pi \cdot 19.7} = 440.2 \frac{\text{o}6}{\text{MUH}}$$

$$V_s = S_o n = 0.74 \cdot 440.2 = 325.8 \frac{\text{MM}}{\text{MUH}}$$

Станок позволяет регулировать обороты шпинделя и подачи бесступенчато. Фактические режимы резания округляют до значений из стандартных рядов предпочтительных чисел в меньшую сторону:  $n_{\rm \varphi}=400\,{\rm of\over MH}$ ,  $S_{o\rm \varphi}=0.74\,{\rm mm\over of}$ ; тогда  $V_{S\rm \varphi}=296\,{\rm mm\over MH}$ . Фактическая скорость резания:

$$V_{\Phi} = \frac{\pi Dn}{1000} = \frac{\pi \cdot 19,7 \cdot 400}{1000} = 24,8 \frac{M}{MUH}$$

Мощность резания корректируется по формуле:

$$N = N_{\rm T} \frac{K_{N_{\rm i}}}{K_{N_{\rm M}}}$$

$$N_{\rm t} = 0.91 \, {
m кBr} \, [9, \, {
m карта} \, 48]$$

$$K_{N_{\rm M}} = 1,0$$
 [9, карта 53]

$$K_{N_i} = 1,08$$
 [9, карта 53]

$$N = 1.34 \frac{1.08}{1.0} = 1.45 \,\mathrm{kBT}$$

Осевая сила резания корректируется по формуле:

$$P = P_{\mathrm{T}} \frac{K_{P_{\mathrm{i}}}}{K_{P_{\mathrm{m}}}}$$

$$P_{\rm t} = 152 \, {\rm H} \, [9, \, {\rm карта} \, 48]$$

$$K_{P_{\rm M}} = 1,0$$
 [9, карта 53]

$$K_{P_i} = 1,1 [9, карта 53]$$

$$P = 152 \frac{1.1}{1.0} = 167.2 \,\mathrm{H}$$

#### **Т04** Развёртывание Ø20

Глубина резания определяется по формуле:

$$t = \frac{D-d}{2} = \frac{20-19.7}{2} = 0.15 \,\mathrm{mm}$$

Осевая подача корректируется по формуле:

$$S_o = S_{o_{\mathrm{T}}} K_{S_{\mathrm{M}}}$$

$$S_{o_{\mathrm{T}}} = 0.76 \frac{MM}{OO} [9, карта 49]$$

$$K_{S_{\text{м}}} = 1,0$$
 [9, карта 53]

Скорость резания корректируется по фомруле:

$$V = V_{\mathrm{T}} K_{V_{\mathrm{M}}} K_{V_{\mathrm{3}}} K_{V_{\mathrm{K}}} K_{V_{\mathrm{T}}} K_{V_{\mathrm{W}}} K_{V_{\mathrm{H}}} K_{V_{\mathrm{I}}} K_{V_{\mathrm{I}}}$$

$$V_{\rm T} = 15,0 \frac{\rm M}{\rm MUH} [9, карта 49]$$

$$K_{V_{\mathrm{M}}}=K_{V_{\mathrm{3}}}=K_{V_{\mathrm{K}}}=K_{V_{\mathrm{T}}}=K_{V_{\mathrm{W}}}=K_{V_{\mathrm{M}}}=K_{V_{\mathrm{H}}}=1,0$$
 [9, карта 53]

$$K_{V_i} = 0.84$$
 [9, карта 53]

$$S_o = 0.76 \cdot 1.0 = 0.76 \frac{\text{MM}}{\text{o}6}$$

$$V = 15 \cdot 1.0 \cdot 0.84 = 12.6 \frac{\text{M}}{\text{MUH}}$$

$$n = \frac{1000V}{\pi D} = \frac{1000 \cdot 12.6}{\pi \cdot 20} = 200.5 \frac{\text{o}6}{\text{MUH}}$$

$$V_s = S_o n = 0.76 \cdot 200.5 = 152.4 \frac{\text{MM}}{\text{MUH}}$$

Станок позволяет регулировать обороты шпинделя и подачи бесступенчато. Фактические режимы резания округляют до значений из стандартных рядов предпочтительных чисел в меньшую сторону:  $n_{\phi} = 200 \, \frac{\text{об}}{\text{мин}}, S_{o\phi} = 0.76 \, \frac{\text{мм}}{\text{об}}$ ; тогда  $V_{S\phi} = 152 \, \frac{\text{мм}}{\text{мин}}$ . Фактическая скорость резания:

$$V_{\Phi} = \frac{\pi Dn}{1000} = \frac{\pi \cdot 20 \cdot 200}{1000} = 12.5 \frac{M}{MUH}$$

Мощность резания корректируется по формуле:

$$N = N_{\rm T} \frac{K_{N_{\rm i}}}{K_{N_{\rm M}}}$$

 $N_{\rm t} = 0.39\,{\rm кBr}\,[9,\,{\rm карта}\,49]$ 

 $K_{N_{\rm M}} = 1,0$  [9, карта 53]

 $K_{N_{\rm i}}$  = 1,92 [9, карта 53]

$$N = 0.39 \frac{1.92}{1.0} = 0.75 \,\mathrm{kBT}$$

Осевая сила резания корректируется по формуле:

$$P = P_{\mathrm{T}} \frac{K_{P_{\mathrm{I}}}}{K_{P_{\mathrm{M}}}}$$

 $P_{\rm t} = 19 \, {\rm H} \, [9, \, {\rm карта} \, 49]$ 

 $K_{P_{\rm M}} = 1,0$  [9, карта 53]

 $K_{P_i} = 2,4$  [9, карта 53]

$$P = 19\frac{2.4}{1.0} = 45.6 \,\mathrm{H}$$

#### 2.1.6 Техническое нормирование

## 2.1.7 Выбор методов и средств операционного контроля

#### 2.2 Проектирование фрезерной операции

#### 2.2.1 Выбор и характеристика оборудования

Операция выполняется на бесконсольном вертикально-фрезерном станке 65А80.

Фрезерный станок модели 65A80 с крестовым столом предназначен для скоростного фрезерования крупногабаритных деталей в основном торцовыми фрезами в условиях индивидуального и серийного производства. Станок модели 65A80 бесконсольного типа предназначен для высокопроизводительного фрезерования деталей из чугуна, стали и цветных металлов. На станке выполняется обработка не только сырых, но и закаленных деталей с применением современного инструмента с ножами из эльбора, сверхтвёрдых композиционных материалов из металлокерамики. На станке производится фрезерование, сверление, зенкерование, развертывание и растачивание.

Основные характеристики станка:

- Класс точности Н по ГОСТ 8-82
- Размеры рабочей поверхности стола 2000 × 800 мм
- Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола 125...900 мм
- Расстояние от станины до оси шпинделя 850 мм
- Наибольший продольный ход стола (Х) 1600 мм
- Наибольший поперечный ход стола (Y) 800 мм
- Наибольший вертикальный ход шпинделя (Z) 775 мм
- Наибольшая масса обрабатываемой заготовки 6000 кг
- Частота вращения шпинделя  $5...2000 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$ , 85 ступеней
- Электродвигатель привода шпинделя 20 кВт
- Масса станка 18,5 т

На рис. 3 приведены габариты рабочего пространства бесконсольного вертикально-фрезерного станка 65A80 (а) и его посадочные и присоединительные размеры (б).




Рисунок 3 — Посадочные и присоединительные размеры станка 65А80

#### 2.2.2 Выбор и обоснование схемы базирования

Базирование осуществляется по схеме, представленной на рис. 4




Рисунок 4 — Схема базирования на операции 045
1, 2, 3 — установочная база,
4, 5 — направляющая база,
6 — опорная база

# 2.2.3 Выбор и обоснование последовательности и содержания переходов

На операции 045 осуществляется обработка паза, расположенных под углом к торцу детали. Деталь установлена в специальном приспособлении под наклоном. Обработка паза производится за один проход концевой фрезой, радиус которой совпадает с радиусом скруглений паза. Последовательность обработки приведена в табл. 2

Таблица 2 — Содержание основных переходов операции 045

#### Содержание переходов

- Фрезеровать паз (34), выдерживая размер  $20 \times 60^{\circ}$  и ширину 50
  - 2.2.4 Выбор и характеристика режущего инструмента
  - 2.2.5 Расчёт режимов и сил резания
  - 2.2.6 Техническое нормирование
  - 2.2.7 Выбор методов и средств операционного контроля

# 3 РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

- 3.1 Приспособление для расточной операции с ЧПУ
- 3.1.1 Характеристика и описание принципа работы приспособления
- 3.1.2 Силовой расчёт приспособления
- 3.1.3 Прочностной расчёт приспособления
- 3.1.4 Точностной расчёт приспособления
- 3.2 Приспособление для фрезерной операции
- 3.2.1 Характеристика и описание принципа работы приспособления
- 3.2.2 Силовой расчёт приспособления
- 3.2.3 Прочностной расчёт приспособления
- 3.2.4 Точностной расчёт приспособления

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. *Безъязычный В. Ф.* Основы технологии машиностроения: учебник для вузов. М.: Машиностроение, 2013. 567 с.: ил. URL: https://e.lanbook.com/book/37005 (дата обр. 04.11.2018). Режим доступа.
- 2. *Блюменштейн В. Ю., Клепцов А. А.* Проектирование технологической оснастки. 2-е изд., испр. и доп. М. : Лань, 2011. 224 с.
- 3. *ГОСТ 14.205–83*. ЕСТПП. Технологичность конструкции изделий. Термины и определения.
- 4. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
- 5. *ГОСТ 2.121–73*. ЕСКД. Технологический контроль конструкторской документации.
- 6. *ГОСТ 3.1118-82*. ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт.
- 7. *ГОСТ 3.1404-86*. ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические процессы и операции обработки резанием.
- 8. *ГОСТ 3.1702-79*. ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Обработка резанием.
- 9. *Гузеев В. И., Батуев В. А., Сурков И. В.* Режимы резания для токарных и сверлильно-фрезерно-расточных станков с числовым программным управлением: Справочник / под ред. В. И. Гузеева. 2-е изд. М.: Машиностроение, 2007. 368 с.
- 10. *Малышев Е. Н., Вяткин А. Г.* Проектирование станочных приспособлений: Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Основы конструирования приспособлений». Калуга: Калужский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2018. 18 с.: ил.

- 11. Справочник конструктора-машиностроителя : в 2-х т. Т2 / под ред. Р. К. М. А. Г. Косиловой. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Машиностроение, 1986. 496 с. : ил.
- 12. *Тарабаринн О. И., Абызов А. П., Ступко В. Б.* Проектирование технологической оснастки в машиностроении. 2-е изд., испр. и доп. М.: Лань, 2013. 304 с. URL: https://e.lanbook.com/book/5859 (дата обр. 05.12.2018).
- 13. Технология машиностроения : Производство машин: учебник для вузов : в 2 т. Т. 2 / В. М. Бурцев, А. С. Васильев, И. Н. Гемба [и др.]. М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2012. 368 с.