

Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen

Postbus 5236 9700 GE Groningen

Technote:

Herstel wijzigingen na Tiptel v2.70 firmware update 171113MT

- T (050) 820 00 00
- F (050) 820 00 08
- E callvoip@callvoip.nl
- w www.callvoiptelefonie.nl

Recentelijk is nieuwe firmware gelanceerd voor de Tiptel-toestellen. De Tiptel-toestellen zijn standaard zo ingesteld dat zij nieuwe firmware automatisch ophalen als zij worden geherstart.

Bij het laden van de laatste nieuwe firmware, versie v2.70 wordt helaas een aantal instellingen veranderd. Hieronder leest u welke problemen u kunt ondervinden Indien u na de firmware update één of meer problemen ondervindt, voert u dan onderstaande instructie uit om de instellingen terug te zetten.

Mogelijke veranderingen na Tiptel fw update v2.70

- de geluidskwaliteit is veranderd (ander geluid, vaak omschreven als 'blikkerig')
- tijdens het bellen ziet u een icoon [hd] in het display
- problemen met doorverbinden dit gaat niet (altijd) goed
- doorverbinden vanaf snelkiestoetsen werkt anders dan voorheen (IP284, IP286)
- u kunt geen keuzes meer maken in telefonische keuzemenu's
- de gespreksinformatie in uw display ziet er iets anders uit

Mocht u na het doorlopen van dit document nog problemen ervaren, neemt u dan gerust contact met ons op; wij helpen u graag om deze op te lossen.

Instructie bij het herstellen van de juiste instellingen


Voer de volgende stappen uit om de instellingen weer te herstellen naar de instellingendie wij adviseren:

Inloggen op de telefoon

- 1. Druk op de [OK-toets] van uw toestel om het IP-adres op te vragen
- 2. Open internet en toets het IP-adres in
- 3. De standaard inloggegevens zijn username [admin] en password [admin]


Aanpassen registratie

- 4. Ga naar tabblad [accounts] en kies Account 1.
- 5. In velden [SIP server] en [Outbound Proxy Server] vult u in [sip2.sipnl.net]




Aanpassen codecs

- 6. Klik dan links op het onderdeel [Codecs]
- 7. Zorg dat in het RECHTER kader alleen de volgende 3 codecs staan: PCMA (bovenaan)
 - PCMU (daaronder)
 - G729 (onderste)
- 8. Gebruik de pijltjes TUSSEN beide kaders om codecs in het juiste vak te krijgen.
- 9. Gebruik de pijItjes RECHTS van het rechter kader om de codecs in de juiste volgorde te plaatsen.



Oplossen probleem bij gebruik telefonische keuzemenu's

- 10. Klik dan links op het onderdeel [**Advanced**]
- 11. Selecteer bij veld [DTMF Type] de waarde [RFC2833]




12. Kies vervolgens [Confirm] om de wijziging op te slaan Als u te lang hierover doet krijg tu een foutmelding; u kunt ook de wijzingen per stuk opslaan. Als u meer accounts gebruikt, herhaal dit voor de overige accounts.

Instellen doorverbindmethode via snelkiestoetsen

Na de upgrade is het doorverbinden via de snelkiestoetsen aan de rechterzijde van uw telefoon (IP284, IP286) automatisch ingesteld op BLIND TRANSFER = doorverbinden ZONDER ruggespraak ofwel zonder dat u uw collega eerst aan de lijn krijgt. Als u dit liever wel heeft (= ATTENDED TRANSFER) dan kunt u dat hier aanpassen:


- 13. Ga naar tabblad [Phone] en kies in het submenu [Features]
- 14. Ga naar onderdeel [Transfer Settings].
- 15. Bij item [Transfer Mode via DSSKey] stelt u in hoe u wilt doorverbinden:
 - > Blind Transfer = doorverbinden ZONDER ruggespraak
 - > Attended Transfer is doorverbinden MET ruggespraak
- 16. Kies vervolgens [Confirm] om de wijziging op te slaan



Uitschakelen automatisch firmware update

Om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen adviseren wij u om de automatische firmware upgrade uit te schakelen. Dit doet u als volgt:

- 17. Ga naar tabblad [**Upgrade**] en kies in het submenu [**Advanced**]
- 18. Bij veld [Check New Config] kiest u waarde [Disabled]
- 19. Kies vervolgens [Confirm] onderaan de pagina om de wijziging op te slaan



20. Test tenslotte of u nu geen problemen meer ondervindt. Als dat nog wel het geval is, neemt u dan gerust contact met ons op. Geeft u ons dan duidelijk aan welk type toestel u heeft, met welke firmware, wat u al gedaan heeft en wat er fout gaat. Wij doen ons best u dan zo snel mogelijk te helpen.



CallvoipTelefonie | kennis van VoIP Koldingweg 19-1 9723 HL GRONINGEN

T: 050 - 820 00 00 F: 050 - 820 00 08

@ callvoip@callvoip.nl
W www.callvoiptelefonie.nl