

背板工位 — 镭雕打印检查

使用说明与故障处理

/backpanel/laser

第1步 — 输入工单并查询

扫描或输入工单号，然后点击 **Lookup**（或按回车）。系统会从 Odoo 中取出该工单的颜色和数量。

Save —— 保存该工单，下次自动带入。

Reset —— 清除全部信息，重新开始新工单。

第2步 — 扫描序列号

扫描背板序列号，系统会自动依次执行4项检查：**1** 扫描颜色检验，**2.1** 检查是否已录入，**2.2** 录入生产结果，**3** 镭射打印（通过本机的打印桥接程序在镭射机上打码）。

第3步 — 观察结果圆圈

PASS（绿色）—— 4项检查全部通过，镭射打码已完成，继续下一个序列号。

FAIL（红色）—— 查看右侧流程列表确认在哪一步失败，以及序列号输入框下方的提示信息。

在**第1步**或**第2.1步**失败不会锁定输入框 —— 直接扫描正确的序列号即可。

在**第2.2步**或**第3步**失败会锁定输入框 —— 点击 **Try Again** 重试，或点击 **Skip** 跳过。

第4步 — 工单完成

请观察 **Save** / **Reset** 按钮旁的进度数字（已完成/总数）。当数字达到总数量时，请更换新的工单，并从第1步重新开始。

可点击左下角 **View History** 链接，按工单号或序列号查询历史扫描记录。

故障处理

"请先输入工单号。" / "请先输入序列号。"

原因： 点击按钮时该输入框为空。

处理： 输入或扫描对应内容后再重试。

"在 Odoo 中未找到工单 'x'。"

原因： 工单号有误，或该工单在 Odoo 中不存在。

处理： 核对工单号；如确认无误，请联系计划部门核实 Odoo 中的数据。

"无法确定工单 'x' 的颜色。"

原因： 该工单在 Odoo 中未设置颜色信息。

处理： 联系计划/管理员在 Odoo 中补充颜色后，重新查询该工单。

"请先扫描工单号。"

原因： 尚未查询工单，就先扫描了序列号。

处理：先查询工单，再扫描序列号。

第1步（扫描颜色检验）FAIL

原因：扫描到的背板颜色与该工单要求的颜色不一致。

处理：确认所扫描的背板与工单是否匹配，然后重新扫描。

"序列号 'X' 格式不正确。"

原因：扫到了错误的条码（不是背板序列号标签）。

处理：重新扫描背板上正确的序列号标签。

第2.1步 FAIL — "序列号/批次 X 已为工单 Y 录入过生产结果，请仔细核对。"

原因：该序列号已为此工单录入过（重复扫描）。

处理：不要重复录入；如有疑问，可到 View History 中核实该序列号是否已被计数。

第2.2步 FAIL — "无法录入生产结果" / "无法检查录入状态"

原因：与生产系统或数据库的连接出现临时故障。

处理：点击 **Try Again** 重试。若持续失败，点击 **Skip** 跳过，并通知 IT/管理员 —— 该序列号的结果尚未保存。

第3步 FAIL — "无法连接 localhost:8021 - 请确认本机的打印桥接程序正在运行。"

原因：本机的打印桥接程序未启动（或已被关闭）。

处理：在本机启动打印桥接程序，然后点击 **Try Again** 。生产结果已保存，只需重试镭射打印即可。

第3步 FAIL — "无法写入镭射机文件 - SN 未发送打印。"

原因：桥接程序在运行，但写入镭射机文件失败。

处理：检查镭射机/桥接主机是否开机且未被占用，然后点击 **Try Again** 。若持续失败，请通知 IT/管理员。

点击 Lookup 或扫描序列号后无任何反应

原因：浏览器无法连接到服务器（网络问题）。

处理：检查网络连接；若问题持续，请联系 IT。