

# Eagles Gear Solutions

Guía Técnica: Diagnóstico de Códigos de Falla CVT

A continuación se presenta el desglose técnico de los códigos de falla más comunes en transmisiones CVT para su análisis y diagnóstico.

## 1. Fallas en el Motor de Pasos (Relación de Marcha)

### **P1778 (Step Motor Function / Función del Motor de Pasos)**

Es uno de los códigos más famosos de esta caja. Significa que la computadora del auto (TCM) ordenó un cambio en la relación de las poleas, pero el motor de pasos no se movió físicamente de forma correcta. El auto pierde torque al arrancar y se siente "pesado" o amarrado en alta velocidad.

## 2. Pérdida Crítica de Presión Hidráulica

### **P0868 (Transmission Fluid Pressure Low / Baja Presión de Fluido)**

Indica que la presión en la línea principal de lubricación está por debajo del límite seguro. Generalmente está provocado por el desgaste de la válvula reguladora de la bomba de aceite o fugas internas. Es la antesala a que la banda metálica patine sobre las poleas.

### **P0746 (Pressure Control Solenoid "A" Performance / Solenoide de Control de Presión "A")**

Indica que el solenoide encargado de regular la presión hidráulica hacia las poleas variadoras no está dando la respuesta esperada. Suele activarse cuando la válvula se traba debido a la presencia de rebaba fina de metal en el aceite.

### **3. Fallas en Sensores e Interruptores de Presión**

#### **P0840 (Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" / Sensor de Presión A)**

Reporta una lectura fuera de rango o un fallo eléctrico en el circuito del sensor que mide la presión de la polea primaria. Provoca que la transmisión entre en modo de protección, limitando la aceleración.

#### **P0845 (Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" / Sensor de Presión B)**

Es el gemelo del código anterior, pero afecta directamente al sensor encargado de monitorear la presión hidráulica en la polea secundaria.

### **4. Problemas en el Convertidor de Par**

#### **P0744 (Torque Converter Clutch Circuit Intermittent / Embrague del Convertidor de Par Intermitente)**

Señala que el sistema electrónico de acoplamiento del convertidor de par (Lock-up) está fallando. Clínicamente, se traduce en variaciones o jalones en las RPM del motor cuando vas a velocidad de cruce constante en carretera.

### **5. Código de Sobrecalentamiento**

#### **P0715 / P0710 (Sensor de Temperatura del Fluido)**

Aunque a veces solo apunta al sensor, un sobrecalentamiento real del aceite CVT bloquea el funcionamiento normal de la caja e impide que el tacómetro supere las 2,000 RPM (modo Limp Mode) para evitar la destrucción total del sistema.