วิธีการปฏิบัติงาน

Dispersion Index

 รหัสเอกสาร
 : LA-W-030

 วันที่เริ่มใช้
 : 10/09/62

 ครั้งที่แก้ไข
 : 03

 หน้าที่
 : 1 / 3

Dispersion Index

ขั้นตอนการทดสอบวิธีที่1 ทดสอบโดยการเป่าฟิล์ม

- 1. เตรียมตัวอย่างที่ใช้การทดสอบ ในอัตราส่วนดังต่อไปนี้ พลาสติกที่ใช้ในการเป่า 100 gm.: จำนวน Dosage ของ Masterbatch ที่แนะนำให้ใช้ หมายเหตุ: จำนวนของพลาสติกที่ใช้ในการเป่าอย่างน้อย 200 gm.
- 2. ก่อนใช้งานเครื่องเป่าฟิล์มทุกครั้ง จะต้องให้อุณหภูมิของตัวเครื่องเท่ากับค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้เสมอ โดยดูจากป้าย บ่งชี้หน้าเครื่องที่บอกถึงอุณหภูมิที่ใช้ในการเป่าพลาสติกแต่ละชนิด

ตารางการปรับอุณหภูมิเครื่องเป่าฟิล์ม													
Machine Code	18FLF250-1 (New)						18FB25-1						
Zone	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z DIE	RPM	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	RPM
LDPE	150	160	165	170	165	170/170	90	120	150	160	180	170	1200
HDPE	160	180	190	210	200	190/190	90	150	220	230	250	240	1200
PP	-	-	-	-	-	-	1	170	250	260	280	275	1200

3. เปิดปุ่มสวิทซ์ Safety ก่อน แล้วจึงเปิดสวิทซ์การทำงานของตัวเครื่องแต่ส่วน โดยจะต้องมีพลาสติกอยู่ ใน
Hopper และเป็นชนิดเดียวกับตัวที่ใช้ทดสอบ

หมายเหตุ: หากไม่มีพลาสติกอยู่ในตัวเครื่องอาจทำให้สกรูเสียหายได้

- 4. เริ่มเป่าฟิล์มด้วยพลาสติกเปล่าก่อน เพื่อเป็นการ ไล่ล้างสีที่ค้างอยู่ก่อนหน้านี้ให้หมดไป
- 5. เมื่อแน่ใจว่าสะอาดแล้ว ให้เทตัวอย่างที่ต้องการทดสอบลงไปใน Hopper เมื่อฟิล์มตัวอย่างขึ้นแล้ว ให้ปรับ ขนาดหน้ากว้างของลูกโป่งให้ได้ขนาดประมาณ 15 เซนติเมตร และปรับขนาดความหนา 100 ไมโครเมตร
 - 6. สุ่มตัด ขนาดของ Film ประมาณ กระดาษ A4 เป็นช่วงๆ จำนวน 12 ชิ้น
- 7. ในกรณีทดสอบ Dispersion Index ให้ใช้ Film Standard Dispersion Index เป็นตัวประเมินในการให้ค่า DI Rating จากนั้นก็หาค่าผลรวม (Total) จากการนำจำนวนของค่า DI Rating X คะแนนของ DI Rating เมื่อได้ค่าผลรวม (Total) ก็นำมาคำนวณหาค่า DI Value จากการนำค่าผลรวม (Total) ÷ จำนวน Film ที่สุ่มตัดมา 12 ชิ้น


วิธีการปฏิบัติงาน

Dispersion Index

รหัสเอกสาร	:	LA-W-030
วันที่เริ่มใช้	:	10/09/62
ครั้งที่แก้ไข	:	03
หน้าที่	:	2 / 3


ขั้นตอนการทดสอบวิธีที่2 ทดสอบโดยการส่องด้วยกล้อง Microscope

1. สุ่มเลือกเม็ดตัวอย่างที่สมบูรณ์ (ไม่มีรูตรงกลางเม็ด) จำนวน 6 เม็ด นำแต่ละเม็ดมาตัดหัวท้ายออก แล้วตัดบางๆ ให้ได้น้ำหนักประมาณ 0.6 mg ± 0.2 mg สำหรับ Color Pigment และ0.2 mg ± 0.1 mg สำหรับ Carbon Black ดังรูป 1



รูปที่ 1 แสดงขนาดของ Specimen ก่อนอุ่นใน Furnace

- 2. นำชิ้น Specimen ทั้ง 6 มาวางลงบนกระจกสไลด์ที่สะอาด นำกระจกปิดสไลด์อีกอันหนึ่งมาวางทับ แล้วหนีบ กระจกสไลด์ทั้งสองด้วยตัวหนีบให้แน่น
- 3. นำกระจกสไลด์ที่เตรียมไว้ใส่ใน Furnace ที่อุณหภูมิ 150-210 °C เป็นเวลา 10 นาที หรือจนกระทั่งแต่ละ Specimen แผ่ออกเป็นฟิล์มบางประมาณ 60μm±20μm สำหรับ Color Pigment และ 20μm±10μm สำหรับ Carbon Black ดังรูป 2



รูปที่ 2 แสดงขนาดของ Specimen ที่จะนำไปส่องกล้อง Microscope

- 4. นำชิ้นงานออกจาก Furnace ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วนำมาส่องค้วยกล้อง Microscope กำลังขยาย 100 เท่า โคย 1 Specimen ต้องถ่ายให้ได้อย่างน้อย 6 ภาพ แล้วเลือกภาพที่แย่ที่สุดจำนวน 6 ภาพ (รวม 36 ภาพ) แล้ววัคขนาดจุดสีเหล่านั้น
 - 5. นับจำนวนจุดสีแต่ละขนาดในแต่ละ Specimen แล้วบันทึกลงใน ${
 m LA-F-009}$
- 6. ให้ค่า Grade ในแต่ละ Specimen ตามเอกสาร ISO 18553:2002(E) Annex A น้ำ Grade ของทั้ง 6 Specimen มา รวมกันแล้วหาร 6 จะได้ค่า Dispersion Index ของชิ้นงานดังกล่าว

วิธีการปฏิบัติงาน

Dispersion Index

รหัสเอกสาร	:	LA-W-030
วันที่เริ่มใช้	:	10/09/62
ครั้งที่แก้ไข	:	03
หน้าที่	:	3 / 3

ข้อเสนอแนะ

กรณีที่ต้องการทดสอบ Dispersion Index ของชิ้นงานที่เป็นฟิล์ม จะเตรียม Specimen เป็น 6จุดเช่นเดียวกัน แต่ ต้องตัดฟิล์มเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 mm และหนา 60µm±20µm สำหรับ Color Pigment และ 20µm±10µm สำหรับ Carbon Black

ข้อควรระวัง

- 1. กรณีที่ตัวอย่างที่ต้องการทคสอบเป็น Masterbatch จะต้องนำไปทำเป็น Compound ก่อน Dosage 5:100 โดยใช้เครื่อง Twin Screw Extruder และฉีดผ่าน Screw เพียงครั้งเดียว
 - 2. ระวังกระจกสไลด์แตก
 - 3. อย่าอุ่นชิ้นงานนานเกินไป เพราะจะทำให้ Specimen แตก