การหาค่าเบี่ยงเบนของ Feeder

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ใช้ในการทำงาน สำหรับผลิตสินค้าต่างๆ เกณฑ์ในการยอมรับ ดังนี้

1 WHITE = ± 0.5% 2 BLACK = ± 1.0% 3 FILLER = ± 1.0%

DO NOT COPY

อ้างอิงมาจากค่า Ash content STD SPEC ของ PRODUCT ที่ QC ออกให้กับลูกค้า

1 WHITE = \pm 1.0% 2 BLACK = \pm 3.0% 3 FILLER = \pm 2.0%

วิธีหาค่าเบี่ยงเบน

1 Calibration Feeder

2 กำหนด Output kg./hr. เพื่อหาค่า Feed Rate ของ Feeder แต่ละตัว ตัวอย่าง เช่น

MEBK44	Formulation				
	BK02A-9	38.00		Feeder	3
	SE82FCC05	10.00		Feeder	5
	LEW01-7	7.00]		
	LPW02	2.00	ŀ	Feeder	2
	LZN01-2	1.00	J		
	RLLG20	35.00	_	Feeder	1
	_	100.00	=		

MEBK44 ผลิตที่ Output = 1,000 kgs./hr. ดังนั้น Feeder 1 ป้อน RLLG20-5 = 35.00 %

วิธีคิดหาค่า Feeder Rate

= 1000 x 35.00 ÷ 100 = 350.00 kg./hr. ดังนั้น ทุกๆ 1 นาที = (350 ÷ 60 = 5.833)

วิธีหาค่าเบี่ยงเบน เมื่อปรับ Feeder นิ่งดีแล้ว ให้จับ Sample = 5 ครั้ง ครั้งละ = 1 นาที

ครั้งที่ Sample 1 5.820 ครั้งที่ Sample = 5.840Sample ครั้งที่ 3 = 5.850 ครั้งที่ Sample = 5.860Sample ครั้งที่ = 5.850

รวม **5** ครั้ง = 29.220 average = (29.220 ÷ 5) = 5.844

หาค่าเบี่ยงเบน = 5.844 - 5.833 = 0.011

Feeder อื่นๆ ที่ใช้งานก็เหมือนกัน ค่าเบี่ยงเบนคิดเทียบเป็น % = 0.011 x 100 ÷ 5.833 ค่าเบี่ยงเบน = 0.189 จากตัวอย่างค่าเบี่ยงเบนเป็นบวก แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุม ถือว่าผ่าน

ค่าเบี่ยงเบน STD ของ FEEDER

Machine	Feeder	ค่าเบี่ยงเบน
Buss10	1	0.5
	2	0.5
	3	0.5
	4	0.5
	5	0.5

Machine	Feeder	ค่าเบี่ยงเบน
Farrel 1	1	0.5
	2	1.0
	3	0.5
	4	1.0
	5	0.5

Machine	Feeder	ค่าเบี่ยงเบน
TEK96	1	1.0
	2	1.0
	3	1.0
	4	1.0
	5	1.0

Machine	Feeder	ค่าเบี่ยงเบน
Buss20	1	0.5
	2	0.5
	3	0.5
	4	0.5
	5	0.5

Machine	Feeder	ค่าเบี่ยงเบน
Farrel 2	1	1.0
	2	1.0
	3	1.0
	4	1.0
	5	1.0

Machine	Feeder	ค่าเบี่ยงเบน
TEK75	1	0.5
	2	1.0
	3	0.5
	4	0.5
	5	0.5

ขั้นตอนการเช็ควัตถุดิบก่อนทำการผลิต		
ข้อที่	รายละเอียดการเช็ค	หน้าที่รับผิดชอบ
1	พนักงานต้องตรวจเช็คจำนวนของวัตถุดิบก่อนทำการผลิต	3
2	พนักงานต้องทำการ Calibrate Feeder ให้มีความแม่นยำอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	2
3	3 หัวหน้างานต้องตรวจสอบความถูกต้องของผู้ปฏิบัติงานทั้ง ข้อ 1 และ 2	

ขั้นตอนการเข็ควัตถุดิบก่อนทำการผลิต			
ข้อที่	ข้อที่ รายละเอียดการเช็ค		
1	พนักงานต้องเช็คจำนวนสินค้าที่ผลิตออกมาเทียบกับยอดวัตถุดิบที่ใช้ในหน้าจอ FEEDER ของงานแต่ละ LOT	2	
2	พนักงานต้องเช็ควัตถุดิบ ชั้น 3 ของงานแต่ละเบอร์ ใน แต่ละ LOT ว่าเหลือ หรือ ขาด ในแต่ละ Feeder	3	
3	หัวหน้างานนำข้อมูลมาเทียบกัน เพื่อเข็คยอดวัตถุดิบของงานแต่ละ LOT	1	

หมายเหตุ : เปลี่ยนงานต้องทำการ Calibrate และ Test Sample ทุกครั้ง โดยบันทึกลงใน DATA

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 1.หัวหน้างาน
- 2.Operator
- 3.พนักงานปล่อยสีชั้น 3

Prepared by	Checked by	Approved by