WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)									ต้นฉบับ		
เรื่อง วิธีการซี			តពុរជ្	ุกค้ำ บมจ. อูเบะ เคมิคอลส์	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม			
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-086		หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย( Safety)				
เครื่องจักร	Adjustable Outside Pumping Packer	แก้ไขครั้งที่	00		🗵 แว่นตา	🗵 ถุงมือผ้า	Q = คุณภาพ	10 Hrs. / Day			
รหัส	21DZQ800-1	วันที่บังคับใช้		27/03/2566	🗹 ผ้าปิดจมูก	🗹 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม				
รูปภาพ			ลำดับ	าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			มาตรการป้องกันและการแก้ไข	เวลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน			
2.1 2.5 1.5 cm.	2.2 ACMAING MARINE Vacuum : Time Vacuum : Ti		2	การเครียมบรรจุภัณฑ์  1.1 การตัดเทปปิดปากถุง -แบ่งเทปปิดปากถุงให้ได้ความยาว 59.0 cm.  S = ใช้กรรไกรตัดเทปฯ ด้วยความระมัดระวัง Q = ตัดเทปฯ ตามความยาวที่กำหนด  E = เกิดการบาดเจ็บจากของมีคม  E = ความยาวเทปฯ สันเกินไปทำให้รอยชื่อป  การบรรจุสินค้าและการซืลปากถุง  2.1 ชั่งน้ำหนักสินค้าเท่ากับ 25 Kg.  2.2 เลือกโหมด Packing Machine: 04  2.3 พับปากถุงไล่ลมออกและจับปากถุงให้เส  2.4 นำเทปฯ มาวางทาบกึ่งกลางปากถุง  2.5 ทาบขอบบนเทปฯ เสมอกับแถบซีลให้ได้  2.6 ทาบกึ่งกลางเทปฯ ด้านบนเสมอกับแถบซี  2.7 ตรวจสอบรอยซีลถุงทั้งสองด้าน โดยรอยซี  S = จับขอบเทปฯให้ต่ำกว่าระดับซีลถุง ป้อง Q = รอยซีลด้องสมบูรณ์เรียบแน่น ไม่เป็นรอย Q = กำหนดให้ใช้ Vacuum Packing Machin  E = รอยซีลไม่สมบูรณ์เรียบแน่น  E = ปากถุงปิดไม่สนิท	ง ใกลอุงปิดไม่สนิท ภ่ระยะประมาณ 1.5 cm. แล ช่ลให้ได้ระยะประมาณ 1.5 ห่องะต้องไม่สามารถลอกได้ กันเครื่องชื่อหนีบนิ้วมือ เย่ใหม้	ะกคซีลถุง cm. และกคซีลถุง	<ul> <li>กรณีเกิดปัญหาแจ้งหัวหน้างานทันทีเพื่อหาแนวทางแก้ไขทันที</li> <li>กรณีเกิดปัญหาแจ้งหัวหน้างานทันทีเพื่อหาแนวทางแก้ไขทันที</li> </ul>	1	-	1971	