				WORK INSTRUCTION (วิ	ชีการปฏิบัติงาน)					
เรื่อง			ขั้นตอนการจัดเตรียมวัตถุดิบ		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม		
หน่วยงาน เครื่องจักร รหัส	PRODUCTION การจัดเครื่อม	เลขที่เอกสาร แก้ไขครั้งที่ วันที่บังคับใช้		PD-W-074 00 04/01/64	<ul><li>✓ เอี๊ยมกันเปื้อน</li><li>✓ แว่นตา</li><li>✓ ผ้าปิดจมูก</li></ul>	<ul><li></li></ul>	S = ความปออดภัย( Safety) Q = คุณภาพ E = ผลของการให่ปฏิบัติตาม	24 Hrs. / Da		Day
здым			ลำดับ	อำคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตื่นฉบับ			มาตรการป้องกันและการแก้ใข	เวลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน		
				1.1 ครวจเช็กวัดอุดิบที่จ่ายสดี๊กเกอร์ชี้บ่งเทียบกับใบเบิกวัดอุดิบ MIS/U และฟอร์มควบคุมการจ่ายวัดอุดิบ 1.2 บับอุงบรรจุและเขียมลำดับรับนึ่งให้ครบตามจำนวนแบด ระบุ/รหัสวัดอุดิบและน้ำหนักวัดอุดิบที่ชั่งตามใบเบิกวัดอุดิบ MIS/U ทุกอุง 1.3 บันทึกรายละเอียดลงในใบบันทึกการจัดเตรียมและตรวจเช็กสุ่มชั่งวัดอุดิบให้ครบถ้วน			ครวจเช็คสติ๊กเทอร์ทุกตัวอักษร เทียบกับใบเบิกวัตถุติบ(MIS/IJ) น้ำหนักที่จ่ายเพียงพอต่อการจัดเศรียม ลงเอกสารให้ครบถ้วน PD-F-058	12		
2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4				2.1 ตรวจเร็คความถูกต้องก่อนดัก ตดี๊กแกอร์วัตจุดิบถุงบรรจุที่เขียนรายละเอียดเทียบกับใบเบิกวัตถุดิบ MIS/IJ 2.2 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันถุงมือแพทย์ส่วนบุคคลก่อนปฏิบัติงาน (อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะ) 2.3 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันแว่นตาส่วนบุคคลก่อนปฏิบัติงาน (อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะ) 2.4 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเอี๊ยมกันเปื้อนส่วนบุคคลก่อนปฏิบัติงาน (อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะ)  S สวมใส่ค้าปัดจมูกานวากเน็ดคลุมตมวองเท้านิรภัยขณะปฏิบัติงานทายใจ (ในกรณีที่ดักน้ำมันต้องสวมใสแว่นดาเอี๊ยมกันเปื้อนสารเคมี หรือขุดป้องกันสารเคมีและใส่หน้ากากป้องกันสารเคมี)  E ผู้นทุ้งเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ			1 ตรวจเซ็กสติ๊กเกอร์ทุกตัวอักษร 2 เลือกใช้เครื่องชั่งให้เหมาะสม 3 สารเกมีรั่วใหลใช้ทรายแห้งดูครับ สารเกมี SM-S-001 4 ขณะเตรียมงานพบักงานด้องระมัดระวัง ผุ้นละอองของสารเกมีให้เปิดเกรื่องดูด ผุ้นอุดสาหกรรมทุกครั้ง	12	-	
ร.บ. เครื่องชั่ง 75 เครื่องชั่ง 26 เครื่องชั่ง 20 เครียงชั่ง 20 เครื่องชั่ง 20 เครื่องชั่ง 20 เครื่องชั่ง 20 เครียงชั่ง 20 เครียงชั่ง 20 เครียงชั่ง 20 เครียงชั่ง 20 เคร่ง 20 เครียงชั่ง 20 เครีง 20 เครียงชั่ง 20 เครียงชั่ง 20 เครียงชั่ง 20 เครียงชั่ง 20 เครี				เครื่องชั่ง 7500 g. ย่านการใช้งานคั้งแต่ 0.5-7500 g.ชั่งกเ เครื่องชั่ง 60 kg. ย่านการใช้งานคั้งแต่ 0.01-60.00 g.ชั่งก เครื่องชั่ง 2000 kg.ย่านการใช้งานคั้งแต่ 0.5 -2000.0 kg. 3.2 พนักงานคืองมีความคระหนักในระหว่างที่ชั่งวัดถุดิบแล:	·			12	-	-
4.1 (4.3 (4.3 (4.3 (4.3 (4.3 (4.3 (4.3 (4.3			4	4.1 ตรวจเร็กความถูกต้องก่อนส่งมอบ ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร็กนับจำนวนถุง/รหัส/สุ่มซั่งน้ำหนักเทียบกับใบเบิกวัตถุดิบ MIS/U     ตรวจสุ่มซั่งเสร็จพร้อมใช้ปากกา Artline สีแดงทำสัญลักษณ์ดีกเครื่องหมายถูกถุงที่สุ่มซั่ง     4.2 เดรียมพาเลทรองฟิล์ม/กระคายและจัดเรียงวัตถุดิบพื้นพาเลทให้เรียบร็อยพร้อมรัดฟิล์มคลุมฟิล์ม     4.3 ทำความสะอาดพื้นห้องพื้น ได้ะชั่งวัตถุดิบทำเครื่องชั่งและอุปกรณ์ในการใช้งานดำงากายใบห้อง เศษขอะถุงต่างๆทิ้งลงในถังขอะแดง				12	-	-
5.1 5.2 5.4 5.4 UILLE				5.1 วัคถุดิบที่เป็นน้ำให้ข้อนถุงเรชั่นพร้อมจัดเรื่องลงกล่องปิด     5.2 คิดบ้ายใบแสดงสถานะวัดถุติบทุกพาเลท PD-F-060     5.3 ชั่งวัดถุติบคงเหลือลงน้ำหนักในฟอร์มควบคุมการจำยวัด     5.4 ก็นวัดถุติบที่เหลือในการชั่งจัดเครียมส่งคืนคลังวัดถุติบ      E ให้ระวังวัดถุติบที่เป็นน้ำถุงบรรจุอาจจะแตกหรือรั่ว			1 ในกรณีรัดอุดิบที่เป็นน้ำให้บรรจุใส่กล่อง ป้องกับการอุงแตกหกรั่วใหล 2 ติดป้ายใบแสดงสถานะรัตอุดิบทุกพาเทล PD-F-060	12	-	-