
DO NOT COPY


<u>วิธีการใช้ตู้อบ OVEN (210V60-1)</u>



Temp Control Oven 21OV60-1

1.	Heater 1	เปิด – ปิด ฮีทเตอร์ ตัวที่ 1
2.	Heater 2	เปิด – ปิด ฮีทเตอร์ ตัวที่ 2
3.	Heater 3	เปิด – ปิด ฮีทเตอร์ ตัวที่ 3
4.	Heater On Lamp	ไฟ ฮีทเตอร์ทำงาน
5.	Heater Of Lamp	ไฟ ฮีทเตอร์ หยุดทำงาน
6.	Temp Set	ตั้งอุณหภูมิ (อบ)
7.	Temp Actual	อุณหภูมิ (อบ) ค่าที่ขึ้นจริง


Temp Control OVEN (210V135-1)



1.	Temp SW.	สวิตช์ เปิด – ปิด ไฟเข้าเครื่อง	
2.	Heater On	เปิด - ปิด ไฟเข้าเครื่อง (ไฟแสดง)	
3.	On – Off H1	เปิด ฮีทเตอร์ แถวที่ 1	
4.	On – Off H1	เปิด ฮีทเตอร์ แถวที่ 2	
5.	On – Off H1	เปิด ฮีทเตอร์ แถวที่ 3	
6.	Temp H1,H2,H3	ค่าอุณหภูมิเมื่อเปิด ฮีทเตอร์ H1,H2,H3	
7.	On – Off H1	เปิด ฮีทเตอร์ แถวที่ 4	
8.	On – Off H1	เปิด ฮีทเตอร์ แถวที่ 5	
9.	Temp H1,H2,H3	อุณหภูมิ เมื่อเปิด ฮีทเตอร์ H4,H5	
10.	Timer SW.	ตั้งเวลา ฮีทเตอร์ ทำงาน	
11.	Buzzer	สัญญาณเตือน ครบเวลาที่อบ	







ชั้นวางถาดภายในตู้อบ

<u>การตั้งอุณหภูมิอบสี</u>

Product	รหัสเครื่องจักร	อุณหภูมิการอบ(Ċ)	เวลา(ชั่วโมง)
PETE MB.	21OV60-1	120	1½
	210V135-1	120	1½
NYLON Compound MB.	21OV60-1	100	1
	21OV135-1	100	1

ตู้อบ 210V60-1 ใช้สำหรับอบงานสีเข้มทุกชนิด ตู้อบ 210V135-1 ควรใช้สำหรับอบสีใสและสีขาวเท่านั้นเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

<u>การตรวจเช็คก่อนใช้เครื่อง</u>

- 1. เช็คสีที่ต้องการจะอบเป็นสีอะไรเลือกตู้อบให้เหมาะสมกับงาน
- 2. ความสะอาดของถาดใส่สีและตัวเครื่องทั้งภายในและภายนอก
- 3. เช็คฮีทเตอร์ทำงานทุกแท่งไม่มีแท่งไหนไม่ทำงาน
- 4. ข้อมูลการตั้งอุณหภูมิในการอบ

การทำงาน

- 1. ตักสีที่ต้องการจะอบใส่ถาดลึกประมาณ ¾ ของถาด
- 2. ใช้อุปกรณ์ปาดสีให้เรียบและหนาเท่ากันทุกๆถาด
- 3. ปิดตู้-ตั้งอุณหภูมิและตั้งเวลาอบ(ใช้ได้กับ 210V135-1 ส่วน 210V60-1 ต้องจับเวลาเอง) ตามข้อมูลที่ระบุใน
 - "Production Data Report" (PD-F-010)
- 4. อบครบเวลาแล้วนำสื่ออกจากตู้

ข้อควรระวัง

- 1. ต้องระมัดระวังไม่ให้มีการปนเปื้อนทุกขั้นตอนการทำงาน
- 2. ต้องสวมถุงมือหรือเครื่องป้องกันความร้อนขณะนำสีออกจากตู้อบหรือนำเข้าไปอบใหม่
- 5. กรณีเป็นสี PETE MB. ส่งต่อให้แผนกผสมตีแยกเม็ดคู่
- 6. หลังจากตีแยกเม็ดคู่แล้วต้องนำมาร่อนแยกฝุ่นผงออก และสุ่มตัวอย่างส่งแผนกตรวจคุณภาพอีกครั้ง
- 7. รับผลตรวจ ถ้า ผ่าน ให้บรรจุ

ถ้า ไม่ผ่าน ให้ทำการแก้ไขตามขั้นตอน PD-P-001 "การควบคุมการผลิต"

<u>การบรรจ</u>

- 1. PETE MB. บรรจุตาม STD Packing
- 2. NYLON Compound MB. บรรจุตาม STD Packing

การล้างเครื่อง

- 1. ถอดปลั๊กไฟออก
- 2. ใช้ผ้าชุบน้ำมันก๊าดเช็ดทำความสะอาดถาดใส่สีรวมทั้งภายในและภายนอกตู้อบแล้วเช็ดให้แห้ง
- 3. กรณีที่จะอบสีใสควรล้างด้วยทินเน่อร์แล้วเช็ดให้แห้ง