วิธีการทำงาน เรื่องการปรับสูตรและการเปรียบเทียบ

1. สิ่งที่ต้องตรวจเช็คก่อนการทำงาน มีดังนี้

- 1.1 ตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนการทำงานและบันทึกลงแบบฟอร์ม LA-F-011
- 1.2 ตรวจเช็ค Code วัตถุดิบถูกต้องหรือไม่
- 1.3 ตรวจเช็ค ความสะอาดของชิ้นงาน ความเป็นไปได้ของสูตรที่ปรับ
- 1.4 เช็คความสะอาดของขึ้นงานและความสะอาดของตัวอย่าง Film
- 1.5 ความแม่นยำในการเตรียมชิ้นงาน เช่น การชั่ง และการผสมตามขั้นตอนต่างๆ

2. วิธีการปรับสูตร

- 2.1 การปรับสูตรเริ่มต้น กรณี เริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์
 - 1) การปรับเพิ่ม ลดเปอร์เซ็นต์ ให้ดูจากความทึบของแผ่นปั๊มบาง แล้วปรับเพิ่ม-ลดตามความเหมาะสม เช่น เมื่อมองเห็นความแตกต่างน้อย ควรปรับ ประมาณ 5 -10% หรือ เมื่อมองเห็นความแตกต่างมาก ปรับประมาณ 20-30%
 - 2) การปรับเพิ่ม-ลด Shade สีให้ดูจากความแตกต่างของสี ควรปรับระดับขาวให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก แล้ว ปรับสีหลักและสีรองตามลำดับ เช่น เมื่อมองเห็นความแตกต่างน้อย ควรปรับ ประมาณ 5 -10% หรือ เมื่อ มองเห็นความแตกต่างมาก ปรับประมาณ 20-30%
 - 3) การเปลี่ยนตัววัตถุดิบ ต้องคำนึงถึง ราคา, Spec.ที่ต้องการ และความถูกต้องของ Shade และโทนสี ฉะนั้น ก่อนเปลี่ยนตัววัตถุดิบต้องมั่นใจว่าวัตถุดิบตัวที่ใช้อยู่ไม่ถูกต้อง 100%

2.2 การปรับสูตร สำหรับ ทดลองก่อนการ Adjust

- 1) นำแผ่น Chip ที่ QC. แล้วไม่ผ่านมาเปรียบเทียบกับ Standard หรือต้นแบบ โดยดูด้วยตาเปล่า
- 2) ปรับสูตรโดยการเพิ่ม ลด อัตราส่วนของวัตถุดิบโดยพิจารณาจาก Shade สี หรืออาจใช้ Spectrophotometer วัดและคำนวณ
- 3) นำสูตรที่ปรับแล้วไปคำนวณโดยใช้ตัวลดมากที่สุดเป็นหลักในการคำนวณดังนี้
 - a) นำค่าเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ ÷ ด้วยสูตร 100 หรือสูตร 1,000 ที่ปรับใหม่แล้ว x อัตราส่วนของวัตถุดิบในสูตร จะได้อัตราส่วนใหม่
 - b) ค่าใหม่ ÷ ค่าเก่า แล้ว x เปอร์เซ็นต์ที่ใช้ จะได้เท่ากับ Masterbatchหรือ Pigmentเดิมที่ต้องชั่ง
 - c) นำค่าที่ได้จากข้อ b)÷ ด้วยสูตร 100 หรือสูตร 1,000 เดิมแล้ว x อัตราส่วนของวัตถุดิบในสูตรจะได้ อัตราส่วนของวัตถุดิบเดิม
 - d) นำค่าที่ได้จากข้อ a) ลบด้วยค่าที่ได้จากข้อ d) จะได้จำนวนวัตถุดิบที่ต้องเติมเข้าไป ชั่ง MB / PIG เดิมผสมกับวัตถุดิบที่ต้องเติมเข้าไป แล้วนำไปทำ Chip เปรียบเทียบกับต้นแบบ ถ้าไม่ผ่านให้ทำข้อ (2.1) ใหม่ จนกระทั่งได้สูตรที่เหมือนต้นแบบที่สุด

2.3 การปรับสูตรสำหรับการAdjust

- 1) <u>กรณี Sample</u>เมื่อได้สูตรที่เหมือนต้นแบบแล้วให้นำกรอกสูตรที่ได้ลงในใบ Correcting Form (LA–F–002) แล้วคำนวณใหม่โดยใช้วิธีเดียวกับข้อ 4.1 เพียงแต่แทนค่าเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ด้วยจำนวน Sample ที่ผลิต
- 2) <u>กรณีผลิตภัณฑ์</u>เมื่อได้สูตรที่เหมือน Standard แล้ว ให้เตรียมข้อมูลป้อนเข้าโปรแกรม Adjusting คอมพิวเตอร์จะคำนวณสูตรให้โดยอัตโนมัติ สามารถพิมพ์และเรียกดูข้อมูลได้โดยใส่ Item No.และ Batch

3. การเปรียบเทียบและตัดสินใจ

1)การเปรียบเทียบ Shade สี, ความเข้มข้นของสีและการกระจายตัว ใช้สำหรับเปรียบเทียบวัตถุดิบประเภท Pigment, Filler, Dispersing agent, ต้นแบบกับสูตรที่ Match หรือสูตรที่เคยทำ Standard กับ QC.

- 2) กรณีที่สามารถตัดปั๊มได้ ใช้กรรไกรที่สะอาดตัดแผ่น Chip Standard หรือต้นแบบ (Ref.) กับ QC.หรือ Chip Matching เป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดประมาณ 5x15 mm. (กรณีชิ้นงานต้นแบบที่มีขนาดเล็กให้ตัดชิ้นเล็กตาม ความเหมาะสม) แล้ววางบนแผ่นสแตนเลส โดยวางชิ้น Standard อยู่ด้านซ้ายมือและชิ้น QC. ไว้ด้านขวา มือห่างกันประมาณ 0.5 cm.ประกบปิดด้านบนด้วยแผ่นสเตนเลสด้านเงามันอีกหนึ่งแผ่น
- 3) นำเข้าปั๊มด้วย เครื่อง Hydraulic press ตามวิธีการในคู่มือการใช้เครื่อง Hydraulic press เพื่อให้ติดเป็นเนื้อ เดียวกัน
- 4) เขียนพลาสติกเขียนด้านซ้ายมือเป็น Standard หรือ Ref. ด้านขวามือเป็น QCหรือตัวเลขแสดงลำดับสูตร Matchingพร้อมระบุ Batch No.และวันที่ที่ทำ แล้วนำไปดูเปรียบเทียบในกรณีที่ไม่สามารถตัดปั๊มได้เช่น Pantone หรือต้นแบบที่ลูกค้าห้ามทำลาย ให้ดูเปรียบเทียบได้เลย
- 5) การตัดสินใจ ดูความแตกต่างของ Shade, และความเข้มข้นของสี ของ ChipStandard กับ QC.และแผ่นปั๊ม บาง จะใช้วิธีดูด้วยตาเปล่าโดยประเมินความแตกต่างไม่เกินช่วงที่ยอมรับได้ (± 5%) ขึ้นอยู่กับ ชนิดของงาน ผู้ตัดสินใจจะต้องมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพไม่ต่ำกว่า 2 ปี และต้องผ่านการ ตรวจสอบสายตา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้างานระดับ Foremanขึ้นไป
- 6) การตัดสินใจ เรื่องการกระจายตัวของสีดูได้จากแผ่นปั๊มบาง โดยดูขนาดเม็ดของ Pigment หรือParticle size เปรียบเทียบกันด้วยสายตา สีที่Dispersibility ดีกว่าจะมีความทึบมากกว่า ยอมรับได้ที่ความแตกต่างไม่เกิน
- 5% ผู้ตัดสินใจจะต้องมีประสบการณ์ การทำงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพไม่ต่ำกว่า 2 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของหัวหน้างานระดับ Foreman ขึ้นไป
- (อาจใช้ Microscopeในการวัด แต่ ณ. ปัจจุบัน ยังไม่กำหนดเป็น Standard)
- 7) อาจใช้คอมพิวเตอร์สำหรับวัดค่าความแตกต่าง (Spectrophotometer) เฉพาะสีที่สามารถวัดได้เพื่อช่วยใน การตัดสินใจ โดยใช้ค่า CIELAB ซึ่งกำหนดให้ค่า Delta E ไม่เกิน 0.5-1.0 ขึ้นอยู่กับ Shade สี และชนิดของ งานนั้นๆ กรณีสีขาว และ CaCo₃ควรวัดค่า Whiteness เทียบกับStandard โดยค่า Whiteness ของวัตถุดิบ ที่ให้ผ่านได้ ควรเท่ากับหรือสูงกว่า Standard อาจให้ผ่านได้ในกรณี Whiteness ต่ำกว่า Standard ถ้าหาก วัตถุดิบนั้นจะนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องควบคุมเรื่องความขาวเป็นพิเศษ
- 8) การเปรียบเทียบค่า MFI ใช้เปรียบเทียบเฉพาะพลาสติก,Masterbatch และเฉพาะตัวที่สามารถวัดได้เท่านั้น สำหรับพลาสติกใช้ค่าที่วัดได้จากตัว Standard เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ หรือ อ้างอิงกับ Spec.หรือ COA. จากผู้แทนจำหน่ายสำหรับ Masterbatchจะไม่ถือว่าค่าที่วัดได้เป็นมาตรฐานเนื่องจากความไม่คงที่ของ Masterbatchการตัดสินใจเรื่องค่า MFI จะกำหนดค่า ± เป็น Range ดังนี้

MFI 1 = ± 1 , MFI 2 = ± 2 , MFI 3 = ± 3 , MFI 4 = ± 4 , MFI 5 = ± 5 , MFI 6-10 = ± 5 , MFI 11-20 = ± 6 , MFI 21-30 = ± 10 , MFI 31-50 = ± 15 , MFI 50 UP = ± 20

9) การตัดสินใจเรื่องผล Film ของพลาสติกหรือ MB.ให้ดู Gel, เม็ดสีและ Fish eye ในเนื้อ Film ถ้ามีมากเกินไป จนอาจมีปัญหากับคุณภาพผลิตภัณฑ์ จะต้องส่งวัตถุดิบคืน หรือถ้าเป็น MB.จะต้องสั่งให้ฝ่ายผลิตดำเนินการ แก้ไขโดยหัวหน้าระดับ Foremanขึ้นไปเป็นผู้ตัดสินใจ

10) วัตถุดิบที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ ได้แก่กลุ่ม Additives, Waxes, Oil, Plasticizer, PVC Powder, Rubber Compound, Heat Stabilizer จะเปรียบเทียบ COA.โดยอ้างอิงกับ Spec.จากผู้จำหน่าย (ถ้ามี) และตรวจดู ความสะอาด และสิ่งเจือปนด้วยตาเปล่า ถ้าไม่มีสิ่งเจือปนที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผลิตภัณฑ์ให้ผ่านได้ 11) การตัดสินใจ เรื่องผลการ Test Moisture Content สำหรับ MB. จะกำหนดให้ค่า Moisture สูงสุดไม่เกิน 0.2% ถ้ามากกว่า 0.2% ต้องแก้ไข

ข้อยกเว้น: สีขาวประเภทไม่สามารถควบคุม Moisture ได้ เช่น สีที่ผสม Aluminum Paste & Pearl ค่า Moisture Content จะสูง สามารถให้ผ่านได้โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหัวหน้างานตั้งแต่ระดับ Foreman