				WORK INSTRUC	CTION (วิธีการา	ปฏิบัติงาน)	ต้นฉบับ				
เรื่อง วิธีกา			เรปร	ะกอบสกรู(Twin line)	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		ตัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม		
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-093		🗹 หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย(Safety)				
เครื่องจักร	TWIN LINE	แก้ไขครั้งที่	00		🗹 แว่นตา 🗹 ถุงมือผ้า		Q = คุณภาพ	1	1 Hrs. / Day		
รหัส	21SHJ71-1, 21TEK30-2, 21TEK45-1, 21TEK40-1, 21MGT51-2, 21TEK51-1, 21TEK58-1, 21SHJ50-1, 21STS35-1	วันที่บังคับใช้		02/05/2566	🗹 ผ้าปิดจมูก	🗷 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการใม่ปฏิบัติตาม				
รูปภาพ			ลำดับ	าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			มาตรการป้องกันและการแก้ใข	เวลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน		_	
anner de la constante de la co			1	ตรวจสอบความสึกหรอของจุด Mark แกนสกรูทั้งสองข้าง			หากจุด Mark มีการสึกและ ไม่ชัดเจน แจ้งหัวหน้างานให้รับทราบ	1	-	-	
2.1 ผึงข้าย = L (Left) 2.3			S = สวมใช่ถุงมือผ้า เพื่อป้องกันความร้อนจากผิวโฉหะ Q = จุด Mark บนแกนสกรูทั้งสองด้องชัดเจน E = จุด Mark สึกหรือไม่ชัด อาจทำให้ประกอบสกรูผิด เกิดปัญหาสกรูเบียดได้ 2 การเรียงสกรูด้านช้าย-ขาวให้ถูกต้อง และการสังเกตุ Code L-R หากสัญลักษณ์ L -R ไม่ชัดเจน แจ้งหัวหน้างานให้รับทราบ				1	-	-		
				 2.1 กำหนดหันหน้าเข้าหาโคนสกรู สังเกตุที่โคนสกรูข้างช้ายต้องมีสัญลักษณ์ L (Left) และ โคนสกรูข้างขวาต้องมีสัญลักษณ์ R (Right) 2.2 การประกบสกรูให้หมุนจุด Mark เยื่องกันเป็นมุม 90 องสา เมื่อมองจากด้านบน จะต้องไม่เห็นจุด Mark สกรูผึ่งช้าย แต่เห็นจุด Mark ของสกรูผึ่งขวา 2.3 ภาพแสดงลักษณะปลายสกรูที่ถูกต้อง โดย Element เยื่องกันเป็นมุม 90 องสา S = สวมใส่ถุงมือผ้า เพื่อป้องกันความร้อนจากผิวโลหะ Q = สัญลักษณ์ R - L ด้องเด่นชัด E =จุด Mark ไม่เด่นชัด อาจทำให้ประกอบสกรูสลับข้าง เกิดปัญหาสกรูเบียดได้ 							

				WORK INSTRUC	CTION (วิธีการเ	ปฏิบัติงาน)					
เรื่อง วิธีก			ารประกอบสกรู(Twin line)		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม		
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-093		🗹 หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย(Safety)				
เครื่องจักร	TWIN LINE	แก้ไขครั้งที่	00		🗹 แว่นตา 🗹 ถูงมือผ้า		Q = คูณภาพ		1 Hrs. / Day		
รหัส	21SHJ71-1, 21TEK30-2, 21TEK45-1, 21TEK40-1, 21MGT51-2, 21TEK51-1, 21TEK58-1, 21SHJ50-1, 21STS35-1	วันที่บังคับใช้		02/05/2566	🗹 ผ้าปิดจมูก	🗷 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม				
รูปภาพ			ลำดับ	ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			มาตรการป้องกันและการแก้ใข	เวลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน			
3.1			 3.3 ใส่แหวนปะกับให้ครบทั้ง 2 ชิ้น โดยให้ดี 3.4 เมื่อใส่ปะกับครบทั้งสองชิ้นให้ใช้ประแจ 3.5 ให้ลี่อคสกรูกับ Shaft Coupling ให้ครบทั้ง S = สวมใส่ถุงมือผ้า เพื่อป้องกันความร้อนจา Q = ต้องตรวจสอบ รอย Mark สกรูและรอย 	ะการลี่อคสกรูกับ Shaft Coupling ระกบเสร็จเข้ากระบอก I Gear Coupling ให้รอย Mark สกรูและรอย Mark Shaft Coupling ตรงกันทั้งสองเล้ ไะกับให้ครบทั้ง 2 ชิ้น โดยให้ด้านที่มีมุมเอียงเข้าหาฟืนเพื่องของแกนสกรู กับครบทั้งสองชิ้นให้ใช้ประแจหมุนแหวนลี่อคปะกับสกรูให้แน่น รูกับ Shaft Coupling ให้ครบทั้งสองเส้น		หาก รอย Mark สกรูและรอย Mark Screw Coupling ไม่ตรงกัน ให้แจ้งหัวหน้างานรับทราบ	1	-	-		
				การทดลองหมุนสกรู 4.1 ทดลองหมุนสกรูด้วยมือ โดยใช้มือหมุน 4.2 เปิดเครื่องทดลองหมุนสกรูด็วครั้งโดยหม 4.3 ปิดฝากรอบโคนสกรู และใส่หัวจุก (Torn S = สวมใส่ถูงมือผ้า เพื่อป้องกันความร้อนจา Q = ต้องทดลองหมุนสกรูก่อนการผลิต E = หากหมุนสกรูแล้วมีเสียงดัง ทำให้สกรูลี	มุนสกรูที่ความเร็ว 50 รอบ pedo) ที่ปลายสกรู เกผิวโฉหะ	นาน 1 นาที	หากหมุนสกรูแล้วมีเสียงดัง ให้แจ้งหัวหน้างานรับทราบ	1	-		