## WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน) ต้นฉบับ เรื่อง การผลิตด้วยเครื่อง Tumbler mixer 2 arms (P39) อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE) สัญลักษณ์ (SYMBOL) เวลาทำงานรวม หน่วยงาน เลขที่เอกสาร หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย S = ความปลอดภัย( Safety) PRODUCTION PD-W-040 เครื่องจักร แก้ไขครั้งที่ 🗹 แว่นตา 🗹 ถูงมือผ้า 02 Q = คุณภาพ Tumble mixer 2 arms (P39) 24 Hrs. / Day วันที่บังคับใช้ 🗹 ผ้าปิดจมูก E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม 🗷 หน้ากากนิรภัย รหัส 21TM100-1 27/03/2566 เวลาทำงาน (วินาที่) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันและการแก้ไข ฐปภาพ ลำดับ เครื่อง เดิน - กรณีเกิดปัญหาแจ้งหัวหน้างานทันทีเพื่อหาแนวทางแก้ไข การล้างเครื่อง Tumbler mixer 2 arms (P39) 1.1 หมุนถังผสมให้ตั้งฉากกับพื้น 1.2 ยกราว Emergency สีเหลืองขึ้น และกดปุ่ม Emergency มือต้องไม่เปียกน้ำในการกดที่เครื่อง ไฟคด E ์ ตั้งเวลาตามที่กำหนดไว้ของการผสมสีแต่ละเบอร์ 1.3 เปิดวาล์วใต้ถังผสม และฝาถังผสม 1.4 ใช้ผ้าสะอาคชุบน้ำมันก๊าค เช็คทำความสะอาคภายในถังผสม และฝาถังผสม 1.5 ใช้ลมเป่าทำความสะอาคภายในถังผสม และฝาถังผสม ระมัคระวังในการใช้ปืนลม และการใช้น้ำมันก๊าคเช็ค ทำความสะอาด ต้องใส่ถุงมือแพทย์ และผ้าปิดจมูก สารเคมีระเหยเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดการระกายเคืองต่อผิวหนังและระบบ ทางเดินหายใจ ต้องทำความสะอาดเครื่องให้สะอาด 1.6 ใช้ผ้าสะอาคเช็คทำความสะอาคภายในถังผสม และฝาถังผสม 1.7 ทำความสะอาคถังผสมทั้งหมด และพื้นที่โดยรอบอีกครั้ง สวมใส่ถุงมือผ้าขณะปฏิบัติงานและผ้าปิดจมูก นำปากถุงพลาสติกมารองรับสีโดยพันปากถุงเข้ากับเครื่องให้แน่น สีหก สีเกิดการปนเปื้อน ร่างกายสัมผัสกับเม็ดสี อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับ ระบบทางเดินหายใจ

## WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน) เรื่อง การผลิตด้วยเครื่อง Tumbler mixer 2 arms (P39) อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE) สัญลักษณ์ (SYMBOL) เวลาทำงานรวม เลขที่เอกสาร หน่วยงาน หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย S = ความปลอดภัย( Safety) PRODUCTION PD-W-040 เครื่องจักร แก้ไขครั้งที่ 🗹 แว่นตา 🗹 ถูงมือผ้า Tumble mixer 2 arms (P39) 02 Q = คุณภาพ 24 Hrs. / Day วันที่บังคับใช้ 🗹 ผ้าปิดจมูก E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม 🗷 หน้ากากนิรภัย รหัส 21TM100-1 27/03/2566 เวลาทำงาน (วินาที) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฐปภาพ มาตรการป้องกันและการแก้ไข ลำดับ เครื่อง เดิน - กรณีเกิดปัญหาแจ้งหัวหน้างานทันทีเพื่อหาแนวทางแก้ไข การผลิตด้วยเครื่อง Tumbler mixer 2 arms (P39) 2.1 ตรวจสอบสภาพจุคลื่อควาล์วใต้ถัง และจุคลื่อคปากถัง 2.2 ปิควาล์วใต้ถังผสม เทวัตถุดิบลงภายในถังผสม ปิคฝา และลี่อกฝาถังผสม 2.3 ยกราว Emergency สีเหลืองลง และปลคลื่อคปุ่ม Emergency 2.4 ตั้งเวลาผสม โดยหมุนเข็มสีเขียวให้ตรงกับเวลาที่ต้องการผสม เทวัตถุดิบให้ให้ถูกต้องตามสูตร เทวัตถุดิบน้ำหนัก < 50 Kg. ต่อถังผสม เทวัตถุดิบลงในถังผสมตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ สินค้าเกิดความไม่เข้ากัน ทำให้สินค้าไม่ได้คุณภาพ ล็อควาล์วใต้ถัง และจุดล็อคปากถังให้แน่น หมุนตามเข็ม = เพิ่มเวลาผสม ตรวจสอบการถ็อกทุกครั้งก่อนเดินเครื่อง วัตถุดิบหก สินค้าไม่ได้ตามสูตร สินค้าไม่ได้คุณภาพ หมุนทวนเข็ม = ลดเวลาผสม หน่วย(เวลา) = นาที มือต้องไม่เปียกน้ำในการกดที่เครื่อง ์ ตั้งเวลาตามที่กำหนดไว้ของการผสมสีแต่ละเบอร์ ไฟดูด

				WORK INSTRUC	TION (วิธีการเ	ปฏิบัติงาน)					
เรื่อง การผลิตด้			ไวยเครื่	อง Tumbler mixer 2 arms (P39)	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญสักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม		
หน่วยงาน PRODUCTION เลขที่เอกสาร				PD-W-040	หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย( Safety)				
เครื่องจักร	Tumble mixer 2 arms (P39)	แก้ไขครั้งที่	<b>n</b> 02		🗹 แว่นตา	🗹 ถุงมือผ้า	Q = คุณภาพ	2	24 Hrs. / Day		
รหัส	21TM100-1	วันที่บังคับใช้	27/03/2566		🗹 ผ้าปิดจมูก	🗷 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม				
	รูปภาพ	ลำดับ ขั้นตอง			นการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ไข	เวลาทำงาน (วินาที) คน   เครื่อง   เดิน			
2.8		-	2.5 เมื่อเครื่องฯ ทำงานครบตามเวลา และหมุนถังผสมให้ตั้งฉากกับพื้น  2.6 ยกราว Emergency สีเหลืองขึ้น และกดปุ่ม Emergency  S มือต้องไม่เปียกน้ำในการกดที่เครื่อง E ไฟดูด Q ตั้งเวลาตามที่กำหนดไว้ของการผสมสีแต่ละเบอร์  2.7 นำภาชนะมารองสินค้ำที่บรรจุเสร็จและเปิดวาล์วใต้ถังผสม  S สวมใส่ถุงมือผ้าขณะปฏิบัติงานและผ้าปิดจมูก Q นำปากถุงพลาสติกมารองรับสีโดยพันปากถุงเข้ากับเครื่องให้แน่น E สีหก สีเกิดการปนเปื้อน  ร่างกายสัมผัสกับเม็ดสี อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือก่อให้เกิดโรกเกี่ยวกับ E ระบบทางเดินหายใจ			- กรณีเกิดปัญหาแจ้งหัวหน้างานทันทีเพื่อหาแนวทางแก้ใข					