Work Instruction

วิธีการทำ Span และ Calibrate DO NOT COPY

หมายเลขเครื่องจักร : B10	ผู้ปฏิบัติงาน : พนักงานฝ่ายผลิต
จุดประสงค์ : เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	อุปกรณ์เครื่องมือ : -
ขอบเขต : ครอบคลุมการทำ Span และ Calibrate	อุปกรณ์ความปลอดภัย : ผ้าปิดจมูก, ถุงมือ, ที่อุดหู, หมวก Safety, แว่นตา, ปลอกแขน, เอี่ยมหนัง
ขั้นตอนการทำงาน	รูปภาพประกอบ
ขั้นตอนการทำ Span	รูปประกอบ : การทำ Span
1.เลือก Feeder ที่ต้องการ Span แล้วคลิกที่รูปถังที่ต้องการจะทำ Span	
2.เมื่อโปรแกรมแสดงถัง Feeder ที่จะทำSpan.ให้ปิดฝาถังก่อนทุกครั้ง	
3.คลิก Tare 🔞 เพื่อตั้งค่า Net Weight 👍 ให้เป็น 0	
4.ใส่ค่า Span 🕠 ให้เป็น 1.0000 ก่อนทุกครั้งที่จะทำการ Span	
5.วางตุ้มน้ำหนักขนาด 20. Kg 6 (รูปที่2) บนฝาถังFeeder ที่ต้องการทำ Span	
ให้เอาน้ำหนัก 20. Kg เป็นตัวตั้ง หารด้วยน้ำหนัก Net Weight ที่ขึ้นจริง	
แล้วใส่ค่าที่ได้ในช่อง Span เครื่องจะคำนวณค่า Net Weight ให้ว่าเทียบเท่า 20 Kg หรือไม่	
	South Red Services For Services Fig. South Red Services For Services Fig. Services For Services Fig. Services For Services Fig.
ถ้าไม่เทียบเท่าให้ทำการ Span ใหม่	Table Property Comments and Com
6.ให้สังเกตุที่ช่อง SCL Configuration 7 มีการเปิดใช้งานจำนวนกี่ถัง	10 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0
และมีปัญหาที่ Feeder ไหนหรือไม่ ถ้า Feeder ไหนมีปัญหาตัวเลขจะมีค่าเป็น –	CLOS AGENT
	3
	6
ข้อควรระวัง :	การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหัวข้ออื่น ๆ
	แจ้งหัวหน้างาน เมื่อพบสิ่งผิดปกติทันที

Work Instruction

วีธีการทำ Span และ Calibrate DO NOT COPY

หมายเลขเครื่องจักร : B10	ผู้ปฏิบัติงาน : พนักงานฝ่ายผลิต
เพื่ อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	อุปกรณ์เครื่องมือ : -
ข อบเขต : ครอบคลุมการทำ Span และ Calibrate	อุปกรณ์ความปลอดภัย : ผ้าปิดจมูก, ถุงมือ, ที่อุดหู, หมวก Safety, แว่นตา, ปลอกแขน, เอี่ยมหนัง
ขั้นตอนการทำงาน	รูปภาพประกอบ
ขั้นตอนการ Calibrate	รูปประกอบ : การ Calibrate
1.เลือก Feeder ที่ต้องการ Calibrate (รูปที่1)	
2.รูปที่2 Feeder ที่ต้องการทำ Calibrate สังเกตุดูมีรูปเครื่องชั่งโชว์หรือไม่	G A C A C A C A C A C A C A C A C A C A
้ ถ้าไม่โชว์ให้กดตรงตำแหน่งที่มีรูปเครื่องชั่งให้รูปขึ้นโชว์ก่อน 2	enana
3.เปิดฝาถังแล้วกดRfill สีให้เต็มถังก่อน 3	THE STATE OF THE S
4.ใส่น้ำหนัก Setpoint 4 ให้เป็น 100 แล้วกดStart 5 ก่อยสีลง	
ดูในช่อง Totalizer = 1 Kg 6 เล้วกด Stop 7	MACH IN THE PARTY OF THE PARTY
5.เปลี่ยนน้ำหนัก Setpoint 4 ให้เป็น 10	
	3
6.ใส่ค่า Initial Feedfactor 8 ห็เป็น 100 สังเกตุดูค่า Pert Value 9 ว่าเครื่องคำนวณออกมา= 40 หรือไม่ถ้าไม่ใช้ให้แก้เป็น 40	
7.กดปิดฝาถังแล้ว กด Calibrate ข้องจะทำงานเองจนเสร็จ	The special state of the special state of the special state of the special special state of the special specia
8.กด Calibrate ซ้ำอีกรอบเพื่อความแม่นย้ำของเครื่องชั่ง	The transfer of the transfer o
	September States
	ANN S. D. AN TO S. C.
	5 7 10 6 9
ข้อควรระวัง :	การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหัวข้ออื่น ๆ
	แจ้งหัวหน้างาน เมื่อพบสิ่งผิดปกติทันที
	แจงหวหนางาน เมอพบส่งผดปกตทนท