SPE External Manufacturing SOP

SA-X-016 SCO SPE EMS 004 Additives Acceptance Test for Compounder

SCO SPE EMS 004 Additives Acceptance Test for Compounder

Scope ขอบเขต	เพื่อใช้ตรวจรับวัตถุดิบประเภทสารเติมแต่ง (Additives) ก่อนการใช้งานที่ Masterbatch Compounder				
วัตถุประสงค์	 เพื่อทำการตรวจรับวัตถุดิบที่จัดส่งตรงไปยัง Compounder เพื่อตรวจติดตามคุณภาพวัตถุดิบที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานที่ Compounder เพื่อการสอบกลับได้ของวัตถุดิบที่ใช้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บที่เหมาะสม และควบคุมอายุการใช้งาน 				
Categories and attributes ประเภทและ คุณสมบัติ	Categories/Attributes (Operating/Other) □ Critical □ Emergency □ Operating ⊠ Other / ⊠ Routine □ Non-Routine				
Hazards and precautions อันตรายและข้อ ควรระวัง	ตารางด้านล่างนี้ระบุถึงอันตรายและข้อควรคำนึง / ระวังต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องความ ปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ, ท่าทางการทำงาน, มาตรฐานการปฏิบัติงาน, หรือ อื่น ๆ ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน .Procedure Implementation Analysis เป็นเครื่องมือ หนึ่งที่สามารถใช้ในการประเมินอันตรายที่เกิดขึ้นได้ .				
	Hazard (อันตราย)	Precaution (ข้อควรคำนึง / ระวัง)			
	N/A				
	If any physical contact or exposure occurs, report and seek medical treatment immediately! ถ้ามีการสัมผัสกับสารเคมีหรือการรั่วไหลของสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อม ให้รายงางผู้บังคับบัญชาและติดต่อแพทย์ /พยาบาลเพื่อรักษาทันที				
	,				
Tools and equipment เครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ต้องใช้	ment ข้อและ				
	Tools and/or Equipment (เครื่องมือและ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้)	Use (if explanation is needed) การใช้งาน) ถ้าจำเป็นต้องอธิบาย(
	N/A				
Before you begin ขั้นตอนการเตรียม งาน	N/A				

Saved: 29 Apr 2015 - 08:42 AM Printed: 29 Apr 2015 - 08:42 AM

Safe operating limits ขอบเขตการทำงาน ที่ปลอดภัย

ระบุขอบเขตการทำงานหรือข้อจำกัดทั่วๆไปเพื่อให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัย (กรณีที่ มี) สำหรับขอบเขตการทำงานหรือข้อจำกัดที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้เกิดการทำงานที่ ปลอดภัย กรุณาระบุในตารางลำดับขั้นการปฏบัติงานด้านล่าง ซึ่งเป็นข้อกำหนดหลัก สำหรับ Operating Procedures

- Additive ทุกประเภทควรจัดเก็บในที่ที่เหมาะสม โดยจัดเก็บในที่ร่ม หลีกเลี่ยงพื้นที่ อุณหภูมิสูง หรือเสี่ยงต่อความขึ้น
- รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติการใช้งาน และการใช้อย่างปลอดภัยให้อ้างอิง จาก Technical Datasheet และ MSDS
- Certificate of Analysis (COA) จะต้องมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้ง ที่จุดรับวัตถุดิบ และใน COA ต้องมีการระบุวันที่ผลิต (Manufacturing date)
- อ้างอิงอายุของ Additive ได้จากตารางสรุปใน **Appendix 3_SPE EMS Material Shelf Life Information**

Consequences of deviation
ผลสืบเนื่องจากการ
เบียงเบนไปจาก
ขั้นตอนการ
ปภิบัติงาน

ระบุผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้นจากการเบี่ยงเบนไปจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ ขอบเขตการทำงานที่ปลอดภัย) กรณีที่มี(

Type of Deviation (ประเภทของการเบี่ยงเบนไปจากขั้นตอน การปฏิบัติงาน)	Consequences and How to Avoid (ผลสืบเนื่อง และวิธีแก้ไข/หลีกเลี่ยง)
N/A	

Continued on next page

Saved: 29 Apr 2015 - 08:42 AM Printed: 29 Apr 2015 - 08:42 AM

Additives Acceptance Test for Compounder, Continued

ข้อมูลเฉพาะของ Additive

- Slip

- ชื่อเรียกทางเคมีทั่วไป Erucamide
- ชื่อทางการค้า Armoslip E
- ใช้สำหรับผลิต Masterbatch PAC-03
- สารในกลุ่มที่ทำให้เกิดความลื่น (Slip) เมื่อเก็บไว้นานเกินไป ถึงแม้จะยังไม่ หมดอายุ เมื่อมาทำ Masterbatch อาจจะเสี่ยงต่อการเกิด "Slip Migration" คือ ผง ของ Slip เกิดการแพร่ออกมาที่ผิวของ Masterbatch เมื่อนำ Masterbatch นั้นไป ใช้งาน ความลื่นที่เพิ่มมากขึ้น จะลดแรงเสียดทาน ทำให้ Masterbatch เคลื่อนที่ เร็วจนและดึงความร้อนออกออกจากระบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุม อณหภมิที่ Extruder
- Erucamide มีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่ผลิต (Manufacturing date) ซึ่ง สามารถอ้างอิงได้จาก COA

ข้อมูลเฉพาะของ Additive

- SiO2-Antiblock

- ชื่อเรียกทางเคมีทั่วไป Silicon dioxide
- ชื่อทางการค้า Celabrite
- ใช้สำหรับผลิต Masterbatch PAC-03
- เป็นสารประเภท "Natural Silica" ดังนั้น ลักษณะสัณฐานของ Silicon dioxide (Morphology) จะแตกต่างกันไปแล้วแต่แหล่งของผู้ผลิต ทั้งขนาด Particle size และโครงสร้างผลึกของแข็ง ซึ่งความแตกต่างนี้จะส่งผลต่อการนำไปใช้ Compound และความสึกหรอของเครื่องจักร รวมทั้งประสิทธิภาพการทำงานของ สารป้องกันการติดกัน (Antiblock)
- การที่มีขนาด Particle size ใหญ่เกินไปและไม่สม่ำเสมอ อาจเกิดปัญหา Gel ใน ระหว่างการ Compound (Dispersion) ส่วนความแข็งจากผลึกที่มีความคมนั้น สามารถทำให้เกิดการสึกกร่อนของ cutter ที่ใช้ในกระบวนการตัดเม็ดได้ (Abrasive) แต่อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการใช้งานเป็น Antiblock ที่ Particle ใหญ่อาจจะดีกว่าการที่ Particle size มีขนาดเล็กเกินไป
- การที่ผง Silicon dioxide ละเอียดเกินไปอาจมีผลต่อการใช้งาน เนื่องจากอาจติด ค้างอยู่ที่ Hopper หรือ อาจเกิดปัญหาเรื่องฝุ่น
- Silicon dioxide มีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่ผลิต (Manufacturing date) ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จาก COA

การจัดเตรียม Additive ของ SPE ให้กับทาง Compounder

- SPE เป็นผู้จัดเตรียมและจัดส่ง Additive ให้เพียงพอต่อการใช้งาน ในการจัดส่งทุกครั้ง SPE จะต้องให้ Certificate of Analysis (COA) กับ Compounder เพื่อใช้อ้างอิงวันผลิต และ ใช้สอบกลับไปที่คุณภาพของ Additive นั้นได้หากกรณีมีปัญหาเกิดขึ้นที่ Compounder เช่น มีปัญหาค่า Gel เป็นต้น
- ในกรณีที่พบว่า Additive เกิดปัญหาคุณภาพในการใช้งาน ให้ทำการแจ้ง SPE
- Additive ต้องผ่านการตรวจรับก่อนการนำไปใช้งานโดย SPE lab หรือ Compounder lab ที่ผ่านการ qualify แล้ว

Procedure ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการตรวจสภาพสินค้า และจัดเก็บ Additive

นตอนการ

Step (ขั้นตอนที่)	Action (สิ่งที่ตัองปฏิบัติ)		
1.	ทำการตรวจสอบสภาพบรรจุภัณฑ์ของวัตถุดิบที่จุดตรวจรับ หากสภาพ สินค้าผิดปกติ เช่น สภาพถุงแตกเสียหาย เปียกชื้น หรือ สกปรก ปนเปื้อน ควรทำการแยกส่วนที่มีปัญหาออก และติดต่อกลับมายัง SPE โดยให้ Compounder รับเฉพาะของที่สภาพดีไว้ใช้งาน		
2.	ส่วนที่สภาพถุงมีปัญหาให้กันแยกออกจากของดี หรือติดสถานะให้ผู้ท่ งานทราบว่า ห้ามนำไปใช้ แล้วประสานงานกับทาง SPE เพื่อกำหนดวิ จัดการต่อไป		
3.	Compounder สามารถช่วยประเมินโอกาสการปนเปื้อนได้ ในกรณีที่ สภาพถุงวัตถุดิบแตกเพียงเล็กน้อย หากไม่มีผลต่อการใช้งาน และ โอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนน้อยมาก สามารถนำวัตถุดิบนั้นใช้งานได้ แต่ให้ลงบันทึกไว้ว่าได้มีการประเมินความเสี่ยงก่อนนำไปใช้งาน		
4.	นำ Certificate of Analysis (COA) เก็บไว้ เพื่อการสอบกลับได้ หรือใน กรณีที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบปัญหา		
5.	จัดเก็บ Additive โดยหลีกเลี่ยงสภาวะที่ทำให้ Additive เสื่อมสภาพ หรือมีผลต่อการใช้งาน เช่น หลีกเลี่ยงพื้นที่อุณหภูมิสูง หรือ พื้นที่ที่มี โอกาสเกิดความขึ้น ซึ่งอ้างอิงได้จาก Technical datasheet หรือ MSDS		
6.	อายุการใช้งานของ Additive แต่ละชนิดให้อ้างอิงจากตาม Appendix- 03 โดยให้นับจากวันผลิต (Manufacturing date) ไม่ใช่วันที่รับของ (Receiving date)		

Procedure ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการตรวจรับ Additive

Step (ขั้นตอนที่)	Action (สิ่งที่ต้องปฏิบัติ)		
1.	COA Verification โดยทำการเปรียบเทียบข้อมูลบน COA กับ Raw Material Specification ของ SPE ตาม Appendix-04 ให้แน่ใจว่า Additive เหล่านั้นเป็นไปตามข้อกำหนด และมาจาก Supplier ที่ผ่าน กระบวนการคัดเลือก (Qualification) ของ SPE จนได้รับการระบุไว้ว่า เป็น Approved Source เรียบร้อยแล้ว		
	หากข้อมูลจาก COA ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่า Additive นั้นมาจาก Approve source หรือ มีคุณสมบัติใดๆ ที่ไม่เป็นไปตาม Raw Material specification ห้ามนำไปใช้โดยเด็ดขาด		
2.	Positive Identification เพื่อพิสูจน์ทราบว่าเป็นสารชนิดนั้นจริง โดยมีการทำเปรียบเทียบ FTIR Spectra ของตัวอย่างที่กำลังตรวจรับ กับ FTIR Reference Spectra หาก Spectra ที่ได้ไม่ตรงกัน หรือมี Peak ที่ต้องสงสัยปรากฏขึ้นใน Spectra แสดงว่า ตัวอย่างนั้นมีความ ผิดปกติ หรือการปนเปื้อน ห้ามนำไปใช้โดยเด็ดขาด		

Saved: 29 Apr 2015 - 08:42 AM *DOW, DOW JV RESTRICTED*Printed: 29 Apr 2015 - 08:42 AM *For internal use only*

Step (ขั้นตอนที่)	Action (สิ่งที่ต้องปฏิบัติ)		
	การทดสอบด้วย FTIR อาจจะใช้วิธีเตรียมตัวอย่างโดยบดกับ Mineral oil (Nujol oil) แล้วป้ายบน KBr Cell หรือ นำไปบดกับผง KBr แล้วอัด ทำเป็นแผ่น		
3.	Appearance Check เพื่อดูลักษณะภายนอกของตัวอย่าง เช่น สี หรือ ลักษณะผง ว่าผิดปกติไปหรือไม่		
	ยกตัวอย่างเช่น Additive บางชนิดมาในรูปของเกล็ด (Flake) เพื่อความ ปลอดภัยจากปัญหาเรื่องฝุ่นในพื้นที่ทำงาน หรือหากตรวจพบฝุ่นผงสี ดำ อยู่ในผง Additive ซึ่งปกติมีสีขาว ทาง Compounder ควรจะต้อง สงสัยเรื่องการปนเปื้อน ถึงแม้ FTIR spectra จะตรงกับ Reference ก็ ตาม		
4.	สำหรับ Compounder ที่ยังไม่ผ่านการตรวจประเมินในการตรวจรับ Additive จะต้องทำการ Set up เครื่องมือ		
	และ SPE Lab จะเป็นคนตรวจรับ Additive เองก่อน 3 Batch แรก		
5.	สำหรับ Compounder ที่ผ่านการตรวจประเมินแล้วว่ามีความสามารถใน การตรวจรับ Additive ตามขึ้นตอนข้างต้นได้ Compounder รายนั้นจะ สามารถควบคุมการนำวัตถุดิบที่ผ่านการตรวจรับนั้นไปใช้วางแผนการ ผลิต Masterbatch ได้เอง		
	แต่ถ้าหาก Compounder ไม่สามารถทำการตรวจรับได้เอง Compounder ห้ามนำวัตถุดิบนั้นไปใช้ก่อนการตรวจรับโดยเด็ดขาด และต้องทำการสุ่มตัวอย่าง 250g ส่งกลับมาที่ SPE เพื่อรอผลการทำ Positive Identification		

Procedure ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน

การเก็บตัวอย่างไว้เพื่อการตรวจสอบปัญหา (Retained Sample)

Step (ขั้นตอนที่)	Action (สิ่งที่ต้องปฏิบัติ)
1.	Retained Sample จะทำการเก็บไว้ที่ Supplier เท่านั้น
2.	หากในกรณีที่ Additive มีปัญหา ต้องการตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบ ต้องขอตัวอย่างที่ Supplier

Procedure ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน

การบันทึกผลการตรวจรับ Additive

 Saved: 29 Apr 2015 - 08:42 AM
 DOW, DOW JV RESTRICTED

 Printed: 29 Apr 2015 - 08:42 AM
 - For internal use only

Step (ขั้นตอนที่)	Action (สิ่งที่ต้องปฏิบัติ)	
1.	Compounder ต้องมีระบบการบันทึกผลการตรวจรับวัตถุดิบ เพื่อการ บ่งชี้สถานะก่อนการนำไปใช้งาน และระบบการบันทึกดังกล่าวต้อง สามารถสอบกลับได้ (Traceability) ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นกับ Masterbatch	
2.	Compounder ต้องมีระบบบันทึกอายุของวัตถุดิบที่รับ เพื่อวางแผนการ ผลิตได้อย่างเหมาะสม โดยอ้างอิงจากวันที่ผลิตของวัตถุดิบนั้น (Manufacturing date) และระบบดังกล่าวควรสามารถใช้ติดตามว่า วัตถุดิบนั้นใกลัหมดอายุแล้วหรือไม่	
3.	3. เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบันทึกการตรวจรับไว้ ปี 4	

Non-routine procedure signoff

Signoff is required for non-routine procedures:
สำหรับ non-routine procedure ให้เช็นต์ชื่อกำกับก่อนและหลังปฏิบัติงานเพื่อให้
แน่ใจว่าได้อ่านและทำความเข้าใจวิธีการปฏิบัติก่อนลงมือทำเรียบร้อยแล้ว

Start ก่อนเริ่ม: Initials ชื่อ _____ Date วันที่ ____ Time เวลา _____

Completion ปฏิบัติงานเสร็จ Initials ชื่อ _____ Date วันที่ _____ Time เวลา _____

Waste Disposal การกำจัดกาก/ ของเสียที่เกิดขึ้น ระบุถึงกากหรือของเสียที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานนี้ และวิธีการกำจัด waste ที่ เหมาะสม

N/A

Related Documents เอกสารที่ เกี่ยวข้อง ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีถ้ามี:

N/A

Document and Records Management การจัดการ เอกสารและบันทึก ต่างๆ

The current procedure is filed in the Document Management System (procedure ฉบับนี้จัดเก็บในรูปแบบ electronic อยู่ที่) Electronic component, under Procedures. \mtntr1\mtp sco\Approved\Procedures

A hardcopy of this procedure is located in (applies only if hardcopy is kept) Hard copy (กรณีที่มีการจัดเก็บเป็น hardcopy) จัดเก็บอยู่ที่:<u>N/A</u>

Validation การยืนยันว่าใช้ได้ This procedure was validated as the best known way to do this job by: ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ใด้รับการยืนยันว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานโดย

 Somsak P./Logistics Specialist
 21-Aug-2013

 (Name ชื่อ / Job Title ตำแหน่ง)
 (Date วันที่)

Owner/ Approver การอนุมัติ The last revision of this procedure was approved by:

ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ได้รับการอนุมัติโดย

<u>Jutatip P./MTP Site Logistics Operation Leader</u> (Name ชื่อ / Job Title ดำแหน่ง) (Date วันที่)

Saved: 29 Apr 2015 - 08:42 AM Printed: 29 Apr 2015 - 08:42 AM

SA-X-016 SCO SPE EMS 004 Additives Acceptance Test for Compounder

Updated for new supplier additive

Management of	MOC#		Date Approved	
Change (MOC)	(Delete this entire row (block) if not applicable in your organization)			
Revision history ประวัติการแก้ใข เอกสาร	The following information documents at least the last 3 changes to this document, with all the changes listed for the last 6 months. ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นการบันทึกประวัติการแก้ไขเอกสารอย่างน้อย 3 ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้น รวมถึงการแก้ไขที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 6 เดือน			
	Date (วันที่)	Revised By (แก้ไขโดย)	Changes	(รายละเอียดการแก้ไข)
	06-Oct-11	Metha S.	New procedure	

Sriprai/Chutima

21-Aug-13

Saved: 29 Apr 2015 - 08:42 AM DOW, DOW JV RESTRICTED Printed: 29 Apr 2015 - 08:42 AM - For internal use only