วิธีการทำงาน	เรื่อง วิธีการตรวจสอบ และวิธีการใช้เครื่องชั่ง		
รหัสเอกสาร	ครั้งที่แก้ไข	วันที่เริ่มใช้	
PD-W-002	01	13/11/55	

ตารางการตรวจสอบเครื่องชั่ง



ขนาดเครื่องชั่ง (กิโลกรัม)	น้ำหนักที่ตรวจสอบ (กิโลกรัม)				ค่าที่ยอมรับ
ת מומונייון מים מים ומים ומים ומים ומים ומים ומים ו	5	10	20	30	ผาเกฤตทาก
7500 × 0.5 g.	/				± 0.5 กรัม
60 × 0.01 Kg.	/	/	/	/	± 0.01 กิโลกรัม
150 x 0.02 Kg.		/	/	/	± 0.02 กิโลกรัม

วิธีปฏิบัติ

- 1. เมื่อพนักงานทำการตรวจสอบเครื่องชั่งตาม "ตารางการตรวจสอบเครื่องชั่ง" แล้ว จะต้องบันทึกน้ำหนักที่ได้ลงใน "ใบตรวจสอบเครื่องชั่ง" (PD F 014)
- 2. หากค่าที่ตรวจสอบคลาดเคลื่อนเกินกว่า "ค่าที่ยอมรับได้" จะต้องหยุดใช้ และแจ้งหัวหน้างานทราบ เพื่อทำใบแจ้งช่อม (MT F 003) ดำเนินการแก้ไข

ตารางวิธีการใช้เครื่องชั่ง

ขนาดเครื่องชั่ง (กิโลกรัม)	น้ำหนักที่ชั่ง (กิโลกรัม)	สำหรับชั่ง
7500 x 0.5 g.	≤ 7.000	Pigment
60 x 0.01 Kg.	> 7.000	Pigment, Lubricant, Additve, Resins, Filler
150 × 0.02 Kg.	> 7.000	Resins, Finished Product

วิธีปฏิบัติ

1. การใช้เครื่องชั่ง 60 กิโลกรัม เนื่องจากอ่านค่าได้เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง ให้ปัดเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง ดังนี้

ถ้าทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ≥ 5 ให้ปัดขึ้น

ถ้าทศนิยมตำแหน่งที่ 3 < 5 ให้ปัดลง

ตัวอย่าง

น้ำหนัก 10.125 กิโลกรัม ให้ปัดเป็น 10.13 กิโลกรัม /

น้ำหนัก 10.124 กิโลกรัม ให้ปัดเป็น 10.12 กิโลกรัม

2. การใช้เครื่องชั่ง 150 กิโลกรัม เนื่องจากอ่านค่าได้เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง ให้ปัดเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง ดังนี้

> ถ้าทศนิยมตำแหน่งที่ 2 เป็นเลขคี่ ให้ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ขึ้น ถ้าทศนิยมตำแหน่งที่ 2 เป็นเลขคู่ ให้ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ลง

ตัวอย่าง

น้ำหนัก 10.128 กิโลกรัม ให้ปัดเป็น 10.12 กิโลกรัม /

น้ำหนัก 10.135 กิโลกรับ ให้ปัดเป็น 10.14 กิโลกรับ

หมายเหตุ : การปิดทศนิยม ตัวเลขที่จะปิดจะต้องไม่เกิน ± 5% ของตัวเลขเดิม ชึ่งไม่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์