6		WORK	INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)		ผู้จัดการ		ผู้ควบคุมงาน	SAFETY		จัดทำ	
Salee Colour		เรื่อง		การล้างถัง Feeder							
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร	PD-W-049		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		ตัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม		
เครื่องจักร	Buss	แก้ไขครั้งที่		00	หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย		S = ความปลอดภัย (Safety)		2477		
รหัส	23MX105-1, 23MX105-2	05-1, 23MX105-2 วันที่บังคับใช้ 16/09/56		🗹 ถุงมือยาง	Q = คุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม			24 Hrs./Day			
<u> </u>	รูปภาพ			ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			มาตรการป้องกันและการแก้ใข		เวลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน		
			2	ปลดล็อกฝาถังออกทั้ง 4 ข้าง			- แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข DO NOT COPY - แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข		1	-	-
			3	ใช้หกเหลี่ยม 5 มม. ขันน็อตออกจากปลายกระบอ S สวมใส่อุปกรณ์ PPE ขณะปฏิบัติงาน E ฟุ้นสารเคมีฟุ้งเข้าสู่ร่างกาย	กของ Feeder		- แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข		1	-	-
			4	4 หมุนน็อดล็อกถัง Feeder ออก S ใช้อุปกรณ์ช่วยในการหมุนไม่ใช้มือหมุนโดยตรง E น็อดล็อกอาจบาดมือได้			- แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข			-	-

SaleeColou	■ PolyMerit	WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)		ผู้จัดการ		ผู้ควบคุมงาน SAFETY		จัดทำ			
		เรื่อง		การล้างถึง Feeder							
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร	PD-W-049		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำ		รวม
เครื่องจักร	Buss	แก้ไขครั้งที่		00	หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย (Safety)				
รหัส	23MX105-1, 23MX105-2	sMX105-1, 23MX105-2 วันที่บังคับใช้ 16/09/56 ☑ แว่นตา ☑ ถูงมือยาง			🗹 ถุงมือยาง	Q = คุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม		24 Hrs.,		./Day	
	รูปภาพ	L	ลำดับ	ขั้นต	าอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ใข		เวลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เคิ		
			6	S สามใส่อุปกรณ์ PPE ขณะปฏิบัติงานและ E ผุ้นสารเคมีทุ้งเข้าสู่ร่างกาย ถัง Feeder หล่ ใช้หกเหลี่ยม 5 มิล ขันน๊อตยึตปลายกระบออกขอ S สามใส่อุปกรณ์ PPE ขณะปฏิบัติงาน E ผุ้นสารเคมีทุ้งเข้าสู่ร่างกาย Q ทำความสะอาดถัง Feeder ให้สะอาด E การเดินสินค้ำตัวใหม่มีการปนเปื้อน	<mark>นทับเท้า</mark> งสกรูออกมาเพื่อทำความสะอ	าด	- แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันทีเมื่อเกิดปัญ - กรณีเกิดการปนเปื้อนให้ติดป้ายชิ้บ่งไว้	หาเพื่อหาแนวทางแก้ไข	1	-	-
			7	 ใช้ท่อลมดูดฝุ่นสีในถังออกให้หมดแล้วใช้เสษผ้าเช็ดทำลวามสะอาด ธ สวมใส่อุปกรณ์ PPE ขณะปฏิบัติงาน ๒ ผุ้นสารเคมีฟุ้งเข้าสู่ร่างกาย บ ทำลวามสะอาดเครื่องให้สะอาด ห้ามใช้น้ำมันก๊าดเช็ดโดยเด็ดขาด ๒ ทำให้การเดินสินค้าตัวใหม่มีการปนเปื้อน 			- กรณีเกิดการปนเปื้อนให้คิดป้ายขึ้บ่งไว้ - แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันทีเมื่อเกิดปัญ	1	-	-	