LPS Conversion de puissonce électromeronique

Diver : CPGE

Brésequis: induction, force de Laplace, mécanique, élec

I - Drincipes dénérouse. 1.1. Relation fondamentale. "Considerons un fil conducteur" dans un homp " constant in · Du fait de la viterra, il subit le change électromoteur Em = - BA + VAB donnant la f. e.m. de = Em. dl . Il sulit oursi la force de Zaplace, de puissance d FL = dfL. v = Ide 18). v produit = = I (VAB). dl. dBL = - I de. -> puissonce électrique PL + Pe = 0. relation fondamentale de la conversion.

-> conversion de puissance elec en puissance (3 méconique et vice et versa par des phenomènes inductif -> champ &!
Interprétation: "ce qui est fourni en puissance elec à un système est convertie via les forces de l'aplace en puiss meca. L'aquis'apos au comont forces de l'aplace ce qui est pourni en puissance méca est transformer en puissonce élec par induction". 4.7. Escemple du groil de Roplace.

X(6)

ATI >0

PE. si on fait circuler un courant -> force de L'oplace déplace le borreau. on prisa de lutter contre la fem induit por l'induction cor 5 voris. TINO . générateur · si impose un motrors a) de devoir lutter contre la force de Laplace essociée à la countation du convent. II - Moteur synchrone.

2. 1. Structure.

-> slides

perso pour parties -> slides image Un moteur est composé d'une portie statique (stator) et d'une partie tournante (rotor). Stator: ensemble de brobines crécont un champ tourment B's un courant continue « detrociment (s' subre une force de Réplace de la part de Bs" de moment $\overline{H_R}$ cor $\overline{M_R} = \overline{I} \overline{S}$. 2.2. Stator » of slide. M, YM, M. 232 272 entre hague bobine " m' amplitude est déphosé de 272."

$$\frac{\mathcal{B}_{S}}{\mathcal{B}_{S}} = \frac{\partial \mathcal{A}}{\partial s} + \frac{\partial \mathcal{B}_{Z}}{\partial s} + \frac{\partial \mathcal{B}_{Z}}{\partial s} = \frac{\partial \mathcal{B}_{Z}}{\partial s} + \frac{\partial \mathcal{B}_{Z}}{\partial s} = \frac{\partial \mathcal{B}_{Z}}{\partial s} = \frac{\partial \mathcal{B}_{Z}}{\partial s} = \frac{\partial \mathcal{B}_{Z}}{\partial s} + \frac{\partial \mathcal{B$$

"Les trois bolines sont equivolentes à un homp tournent à w".

Rg: Sur monière outre de foire co -> en slide

2.2. Statos On va faire un bolimage autour d'un matériel forro qui permettra de condiser lignes de champ. = 10 i mets plusieurs decolé de 0

5his

Li on augmente bobinoge - stend vers

En fait on utilise deux bobrnoge comme ça décalé de + 2 et dont j'é déphosé de 12.

Bi = (40 N) is coso en

B2 = K iz cos(0-12) en.

over $i_2 = i \cos \omega t$ $i_2 = i \cos (\omega t - \frac{72}{2})$

= Ki (cos & cos wt + sin & sin wt) ex

 $B_5 = Ki \cos(\theta - \omega t) er$.

2.3. Lection sur le rotor -> D>5 -> M moment magnétique permanent. Version ancien perog: RP = towne à we et ws. I = M 1 8 = 3 M 85 MOR 1 MOR MR WRE+ CE WSE + $\overline{\Gamma} = \frac{3}{2} M B_S \sin \left[(\omega_R - \omega_S) t + \alpha \right] . \overrightarrow{u}_h$ nulle ssi | we = ws | condition de synchronisme. -> | [] = 3 M 85 sin a 2.4. <u>Mise en pratique</u>. exp: verif que $w_R = w_S$ (> mesure Ws over TF.

60 Dersion mouveou perog_ > sur slide. of Leven. of 740 PSI I = DEBentreger ar= wt +a. EBestrifer - 11 82 = $\int_{\theta=0}^{2\pi\epsilon} \frac{(B_{5}^{2} + B_{R}^{2})^{2}}{2\mu_{0}} \times e \times R d\theta \times \ell$ epasses rayon
entifer epine Congnew
entifer = erl (852 + 8n + 8s. Br) dg ~ cos2(...) Sdo = te. E = te + erl (Bsocoso-wt (cos(0-un) do integ mille = cte(xx)+ eRQ BSOBRO COS(ENT-OCK) x 2)2. [=-eRl 72 850BRO sin (Newt)

sin (Gg-ug) & ta)

TII - Bropriétés de la machine synchrone. 3. 1. Corocteristique (sinx) generateur moteur moteur si Ix=0 -> x=0 (pos de couple nécessaire a maintenir le mot). Thus grand dephasage entre rotor et stator". Stabilité: on perturbe a, e.g. a, I' et permet de notterger le retord. retord 3.2. Bilon de puissonce Sie on fourni un travail clastrique pour poire corculé comont dons le stator (cer voie un champ variable -> force from à bottere) Pelac est + P =- Pe, utile RRIR + RSIS

Machine récoi

Pe = - Pe, utile > 0.

et cède Pm <0

-> relation fonda :

Pe + Pn = 0.

por rotor:

Pomeca, estet + Pfer + Pfer = - Pr, utile 20 de à aimontation (hysteris, forwalt) dons

. .