Matriz Criterios Paro de Línea/Procesos de Manufactura											
JIDOKA		División:	ID	Proy	Revisión (Fecha): 14/08/2015						
Proceso	Criterio a controlar	Límite Máximo	Unidad de Medida	Indicador	Frecuencia	Responsable	Plan de re-acción				
Motor Pin Press	Motores con Flores Rotas (Dañadas)	3	Piezas	Inspección Visual	Por Turno	Operador	Parar linea, llevar unidades a diagnóstico, verificar causa raiz, iniciar una vez que se tenga acción de contención por parte de diagóstico.				
Motor Pin Press	Falla en la longitud del desplazamiento del pin	4	Pin del Motor	Equipo en Alerta	Por Turno	Operador	Parar linea, llevar unidades a diagnóstico, verificar causa raiz, iniciar una vez que se tenga acción de contención por parte de diagóstico.				
Motor Pin Press	Motores Equivocados	4	Motores	Equipo en Alerta	Por Turno	Operador	Parar linea, llevar unidades a diagnóstico, verificar causa raiz, iniciar una vez que se tenga acción de contención por parte de diagóstico. Retroalimentación al personal				
Ensamble de LCD	Falla en las distacias del cable flexible	3	Piezas	Camara de detección en el equipo	Por Hora	Operador	Parar linea, pasar muestra de Oro, si falla llevar unidades a diagnóstico, verificar causa raiz, iniciar una vez que se tenga acción de contención por parte de diagóstico. Si pasa llamar a mantenimiento				
Ensamble de LCD	Faltante de algun componente del Display (Conecto Zebra, Light guide o light Housing)	3	Piezas	Camara de detección en el equipo	Por Hora	Operador	Parar linea, pasar muestra de Oro, si falla llevar unidades a diagnóstico, verificar causa raiz, iniciar una vez que se tenga acción de contención por parte de diagóstico. Si pasa llamar a mantenimiento				
Ensamble de LCD	Falla de Torque	4	Tornillos	Torquimetro en la estación	Por turno	Operador	Verificar sensor atornillando la muestra de Oro de atornillado, si falla llamar a mantenimiento.				
Ensamble de LCD	Tornillos Faltantes	4	Tornillos	Inspección Visual	Por Hora	Operador	Parar linea, verificar capacitación de operador Capacitarlo en la operación, verificar material en proceso y después correr.				
Ensamble de LCD	Snaps del Bracket no cerrados	3	Piezas	Verificación por operador	Por turno	Operador	Parar linea, llevar unidades a diagnóstico, verificar causa raiz, iniciar una vez que se tenga acción de contención por parte de diagóstico.				
Ensamble de Dial	Faltante de Reset Knob, Key Pad, Diales.	3	Piezas	Poka-Yoke en la estación	Por Hora	Operador	Parar linea, verificar capacitación de operador Capacitarlo en la operación, verificar material en proceso y después correr.				
Ensamble de Dial	Ensamble de unidades diferente al BOM especificado	3	Piezas	Poka-Yoke en la estación	Por Hora	Operador	Parar linea, verificar capacitación de operador Capacitarlo en la operación, verificar material en proceso y después correr.				
Ensamble de Dial	Unidades que el díal no pegue a la guia de luz	3	Piezas	Inspección Visual	Por Hora	Operador	Parar linea, llevar unidades a diagnóstico, verificar causa raiz, iniciar una vez que se tenga acción de contención por parte de diagóstico.				
LCD TEST	Cualquier falla del PTS	3	Piezas	Equipo en Alerta	Por Turno	Operador	Parar linea, pasar muestra de Oro, si falla llevar unidades a diagnóstico, verificar causa raiz, iniciar una vez que se tenga acción de contención por parte de diagóstico. Si pasa llamar a Ingeniero de Calidad				
LCD TEST	Falla lluminación	3	Piezas	Equipo en Alerta	Por Hora	Operador	Parar linea, pasar muestra de Oro, si falla llevar unidades a diagnóstico, verificar causa raiz, iniciar una vez que se tenga acción de contención por parte de diagóstico. Si pasa llamar a mantenimiento				
LCD TEST	Particula en el LCD	3	Piezas	Equipo en Alerta	Por Hora	Operador	Parar linea, pasar muestra de Oro, si falla llevar unidades a diagnóstico, verificar causa raiz, iniciar una vez que se tenga acción de contención por parte de diagóstico. Si pasa llamar a mantenimiento. Retroalimentación al personal sobre limpieza de las unidades.				
Prensado de Pointer	Altura de pointer fuera de los limites del equipo	3	Pointer	Poka-Yoke en la estación	Por Hora	Operador	Parar linea, pasar muestra de Oro, si falla llevar unidades a diagnóstico, verificar causa raiz, iniciar una vez que se tenga acción de contención por parte de diagóstico. Si pasa llamar a mantenimiento				
Prensado de Pointer	Fuerza de prensado de pointer fuera de los limites del equipo	3	Pointer	Poka-Yoke en la estación	Por Hora	Operador	Parar linea, pasar muestra de Oro, si falla llevar unidades a diagnóstico, verificar causa raiz, iniciar una vez que se tenga acción de contención por parte de diagóstico. Si pasa llamar a mantenimiento				
Prensado de Pointer	Pointer diferente al especificado en BOM	3	Piezas	Equipo en Alerta	Por Hora	Operador	Parar linea, pasar muestra de Oro, si falla llevar unidades a diagnóstico, verificar causa raiz, iniciar una vez que se tenga acción de contención por parte de diagóstico. Si pasa llamar a mantenimiento				
Cerrado de unidad	Falla de Torque	8	Tornillos	Torquimetro en la estación	Por turno	Operador	Verificar sensor atornillando la muestra de Oro de atornillado, si falla llamar a mantenimiento.				

Matriz Criterios Paro de Linea Jidoka.xlsx Formato: CAP0607600-F02-01 Matriz Criterios Paro de Línea/Proceso

Cerrado de unidad	Tornillos Faltantes	8	Tornillos	Inspección Visual	Por Hora	Operador	Parar linea, verificar capacitación de operador Capacitarlo en la operación, verificar
Cerrado de unidad	TOTTIIIOS FAILANTES	8	TOTTIIIOS	inspeccion visual	Por nora	Operador	material en proceso y después correr.
Cerrado de unidad	Máscaras y Lentes Rayados, manchados, golpeados	6	Mascaras	Inspección Visual	Por Turno	Operador	Parar linea, llevar unidades a diagnóstico, verificar causa raiz, iniciar una vez que se tenga acción de contención por parte de diagóstico.
Cerrado de unidad	Particulas en el cluster	6	Piezas	Inspección Visual	Por Turno	Operador	Parar linea, llevar unidades a diagnóstico, verificar causa raiz, iniciar una vez que se tenga acción de contención por parte de diagóstico.
Vision	Cualquier falla del PTS	3	Piezas	Equipo en Alerta	Por Turno	Operador	Parar linea, pasar muestra de Oro, si falla llevar unidades a diagnóstico, verificar causa raiz, iniciar una vez que se tenga acción de contención por parte de diagóstico. Si pasa llamar a Ingeniero de Calidad
End Control	Cualquier falla del PTS	3	Piezas	Equipo en Alerta	Por Turno	Operador	Parar linea, pasar muestra de Oro, si falla llevar unidades a diagnóstico, verificar causa raiz, iniciar una vez que se tenga acción de contención por parte de diagóstico. Si pasa llamar a Ingeniero de Calidad
End Control	Particulas en el cluster	3	Piezas	Inspección Visual	Por Turno	Operador	Parar linea, llevar unidades a diagnóstico, verificar causa raiz, iniciar una vez que se tenga acción de contención por parte de diagóstico.
Gauge Go No GO	Dimensión fuera de Tolerancia	1	Pieza	Dimensiones indicadas en Instructivo	Cada 40 Piezas	Operador	Parar linea, pasar muestra de Oro, si falla llevar unidades a diagnóstico, verificar causa raiz, iniciar una vez que se tenga acción de contención por parte de diagóstico. Si pasa
Estación Firewall	Particulas en el cluster	3	Piezas	Inspección Visual	Por hora	Operador	Parar linea, retroalimentar a la linea y realizar limpieza de la estación de cerrado. Iniciar una vez que se haya limpiado la estación de cerrado.
Estación Firewall	Manchas en el lente	3	Piezas	Inspección Visual	En 3 horas	Operador	Parar linea verificar que todas las muestras que vienen en camino no esten manchadas, y realizar cambio de guantes de las operadoras.
Estación Firewall	Rayas en las máscaras	3	Pieza	Inspección Visual	En 3 horas	Operador	Parar linea verificar que todas las muestras que vienen en camino no esten rayadas y realizar la retroalimentación a las estaciones anteriores.

Matriz Criterios Paro de Linea Jidoka.xlsxFormato: CAP0607600-F02-01Page 2Matriz Criterios Paro de Línea/ProcesoCopyright © Continental AG . For Internal Use Only