DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-PRC-011 — Sustitución del filtro del circuito de batería

Código: HTM240-PRC-011 | **Versión del procedimiento:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Sustituir el filtro CMP-24 del circuito de batería (CIR-02) cuando se detecte colmatación o caudal reducido.

Aplicabilidad

Todas las versiones.

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 2, con formación en alta tensión básica.

Riesgos

Riesgo eléctrico moderado por proximidad a CIR-02, riesgo térmico y de derrame de refrigerante.

Equipos de protección individual

Guantes dieléctricos ficticios, gafas de protección, bandeja de recogida de fluido.

Herramientas necesarias

Llaves específicas HTM-TOOL-11, bandeja de recogida, filtro de repuesto CMP-24.

Condiciones previas

Circuito CIR-02 despresurizado y a temperatura ambiente. Vehículo en modo de mantenimiento.

Pasos

1. Verificar que el circuito CIR-02 está a temperatura ambiente y sin presión residual.
2. Colocar la bandeja de recogida bajo el alojamiento del filtro CMP-24.
3. Desmontar el alojamiento del filtro con la herramienta HTM-TOOL-11 y extraer el filtro usado.
4. Inspeccionar visualmente el filtro extraído: SI presenta colmatación visible de partículas, ENTONCES confirma el diagnóstico previo (HTM-0203 o HTM-0503).
5. Instalar el filtro nuevo, verificando el sentido de flujo indicado en el propio componente.

6. Montar el alojamiento y aplicar el par de apriete especificado por el fabricante ficticio de la herramienta.
7. Reponer nivel de refrigerante y purgar el circuito según adaptación de HTM240-PRC-002.
8. Verificar el caudal resultante según HTM240-PRC-003.

Valores esperados

Caudal restablecido a 8-14 l/min tras la sustitución.

Criterios de aceptación

Caudal dentro de rango y ausencia de fugas en el alojamiento del filtro.

Acción si el resultado no es correcto

Si el caudal sigue siendo bajo tras la sustitución del filtro, sospechar fallo de la bomba CMP-02 y aplicar HTM240-PRC-003.

Verificación final

Prueba funcional de 10 minutos confirmando caudal estable.

Documentos relacionados

HTM240-PRC-002, HTM240-PRC-003, HTM240-DTC-001 (HTM-0203, HTM-0503)