DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-BOL-004 — Fallo intermitente conocido en el relé de bombas auxiliares (lotes de producción anteriores a 2025-05)

Fecha de entrada en vigor: 2025-08-01 | **Versiones afectadas:** V1.0 y V1.1 con relé CMP-25 de lote anterior a 2025-05 | **Prioridad:** Media

Documento(s) sustituido(s) o afectado(s): Ninguna

Contenido

Se han recibido reportes de fallo intermitente del relé de alimentación de bombas auxiliares (CMP-25, código HTM-0501) en unidades de un lote de producción anterior a mayo de 2025. El síntoma característico es la reaparición del fallo únicamente bajo vibración sostenida (superficies irregulares). Se recomienda, ante un DTC HTM-0501 recurrente, verificar el lote del componente antes de descartar el relé como causa tras una única prueba estática sin vibración.