DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-PRC-001 — Inspección del nivel de refrigerante

Código: HTM240-PRC-001 | **Versión del procedimiento:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Verificar que el nivel de refrigerante en el vaso de expansión (CMP-07) se encuentra dentro del rango MIN-MAX.

Aplicabilidad

Todas las versiones (V1.0, V1.1, V2.0).

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 1.

Riesgos

Riesgo térmico si el motor está caliente (posible salpicadura de refrigerante caliente al abrir el tapón).

Equipos de protección individual

Guantes resistentes al calor, gafas de protección.

Herramientas necesarias

Ninguna especial. Linterna de inspección.

Condiciones previas

Vehículo estacionado en superficie horizontal. Preferiblemente motor frío (temperatura de motor < 40 °C).

Pasos

1. Estacionar el vehículo en superficie horizontal y apagar el contacto.
2. Esperar a que la temperatura de motor (visible en menú de diagnóstico) sea inferior a 40 °C. Si no es posible esperar, no retirar el tapón del vaso de expansión bajo ningún concepto.
3. Localizar el vaso de expansión (CMP-07) e inspeccionar visualmente el nivel a través de la pared translúcida.
4. Comparar el nivel observado con las marcas MIN y MAX.
5. SI el nivel está entre MIN y MAX, ENTONCES el resultado es conforme; ir al paso 8.

6. SI el nivel está por debajo de MIN, ENTONCES inspeccionar posibles fugas según HTM240-PRC-008 antes de reponer.
7. SI el nivel está por encima de MAX, ENTONCES verificar si se ha realizado una reposición reciente incorrecta; no drenar sin autorización del responsable de taller.
8. Registrar el resultado de la inspección en el parte de mantenimiento.

Valores esperados

Nivel entre las marcas MIN y MAX del vaso de expansión CMP-07.

Criterios de aceptación

Nivel dentro de rango sin evidencia de fuga.

Acción si el resultado no es correcto

Si el nivel está bajo MIN, aplicar HTM240-PRC-008 (inspección de fugas) antes de cualquier reposición. No reponer repetidamente sin identificar la causa.

Verificación final

Repetir la inspección tras 3 ciclos de conducción para confirmar estabilidad del nivel.

Documentos relacionados

HTM240-PRC-008, HTM240-DTC-001 (HTM-0104, HTM-0502), HTM240-ADV-001 (TES-03)