DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-BOL-003 — Cambio de significado del código HTM-0142 entre V1.x y V2.0

Fecha de entrada en vigor: 2025-10-01 | **Versiones afectadas:** Aplica a la interpretación en todas las versiones; el comportamiento del vehículo cambia a partir de V2.0 | **Prioridad:** Alta

Documento(s) sustituido(s) o afectado(s): Ninguna sección concreta; complementa HTM240-DTC-001 y HTM240-DIA-001 > 4.3

Contenido

Con la actualización de software de la TCU a v2.0 y la eliminación del sensor de presión dedicado del circuito de batería (fusionado en el sensor de caudal-presión combinado CMP-18), el código HTM-0142 cambia de significado: en V1.0/V1.1 indica que la estrategia de precalentamiento de batería no completó su objetivo en el tiempo asignado; en V2.0 indica un fallo del sensor combinado CMP-18. Antes de diagnosticar un vehículo con este código, es obligatorio verificar la versión de software de la TCU instalada.