# KET/CHH 4. přednáška Ing. Martin Sýkora, Ph.D

## Opakování z minulé přednášky... snímače chvění

#### Snímače chvění

- Možné různé fyzikální principy
- Převod pohybu na elektrickou veličinu (napětí, náboj, odpor)
- · Měření výchylky nebo rychlosti nebo zrychlení


## Nejdůležitější – piezoelektrický akcelerometr


KET/CHH 4.přednáška

# Piezoelektrický akcelerometr - princip

- Piezoelektrický jev mechanické namáhání (střih, ohyb, tah, tlak) piezoelementu způsobuje vznik napětí
- V důsledku pohybu krystalové mřížky se posouvají ionty, což se projeví jako vznikající náboj
- Jev je reciprocitní materiály po vložení do el. pole se smršťují
- · Jen u některých látek (Siegnettova sůl, křemen)
- · Objeveno kolem r. 1880
- Použití
  - · Snímače mechanických veličin
  - · Zdroje zvuku/ultrazvuku
  - · Dříve gramopřenosky

KET/CHH 4.přednáška






# Piezoelektrický akcelerometr - princip

- Hmota základny pevně spojená s měřeným objektem m<sub>b</sub>
- Na základně umístěn piezoelement (reprezentuje tuhost k)
- Z druhé strany piezoelementu umístěna seismická hmota m<sub>s</sub>
- Malá hmotnost snímače (řádově gramy) a malé tlumení piezoelektrického materiálu → poměrně vysoká rezonanční frekvence (řádově 10<sup>4</sup> Hz)

KET/CHH 4.přednáška



## Piezoelektrický akcelerometr - provedení

#### Typ "Delta"

- Vysoká citlivost
- · Odolnost proti namáhání základny (teplota, ohýbání)

#### Typ "Planar"

- Vysoká citlivost
- · Odolnost proti namáhání základny (teplota, ohýbání)

#### Středové uspořádání

- Nejvyšší citlivost
- · Malá odolnost proti ohýbání základny

#### Nejčastější uspořádání je "Delta"

KET/CHH 4.přednáška





## Piezoelektrický akcelerometr - vlastnosti


#### Výhody

- Vysoká citlivost
- Lze vyrobit velmi lehký snímač (2g) nezatěžuje měřený objekt
- Široký frekvenční rozsah (zlomky Hz až cca. 30 kHz)

#### Nevýhody

- Piezoelektrické napětí je malé vliv kabelů, předzesilovač uvnitř snímače
- Piezoelektrický jev je teplotně závislý otázka volby materiálu, ale vyskytují se snímače pro 250°C

KET/CHH 4.přednáška



# Napěťová citlivost

## Napěťová citlivost (voltage sensitivity)

$$S_V = \frac{u}{a}$$

S<sub>V</sub> – napěťová citlivost [mV/m·s<sup>-2</sup>]

u – napětí [mV]

a – zrychlení [m·s-2]

Pozn. Někdy se udává citlivost v mV/g (g=9,8 m·s<sup>-2</sup>)

KET/CHH 4.přednáška

# Nábojová citlivost

Nábojová citlivost (charge sensitivity)


$$S_Q = \frac{Q}{a}$$

 $S_Q$  – nábojová citlivost [pC/m·s-2]

Q – náboj [pC]

a – zrychlení [m·s-2]

KET/CHH 4.přednáška



## Vliv montáže


#### Vliv na rezonanční frekvenci


- · Záleží na tuhosti a pevnosti spoje
- · Lze si přestavit jako přidanou další pružnost/tuhost v systému

#### Vliv rovinnosti montáže

- Je třeba dodržet souosost akcelerometru a měřeného objektu (vliv parazitních vibrací)
- Namáhání základny akcelerometru nerovným povrchem ohýbání, kroucení

KET/CHH 4.přednáška





## Vliv kabelů

#### Vliv na přenášené napětí

- · Měřené napětí je malé a "měkké"
- · Vliv odporu a kapacity kabelu

### Vznikající rušivá napětí

- · Zemní smyčky v případě uzemněných systémů
- Triboelektrický jev v důsledku pohybu kabelu se mění jeho kapacita, což má vliv na přenášené napětí

#### Vliv hmotnosti kabelu

 Kabel nesmí svojí hmotností ovlivňovat ani snímač ani měřený objekt

KET/CHH 4.přednáška

## Kalibrace snímačů chvění

#### Kalibrace

- · Starší výraz cejchování
- · Přirazení měřítka určité fyzikální veličině

# Určení citlivosti akcelerometru, případně její frekvenční závislost

- · Potřeba měřit napětí na snímači
- · Potřeba měřit zrychlení resp. výchylku nebo rychlost
- Určit vzájemný vztah citlivost, konstantu

KET/CHH 4.přednáška

## Metody kalibrace snímačů chvění

#### Relativní

- · Pomocí přesnějšího referenčního snímače
- Oba snímače jsou buzeny stejnými vibracemi
- · Porovnání napětí

#### Absolutní

- · Pomocí vibrační stolice
  - · Snímač uchycen na elektrodynamický budič
  - · Určení zrychlení z budicího proudu
- Optické měření výchylky
  - Jednoznačný vztah výchylky a zrychlení pro harmonický signál
  - · Měření pomocí mikroskopu nebo optického klínu

KET/CHH 4.přednáška

## Přístroje pro měření vibrací

#### Nejdůležitější část – vstupní obvod

- Přizpůsobení snímačů umožnit jejich připojení
- Velký vstupní odpor
- · Podle druhu připojovaných snímačů
  - Nábojové zesilovače
  - Napěťové zesilovače

#### Další části

- Následná úprava signálu filtry
- Napájení ICP
- · TEDS
- Pomocné výstupy
- ...

KET/CHH 4.přednáška



