Regulační diagramy měřením – vzorový příklad

\overline{X} -diagram a R-diagram: základní hodnoty jsou stanoveny

Proces balení instantní kávy

Předepsaná střední hodnota balení je 500g, a směrodatná odchylka je na základě dlouhodobé zkušenosti 0,5g

Každou hodinu se kontroluje náhodný výběr 5 balení

Nachází se proces ve statisticky zvládnutém stavu?

	hmotnost	hmotnost	hmotnost	hmotnost	hmotnost			
hodina	1	2	3	4	5	\overline{X}	R	S
1	501,2	499,5	500,3	501,3	500,1	500,5	1,8	0,763
2	498,9	502,0	500,6	499,8	499,6	500,2	3,1	1,184
3	501,3	501,0	499,3	501,1	499,5	500,4	2,0	0,958
4	499,8	499,6	499,8	500,2	500,4	500,0	0,8	0,329
5	500,3	500,6	499,6	499,9	500,3	500,1	1,0	0,391
6	501,3	499,2	499,6	500,2	500,8	500,2	2,1	0,856
7	501,2	501,6	500,2	499,6	500,3	500,6	2,0	0,807
8	500,3	500,6	499,6	500,3	500,6	500,3	1,0	0,409
9	501,2	501,3	499,6	500,2	500,3	500,5	1,7	0,719
10	500,2	499,2	500,3	500,4	499,9	500,0	1,2	0,485
11	499,8	500,2	501,0	501,1	500,1	500,4	1,3	0,577
12	500,2	500,4	499,8	499,2	500,3	500,0	1,2	0,492
13	501,2	498,9	501,3	499,8	500,3	500,3	2,4	1,002
14	499,5	502,0	501,0	499,6	500,6	500,5	2,5	1,038
15	500,3	500,6	499,3	499,8	499,6	499,9	1,3	0,526
16	501,3	499,8	501,1	500,2	499,9	500,5	1,5	0,695
17	500,1	499,6	499,5	500,4	500,3	500,0	0,9	0,409
18	501,2	500,3	501,2	500,2	499,8	500,5	1,4	0,631
19	501,6	500,6	501,3	499,2	500,2	500,6	2,4	0,950
20	500,2	499,6	499,6	500,3	501,0	500,1	1,4	0,581
21	499,6	500,3	500,2	500,4	501,1	500,3	1,5	0,536
22	500,3	500,6	500,3	499,9	500,1	500,2	0,7	0,261
23	500,2	499,7	499,2	501,2	500,1	500,1	2,0	0,740
24	499,2	499,8	500,3	499,5	501,3	500,0	2,1	0,823

Směrodatná odchylka: $\sigma_0 = 0,5$ g Střední hodnota: $X_0 = 500$ g

Vzhledem k tomu, že známe R i s, lze udělat jak \overline{X} , R diagram, tak i \overline{X} , s diagram


Tabulka 1 – Vzorce pro regulační meze Shewhartových regulačních diagramů měřením

Statistika	Základní	hodnoty nejsou stanoveny	Základní	hodnoty jsou stanoveny
	Centrální přímka	UCL a LCL	Centrální přímka	UCL a LCL
)	\overline{X}	$\overline{X} \pm A_2 \overline{R}$ nebo $\overline{X} \pm A_3 \overline{s}$	X ₀ nebo	$X_0 \pm A \sigma_0$
D	₹ .	$D_4 \overline{R}, D_3 \overline{R}$	R_0 nebo $d_2\sigma_0$	$D_2\sigma_0, D_1\sigma_0$
	5	$B_4\overline{s}, B_3\overline{s}$	s_0 nebo $C_4\sigma_0$	$B_8\sigma_0, B_5\sigma_0$

\overline{X} -diagram

R-diagram


CSN ISO 8258



Tobułka 2 – Součinitele pro výpočet přímek regylačních diagram

Rozsah podsku- piny n		Součinitele pro regulační meze										Součinitele pro centrální přímku			
	Ä,	A	A ₃	B ₃	B ₄	B ₅	B ₆	D_1	D_2	D ₃	D ₄	C ₄	1/C4	d_2	1/d2
2	2,121	1,880	2,659	0,000	3,267	0,000	2,606	0,000	3,686	0,000	3,267	0,797 9	1,253 3	1,128	0,886
3	1,732	1,023	1,954	0,000	2,568	0,000	2,276	0,000	4,358	0,000	2,574	0,886 2	1,128 4	1,693	0,590
4	1,500	0,729	1,628	0,000	2,266	0,000	2,088	0,000	4,698	0,000	2,282	0,921 3	1,085 4	2,059	0,485
<u>③</u>	1,342	0,577	1,427	0,000	2,089	0,000	1,964	0,000	4,918	0,000	2,114	0,940 0	1,063 8	2,326	0,429
6	1,225	0,483	1,287	0,030	1,970	0,029	1,874	0,000	5,078	0,000	2,004	0,951 5	1,051 0	2,534	0,394
7	1,134	0,419	1,182	0,118	1,882	0,113	1,806	0,204	5,204	0,076	1,924	0,959 4	1,042 3	2,704	0,36
8	1,061	0,373	1,099	0,185	1,815	0,179	1,751	0,388	5,306	0,136	1,864	0,965 0	1,036 3	2,847	0,35
9	1,000	0,337	1,032	0,239	1,761	0,232	1,707	0,547	5,393	0,184	1,816	0,969 3	1,031 7	2,970	0,33
10	0,949	0,308	0,975	0,284	1,716	0,276	1,669	0,687	5,469	0,223	1,777	0,972 7	1,028 1	3,078	0,32
11	0,905	0,285	0,927	0,321	1,679	0,313	1,637	0,811	5,535	0,256	1,744	0,975 4	1,025 2	3,173	0,31
12),866	0,266	0,886	0,354	1,646	0,346	1,610	0,922	5,594	0,283	1,717	0,977 6	1,022 9	3,258	0,30
13	0,832	0,249	0,850	0,382	1,618	0,374	1,585	1,025	5,647	0,307	1,693	0,979 4	1,021 0	3,336	0,29
14	0,802	0,235	0,817	0,406	1,594	0,399	1,563	1,118	5,696	0,328	1,672	0,9810	1,019 4	3,407	0,29
15	0,775	0,223	0,789	0,428	1,572	0,421	1,544	1,203	5,741	0,347	1,653	0,982 3	1,018 0	3,472	0,28
16	0,750	0,212	0,763	0,448	1,552	0,440	1,526	1,282	5,782	0,363	1,637	0,983 5	1,0168	3,532	0,28
17	0,728	0,203	0,739	0,466	1,534	0,458	1,511	1,356	5,820	0,378	1,622	0,984 5	1,015 7	3,588	0,27
18	0,707	0,194	0,718	0,482	1,518	0,475	1,496	1,424	5,856	0,391	1,608	0,985 4	1,0148	3,640	0,27
19	0,688	0,187	0,698	0,497	1,503	0,490	1,483	1,487	5,891	0,403	1,597	0,986 2	1,0140	3,689	0,27
20	0,671	0,180	0,680	0,510	1,490	0,504	1,470	1,549	5,921	0,415	1,585	0,986 9	1,013 3	3,735	0,26
21	0,655	0,173	0,663	0,523	1,477	0,516	1,459	1,605	5,951	0,425	1,575	0,987 6	1,012 6	3,778	0,26
22	0,640	0,167	0,647	0,534	1,466	0,528	1,448	1,659	5,979	0,434	1,566	0,988 2	1,0119	3,819	0,26
23	0,626	0,162	0,633	0,545	1,455	0,539	1,438	1,710	6,006	0,443	1,557	0,988 7	1,011 4	3,858	0,25
24	0,612	0,157	0,619	0,555	1,445	0,549	1,429	1,759	6,031	0,451	1,548	0,989 2	1,0109	3,895	0,25
25	0,600	0,153	0,606	0,565	1,435	0,559	1,420	1,806	6,056	0,459	1,541	0,989 6	1,010 5	3,931	0,25

Pramen: ASTM, Philadelphia, PA, USA.



<u>Závěr</u>: Ze sestrojených regulačních diagramů je patrné, že proces se <u>nenachází</u> ve statisticky zvládnutém stavu.

V \overline{X} diagramu je 2x vymezitelná příčina kolísání [č.5 skripta str. 71] (Dva ze tří bodů v řadě za sebou leží v zóně A). V R diagramu leží 2 body mimo regulační meze [vymezitelná příčina č.1].