



Fakulta elektrotechnická

Katedra technologií a měření

KET/RJTD

5. přednáška – Statistická regulace výroby

5. týden © Tůmová



4 Statistická regulace výroby

(str. 60 - 82)

5. týden © Tůmová

Přehled ČSN ISO pro statistické nástroje kvality




- ČSN ISO 3534 Statistika Slovník a značky –
- -1 Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti
- -2 Aplikovaná statistika
- Normy pro statistickou regulaci
- Normy pro statistické přejímky
- Normy pro vzorkování

. týden © Tůmová

4.1 Charakteristika a princip statistické regulace (str. 60)

- Nástroj preventivního přístupu k ŘQ
- včasným odhalováním odchylek průběhu procesu od předem stanovené úrovně umožňuje zásahy do procesu -> úspory
- udržování výrobního (technologického) procesu
 s.voly ustáleném nebo požadovaném stavu





- účel stat. regulace –
- určit podle výsledků kontroly malého počtu výrobků odebraných z výrobní dávky za určitý časový interval, zda působením nějakého systematického jevu nenastaly takové změny, které by ohrozily plnění požadavků na kvalitu
- stat. regulace nejvýhodnější způsob pro mezioperační kontroly hromadné a sériové výroby

5. týden © Tůmová

- variabilita procesu = přirozená vlastnost
 i u relativně stálých výrobních podmínek, nakterou působí řada vlivů
- náhodné vlivy (přirozené, chronické, obvyklé, obecné) – je jich velký počet, ale každý působí v malém rozsahu a nepřevažuje ostatní;
- parametry těchto vlivů mají stabilní rozdělení ppsti;
- <u>proces</u> lze regulovat a udržovat na požadované úrovni, tzn. <u>je pod statistickou kontrolou</u>

 <u>regulace</u> = pravidelná kontrola regulované výstupní veličiny



- <u>regulovaná veličina</u> = náhodná veličina se známým rozdělením a o známých parametrech, která charakterizuje proces
- mohou to být
- a) znaky kvality výrobku
 (rozměr, pevnost, tvrdost, apod.)
- b) technologické parametry
 (chemické reakce, technologické zpracování, tepelné zpracování)


5. týden © Tůmová 6

vymezitelné vlivy

(systematické, odstranitelné, speciální, zvlášťní):

- každý vliv působí významné odchylky od požadované úrovně;
- mění se náhle (nový pracovník, jiné měřidlo) nebo postupně (opotřebení nástroje);
- proces není pod statistickou kontrolou


5. týden © Tůmová



- <u>regulační diagram</u> = grafická pomůcka zobrazující variabilitu procesu
- prostředek ke statistické regulaci, kam kontrolor zaznamenává výsledky své kontroly
- vodorovná osa x:
 časová pořadí jednotlivých kontrol, označují se čísla podskupin,
- svislá osa y: hodnoty výběrových ukazatelů (......)

5. týden © Tůmová 10


- v každém diagramu definovány meze:
- regulační meze UCL a LCL (HRM a DRM),
 - intervaly, v nichž se pohybují výběrové ukazatele za předpokladu, že na proces působí jen náhodné vlivy variability (proces je stabilní)
 - překročí-li hodnota výběrového ukazatele tyto meze, je porušena stabilita
- regulační meze (výrobní) jsou užší než
- <u>meze toleranční</u> (konstrukční) UTL a LTL (USL a LSL) -



týden

5. týden © Tůmová 11

© Tůmová 12



© Tůmová

Volba regulačních diagramů

(str. 62)



regulační diagramy měřením

- znaky kvality měřitelné (náhodné spojité veličiny)
- předpokládá se rozdělení N(μ, σ²), v praxi je třeba ověřit!!
- sestrojují se vždy 2 regulační diagramy:
 - ukazatel polohy a
 - ukazatel rozptylu

5. týden © Tůmová 14

regulační diagramy srovnáváním

 znaky kvality neměřitelné (náhod. diskrétní veličiny) - atributy

5. týden

- vyhodnocuje se 1 diagram:
 p-diagram nebo np-diagram (binomické rozdělení)
 nebo
 c-diagram nebo u-diagram (Poissonovo rozdělení)
- výběr diagramů podle toho, jaký výběrový ukazatel byl použit
- při volbě metody se vychází i z požadavků na přesnost, a účinnost mezioperační kontroly daného znaku kvality



13

- před aplikací regulačního diagramu:
- Volí se znak kvality a
- analyzuje výrobní proces:
- druh a oblast příčin, které mohou způsobit nepravidelnost;
- způsob kontroly a oblast její působnosti;
- ostatní faktory, které mohou ovlivnit výrobní proces,
- zvolí se kontrolní intervaly a rozsahy výběrů (nejsou obecně stanoveny),
- zvolí se logické podskupiny (závisí na podrobných znalostech výrobních podmínek)



5. týden © Tůmová 15

© Tůmová

týden



• pozn.

diagramy měřením:

počet logických podskupin k = 20 až 25 počet prvků v 1 podskupině n = 4 až 5

diagramy srovnáváním:

počet logických podskupin k = 25počet prvků v 1 podskupině n = 4 až 5

5. týden © Tůmová

jaký je znak kvality? měřitelný počitatelný rozsah n v podskupině co se počítá? neshodné 2 - 10> 10 neshody iednotky ie rozsah \overline{X} ,s ie rozsah X,R X_i, R_{kl} n = konst.? n = konst.? Me, R ano ano ne ne

np, p

 $kde\ X_i \dots individuální\ hodnota$

 $R_{kl} \dots$ klouzavé rozpětí

 \overline{X} ... výběrový průměr

R ... rozpětí

Me ... medián

s ... výběrová směrodatná odchylka

p... podíl neshodných jednotek v podskupině

np ...počet neshod. jednotek v podskupině

c ... počet neshod v podskupině

u ... průměr. počet neshod na jednotku v podskupině



19

17

 při aplikaci regulačních diagramů mohou nastat dva druhy chyb:



u

c,u

р

- riziko zbytečného signálu chyba 1. druhu α
- výrobní proces je ve statisticky zvládnutelném stavu, ale hodnota výjimečně padne mimo regulační meze; dojde k nesprávnému pokusu o hledání příčiny neexistujícího problému
- riziko chybějícího signálu chyba 2. druhu β
- výrobní proces ve stavu statisticky nezvládnutelném, ale měřená hodnota je náhodou uvnitř regulačních mezí

týden © Tůmová 20

4.3 Typy regulačních **diagramů** (str. 69 – 77)



4.3.1 Shewhartovy regulační diagramy (ČSN ISO 8258)

- napomáhají zjišťovat kolísání údajů, které jsou získané z opakujících se dějů
- umožňují určit kritéria pro odhalení příčin kolísání
- pracují s údaji z výrobního procesu v přibližně pravidelných intervalech

 existují tyto typy dělení Shewhartových regulačních diagramů:



23

21


- diagramy měřením
- diagramy srovnáváním
- základní hodnoty jsou stanoveny –
- účelem je identifikovat, zda se hodnoty z podskupin o n pozorováních liší od hodnot základního souboru Nvíce než je možné náhodností
- základní hodnoty nejsou stanoveny –
- regulační diagramy pracují s údaji, které jsou z výběrů, kde může být kolísání hodnot způsobeno i jinými než náhodnými vlivy

© Tůmová



Shewhartův regulační diagram ČSN ISO 8258





ļ		UCL
ļΑ	σ	1
В	σ	1
B C	σ	1 ■
С	σ	
В	σ	
Α	σ	LCL
l		

© Tůmová 22

- příklad:
- Stanovte základní hodnoty pro regulaci měřením.



- Předpoklad: rozdělení ppst regulované veličiny, $N(\mu,\sigma^2)$.
 - μ_0 a σ_0 : volí se podle tech.požadavků nebo
 - odhad se provede z dlouhodobě zjištěných hodnot regulované veličiny

$$\mu_0 \approx \overline{X} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i \qquad m \ge 100$$

$$\sigma_0 \approx s = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \left(X_i - \overline{X} \right)^2}$$

24 týden

• pro dostatečnou přesnost se doporučuje volit



- pokud není proces ustálený, je obtížné získat časovou řadu o 200 hodnotách tak, aby se neměnila variabilita regulované veličiny!!
- proto se volí pro odhad k podskupin o n hodnotách,
- za předpokladu, že v každé podskupině výběru je stejná variabilita, je vhodnější následující vztah

5. týden © Tůmová 25

Shewhartovy regulační diagramy měřením



- vyhodnocují se 2 regulační diagramy zaměřené na ukazatele polohy a ukazatele rozptylu
- meze ve vzdálenosti $\pm \sigma$ od centrální přímky, směrodatná odchylka sledované veličiny y
- charakterizují variabilitu uvnitř podskupin
- naměřené výběrové hodnoty jsou v tomto intervalu s pravděpodobností P= 68,27 %

 $\sigma_0 \approx \sqrt{\frac{1}{k(n-1)} \sum_{i=1}^{k} \sum_{i=1}^{n} (X_{ij} - \overline{X}_i)^2} = \sqrt{\frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} s_i^2}$

5. týden © Tůmová 26

meze ve vzdálenosti ±2σ od centrální přímky
 (95 % hodnot)– varovné meze



28

- každá výběrová hodnota, která padne mimo tyto meze, varuje, že výrobní proces může být statisticky nezvládnutelný
- meze ve vzdálenosti ±3σ od centrální přímky akční meze
- možnost překročení těchto mezí je u stabilizovaného procesu pouze 0,27 %
 (uvnitř mezí bude 99,73 % hodnot příslušných podskupin)
- při zjištění bodu mimo tyto meze je nutný zásah (zásah akce)

5. týden © Tůmová 27 5. týden © Tůmová



• pozn.

- Shewhartův systém bere v úvahu pouze chybu 1. druhu α
- při mezích $\pm 3\sigma$ je tato velikost = 0,27 %

Pozn.:

Některé typy diagramů mají i chyby 2. druhu 8!

5. týden © Tůmová




Příklad výpočtu regulačních mezí při kontrole měřením

REGULAČNÍ DIAGRAM (Me; R)

5. týden © Tůmová 30

Výsledky měření tloušťky slídových disků v 0,01mm

(k = 15 podskupin rozsahu n = 5 jednotek)



Výpočet průměrné hodnoty Me:

$$\overline{\text{Me}} = (12 + 10 + 12 + ... + 12 + 11) / 15 = 172 / 15 = 11,47$$

Výpočet průměrné hodnoty R:

$$\overline{R} = (6+5+72+...+6+7)/15 = 86/15 = 5,73$$

Výpočet přirozených regulačních mezí pro Me:

$$UCL_{Me} = \overline{Me} + A_4(n) \overline{R}$$

$$LCL_{Me} = \overline{Me} - A_4(n) \overline{R}$$

$$= 11,47 + 0,69 \cdot 5,73 = 15,42$$

$$= 11,47 - 0,69 \cdot 5,73 = 7,52$$


$$CL_{Me} = \overline{Me}$$

$$= 11,47$$

Výpočet přirozených regulačních mezí pro R:

$$UCL_R = D_4(n) \overline{R}$$
 = 2,114 • 5,73 = 12,11
 $LCL_R = D_3(n) \overline{R}$ = 0 • 5,73 = 0
 $CL_R = \overline{R}$ = 5,73

Vypočteno:
$$\overline{Me}=11,47$$
 a $\overline{R}=5,73$;
5. tyden vyhledáme: $A_4(5)=0,69$; $\mathfrak{D}_{\overline{R}}(\mathfrak{S})=2,114$; $D_3(5)=0$





4.4 Hodnocení způsobilosti procesu (str. 77)


- způsobilost výrobního procesu –
- určena celkovým kolísáním zjišťovaných údajů, které je dáno pouze náhodnými příčinami
- dříve než je stanovena, musí být proces uveden do statisticky zvládnutého stavu
- statisticky zvládnutý proces –
- pokud jsou ve statisticky zvládnutém stavu hodnoty alespoň posledních 25 podskupin


5. týden © Tůmová 34

Testy seskupení pro vymezitelné příčiny kolísání (str. 71)




- test 1 –
 1 bod leží za zónou A;
 proces je deformován
- test 2 –
 9 bodů v řadě za sebou leží v zóně C nebo za ní; pravděpodobně pokles střední hodnoty







- test 3 -
- 6 bodů v řadě za sebou je plynule stoupajících nebo klesajících



- test 4 –
- 14 bodů v řadě za sebou pravidelně kolísá nahoru a dolů; střídá se úbytek s přírůstkem (tzv. efekt přesýpacích hodin)




- test 5 –
- 2 ze 3 bodů v řadě za sebou leží v zóně A nebo mimo ní




týden

- test 6 -
- 4 z 5 bodů v řadě za sebou leží v zóně B nebo za ní



- test 7 -
- 15 bodů v řadě za sebou leží v zóně C (nad a pod centrální přímkou);
- musíme spočítat nové meze;
- pokud pracujeme s výsledky ze dvou souborů, které se kompenzují, určují se jen odchylky




© Tůmová

37

 test 8 –
 8 bodů v řadě za sebou leží na obou stranách centrální přímky avšak žádný bod neleží v zóně

C; nutnost "léčit"



Ve všech případech je nutné proces "léčit", odstranit vymezitelné příčiny!!

den © Tůmová

4.4.1 Ukazatel způsobilosti výrobního procesu (str. 77)



 dle ČSN ISO 8258 se způsobilost výrobního procesu určí

$$PCI = \frac{p\check{r}edepsan\acute{e} _toleran\check{c}n\acute{i} _pole}{v\check{y}robn\acute{i} _pole} = \frac{UTL - LTL}{6\sigma}$$

kde UTL ... horní mezní hodnota (tolerance)

LTL ... dolní mezní hodnota (tolerance)

 σ ... průměr. variabilita uvnitř podskupiny $6\sigma = \text{UCL} - \text{LCL}$ (tj.rozdíl regulačních mezí)



- velikost ukazatele určuje charakter procesu, je-li
- PCI < 1 ... výrobní proces není způsobilý
- PCI = 1 ... výr.proces je na mezi způsobilosti
- PCI = 1,33 ... minimální přípustná hodnota pro dlouhodobou způsobilost
- PCI určuje pouze vztah mezí tolerančních a akčních regulačních ve výrob. procesu, neurčuje polohu nebo centrování

5. týden © Tůmová 39