PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
FURNACE PURGING

Nomor	IK-OPRBLR-005-014
Revisi	03
Tanggal	19 April 2022

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR Supervisor Operasi	BILLY RAKA LUKITA Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
FURNACE PURGING

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
FURNACE PURGING

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1.	16 Spt 2019	Semua Hlm	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-012	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi" UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi"Manager UPK Punagaya" -Menjadi" Manager Bagian" -Menjadi' SOP-560400-OPSA-011	
2.	14 Oktb 2020		-No.Dok' SOP-560400-OPSA-011 -Cover	-Menjadi' IK-OPRBLR-005-014 -Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
3.	19 Aprl 2022		-Cover - **4.Batasan Operasi** 4.1. 4.3. Air Flow :>150.000 Nm³/h	-Mengubah Nama pada cover kolom tanda tangan - **Menajadi 4.BATASAN OPERASI** 4.3. Air flow : > 150.000 m³/h (30%)	

INSTRUKSI KERJA
FURNACE PURGING

			LANGKAH PELAKSANAAN 5.1.4. Pastikan HPFF (High Pressure Fludized Fan) beroperasi.	-Menjadi " LANGKAH PELAKSANAAN 5.1.4. Pastikan 2 HPFF (High Pressure Fludized Fan) beroperasi.	

INSTRUKSI KERJA
FURNACE PURGING

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Untuk membilas ruang bakar agar terhidar dari ledakan (eksplosif) dari sisa pembakaran.

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Safety Helm

2.2.2. Safety Shoes

2.2.3. Sarung Tangan

2.2.4. Masker

2.2.5. Ear Muff atau Ear Plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.2.1. Radio Komunikasi (HT).

2.2.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal).

2.2.3. Senter.

2. PELAKSANA

2.1. Operator Boiler (CCR dan Local)

2.2. Operator Alat Bantu

3. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh Operator Control Room dan disupervisi oleh Supervisor Regu.

4. BATASAN OPERASI

4.2. Drum level normal : ± 50 mm

4.3. Furnace Pressure normal : ± 200 Pa

4.4. Air flow : > 150.000 m^3/h (30%)

4.5. Fuel Differential Pressure : <5 KPa

5. LANGKAH PELAKSANAAN

5.1. Persiapan Start

5.1.1. Pastikan sinyal MFT tidak muncul atau tidak ada proteksi yang bekerja.

5.1.2. All coal feeder stop

5.1.3. No flame, tidak ada pembakaran di furnace atau flame detector menunjukkan tidak ada flame yang menyala di dalam furnace.

5.1.4. Pastikan 2 HPFF (High Pressure Fludized Fan) beroperasi.

5.1.5. Pastikan salah satu IDF (Induced Draft Fan) beroperasi.

5.1.6. Pastikan salah satu PAF (Primary Air Fan) beroperasi.

5.1.7. Pastikan all burner valve close.

5.1.8. Pastikan PERMIT START terpenuhi.

5.2. Permit Start

5.2.1. MFT TRIPPER

5.2.2. NO MFT TRIP CONDITION

5.2.3. NO HOT START PMT

5.2.4. TOTAL AIR FLOW >30 %

5.2.5. DRUM LEVEL NORMAL -50 ~ +50 mm

5.2.6. FURNACE PRESS NORMAL -200 ~ +200 Pa

5.2.7. FUEL STOP

5.2.8. ANY 2 FLU FAN RUN

5.2.9. ANY IDF RUN

5.2.10. ANY SAF RUN

5.2.11. ANY PAF RUN

INSTRUKSI KERJA
FURNACE PURGING

5.3. Pelaksanaan Purging

5.3.1. Open display PURGE & MFT

5.3.2. Klik tombol PURGING pada display PURGE & MFT

5.3.3. Tunggu hingga proses PURGING selesai, proses berlangsung selama 300 detik (5 menit)

5.4. Catatan

5.3.4. Purging akan terhenti apabila salah satu permit tiba-tiba tidak terpenuhi

5.3.5. Proses purging diulang kembali dari awal jika dipertengahan proses terjadi kegagalan