Ad, Soyad: No:

SA.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Salon No:

"Kopya almadım ve vermedim"

## ELEKTRİK MAKİNALARI II SÜRE 80 DAKİKADIR Yanıtları boşluklarda veriniz.

**Ara Sınav** 12.07.2016


2015-2106 Yaz

**İMZA**:

PÇ1 TOPLAM=	/15	PÇ2 TOPLAM= /85		Genel Toplam
Soru 3		Soru 1	Soru 2	
/15		/40	/45	

(1)<PC2> 300Nm'lik yük ile yüklenmiş ve endüvi bakır kayıpları kayıpları ihmal edilmiş yuvarlak rotorlu 3 fazlı yıldız bağlı bir senkron makine motor olarak işletilmekte ve senkron reaktansı Xs=1.5 Ohm/faz'dır. Senkron motor devrede iken fabrika fazlararası gerilimi 380 V sabittir. Senkron makinenin boşta çalışma karakteristiği yanda verilmiştir. Makine 2 kutuplu, frekans 50Hz ve mekanik kayıplar 10kW'tır (Buraya kadar olan kısın soru (2) ile ortaktır).

Motorun bu yükte güç faktörü 1 olarak çalışırken;



<15p> a) Motorun endüvi sargı akımını bulunuz.

<10+5p>b) Ef boşta emk ve  $\delta$  yük açısını bulunuz

c) Uyarma akımını bulunuz

d) Verimi bulunuz

$$V1L := 380 \quad V \quad \text{Yildiz bağlı} \quad \text{Tm} := 300 \quad \text{Nm} \qquad Xs := 1.5 \quad \text{Ohm} \quad p := 1 \qquad f := 50 \quad \text{Hz}$$
 
$$\text{Pstv} := 10000 \quad \text{W} \qquad j := \sqrt{-1} \qquad \text{Güç faktörü} = 1 \quad \text{omik çalışma demektir.} \qquad \text{Efmax} := 500 \quad \text{V}$$

$$ns := \frac{60 \cdot f}{p} \qquad ns = 3000 \quad rpm \qquad \qquad \omega := 2 \cdot \pi \cdot \frac{ns}{60} \qquad \omega = 314.159 \qquad \frac{rad}{s}$$

$$Pm := Tm \cdot \omega$$
  $Pm = 94248$  W

Makine omik motor olarak çalıştığından;  $Cos(\varphi) = 1$  olacaktır.

$$Pe = \sqrt{3} \cdot V1L \cdot I1L \cdot Cos(\varphi) \qquad buradan$$

$$I1L := \frac{Pe}{\left(\sqrt{3} \cdot V1L\right) \cdot 1} \qquad \qquad I1L = 158.388 \quad A \qquad \qquad \text{yildiz bağlantıda} \quad \underbrace{I1}_{\text{MM}} := I1L \quad \text{olduğundan} \\ \qquad \qquad \qquad I1 = 158.388 \quad A \quad \text{olur.} \quad \textbf{10p}$$

$$V1 := \frac{V1L}{\sqrt{3}}$$
  $V1 = 219.393$  V (Yıldız bağlı)

$$V1 = Ef + j \cdot I1 \cdot Xs$$

Ef := 
$$V1 - i \cdot I1 \cdot Xs$$
 Ef =  $219.393 - 237.582i$  V

|Ef| = 323.386 V 
$$\delta = -0.825$$
 rad  $5p$ 

10p  $\frac{\delta}{\pi} \cdot 180 = -47.279$  derece

Karakteristik eğri denklemi:

Ef = 
$$\frac{(500 - 25)}{50} \cdot \text{If} + 25$$
  $\frac{(500 - 25)}{50} = 9.5$  If :=  $\frac{|\text{Ef}| - 25}{9.5}$  If = 31.409 A

- (2)<PC2> Soru 1'de verilen makine jeneratör olarak çalıştırılıyor.
- <20p> a) Verilen parametreler ile, bu jeneratörün kararsızlığa götürecek (maksimum) aktif çıkış gücü nedir?
- <15p> b) (a)'daki duruma neden olan tahrik momenti nedir?
- <10p> c) (a)'daki durumun sonucunda makinenin işletiminde karşılaşılacak durum nedir? Açıklayınız.

$$P_i = \frac{3 \cdot V1 \cdot Efmax}{Xs} \cdot Sin(\delta) \qquad \text{Kararsizlik } \delta = 90 \text{ derecede olur. Diğer taraftan maksimum güç için } \\ Ef=Efmax yapılmalıdır. \\ \text{Verilen boşta çalışma karakteristiğinden } \underbrace{Efmax}_{Ef=Efmax} = 500 \text{ V} \\ \text{Doğru parametreler ile yaklaşım} \\ \text{Doğru parametreler ile yaklaşım} \\ \text{Doğru parametreler ile yaklaşım} \\ \text{Buradan } P_{e\_max} := \frac{3 \cdot V1 \cdot Efmax}{Xs} \cdot 1 \qquad P_{e\_max} = 219393 \text{ W} \\ \text{Pcua} := 0 \qquad P_{i\_max} := P_{e\_max} \qquad P_{i\_max} = 219393 \text{ W} \\ \text{Mekanik kayıplar eklenildiğinde girişteki tahrik gücü bulunur.} \\ \text{Pm\_max} := P_{e\_max} \qquad P_{e\_max} = 229393 \text{ W} \\ \text{Tm\_max} := \frac{P_{e\_max}}{\omega} \qquad \omega = 2 \cdot \pi \cdot \frac{ns}{60} \\ \text{ns} := \frac{60 \cdot f}{p} \qquad \text{ns} = 3000 \text{ rpm} \qquad \omega := 2 \cdot \pi \cdot \frac{ns}{60} \qquad \omega = 314.159 \qquad \frac{rad}{s} \\ \text{Tm\_max} := \frac{P_{e\_max}}{\omega} \qquad T_{e\_max} = 730 \text{ Nm} \qquad 10p$$

- (c) Jeneratör senkronizmadan çıkar. Makine ambale olur. Giren tahrik momenti, enerji dönüşümü yapamayan makineyi hızlandırır. Uygulamada jeneratörün hızı yaklaşık olarak 2n<sub>s</sub>'e gidebilir.
- (3)<<mark>PÇ1><3x5p> Endüvi direnci ihmal edilmiş</mark> yuvarlak rotorlu senkron <u>jeneratör</u> için aşağıdaki fazör diyagramları Ef ve I<sub>1</sub> fazörünün büyüklüğü hepsinde aynı alarak çiziniz. (Her biri üzerinde δ, φ, ψ açılarını işaretlerini algılayacak şekilde gösteriniz)

