# ELEKTRİK MAKİNELERİ II, 08 Nisan 2013 | Ara Sınav, Süre 80 dakikadır.

## Okunaklı yazınız, birimleri yazmayı unutmayınız!

ÖÇ3) <3x7p> (1) Yıldız bağlı, 1200 kVA gücünde, 6000 V'luk yuvarlak kutuplu bir senkron generatörün Ra= 2 Ω/faz, Xs= 20Ω/faz, f= 50 Hz, 2p= 4 olduğuna göre, nominal akımda çalışırken

- a) Omik yük durumunda b) CosΦ=0,75 endüktif yük durumunda
- c) CosΦ= 0,75 kapasitif yük durumunda, kutup tekerleği emk lerini (Ef) ve yük açılarını bulunuz

Sn := 1200000 VA V1L := 6000 V Ra := 2 Ohm Xs := 20 Ohm f := 50 Hz

p := 2 yıldız bağlı YR Senkron Jeneratör

$$\label{eq:In} \underline{In} := \frac{Sn}{\sqrt{3} \cdot V1L} \qquad \qquad In = 115.47 \qquad A \qquad \quad acos(0.75) = 0.723 \qquad rad \qquad \quad 41.425 \ derece$$

$$V1:=\frac{V1L}{\sqrt{3}} \qquad V1=3.464\times 10^3 \qquad V \qquad \qquad i:=\sqrt{-1}$$
 a) Omik yük durumu Fi=0

Ef := V1 + In·(cos(0) + i·sin(0))·(Ra + i·Xs)  
Ef = 
$$3.695 \times 10^3 + 2.309i \times 10^3$$
 V | Ef | =  $4.357 \times 10^3$  V | delta1 := atan  $\left(\frac{2.309}{3.695}\right)$ 

delta1 = 0.559 rad 
$$\frac{0.559}{\pi} \cdot 180 = 32.028$$
 derece

delta1 = 0.559 rad 
$$\frac{32.5}{\pi} \cdot 180 = 32.5$$
  
b) Cos Fi2=0.75 geri durumu  
Fi2 := -41.425 derece  $-41.425 \cdot \frac{\pi}{180} = -0.723$  rad  $-41.425 \cdot \frac{\pi}{180} = -0.723$  rad

$$Ef2 := V1 + In \cdot (cos(Fi2) + i \cdot sin(Fi2)) \cdot (Ra + i \cdot Xs)$$

Ef2 := V1 + In·(cos(Fi2) + i·sin(Fi2))·(Ra + i·Xs)

Ef2 = 5.165 × 10<sup>3</sup> + 1.579i × 10<sup>3</sup> V

$$|Ef2| = 5.401 × 103 V$$
delta2 := atan( $\frac{1.579}{5.165}$ )

delta2 = 0.297 rad 
$$\frac{0.297}{\pi} \cdot 180 = 17.017$$
 derece

# c) Cos Fi3=0.75 ileri durumu

Fi3 := 41.425 derece 
$$41.425 \cdot \frac{\pi}{180} = 0.723$$
 rad Fi3 := 0.723 rad

$$Ef3 := V1 + In \cdot (cos(Fi3) + i \cdot sin(Fi3)) \cdot (Ra + i \cdot Xs)$$

Ef3 = 
$$2.109 \times 10^3 + 1.884i \times 10^3$$
 V  $|Ef3| = 2.828 \times 10^3$  V delta3 := atan $\left(\frac{1.884}{2.109}\right)$ 

delta3 = 0.729 rad 
$$\frac{0.729}{\pi} \cdot 180 = 41.769$$
 derece

 $\ddot{O}$ Ç3) <9+8+8p> (2) Faz arası gerilimi 3450 V olan üç fazlı yuvarlak kutuplu yıldız bağlı bir senkron motorun endüvi sargı direnci ihmal edilmiş, senkron reaktansı 30 Ω/faz olup Ef= 1650 V olduğunda, endüktif çalışan motor şebekeden 55 kW çekmektedir.  $\psi$ =46° olduğuna göre, doymanın ihmal edilmesi durumunda

a) Yük açısını b) cosΦ'yi c) Endüvi akımını

$$P = \sqrt{3} \cdot V1L \cdot IcosF\dot{I}$$

$$IcosF\dot{I} := \frac{55000}{\sqrt{3} \cdot 3450} \qquad IcosF\dot{I} = 9.204 \quad A$$

Endüktif motor fazör diyagramdan IcosFİ-Xs = Ef · sin(delta)

$$delta := asin \left( \frac{30IcosF\dot{I}}{1650} \right) \qquad \underline{delta} = 0.168 \qquad \qquad \frac{delta}{\pi} \cdot 180 = 9.634 \qquad derece$$

$$I := \frac{I\cos F\dot{I}}{\cos (F\dot{I})}$$

$$I := \frac{I\cos F\dot{I}}{\cos (F\dot{I})}$$

$$I = 16.306 \text{ A}$$

$$F\dot{I} = \frac{55.634}{180} \cdot \pi$$

$$F\dot{I} = 0.971 \text{ rad geri}$$

$$\cos (F\dot{I}) = 0.564 \text{ geri}$$

ÖÇ3) <(6+4)+(8+8)p> (3) Yuvarlak kutuplu bir senkron generatör 1000 V' ta üçgen bağlı bir şekilde bir şebekeyi beslemekte olup hat akımı 172 A, güç faktörü 0.85 (endüktif) tir. Xs= 4,5 Ω/faz ve generatör 1000 rpm ile dönerken boşta 56 Nm ile tahrik edilmektedir. Boşta çalışma karakteristiğinin lineer bölgesi Ef=90.if olduğuna göre (doyma ihmal)

- a) Kutup tekerleği gerilimi (Ef) ve uyarma akımını bulunuz
- **b)** Uyarma akımı sabit tutulup tahrik momenti % 90 ' a gerilerse yeni durumda makinanın şebekeye vereceği aktif ve reaktif güçleri bulunuz

$$0.9 \cdot Pm = 2.332 \times 10^{5} \qquad Pdyeni := 0.9 \cdot Pm - Pstv \qquad Pdyeni = 227.385 \times 10^{3} \text{ W}$$
Ra ihmal edildiği için;
$$P := Pdyeni \qquad olur \qquad P = 227.385 \times 10^{3} \quad W \qquad 8 \text{ puan}$$

$$deltayeni := asin \left(\frac{Pdyeni \cdot 4.5}{3 \cdot V1 \cdot Ef}\right) \qquad deltayeni = 0.267 \quad rad \qquad \frac{deltayeni}{\pi} \cdot 180 = 15.301 \, derece$$
Fazör diyagramdan
$$I \cdot Xs = \sqrt{\left(I \cdot Xs \cdot cos(fiyeni)\right)^{2} + \left(I \cdot Xs \cdot sin(fiyeni)\right)^{2}}$$

$$I := \frac{\sqrt{\left(Ef \cdot sin(deltayeni)\right)^{2} + \left(Ef \cdot cos(deltayeni) - V1\right)^{2}}}{Xs} \qquad I = 93.538 \quad A$$

$$I \cdot Xs \cdot sin(fiyeni) = Ef \cdot cos(deltayeni) - V1$$

$$SinFİyeni := \frac{Ef \cdot cos(deltayeni) - V1}{I \cdot Xs} \qquad SinFİyeni = 0.586$$

$$Qyeni := 3 \cdot V1 \cdot I \cdot SinFİyeni \qquad Qyeni = 164.441 \times 10^3 \quad VAr \quad endüktif \qquad 8 \text{ puan}$$

## ÖÇ6) <12p> (4) Senkron motora nasıl yol verilebileceğini açıklayınız.

- a) Amortisör sargılı senkron motora asenkron olarak yol verilebilir. Senkron motora asenkron yol verirken genellikle direk yol verme ve oto trafo ile yol verme yöntemlerinin kullanımı daha yaygındır. Yerine göre diğer asenkron yöntemler de kullanılabilir. Makine hızlanmasını tamamladıktan sonra senkronlama işlemi yapılır.
- b) Değişken frekans ile yol verme: Senkron motor düşük frekansta senkronlanıp yavaş yavaş hızlandırılarak yol verilir.
- c) Yardımcı motor ile yol verme. Genellikle yardımcı doğru akım motoru senkron motor senkron hıza kadar hızlandırılıp senkronizasyon işlemi tamamlanır.

ÖÇ6) <16p> (5) Senkron makinenin şebekeye paralel bağlanma şartlarını yazınız.

### Darbesiz bir senkronizasyon için:

- a) Senkron generatörün gerilimi şebeke gerilimine eşit olmalıdır
- b) Senkron generatörün frekansı şebeke frekansına eşit olmalıdır
- c) Senkron generatörün faz sırası şebekenin faz sırası ile aynı olmalıdır.
- d) Senkron generatör fazör sistemi ile jeneratör fazör sistemi arasında faz farkı olmamalıdır.