SA.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 27.04.2014 ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Salon No:

ELEKTRİK MAKİNALARI II – ARA SINAV SÜRE 75 DAKİKADIR

"Konva almadım ve vermedim"

100puan=(1-6)*5p + 10p + 30p + 30p

ixopya	annaann	40	Vermeann	
!				
IMZA				

<Ö	Ç6>1)	Senkron	motor aşırı	yüklenmeden	dolayı se	nkronizmadan	çıkarsa n	e olur?
----	-------	---------	-------------	-------------	-----------	--------------	-----------	---------

- Bu durumda kutup tekerleği (rotor) durmaya gider.
- Kutup tekerleği(rotor) savrulma momentleri nedeniyle ciddi şekilde zorlanır.
- III. Motor şebekeden ayrılmaz ise şebekeden aşırı akım çeker.
- a) Yalnız I
- b) Yalnız II
- c) Yalnız III
- d) I ve III

e) I-II-III

<ÖÇ6>2) Ulusal şebekeye paralel bağlı olarak çalışan senkron jeneratör aşırı yüklenmeden dolayı senkronizmadan çıkarsa ne olur?

- Bu durumda kutup tekerleği ani olarak hızlanır. I.
- Kutup tekerleği savrulma momentleri nedeniyle ciddi şekilde zorlanır. II.
- III. Jeneratör paralel çalışmadan çıkarılmaz ise şebeke ile arasında akım akışı olmaz.
- a) Yalnız I
- b) Yalnız II
- c) I ve II
- d) I ve III
- e) I-II-III

<ÖC6>3) Senkron jeneratörün şebekeye senkronlanması için yapılan aşağıdaki işlemlerden hangisi /hangileri yanlıştır?

- Uyarma akımı ayarlanarak Jeneratörün frekansı şebeke frekansı ile aynı yapılmalıdır
- Jeneratörün ürettiği üç faz gerilimin genliği uyarma akımı ayarlanarak şebeke gerilimine eşit yapılmalıdır.
- III. Jeneratör fazları ile şebeke fazları sönen ışık, yanan ışık veya döner ışık montajı ile kontrol edilerek faz farkı olmaması sağlanmalıdır.
- IV. Sebeke ile jeneratörün döner alan yönleri döner alan göstericileri ile zıt yönde olması sağlanır.
- a) Yalnız I
- b) I ve IV
- c) III ve IV
- d) I ve II
- e) II-III-IV

<ÖC6>4) Şebekeye paralel bağlı ve omik çalışan bir senkron motora uygulanan şebeke geriliminin zaman içinde değiştiği varsayılırsa, aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğru olur?

- Şebeke gerilimi düşerse veya yükselirse motorun hızı değişir. I.
- Motor yüksüz çalıştırılıp şebeke gerilimi düşse, motor kapasitif çalışır.
- III. Motor yüksüz çalıştırılıp şebeke gerilimi yükselse, motor endüktif çalışır.
- IV. Motor sebeke gerilimi düsse, endüktif jeneratör olarak calısmava gecer.
- V. Motor sebeke gerilimi yükselse, kapasitif jeneratör olarak calısmaya gecer.
- a) II ve III
- b) I ve II
- c) III ve IV
- d) I ve V
- e) I-IV-V

<ÖC1,5>5) Senkron makinelerin yapısı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

- Yuvarlak rotorlu jeneratör büyük kutup sayıları için uygundur
- Yuvarlak rotorlu jeneratör yüksek hızlar için uygundur
- III. Çıkık kutuplu rotor yüksek hızlar için uygundur
- IV. Çıkık kutuplu rotor düşük hızlar için uygundur
- a) Yalnız I
- b) I ve III
- c) Yalnız II
- d) Yalnız III
- e) II-IV

<ÖC1,5>6) Senkron makinede hava aralığı akısını sinüsoidal yapmak icin yuvarlak rotorlu (YR) ve cıkık kutuplu (CK) yapılarda hangisi/hangileri yapılır?

- YR'da rotorun 2/3'ü sarılır, 1/3'ü boş bırakılır
- YR'da rotorun 1/3'ü sarılır, 2/3'ü boş bırakılır
- III. CK'da rotorun 1/3'ü sarılır, 2/3'ü boş bırakılır
- IV. ÇK'da kutup başlarına özel şekil verilir
- V. YR'da kutup başlarına özel şekil verilir

a) I-IV

b) I - V

c) II – III

d) II - IV

e) III - V

<ÖÇ2,6>7) Sonsuz güçlü şebekede, sabit moment yükü ile omik çalışan senkron motorun uyarma akımı azalırsa ne olur? Uygun olanlarını çerçeve içine alınız.

Hızı artar | Hızı azalır | Akımı artar | Akım azalır | Yük açısı büyür | Yük açısı küçülür | Akım geri kalır | Akım ileri faza geçer |

Güç faktörü küçülür | Güç faktörü büyür

<ÖÇ3>8) 1000 kVA gücünde, fazlar arası gerilimi 4600V olan yıldız bağlı, üç fazlı silindirik rotorlu senkron jeneratörün faz başına direnci R_a=20hm/faz, faz başına reaktansı X_s=20 ohm/faz'dır. Nominal yük akımında cosφ=0,75 endüktif iken;

- <15p>a) Endüvi gerilimi E_f, yük açısı δ ve iç güç açısı ψ bulunuz.
- <10>b) Hava aralığı döner alan gücünü ve Endüvideki toplam bakır kaybını bulunuz.
- <5p>c) Jeneratörün şebekeye verdiği elektrik gücünü (P) bulunuz.

Not: Endüvi bakır kayıplarını hesaplarda ihmal etmeyiniz! Çözüm:

a)

$$I = \frac{S}{\sqrt{3.}V_h} = \frac{1000.10^3}{\sqrt{3.4600}} = 125,51A \quad \varphi = \cos^{-1}(0,75) = 41,40(geri)$$

$$E_f \angle \delta = V_1 + I_1 \angle \varphi \cdot (R_a + j \cdot X_s)$$

$$E_f \angle \delta = \frac{4600}{\sqrt{3}} + 125,51 \angle -41,40.(2 + j.20)$$

$$E_f \angle \delta = 4820,4 \angle 20.8617$$

$$E_f = 4820,4V \quad \delta = 20.8617^{\circ}$$

$$\psi = |\delta| + |\varphi| = 20.8617^{\circ} + 41,4096^{\circ} = 62,2714^{\circ} (geri)$$

$$I = 125,51A \quad \psi = 62,2714^{\circ} \quad E_f = 4820,4V$$

$$P_d = 3.E_f.I.\cos\psi = 3.4820,4.125,51.\cos\left(62,2714\right)$$

$$P_d = 844520w$$

$$P_{cua} = 3.I^2.R_a = 3.125,51^2.2 = 94518w$$
 c)
$$I = 125,51A \quad V_h = 4600 \quad \cos\varphi = 0,75$$

$$P_{elk} = \sqrt{3}.V_h.I.\cos\varphi = \sqrt{3}.4600.125,51.0,75$$

$$P_{elk} = 750kw$$
 ikinci yol
$$P_d = 844520w, \quad P_{cua} = 94518w$$

$$P_{elk} = P_d - P_{cua} = 844520 - 94518 = 750kw$$

<ÖÇ3>9) Faz arası gerilimi 3633V, 2p=4 kutuplu, 50HZ, olan üç fazlı yuvarlak rotorlu yıldız bağlı bir senkron motorun endüvi sargı direnci ihmal edilmiş olup senkron reaktansı faz başına 320hm dur. E₁=1650V olduğunda endüktif çalışan motor sebekeden 55 kW çekmektedir. İç güç açısı 46°(geri) olduğuna göre, doymanın ihmal edilmesi halinde;

I = 15.53A

- <8>a) Döner alan gücünü P_d ve yük açısı δ'yı
- <7>b) Cosφ 'yi
- <8>c) I akımını
- <**7>d)** Sürtünme vantilasyon kayıpları Pstv=255w ise senkron motorun verdiği momenti bulunuz.

$$\begin{split} & P_{\text{elk}} = 55000, \text{Xs} = 32, \\ & R_{\text{a}} = 0, V_{h} = 3633 \text{V}, E_{f} = 1650 \text{V}, \\ & \psi = 46^{\circ} \text{ (geri)}, P_{\text{stv}} = 255 \text{W}, \\ & p = 2, f = 50, \\ & n_{\text{r}} = \frac{60.\text{f}}{p} = \frac{60.50}{2} = 1500 \text{dev./dak.} \end{split}$$

Endüvide kayıp olmadığından

Döner alan gücü, şebekeden çekilen güce eşittir.

a)
$$P_d = P_{elk} = 55000 \text{ w}$$

 $\delta = \sin^{-1}((P_d.X_s)/(3.V_f.E_f)) = \sin^{-1}((55000.32)/(3.\frac{3633}{\sqrt{3}}.1650))$
 $\delta = 0.1703 \text{rad/sn} * 180/\text{pi}$
 $\delta = 9.7595^\circ (geri)$
b) $Faz\ddot{o}rdiyagramdan\varphi = (|\psi| + |\delta|) = (46^\circ + 9.7595^\circ) = 55,7595^\circ (geri)$
c) $I = P_{elk}/(\sqrt{3}.V_h.\cos\varphi) = 55000/(\sqrt{3}.3633.\cos55.75)$

d) T =
$$\frac{(P_{mil})}{(2.\pi.n_r/60)} = \frac{(P_d - P_{stv})}{(2.\pi.n_r/60)} = \frac{(55000 - 255)}{(2.\pi.1500/60)} = 348.5 \text{Nm}$$