Adı, Soyadı: No: Salon: 26.11.2015

imza (Kopya almadım ve vermedim):

Öğretim Elemanı:


K1

ELEKTRİK MAKİNALARI I – Arasınav - Süre 90 Dakikadır.

Sonuçları kutu içine alınız.
Birimleri yazılmamış büyüklükler değerlendirilmeyecektir. Okunaklı YAZINIZ!

Program Çıktıları – Soru ilişkisi: PÇ1-Tüm sorular; PÇ2-Soru 2, 6, 7; PÇ3-Soru 1, 6; PÇ4-Soru 7

1)<ÖÇ1><4+4p>Yapı bakımından en az iki adet trafo türünü orantılı çizip üzerine isimlerini yazınız (toroid yapı hariç). Şekiller üzerinde primer ve sekonder sargıları gösterip, sargı uçlarına uygun polarite noktalamasını yapınız.



2)<ÖÇ1><<3x2p> Toroid transformatör yapısının sağladığı 2 avantaj ve 1 dezavantaj yazınız.

Avantajlar: (1)Tanecikleri yönlendirilmiş, yani daha yüksek akı yoğunluklu silisyumlu çelik sac kullanmaya imkan tanır. (2) 1'den dolayı daha küçük demir hacmi oluşur. (3) Akı yolu üzerinde hava boşlu ihtimali olmaz (Diğer yapılarda E-I veya C-I gibi aralarda çok ufak da olsa hava aralığı kalmaktadır) (4) 3'ten dolayı daha küçük mıknatıslama akımı – boşta çalışma kaybı oluşur (5) 4'ten dolayı nispeten daha yüksek verime sahiptir.

Dezavantajlar: (1) Sarımı nispeten zordur, daha özel teçhizat gerektirir. **(2)** Çok sarım olması durumunda (hacmen) ortada sargı yığılması sarımı güçleştirir, bu da sargı hacmi arttıkça çapı büyütür.

3)<ÖC4><<3x2p>Transformatör yağının özelliklerine ilişkin 2 iyi ve 1 kötü özellik yazınız.

İyi: (1) İyi yalıtkan (delinme dayanımı yüksek). (2) İyi ısı taşıyıcısıdır. (3) Çok incedir (en ince yerlere girerek izolasyonu güçlendirir).

Kötü: (1) Yanıcıdır. (2) Nem çekicicidir (Nem alması delinme dayanımını küçültür).

4)
 6.
 P_c=P_f+P_h$; Diğer parametreler sabitken 1Hz frekansta $P_f=\alpha\cdot f^2=0.01$ $Watt=P_h=\beta\cdot f$ Buradan 1 Hz'de \therefore γ nin s ayı değeri= α = β = 0.01 olur.

$$P_c = P_f + P_h = \gamma \cdot f^2 + \gamma \cdot f = 0.01 \cdot 50^2 + 0.01 \cdot 50$$
 olur ve $P_c = 25.5$ W

5)<**ÖÇ3**> Foucault ve Histerezis kaybı olmadığı varsayılan doyumlu bir manyetik nüveye sahip tek fazlı bir transformatör için,


a) <10p>Doyma ne zaman oluşur? (Gerekli ispat-destek ifadelerini kullanınız)


Faraday yasası gereği $e_1=N_1\frac{d\varphi}{dt}$ ve dolayısı ile $\varphi=\frac{1}{N_1}\int e_1\,dt\,dir.\,e_1\cong v_1$ (uygulanan gerilimdir)

Dolayısı ile artan besleme gerilimi artan akı ile sonlanmalıdır. Doyumlu nüvede B doyduğundan dolayı artan gerilim artan akı ile $\varphi = B \cdot A$ sonlanamaz. Besleme gerilimi arttıkça nüve artan akı üretemediği için doyar.

b) <2x5p>Doyma durumunda mıknatıslanma akımı neden harmoniklidir? Yaklaşık olarak çiziniz.


Doyuma gitmeye başlayan nüvede, nüve doydukça gerekli manyetik akıyı üretebilmek için daha fazla mıknatıslanma akımı gerekir. Bu durum gerilimin her yarı periyodu içinde yaşanır. Histerezis etkisinin olmaması mıknatıslanma akımında çeyrek dalga simetrisi getirir.





6) ÖÇ1>Üstteki toroid nüve silikonlu çelik saçtan yapılmış olup, kare kesitlidir. Nüve üzerine iki bobin sarılmış olup, $i_1 = 0.2 \ Ave \ i_2 = 0.23 \ A doğru akımdır. Nüvenin mıknatıslanma karakteristiği sağda verilmistir.$

- a) <10p>Ortalama yarıçap üzerindeki akı yoğunluğunu bulunuz.
- **b)** <5p>Akı yoğunluğunun nüve kesiti üzerinde değişmediği varsayımı ile, nüvedeki manyetik akıyı bulunuz.
- c) <5p>Nüvenin relatif permeabilitesini belirleyiniz.



Ro := 0.2 m

$$1 = 2 \cdot \pi \cdot \text{Ro}$$
 $1 = 1.257$ m
a)

 $\phi := B \cdot A$

$$N1 := 400$$
 Samm $N2 := 200$ Samm $i1 := 0.2$ A $i2 := 0.23$ A

$$F1:=N1\cdot i1 \qquad F1=80 \qquad \text{Amper x Sarim}$$

$$F2:=N2\cdot i2 \qquad F2=46 \qquad \text{Amper x Sarim}$$

$$F:=F1+F2 \qquad F=126 \quad \text{Amper x Sarim}$$

$$\frac{F}{1}$$
 H = 100.268 $\frac{A}{m}$ Mıknatıslanma eğrisinden Bu H ye karşı gelen 0.7 Tesla dır.

 $\frac{F}{m}$ B := 0.7 Tesla

b) Kare kesitlidir:
$$\underbrace{A}_{:=} \left(2 \cdot 10^{-2}\right)^2 \qquad A = 4 \times 10^{-4} \quad m^2$$

c)
$$\mu := \frac{B}{H}$$
 $\mu = 6.981 \times 10^{-3}$ $\frac{H}{m}$ $\mu = \mu 0 \cdot \mu r$ $\mu 0 := 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}$ $\frac{H}{m}$ $\mu r := \frac{\mu}{\mu 0}$ $\mu r = 5556$

Adı, Soyadı:

No:

Salon:

26.11.2015

imza (Kopya almadım ve vermedim):

Öğretim Elemanı:

K2

7) <ÖÇ4>Bir fazlı 10kV/200V, anma gücü 33kVA'lık bir transformatörün kısa devre deney gücü 586W, bağıl kısa devre gerilimi %6'dır.

a)<15p>Primere (yüksek gerilim tarafı) indirgenmiş basitleştirilmiş eşdeğer devre parametrelerini bulunuz (demir direnci ve mıknatıslanma reaktansı ihmal edilmiş).

b)<15p>Transformatörün sekonderine $Z_{y\ddot{u}k}=0-j\cdot 2~\Omega'$ luk bir yük bağlanıp, primere anma gerilimi verildiğinde; $\frac{|v_2'|_{boşta}-|v_2'|_{y\ddot{u}kte}}{|v_2'|_{y\ddot{u}kte}}\cdot 100~\text{ile verilen bağıl gerilim değişimini hesaplayınız.}$

(a) IIn :=
$$\frac{Sn}{VIn}$$
 IIn = 3.3 A

$$Psc = Vsc \cdot I1n \cdot Cos(\varphi sc) \qquad V1sc := vsc \cdot V1n \qquad V1sc = 600 \quad V \qquad Cos(\varphi sc) := \frac{Psc}{V1sc \cdot I1n}$$

$$\cos \varphi sc = 0.296$$
 $a \cos(0.296) = 1.27$ rad $\frac{180}{\pi} \cdot a \cos(0.296) = 72.782$ derece

$$Sin\varphi sc := sin(1.27)$$
 $Sin\varphi sc = 0.955$

$$Zeq1:=rac{V1sc}{I1n}$$
 $Zeq1=181.818$ Ohm
$$Req1:=Zeq1\cdot Cos \varphi sc \qquad Req1=53.811 \quad Ohm$$

$$Xeq1:=Zeq1\cdot Sin \varphi sc \qquad Xeq1=173.655 \quad Ohm$$

(b)
$$Zeg1 := Reg1 + i \cdot Xeg1$$
 $Zeg1 = 53.811 + 173.655i$ Ohm $a := \frac{V1n}{V2n}$ $a = 50$

$$Zyuk_ussu := a^2 \cdot Zyuk$$
 $Zyuk_ussu = -5i \times 10^3$ Ohm

Zgiriş := Zeq1 + Zyuk_ussu Zgiriş =
$$53.811 - 4.826i \times 10^3$$
 Ohm

$$I1yuk := \frac{V1n}{Zgiris}$$

$$I1yuk = 0.023 + 2.072i$$

$$A |I1yuk| = 2.072 A$$

$$V2ussu := V1n - I1yuk \cdot Zeq1 \qquad V2ussu = 1.036 \times 10^4 - 115.491i \qquad |V2ussu| = 1.036 \times 10^4$$

$$V2 := \frac{|V2ussu|}{a} \qquad V2 = 207.183 \quad V$$

Diğer yol:

Alternatif (b) nin ya<u>nıtı</u>

Verilen yük altında bağıl gerilim değişimi=
$$\frac{\text{V2n} - \text{V2}}{\text{V2}} \cdot 100 = \frac{-3.467 \text{ Q/c}}{\text{V2}}$$