
CHAPTER

9


परिणामित्र (TRANSFORMER)

- ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर या उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित करती है।
- यह केवल A.C. पर कार्य करता है D.C. पर नहीं।
- यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
- यह A.C. के शक्ति तथा आवृत्ति को नहीं बदलता है।
- अगर d.c. supply दी जाए तो वाइंडिंग (winding) जल जायेगी।
- बहत अच्छे टांसफार्मर की दक्षता 95-99% तक होती है।
- ट्रांसफार्मर की दक्षता या रेटिंग KVA (Kilo Volt Ampere) में व्यक्त की जाती है।
- ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दोनों युक्ति स्व-प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण (self induction and mutual induction) पर कार्य करने वाले होते हैं।
- KVA = kw × ♦, जहाँ ♦ शक्ति गुणांक है।
- ट्रांसफार्मर के भाग (Parts of Transformer) :
- 1. क्रोड (Core):
- इसका उद्देश्य फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना है तथा इस पर ही वाइंडिंग (winding) की जाती है।
- यह परतदार सिलिकॉन इस्पात (Silicon Steel) का बना होता है,
 जिसकी चुम्बकशीलता उच्च होती है जिसके कारण एडी करेन्ट (Eddy current) व हिस्टेरेसिस क्षित कम होती है।
- इसके लैमिनेशन की मोटाई 0.25 0.5 mm होती है।
- 2. प्राथमिक कुंडली (Primary Winding):
- यह ताँबे का बना होता है।
- यह स्रोत (Source) से जुड़ा होता है।
- 3. द्वितीयक कुंडली (Secondary Winding) :
- यह भी ताँबें का ही बना होता है।
- यह लोड (Load) से जुडा होता है।




- 4. कन्जरवेटर (Conservator) :
- यह एक छोटा तेल टैंक (oil tank) है जो मुख्य तेल टैंक के ऊपर होता है।
- इसमें लगभग आधे स्तर तक तेल भरा जाता है।
 कार्य :
- मुख्य टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखना।
- तेल का तापमान बढ़ने से उसके आयतन में होने वाले फैलाव को स्थान देना।
- इसलिए इसे एक्सपैंसन टैंक (Expansion Tank) भी कहा जाता है।
- जब तेल ठंडा होकर सिकुड्ता है तो उस समय कन्जरवेटर, मुख्य टैंक को तेल की आपूर्ति करता है।
- वाइंडिंग (winding) में पैदा होने वाले उष्मा के कारण तेल का तापमान 20°C से 95°C तक परिवर्तित होता है।

5. बकोल्ज रिले (Buchholz Relay) :



- यह ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाने पर एक अलार्म बजाकर सूचना देता है और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर को स्रोत से अलग भी कर देता है।
- यह एक स्वचिलत circuit breaker की तरह कार्य करता है।
- यह कन्जरवेटर और मेन टैंक को जोडने वाली पाइप में लगा होता है।
- इसमें दो फ्लोट (float) तथा दो मरकरी स्विच भी होते हैं।
- 6. मुख्य टैंक (Main Tank)




- ये ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक होता है।
- इसमें ही तेल भरा होता है, जिसमें क्रोड तथा उस पर लपेटी हुई वाइंडिंग ड्बोई होती है।
- 7. ब्रीदर (Breather) :
- जब ट्रांसफार्मर तेल ठंडा होकर सिकड्ता है तो कन्जरवेटर के रिक्त हुए स्थान की पूर्ति वायुमण्डल की वायु से होता है। यह क्रिया श्वास लेना (Breathing) कहलाती है।
- कन्जरवेटर में जब ब्रीदर से वायु प्रवेश करता है तो उससे होकर नमी भी प्रवेश कर सकती है जिसे रोकने के लिए breather में कैल्शियम क्लोराइड (CaCl₂) या सिलिका जेल भरा होता है जो नमी को सोख लेता है।


- शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग नीला होता है। लेकिन नमी सोखने के बाद बैंगनी (violet) तथा फिर गुलाबी (pink) हो जाता है। गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है कि नमी सोखने की क्षमता समाप्त हो गई है।
- दुबारा प्रयोग करने के लिए उसे 150 से 200°C तक ताप पर पका कर प्रयोग किया जाता है।




- 8. एक्सप्लोजन वेन्ट (Explosion Vent) :
- इसे Pressure release valve भी कहते हैं।
- यदि ट्रांसफार्मर तेल का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाए तो Explosion vent का डायफ्राम टूट जाता है और अतिरिक्त दाब बाहर निकल जाता है।



9. ट्रांसफार्मर तेल (Transformer Oil) :




- ट्रांसफार्मर में होने वाले क्षित के कारण उत्पन्न उष्मा को कम करने के लिए इसे प्रयोग करते हैं।
- इसका प्रयोग इन्सुलेशन एवं शीतलन के रूप में होता है।
- अच्छे ट्रांसफार्मर तेल में निम्न गुण होते हैं :
 - → अचालकता
 - → उच्च विशिष्ट उष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंद्
 - → निम्न श्यानता एवं कम नमी सोखने वाला
- यह दो प्रकार का होता है : Mineral Oil (खनिज तेल) एवं सिन्थेटिक तेल (Synthetic Oil)
- खिनज तेल पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है जबिक सिन्थेटिक तेल silicon तथा hydrocarbon का मिश्रण होता है।
- 10. बुसिंग (Bushing) :
- ट्रांसफार्मर में Bushing, ट्रांसफार्मर के बाहर निकलने वाले तार को ढकने के लिए प्रयोग करते हैं।
- High Voltage Winding की तरफ Bushing की लंबाई अधिक होती है।



- Low Voltge Winding की तरफ Busing की लम्बाई कम होती है।
- Voltage के आधार पर इसकी size का निर्धारण किया जाता है।
- ट्रांसफार्मर के प्रकार (Types of Transformer) :
- 1. ट्रांसफार्मेशन अनुपात के आधार पर
- द्वितीयक कुण्डली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुण्डली में फेरों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफार्मेसन अनुपात कहते हैं।

ट्रासंफार्मेसन अनुपात (K)
$$= \frac{N_s}{N_p}$$

- इसके आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है :
- (a) उच्चाई ट्रांसफार्मर (Step-Up Transformer):
- यह low AC voltage को high AC voltage में बदलता है।
- इसमें प्राथिमक फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीयक फेरों की संख्या अधिक होती है।
- इसका ट्रांसफार्मेसन अनुपात (Transformation ratio) 1 से अधिक होता है।
- जब voltage का मान बढ़ता है तो current कम हो जाती है।
 चित्र से स्पष्ट है—



- (b) अपचाई ट्रांसफार्मर (Step down Transformer) :
- यह high AC voltage को low AC voltage में बदलता है।
- इसमें द्वितीयक फेरों की संख्या की तुलना में प्राथमिक फेरों की संख्या अधिक होती है।
- इसका ट्रांसफार्मेसन अनुपात 1 से कम होता है।

जब voltage का मान कम होता है तो current बढ़ जाती है।




- 2. क्रोड की संरचना के आधार पर
- इसके आधार पर टांसफार्मर को तीन भागों में बाँटा गया है।
- (a) क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर (Core type Transformer):
- इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में L आकृति के दो स्टैंम्पिंग्स के दो सैट प्रयोग करके आयताकार क्रोड तैयार की जाती है।
- इसमें केवल एक चुम्बकीय मार्ग होता है।
- यह सस्ता होता है।
- ये प्राय: Step-down के रूप में प्रयोग होते हैं।

Core Type Transformer Cruciform Section



- (b) शैल प्रकार का ट्रांसफार्मर (Shell type Transformer):
- इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में E तथा I आकृति की स्टैम्पिंग्स प्रयोग करके दहरी आयताकार क्रोड तैयार की जाती है।
- इस क्रोड की मध्य भुजा पर प्राथमिक कुंडली तथा उसके ऊपर द्वितीयक कुंडली स्थापित की जाती है।
- दो चुम्बकीय पथ होने के कारण फ्लक्स लीकेज कम होता है।
- इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग Step-up तथा Step-down दोनों के लिए होता है।
- ये ज्यादा उपयोगी होता है।
- इस ट्रांसफार्मर में कोर के मध्य पहलू का क्षेत्रफल अन्य पहलुओं के मुकाबले दो गुना होता है।




- (c) बैरी प्रकार का ट्रांसफार्मर (Berry type Transformer) :
- इस ट्रान्सफार्मर में बेरी आकार का क्रोड होता है।

- laminated core की मध्य भूजा बेलनाकार होता है।
- इसमें फ्लक्स लीकेज न्यूनतम होता है।
- इस प्रकार के ट्रांसफार्मर अधिक दक्षता वाले होते है।




- 3. फेज के आधार पर
- फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो भागों में वर्गीकृत है :
- (a) सिंगल फेज ट्रांसफार्मर (Single phase transformer) :
- ये एक फेज का होता है।
- ये प्राय: 250 volt तक कार्य करता है।
- ये क्रोड तथा शैल दोनों प्रकार के होते हैं।
- इनका उपयोग घरेलू वस्तुएँ जैसे Stablizer, Radio, T.V. Inverter आदि में किया जाता है।
- (b) 3-फेज ट्रांसफार्मर (Three phase Transformer) :
- ये तीन फेज वाले होते हैं तथा ये 250 volts से अधिक के लिए प्रयोग होते हैं।
- इसमें शैल प्रकार (Shell type) के क्रोड पर उच्च voltage की वाइंडिंग निम्न voltage की वाइंडिंग पर लपेटी होती है।
- इसमें 3 प्राथमिक तथा 3 द्वितीयक वाइंडिंग होती है।




- 4. निर्गम (Output) के आधार पर
- (a) ऑटो ट्रांसफॉर्मर (Auto Transformer) :
- इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है।
- एक ही वाइंडिंग प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों की तरह कार्य करता है।
- यदि पूरी वाइंडिंग को प्राथिमक की भाँति तथा उसके कुछ अंश को द्वितीयक की भाँति प्रयोग करने पर यह step-down ट्रांसफार्मर की तरह व्यवहार करेगा।
- यदि पूरी वाइंडिंग को द्वितीयक की भांति तथा उसके कुछ अंश को प्राथमिक की भाँति प्रयोग करने पर यह step-up ट्रांसफार्मर की तरह व्यवहार करेगा।
- यह स्वप्रेरण (Self-inductance) के सिद्धांत पर कार्य करता है।
- इसका उपयोग :
 - → Stablizer में
 - → Regulator में
 - → बूस्टर/AC feeder की वोल्टता बढ़ाने में
 - → Induction मोटर के Starter में
 - → Automobile में
 - → Electronic सर्किट में इत्यादि

 ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथिमक वाइंडिंग का एक भाग द्वितीयक वाइंडिंग के समान होता है।






- (b) Instrument Transformer:
- (i) धारा ट्रांसफार्मर (Current Transformer or CT) :
- इसका प्रयोग आमीटर के साथ अत्यधिक धारा को मापने में किया जाता
 है। इसमें सामान्यत: 5A की धारा प्रवाहित होती है।
- यह एक step-up ट्रांसफार्मर होता है जिससे धारा को कम किया जाता है।
- CT में आमतौर पर फेरों की संख्या 1 से 5 होती है।
- CT को VA (Volt Ampere) में व्यक्त किया जाता है।



- CT का secondary short ckt होती है।
- (ii) पोटेंशियल ट्रांसफार्मर (Potential Transformer or PT) :
- इसका प्रयोग वोल्ट मीटर के साथ अत्यधिक वोल्टेज को मापने में किया जाता है।
- यह एक step-down ट्रांसफार्मर होता है जिससे वोल्टेज को कम किया जाता है।
- PT का load VA में व्यक्त करते हैं।



- Transformer की हानियाँ:
- ये दो प्रकार की होती है :
- 1. लौह हानि (Iron Loss) :
- क्रोड के द्वारा होने वाले हानि को लौह हानि कहते हैं।
- ट्रांसफार्मर की प्राथिमक कुण्डली को 24 घंटे उत्तेजित रहने पर लौह हानि कम होगी।
- इसका मान load से मुक्त होता है। हर load पर यह समान रहता है इसलिए इसे No load loss भी कहते हैं।
- लौह हानि की गणना ओपन सर्किट परिक्षण द्वारा की जाती है।
- ये दो प्रकार का होता है :
- (a) एडी धारा क्षति (Eddy Current Loss) :
- Eddy Current Loss के कारण ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है।
 एडी धारा हानि ज्ञात करने का सुत्र

$$W_e = Bm^2.f^2.t^2$$

जहाँ W ूएडी धारा हानि (वाट में)

 $B_{m}^{-} = अधिकतम चुम्बकीय फ्लक्स घनत्व (वैबर/मी.<math>^{2}$)

f = फ्रिक्वेन्सी (हर्ट्ज में)

t = क्रोड की मोटाई (मिमी० में)

- (b) हिस्टेरेसिस हानि (Hysteresis loss) :
- क्रोड के बार-बार चुम्बकीत तथा विचुम्बकीत होने में विद्युत शक्ति की जो खपत होती है उसे ही हिस्टेरेसिस हानि कहते हैं।
- हिस्टेरेंसिस हानि तथा एडी धारा हानि का मान A.C. की आवृति बढ़ाने से बढता है।
- हिस्टेरेसिस हानि ज्ञात करने का सूत्र :

$$W_h = n. B_m^{1.6}.f.v$$

जहाँ $W_h =$ हिस्टेरेसिस हानि (वाट में)

η = हिस्टेरेसिस नियतांक

 $B_{\rm m} = अधिकतम चुम्बकीय फ्लक्स घनत्व (वेबर/मी<math>\circ^2$ में)

f = फ्रिक्वेंसी (हर्ट्ज में)

v = क्रोड का आयतन (मी³ में)

- हिस्टेरेसिस ह्रास पिरवेश के तापमान (Ambient tempeature) पर बहुत कम निर्भर करता है।
- 2. ताम्र हानि (Copper Loss):
- यह हानि वाइंडिंग के प्रतिरोध गुण के कारण उत्पन्न होती है।
- इस हानि का मान load के समानुपाती होता है।
- ताम्र हानि ज्ञात करने का सुत्र

$$W_{c} = I_{p}^{2} R_{p} + I_{s}^{2}.R_{s}$$

W = ताम्र हानि

 $I_{\rm p}$ = प्राथिमक विद्युत धारा

R_p = प्राथमिक कुण्डली का प्रतिरोध

[= द्वितीयक विद्युत धारा

 $R_{_{\! S}}=$ द्वितीयक कुण्डली का प्रतिरोध

- ट्रांसफार्मर में मशीनी क्षित शून्य होती है।
- किसी ट्रांसफार्मर की पूर्ण लोड की पूर्ण दक्षता यानि न्यूनतम हानि मानी जाती है जब ताम्र हानि, लौह हानि के बराबर हो।

लौह हानियाँ = ताम्र हानियाँ

अत: अधिकतम दक्षता के लिए ताम्र हानियाँ स्थिर लौह हानियों के तुल्य होती है।

- ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन की शर्तें (Conditions for Parallel Operation of Transformer) :
 - (i) समान फोज क्रम (Same phase sequence)
 - (ii) समान वोल्टेज अनुपात (Same voltage ratio)
 - (iii) समान ध्रुवता (Same Polarity)
 - (iv) समान प्रति इकाई इम्पीडेन्स (Same per unit impedence)
- टांसफार्मर के लिए सृत्र :
- $\frac{N_s}{N_p} = \frac{V_s}{V_p} = \frac{I_p}{I_s} =$ नियतांक (constant)

जहाँ, N_s, N_p क्रमशः द्वितीयक एवं प्राथमिक कुण्डली के फेरों की

 $V_{
m s}, V_{
m p}$ क्रमश: द्वितीयक एवं प्राथमिक कुण्डली के वोल्टेज है। $I_{
m s}, I_{
m p}$ क्रमश: द्वितीयक एवं प्राथमिक कुण्डली के धारा है।

ट्रांसफार्मर की दक्षता =
$$\frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100$$

$$\frac{KW}{KW + \pi I J I} = \frac{KW}{KW + \pi I J I} \times 100$$

नोट:

- Transformer क्षितयों के कारण उष्मा पैदा होने के साथ-साथ उसका अचालक आवरण नष्ट हो सकता है तथा वाइंडिंग्स शार्ट सिर्कट हो सकती है।
- 500 KVA से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को प्राकृतिक रूप से वायु
 द्वारा उंडा रखा जाता है।
- पावर ट्रांसफार्मर की KVA क्षमता 2000 KVA से 20,000 KVA स्टार-डेल्टा संयोजित होती है।
- High Tension (HT) ट्रांसफार्मर 15,000 KVA से अधिक क्षमता के होते हैं।
- ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण

$$E = 4.44 \phi FN$$
 होता है।

F → आवृत्ति

 $N \rightarrow \dot{\eta} \dot{\eta}$ की संख्या

 $\phi \rightarrow \text{ Trank } \psi$

ट्रांसफार्मर के वोल्टता नियमन का सूत्र

Voltage Regulation % =
$$\frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100$$

- ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुण्डली में सदैव एक उभयनिष्ठ चुम्बकीय परिपथ होता है।
- प्राथिमक कुण्डली द्वारा लिया गया शून्य लोड करन्ट दानों धाराओं का सिंदशीय जोड़ होगा।
- जब ट्रांसफार्मर की secondary लोडेड हो तो ट्रांसफार्मर का फ्लक्स स्थिर रहेगा और Primary की धारा भी प्रभावित नहीं होगी।
- ट्रांसफार्मर में शून्य लोड धारा क्रोड में चुम्बकीय क्षेत्र पैदा करने के साथ-साथ शुन्य लोड पर लौह क्षतियों का वहन भी करता है।
- पूर्ण लोड पर Transformer में पूर्ण दक्षता न्यूनतम हानि के बराबर होती है।
- ओपन टेस्ट के लिए प्राथिमक या द्वितीयक किसी एक को ओपन रखा जाता है अर्थात् लौह हानि ज्ञात करते हैं।
- गैस्केट के गलने या क्षितग्रस्त होने के कारण ट्रांसफार्मर से तेल रिसने लगता है। यह एक दोष है।
- शॉर्ट सिर्किट परीक्षण के लिए निम्न वोल्टता वाली वाइंडिंग को शॉर्ट सिर्किट कहते है अर्थात ताम्र हानि ज्ञात करते हैं।


- ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है क्योंिक इसमें घर्षण और विंडेज क्षतियाँ नहीं होती है।
- ट्रांसफार्मर की सारे दिन की दक्षता होती है –

प्रतिदिन उपयोग की गई
$$kwh$$
 $\times 100\%$ प्रतिदिन सप्लाई की गई kwh

- ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल 2-5% होता है।
- एंप्लीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है।
- वकोल्ज रिले, एक्सप्लोजन वेन्ट इत्यादि लघु वितरण ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त नहीं की जाती।

Variac:

- यह 8 10 ट्रैपिंग्स वाला ऑटो Transformer है जो विभिन्न वोल्टता की A.C. supply प्रदान करता है।
- Transformer में तापमापी (Temperature gauge) तेल का ताप मापने के लिए मुख्य टैंक में लगाया जाता है।
- टैप्ड ट्रांसफार्मर वह है, जिसमें Voltage regulation के लिए द्वितीयक कुंडलन में से कई मध्य सीरे (tappings) निकाले गये हो।



ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडलियाँ एक-दूसरे से इन्डिक्टिविली (inductively)
 जुडी होती है।

महत्वपूर्ण तथ्य

 ट्रांसफार्मर हेतु एक अच्छे विद्युतरोधी तेल का न्यूनतम फ्लैश बिन्दु 140°C होना चाहिए।

नोट :

- आटो ट्रांसफार्मर, ताम्र की बचत के लिए प्राय: प्रयोग किये जाते हैं।
- आटो ट्रांसफार्मर, नियमन ट्रांसफार्मर (Regulating transformer) के रूप में भी बहुत उपयोगी है।
- िकसी ट्रांसफार्मर में संधारित्र लोड के लिए वोल्टेज नियंत्रण ऋणात्मक होता है।
- उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर का प्रयोग किया जाता है क्योंिक इसमें उच्च प्रतिरोध होता है।
- वास्तव में ट्रांसफार्मर एक बूस्टर की तरह कार्य करता है।
- ट्रांसफार्मर के साइज आवृत्ति (frequency) पर निर्भर करती है अर्थात् यिद किसी ट्रांसफार्मर की f (आवृत्ति) अधिक है तो उसकी size छोटी होगी।
- यदि दो ट्रांसफार्मर समान्तर में प्रचालित है तो यह प्रति इकाई प्रतिबाधा के आधार पर लोड का सहभाजन करेंगे।
- ट्रांसफार्मर रेटिंग को आमतौर पर VA (वोल्ट एम्पियर) में भी व्यक्त किया जाता है।
- स्टील लेमिनेशन का प्रयोग तथा सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके ट्रांसफार्मर की हिस्टेरीसिस हानियाँ कम की जा सकती है।
- िकसी ऑटोमोबाइल का इग्नीशियन कॉयल स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है।

Objective Questions —

1.	बकोल्स रीले में माल फंक्शनिंग होता है के कारण—	13.	मिलान कीजिए—
	(A) ट्रान्सफार्मर अत्यधिक ओवर हीट		सूची- I सूची- II
	(B) भारी बाह्य सार्ट सर्किट		(a) बँकोल्ज रिले (i) इँसे प्रैशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं
	(C) तेल का स्तर रीले लेबेल से नीचे गिरने से		(b) एक्प्लोजन वैंट (ii) ट्रांसफॉर्मर टैंक में भरे तेल का स्त
	(D) असंयमित ब्रीथिंग एक्शन		दर्शाने वाली युक्ति
2 .	निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता है–		(c) ऑयल गेज (iii) ट्रांसफॉर्मर तेल का ताप नापने वार्ल
	(A) कन्जरवेटर (B) ब्रीदर		युक्ति
	(C) बकोल्ज रिले (D) उत्तेजक		(d) तापमान मापी (iv) यह युक्ति स्वचालित सर्किट ब्रेकर र्क
3.	हिस्ट्रेरेसिस ह्रास सबसे कम निर्भर करता है पर–		भाँति कार्य करती है
	(A) चुम्बकीय क्षेत्र तीव्रता (B) आवृत्ति		(a) (b) (c) (d)
	(C) एम्बियेंट तापमान (D) मेटेरियल की मात्रा		$(A) (ii) \qquad (iii) \qquad (iv) \qquad (i)$
4.	ट्रांसफार्मर एक–		$(B) (iv) \qquad (i) \qquad (ii) \qquad (iii)$
	(A) प्रवर्धक (Amplifier) है (B) गतिज मशीन है		(C) (iii) (ii) (iv)
	(C) स्थैतिक मशीन है (D) रोटरी कनवर्टर है		(D) (i) (iii) (ii) (iv)
=	इनमें से कौन-सा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है ?	14.	किसी ट्रांसफॉर्मर के प्रति वोल्ट फेरों (turns) की संख्या 6 है
5 .	· ·		प्राथिमक वोल्टता 110 है । यदि $ extsf{V}_2 = 25 extsf{V}$ हो तो प्राथिमक तथ
			्द्वितीयक वर्तनों की संख्या ज्ञात कीर्जिए।
6	(C) $Ns = Np$ (D) $Np > Ns$		(A) 660, 150 (B) 220, 880
6.	ट्रांसफार्मर को एडी करंट क्षय से रक्षित करने हेतु कोर को ये बनाया जाता है ।		(C) 220, 440 (D) 320, 660
		15.	निम्नलिखित में कौन एक परिणामित्र के लिए सही है ?
	(A) हाइस्पीड स्टील (B) माइल्ड स्टील		(A) घूर्णन युक्ति (B) स्थैतिक युक्ति
7	(C) कास्ट आयरन (D) सॉफ्ट आयरन		(C) विद्युत् स्थैतिक युक्ति (D) प्रकाशीय युक्ति
7.	ट्रांसफॉर्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है और उसकी लौह क्षति	16.	किस प्रकार की धारा पर एक परिणामित्र कार्य करता है ?
	(Iron loss) 500 वाट है तो उसकी ताम्र क्षति (Copper loss) होगी-		(A) a.c. (B) स्पंदमान d.c.
			(C) a.c. तथा d.c. दोनों (D) d.c.
	(A) 250 वाट (B) 500 वाट	17 .	कौन-सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर के कार्य करने के लिए उत्तरदायी है-
0	(C) 1000 वाट (D) 125 वाट ट्रांसफॉर्मर के क्रोड को लेमीनेशन तथा सिलिकान इस्पात की पट्टी क्यों		(A) पारस्परिक इंडक्शन
8.	प्रयोग किया जाता है ?		(B) स्वतः इंडक्शन
	प्रयोग किया जाता ह <i>े!</i> (A) एडी धारा क्षति घटाने के लिए		(C) फैराडे का विद्युतीय चुंबक इंडक्शन नियम
	(A) एडा यारा क्षात बटान के लिए		(D) स्वतः व पारस्परिक इंडक्शन नियम
		18 .	किस प्रकार की वोल्टता को ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है ?
	(C) एडी धारा तथा हिस्टरैसिस दोनों प्रकार की क्षतियाँ घटाने के लिए (D) सस्ती होने के कारण		(A) उच्च स्तर से निम्न स्तर (B) निम्न स्तर से उच्च स्तर
9.	(D) संस्ता होने के कारण किसी ट्रांसफॉर्मर की प्रत्येक कुण्डलन (winding) में उत्पन्न वि॰वा॰ब॰		(C) उपरोक्त दोनों (D) धारा में
9.	निर्भर करता है—	19 .	क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर को d.c. सप्लाई दी जाए?
	(A) केवल आवृत्ति पर		(A) कार्य करेगा
	(A) कवल लपेट संख्या एवं आवृत्ति पर		(B) घूमने लगेगा
	(C) केवल आवृत्ति एवं अधिकतम चुम्बकीय फ्लक्स पर		(C) सेकेंडरी साइड पर रेटेड् वोल्टेज से कम वोल्टेज देगा
	(D) आवृत्ति, लपेट संख्या एवं अधिकतम चुम्बकीय फ्लक्स पर		(D) बाइंडिंग जला देगा
10.	ट्रांसफॉर्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है	20 .	किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है ?
10.	(A) जल (B) नमक		(A) वि॰ धारा एवं वोल्टेज (B) शक्ति एवं वोल्टेज
	(C) सिलिका जैल (D) खनिज तेल		(C) शक्ति एवं आवृत्ति (D) शक्ति एवं वि∘ धारा
11.	र्ह्ण सिलिका जैल का रंग होता है—	21.	ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक बाइंडिंग को–
11.	<u> </u>		(A) विद्युत् स्रोत से संयोजित करते हैं
	(A) पीला (B) सफेद या हल्का गुलाबी (C) नीला (D) हरा		(B) लोड से संयोजित करते हैं
12 .	बकोल्ज रिले का प्रयोग जाता है।		(C) शॉर्ट सर्किट करते हैं
12.	बकारण रिल का प्रयोग जाता है। (A) वायु शीतलित ट्रांसफॉर्मर में		(D) हमेशा ओपन रखते हैं
	(B) तेल शीलित ट्रांसफॉर्मर में	22 .	बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मर की दक्षता होती है—
			(A) 60–70% (B) 70–80%
	- 1 110		(C) 20–30% (D) 95–99%
	(D) पोटैन्शियल ट्रांसफॉर्मर में		• •

- **23**. एक उच्चायक ट्रांसफार्मर क्या है? (A) जो voltage के मान को बढाता है (B) जिसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक होती है (C) जो करंट के मान को घटाता है (D) उपरोक्त सभी 24. एक step-down ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडलन-(A) में प्राथमिक कुडलन की अपेक्षा कम शक्ति हो (B) की वोल्टता प्राथमिक से ज्यादा हो (C) में प्राथमिक क्ंडलन की अपेक्षा कम धारा हो (D) में प्राथमिक क्ंडलन की अपेक्षा कम लपेट हो **25**. वह पदार्थ, जो ट्रांसफार्मर क्रोड निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है— (A) एल्युमीनियम (B) सिलिकॉन इस्पात (C) लकडी (D) हार्ड आयरन 26. इनमें से कौन एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है ? (A) बेरी टाइप (B) शैल टाइप (C) कोर टाइप (D) उपरोक्त सभी वह ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है, जिसकी प्राइमरी को उच्च वोल्टज दी **27**. जाती है तथा सेकेंडरी से निम्न वोल्टेज ली जाती है? (B) स्टैप डाऊन कहलाता है (A) स्टैप-अप कहलाता है (D) वैरिएक TF (C) धारा टांसफॉर्मर यदि इनपुट वोल्टेज 120 V है और आऊटपुट वोल्टेज 240 V है, 28. ट्रांसफॉर्मर बाइंडिंग की कौन-सी साइड प्राइमरी होगी ? (B) 120 V साइड (A) 240 V साइड (C) अधिक टर्नों की बाइंडिंग (D) कम टर्नों की बाइंडिंग **29**. ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है (D) (B) और (C) दोनों किस कारणवश प्राय: शैल-टाइप ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं? **30**. (A) यह दिखने में सुंदर होता है। (B) इसके दो चुंबकीय पथ होते हैं (C) इसका चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कम होता है (D) (B) और (C) दोनों किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर के L आकृति की स्टैंपिंग्स में दो set प्रयोग करके आयताकार क्रोड बनाई जाती है? (B) बैरी प्रकार का TF में (A) क्रोड प्रकार का TF में (C) शैल प्रकार का TF में (D) इनमें से कोई नहीं इस ट्रांसफार्मर के क्रोड में दो चुम्बकीय मार्ग स्थापित होते हैं। **32**. (A) क्रोड प्रकार (B) शैल प्रकार (C) बैरी प्रकार (D) द्विवाहिका प्रकार 33. चुम्बकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में न्यूनतम होता है ? (A) क्रोड प्रकार (B) शैल प्रकार (C) बैरी प्रकार (D) Step down प्रकार निम्न में से कौन-सा परिणाम ट्रांसफार्मर में क्षतियों के कारण होता है ? 34. (A) बाइंडिंग्स शॉर्ट सर्किट हो सकती है (B) अचालक आवरण नष्ट हो सकता (C) ऊष्मा पैदा होती है (D) सभी संभव है
- 35. किस प्रकार का युग्मन एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कंडलियों के मध्य होता है ? (A) विद्यतीय (B) चुम्बकीय (C) यांत्रिक (D) प्रकाशीय किस प्रकार का इस्पात, क्रोड के निर्माण के लिए उपयुक्त है ? **36**. (A) उच्च चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टरैसिस क्षति रखता हो (B) निम्न चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टरैसिस क्षति रखता हो (C) उच्च चंबकशीलता तथा निम्न हिस्टरैसिस क्षति रखता हो (D) निम्न चंबकशीलता तथा उच्च हिस्टरैसिस क्षति रखता हो किस प्रकार से 500 kVA से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा **37**. रखा जाता है ? (A) प्राकृतिक रूप से वाय द्वारा (B) प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा (C) ऑयल ब्लास्ट द्वारा (D) कमप्रेशर द्वारा 38. कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग होता है? (A) 5 kVA (B) 500 kVA (C) 200 kVA (D) 1000 kVA 39. निम्न में से कौन-सा गुण एक अच्छे ट्रांसफार्मर तेल का है? (A) निम्न श्यानता एवं कम नमी सोखने वाला (B) उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंद (C) अचालक (D) इनमें से सभी 40. कितनी वाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है? (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 6 जब ऑटो TF की परी बाइंडिंग को प्राथमिक तथा कुछ अंश को सेकंडरी की भाँति प्रयोग करें, तो कार्य करता है ? (A) स्टेप अप TF की तरह (B) स्टेप डाऊन TF की तरह (D) धारा ट्रांसफार्मर (C) दोनों की तरह ऑटो TF किस नियम पर कार्य करता है? **42**. (A) स्व प्रेरण (B) सह प्रेरण (C) अन्योन्य प्रेरण (D) विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहाँ पर ऑटो ट्रांसफरमर का प्रयोग होती है ? 43. (A) ऑटोमोबाइल्स में (B) वोल्टता में लघु होने परिवर्तन पैदा करने के लिए (C) वोल्टता में स्वयं होने वाले परिवर्तन पैदा करने के लिए (D) मोबाइल फोन में 44. किस गुण वाले इस्पात का प्रयोग क्रोड निर्माण के लिए होता है। (A) उच्च चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टरैसिस क्षति रखता हो (B) निम्न चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टरैसिस क्षति रखता हो (C) उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टरैसिस क्षति रखता हो (D) निम्न चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टरैसिस क्षति रखता हो 45. Variac होता है— (A) विभिन्न वोल्टता की ए॰ सी॰ सप्लाई प्रदान करने वाला उपकरण (B) 8-10 टैपिंग्सस वाला ऑटो TF (C) डी॰ सी॰ परिपथ में विभिन्न वोल्टता प्रदान करने के लिए होता है (D) (A) एवं (B) दोनों कहाँ पर धारा ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग होता है ? 46. (A) धारा मापने के लिए एमीटर के साथ (B) वोल्टेज मापने के लिए एमीटर के साथ

(C) धारा मापने के लिए वोल्टमीटर के साथ

(D) फ्रिक्वेंसी मापने के लिए आमीटर के साथ

- पोटैंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है-47.
 - (A) Step up TF
- (B) Step don TF
- (C) (A) या (B)
- (D) समान वोल्टता का TF
- निम्न में से कौन पॉवर ट्रांसफरमर की kVA क्षमता प्रयुक्त होता है ? 48.
 - (A) 2000 kVA से 20.000 kVA स्टार डेल्टा संयोजित
 - (B) 5 kVA से 2000 kVA डेल्टा स्टार संयोजित
 - (C) 10 kVA से 200 kVA स्टार डेल्टा संयोजित
 - (D) 500 kVA से 5000 kVA डेल्टा स्टार संयोजित
- कितनी क्षमता के TF, HT ट्रांसफार्मर कहलाते हैं? 49.
 - (A) 50 kVA से अधिक क्षमता के
 - (B) 15000 kVA से कम क्षमता के
 - (C) 15000 kVA से अधिक क्षमता के
 - (D) इनमें से कोई नहीं
- Conservator क्या है ? **50**.
 - (A) मुख्य टैंक में तेल के फैलाव को स्थान देकर मुख्य टैंक में तेल का स्तर बनाए रखता है
 - (B) मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित छोटा ऑयल टैंक है
 - (C) (A) एवं (B) दोनों
 - (D) इनमें से कोई नहीं
- निम्नलिखित किस कार्य के लिए TF में ब्रीदर प्रयुक्त होता है? **51**.
 - (A) वाइंडिंग को ठंडा रखना
 - (B) तेल का दबाव नियंत्रित करना
 - (C) तेल में नमी के प्रवेश को रोकना
 - (D) तेल में नमी को प्रवेश कराना
- तापमापी क्या है ? **52**.
 - (A) मुख्य टैंक से लगा होता है
 - (B) TF तेल का ताप मापता है
 - (C) (A) एवं (B) दोनों
 - (D) इनमें से कोई नहीं
- निम्न में से कौन TF में प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति है ? **53**.
 - (A) बकोल्ज रिले
- (B) एक्सप्लोजन vent
- (C) (A) एवं (B) दोनों
- (D) ब्रीदर
- सत्य कौन है ? **54**.
 - (A) एक्सप्लोजन वेंट कंजरवेटर को मुख्य टैंक से जोडने वाले पाइप पर स्थापित किया जाता है।
 - (B) बकोल्ज रीलें ट्रांसफॉर्मर ऑयल का दबाव नियंत्रित करता है
 - (C) एक्स्प्लोजन वेन्ट को प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं
 - (D) उपर्युक्त सभी
- इनमें से कौन बकोल्ज रिले के बारे में सत्य है? 55.
 - (A) TF के कोर के साथ जड़ा होता है।
 - (B) दोष की सूचना एलार्म-बैल बजाकर देता है।
 - (C) दो फ्लोट एवं इनसे जुड़े दो मरकरी स्विच होते है।
 - (D) B और C दोनों
- कौन सा तथ्य टैप्ड ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? **56**.
 - (A) तेल बाहर निकालने के लिए 'टैप' हो
 - (B) यह आकार में सबसे बडा TF है।
 - (C) वोल्टता समायोजन के लिए द्वितीयक क्ंडलन में से कई मध्य सिरे (tapping) निकाले गए हो ।
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

- किस कारणवश पोर्सलेन बुशेज या TF बुशिंग का प्रयोग होता है? **57**.
 - (A) प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली का आपस में संयोजित करने के लिए होता है
 - (B) संयोजक केबल को TF की बॉडी से पृथक करता है
 - (C) ब्रीदर की कम नमी वाला बनाता है।
 - (D) इनमें से कोई नहीं
- **58**. इनमें से कौन ट्रांसफार्मर का वि.वा. बल ज्ञात करने का सूत्र है-

 - (A) $E = 4.44 \phi FN$ (B) $E = \frac{4.44 FN}{\phi}$
 - (C) $E = 2\pi FN$ (D) $E = \sqrt{3}\phi FN$
- **59**. ट्रांसफार्मर का ट्रांसफोर्मेशन अनुपात होता है-
 - (A) $\frac{V_P}{V_S} = \frac{I_P}{I_S} = \frac{N_P}{N_S}$ (B) $\frac{V_P}{V_S} = \frac{I_P}{I_S} = \frac{N_S}{N_P}$
 - (C) $\frac{V_S}{V_P} = \frac{I_P}{I_S} = \frac{N_S}{N_P}$ (D) $\frac{V_S}{V_P} = \frac{I_S}{I_P} = \frac{N_S}{N_P}$
- इनमें से कौन TF में वोल्टता नियमन का सूत्र है? **60**.

 - (A) $V.R\% = \frac{V_{NL} V_{FL}}{V_{FL}} \times 100\%$ (B) $V.R\% = V_{NL} V_{FL}$ (C) $V.R\% = \frac{V_{NL} V_{FL}}{V_{NL}} \times 100\%$
 - (D) $V.R\% = \frac{V_{NL} + V_{FL}}{V_{FL}} \times 100\%$
- 61. ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलन (windings) में सदैव :
 - (A) भिन्न संख्या में लपेट होती है
 - (B) एक ही व्यास का ताम्र तार प्रयोग किया जाता है
 - (C) पृथक्-पृथक चुंबकीय परिपथ होते हैं
 - (D) एक व्रद्यतीय संबंध होता है
- कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर्स के लिए 'वायु ब्लास्ट कुलिंग' प्रयुक्त होती **62**.
 - (A) 10000 KVA
- (B) 5000 KVA
- (C) 500 KVA
- (D) 50 KVA
- 63. एक ट्रांसफार्मर जो शून्य लोड पर प्रचालित है, के प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा लिया गया करंट कैसा होगा?
 - (A) प्लक्स का चुंबकीयकरण करने के लिए प्रयुक्त धारा होगी
 - (B) सप्लाई से लौह क्षतियों के लिए प्रयोग की गई धारा होगी
 - (C) दोनों धाराओं का सदिशीय जोड होगा
 - (D) दोनों धाराओं का बीजगणितीय जोड होगा
- एक ट्रांसफार्मर का फ्लक्स कैसा होगा, जब उसकी सेकेंडरी लोडेड **64**. हो?
 - (A) स्थिर रहेगा
 - (B) प्राइमरी बाइंडिंग द्वारा ली गई धारा की अतिरिक्त मात्रा के समानुपाती होगा
 - (C) सेकंडरी धारा के समानुपाती होगा
 - (D) इनमें से कोई नहीं
- निम्नलिखित कौन सा शर्त ट्रांसफार्मरों को समांतर में चलाने के लिए **65**. जरूरी है?
 - (A) ध्रुवता समान होनी चाहिए
 - (B) वोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए
 - (C) इपीडेंस पात प्रतिशतता समान होनी चाहिए
 - (D) उपरोक्त तीनों

ELECTRICIAN ➤ CHAPTER - 9 : TRANSFORMER किस कारणवश वितरण ट्रांसफार्मर को कम लौह क्षति के लिए ये क्षति टांसफार्मर के लोड बदलने पर भी नियत होती है-66. **76**. (A) लौह क्षति (एडी धारा क्षति एवं हिस्टरैसिस क्षति) अभिकल्पित (design) करते हैं? (A) लौह क्षति से ट्रांसफॉर्मर तेल गर्म हो जाएगा (B) ताम्र क्षति (B) लौह क्षति से इंसुलेशन नष्ट हो सकता है (C) केवल एडी धारा क्षति (C) लौह क्षति से समय एकरूपता पैदा होती है (D) इनमें से कोई नहीं (D) ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडलन 24 घंटे उत्तेजित रहती है कौन सी क्षति का मान आवृत्ति के बढने पर बढता है? **67**. एक ट्रांसफॉर्मर पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता से कार्यरत है । इसकी ताम्र (A) हिस्टरैसिस धारा क्षति का मान बढता है क्षति 1600 वाट है। अर्द्ध लोड पर इसकी ताम्र क्षति होगी-(B) इडी धारा क्षति का मान बढता है (A) 200 वाट (B) 400 वाट (C) A और B दोनों का मान बढ़ता है (C) 800 वाट (D) 1600 वाट (D) ताम्र क्षति का मान बढता है **78**. किस परिमाण को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है? किस परीक्षण के द्वारा TF की लौह क्षति ज्ञात होती है? 68. (D) ऊष्मा (B) वोल्टता (A) आवृत्ति (A) ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा(B) शॉट सर्किट परीक्षण द्वारा (C) शक्ति (C) हाई सर्किट परीक्षण द्वारा (D) फुल लोड द्वारा लोड एप्लीफायर की तुलना में ट्रांसफॉर्मर-किस वाइंडिंग को ओपन सर्किट करेंगे, जब ओपन सर्किट परीक्षण **69**. (A) आउटपुट वोल्टता नहीं बढ़ा सकता (B) आउटपुट धारा नहीं बढ़ा सकता (A) द्वितीयक बाइंडिंग को ओपन सर्किट रखा जाता है (C) आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता (B) प्राथमिक बाइंडिंग को ओपन सर्किट रखा जाता है (D) उपरोक्त में से कुछ नहीं बढ़ा सकता (C) दोनों में से किसी एक को ओपन सर्किट रखा जाता है 80. ट्रांसफॉर्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य है-(D) किसी भी वांडिंग को ओपन नहीं करेंगे (A) स्नेहक (lubrication) (B) इंसुलेशन एवं शीतलन किस वाइंडिंग को शार्ट करेंगे, जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना हो? **70**. (C) स्नेहक एवं शीतलन (D) शीतलन (A) उच्च वोल्टता वाली बाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करता है। यदि 3-फेज डेल्टा ट्रांसफॉर्मर की एक फेज क्ंडलन जल जाए 81. (B) निम्न वोल्टता वाली बाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करता है। (ओपन-सर्किट हो जाए)तो वह प्रदान करेगा ? (C) दोनों बाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करता है। (A) पूर्ण शक्ति (B) शुन्य शक्ति (D) किसी भी वाइंडिंग को ओपन करेंगे। (C) 86.6% शक्ति (D) 58% शक्ति 71. में ट्रांसफार्मर की रेटिंग दिखाई जाती है। लघु वितरण ट्रांसफॉर्मर में निम्नलिखित में से कौन-सी सुरक्षा युक्ती (A) KVA (B) KVAR प्रयोग नहीं की जाती ? (C) KW (D) Ah (B) बकोल्ज रिली (A) अधिक धारा सुरक्षा निम्नलिखित कौन सा सूत्र से TF की दक्षता ज्ञात होती है? (D) ये सभी (C) प्रेशर रिलीज वाल्व नमी सोखने के बाद सिलिका जैल का रंग हो जाता है। **83**. $\frac{1}{1}$ ताम्र क्षतियाँ + लौह क्षतियाँ $\times 100\%$ (A) लाल (B) भूरा/सफेद (C) पीला (D) नीला KW शुन्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफॉर्मर को प्रदान की गई प्राथमिक 84. (KW + ताम्र क्षतियाँ + लौह क्षतियाँ) वोल्टता के द्वारा संतुलित होती है। $\frac{\text{KW}}{\text{KVA}} \times 100\%$ (A) द्वितीयक वोल्टता (C) (B) प्राथमिक कंडलन में प्रेरित वि॰ वा॰ बल (C) द्वितीयक क्ंडलन में प्रेरित वि॰ वा॰ बल (D) (A) & (B) दोनों (D) प्राथमिक कुंडलन में पैदा हुए वोल्टता ह्रास किस कारण से ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है? **73**. ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ— **85**. (A) इसमें प्रशीतलन के लिए तेल भरा होता है। (A) तांबे की क्षतियां बढ जाती हैं (B) इसमें घर्षण और विंडेज क्षतियाँ नहीं होती हैं (B) तांबे की क्षतियां कम हो जाती हैं (C) इसमें लौह क्षतियाँ कम होती है (C) तांबे की क्षतियां अपरिवर्तित रहती हैं (D) इसमें ताम्र और लौह क्षतियाँ कम होती है (D) इनमें से कोई नहीं किस सूत्र से TF के पूरे दिन की दक्षात ज्ञात करेंगे? **74**. 86. ट्रांसफॉर्मर में निम्न में से कौन-सी क्षति शून्य होती है ? (A) लोहा क्षति (B) तांबा क्षति (A) (D) इनमें से कोई नहीं (C) मशीनी क्षति सप्लाई को गई Kwh ×100% **87**. एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक द्वितीयक कृण्डिलयों में कौन-से प्रचालन एक समान रहता है? उपयोग की गई Kwh (A) पॉवर (B) वोल्टेज $\frac{\text{y} \text{fin} \text{GRT}}{\text{y} \text{fin} \text{GRT}} = \frac{\text{Rwh}}{\text{min}} \times 100\%$ (C) धारा (D) ये सभी ट्रांसफॉर्मर निम्नलिखित में किस प्रकार की युक्ति है? (D) इनमें से कोई नहीं (B) स्थैतिक (A) घूर्णन किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी? **75**.

(A) ताम्र क्षतियाँ कम होगी

(D) यह संभव नहीं है

(C) लौह क्षतियाँ न्यूनतम होगी

(B) ताम्र क्षतियाँ लौह क्षतियों के समान होगी

89.

(C) विद्युत स्थैतिक

(A) टर्नों की संख्या

(C) सप्लाई आवृत्ति

करता है—

(D) चुम्बकीय

(B) फ्लक्स

(D) उपर्युक्त तीनों

सेकेन्डरी बाइंडिंग में प्रेरित वि.वा. बल (e.m.f.) किस पर निर्भर

90.	ट्रांसफॉर्मर की दक्षता अधिक होती है, क्योंकि—	102.	सबसे छोटा ट्रांसफार्मर है-
<i>,</i> .	(A) इसकी ताम्र क्षतियाँ कम होती हैं	102.	
	(B) इसमें घर्षण और विंडेज क्षतियाँ नहीं होती हैं		(A) 2 kVA, 50 Hz (B) 2 kVA, 500 Hz (C) 2kVA, 700 Hz (D) 2 kVA, 200 Hz
	(C) इसमें लौह क्षतियाँ कम होती हैं	103	में प्राथमिक वाइंडिंग का एक भाग द्वितीयक वाइंडिंग के
	(D) इसमें ताम्र और लौह क्षतियाँ कम होती हैं	100.	समान होता है।
91.	तेल से भरे ट्रांसफॉर्मर में तेल का कार्य निम्नलिखित प्रदान करना है—		(A) सभी तरह के ट्रांसफार्मर्स (B) पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स
91.	(A) तापावरोधन और शीतलन (B) प्रकाश से बचाव		
			(C) ऑटो ट्रांसफार्मर (D) करंट ट्रांसफार्मर
00	(C) शॉर्ट-सर्किट से बचाव (D) लुब्रिकेशन	104.	वास्तव में, बूस्टर एक है।
92.	दो ट्रांसफॉर्मर समांतर में चल रहे हैं। ये दोनों निम्नलिखित के आधार		(A) ट्रांसफार्मर
	पर लोड का सहभाजन करेंगे।		(B) स्टार्टर
	(A) दक्षता (B) रेटिंग		(C) तुल्यकालिक (सिंक्रोनस) मोटर
	(C) प्रति इकाई प्रतिबाधा (D) लीकेज प्रतिघात		(D) संधारित्र
93.	ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री निम्नलिखित	105	उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर इस्तेमाल किया जाता है,
	में से कौन-सी है ?	100.	क्योंकि इसमें होता है—
	(A) तप्त वेल्लित कण विन्यस्त इस्पात		(A) निम्न पारगम्यता (B) निम्न प्रतिरोध
	(B) अतप्त वेल्लित कण विन्यस्त इस्पात		
	(C) ढलवाँ इस्पात		(C) उच्च प्रतिरोध (D) उच्च पारगम्यता
	(D) इनमें स ^{कोई} नहीं	106.	किसी ट्रांसफार्मर में वोल्टेज नियंत्रण ऋणात्मक होता है।
94.	धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर होती है–		(A) संधारित्र लोड के लिए (B) प्रतिरोध लोड के लिए
	(A) 1 से 5 (B) 10 से 50		(C) प्रेरक लोड के लिए (D) नो लोड के लिए
	(C) 100 柱 500 (D) 1000 柱 5000	107.	ग्लास के साथ सिलिका जैल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग
95 .	ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेण्डरी के बीच प्रतिरोध होता है–		दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका
<i>7</i> 0.	(A) शून्य (B) 1 किलो ओम		रंग नीले से बदल कर निम्नलिखित हो जाता है—
			(A) लाल (B) गुलाबी
06			(C) नारंगी (D) सफेद
96.	एक धारक ट्रांसफार्मर का भार में अभिव्यक्त किया जाता है।	100	
		108.	
	(A) किलोवाट (B) वोल्ट्स		तब सेकेंडरी परिपथ को—
-	(C) एम्पीयर (D) वोल्ट एम्पीयर्स (VA)		(A) विवृत (खुला) नहीं रखा जाता
97 .	उच्चतम रेटिंग का ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में		(B) लघु परिपथित नहीं रखा जाता
	लाया जाता है ?		(C) न तो विवृत और न ही लघु परिपथित रखा जाता है
	(A) संचारण (B) जनरेटर		(D) ऐसी कोई शर्त नहीं है
	(C) वितरण (D) सब स्टेशन	109.	वोल्टमीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग उच्च
98 .	ट्रांसफॉर्मर्स के समानांतर ऑपरेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर		वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी
	विचार करें–		में फेरों की संख्या होती है—
	1. ट्रांसफॉर्मर्स को एक ही आवृत्ति पर चलाया जाना चाहिए।		(A) सेकेंडरी में फेरों की संख्या से कम
	2. ट्रांसफॉर्मर्स की वोल्टैज रेटिंग्स एक जैसी होनी चाहिए।		(B) सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक
	निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है ?		(C) अनंत
	(A) केवल 1 (B) 1 और 2 दोनों		
	(C) केवल 2 (D) 1 और 2 दोनों नहीं	110	(D) इनमें फेरे नहीं होते
99.	निम्नलिखित में से किस कारण से बड़े ट्रांसफार्मरों में तेल का उपयोग	110.	ट्रांसफॉर्मर में कॉपर हानियाँ निम्नलिखित में होती हैं—
<i></i>	निरपवाद रूप से किया जाता है ?		(A) क्रोड (B) वाइंडिंग
	(A) संचालन हेतु ईंधन उपलब्ध कराने के लिए		(C) मेन बॉडी (D) बुशिंग
	(B) कोर को लुब्रिकेट करने के लिए	111.	ट्रांसफॉर्मर का निम्नलिखित में से कौन–सा भाग बाहर से दिखाई
			देता है ?
	(C) कॉइल को लुब्रिकेट करने के लिए		(A) क्रोड (B) सेकेंडरी वाइंडिंग
100	(D) कोर को इन्सुलेट करने के लिए		(C) बुशिंग (D) प्राइमरी वाइंडिंग
100.	पूर्ण भार (लोड) पर शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता	119	ट्रांसफार्मर रेटिंग को आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त किया जाता है—
	होती है।	112.	(A) वोल्ट (B) एम्पीयर
	(A) अधिकतम दक्षता की 20%		
	(B) साधारण दक्षता की आधी	440	(C) बोल्ट एम्पीयर (D) बाट
	(C) न्यूनतम	113.	ट्रांसफार्मर में हिस्टेरीसिस हानियाँ निम्नलिखित द्वारा कम की जा
	(D) अधिकतम		सकती हैं—
101.	पूर्ण भार (लोड) की अवस्था में भी निम्नलिखित में से किसमें		(A) आयरन कोर लेमिनेशनों की मोटाई कम करके
	ट्रांसफार्मर में क्षय शून्य होगा ?		(B) स्टील लेमिनेशनों का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके
	(A) कोर क्षय (B) एडी करंट क्षय		(C) ट्रांसफार्मर पर लोड कम करके
	(C) घर्षण क्षय (D) हिस्टेरिसिस क्षय		(D) इनमें से कोई नहीं
		i	

- 114. किसी ऑटोमोबाइल का इंग्नीशियन कॉयल निम्नलिखित रूप में कार्य करता है—
 - (A) रेक्टीफायर
- (B) स्टेप-अप ट्रांसफॉर्मर
- (C) डीसी से एसी कंवर्टर
- (D) धारा ट्रांसफॉर्मर
- 115. लघ परिपथ जाँच से निम्न का पता चलता है-
 - (A) कॉपर लॉस
- (B) एडी करंट लॉस
- (C) आयरन लॉस
- (D) इनमें कोई नहीं
- 116. शेल टाइप ट्रांसफार्मर में कोर के मध्य पहल का क्षेत्रफल अन्य पहलुओं के मकाबले—
 - (A) दोगुना होता है
- (B) एक चौथाई होता है
- (C) आधा होता है
- (D) समान होता है
- 117. ट्रांसफार्मर हेतु एक अच्छे विद्युतरोधी तेल का न्युनतम फ्लैश बिंदु क्या होना चाहिए ?
 - (A) 180°C
- (B) 140°C
- (C) 240°C
- (D) 200°C
- 118. एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर—
 - (A) द्वितीयक वाइंडिंग में घुमाव (टर्न) प्राथमिक वाइंडिंग के मुकाबले कम होते हैं
 - (B) इनपुट वोल्टता को बढाता है
 - (C) परस्पर समावेशन (म्युच्युअल इन्डक्शन) पर काम नहीं करता
 - (D) इनपुट वोल्टता घटाता है
- 119. धारा परिणामित्रों का बोझ (load) अभिव्यक्त किया जाता है-
 - (A) वाट में
- (B) वोल्ट एम्पियर में
- (C) वोल्टेज में
- (D) धारा में
- 120. कार्बन ब्रशों पर चिंगारी आने की स्थिति में क्या करना चाहिए?
 - (A) कम्युटेटर को साफ करें (B) स्टार्टर को टेस्ट करें
 - (C) भार को कम करें
- (D) लाइन वोल्टता की जाँच करें
- 121. ट्रांसफॉर्मर में निम्न में से कौन-सी क्षति शुन्य होती है ?
 - (A) लौह क्षति
- (B) ताँबा क्षति
- (C) मशीनी क्षति
- (D) इनमें से कोई नहीं

- 122. इलेक्टोस्टैटिक शील्ड वाले किस प्रकार के टांसफार्मरों को कम्प्यटर. चिकित्सा उपकरण या लैब उपकरणों जैसे संवेदनशील उपकरणों की पावर सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है?
 - (A) स्टेप डाउन प्रकार
- (B) स्टेप अप प्रकार
- (C) आइसोलेटेड सेकेन्डरी टाइप
- (D) ऑटो ट्रांसफार्मर प्रकार
- 123. किसी परिणामित्र (ट्रांसफार्मर) की शीतलन (कुलिंग) क्यों जरूरी है ?
 - (A) ताप को घटाने के लिए (B) हानियां कम करने के लिए
 - (C) कार्यक्शलता बढाने के लिए
 - (D) गिनगीनाहट (हमिंग) कम करने के लिए
- What is the turns ratio of a transformer with Np and Ns as primary and secondary turns respectively?
 - (A) $\overline{V}s/Vp$
- (B) Np / Ns
- (C) Is / Ip
- (D) Ns/Np
- 125. विभव प्रवर्धक (टांसफार्मर) को निम्नलिखित में से किस तरह का प्रवर्धक (ट्रांसफार्मर) माना जा सकता है ?
 - (A) उच्च धारिता
- (B) निम्न धारिता
- (C) स्टेप डाउन
- (D) स्टेप अप
- 126. गैस्केट गलने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन-सा दोष उत्पन्न हो सकता है ?
 - (A) भ-संपर्क की ओर उत्स्फरण (स्पार्किंग)
 - (B) शन्य भार धारा में वृद्धि
 - (C) तेल रिसना
- (D) लेमिनेशन का जलना
- एक CT लाइन के साथ में जुडा हुआ है। 127.
 - (A) शृंखला
- (B) समानान्तर
- (C) A एवं B दोनों

(C) द्वितीयक क्ंडलन

- (D) इनमें से कोई नहीं
- 128. निम्न में से कौन-सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है ? (B) प्राथमिक कुण्डलन
 - (A) क्रोड
- (D) परस्पर अभिवाह
- 129. 1000 प्राथमिक फेरोंवाले एक ट्रांसफार्मर को 250V AC सप्लाई से जोडा जाता है। 400 V का द्वितीय voltage प्राप्त करने के लिए द्वितीय फेरों की संख्या क्या होगी?
 - (A) 625
- (B) 1600
- (C) 400
- (D) 1250

ANSWERS KEY											
1. (A)	2. (D)	3 . (C)	4. (C)	5 . (A)	6 . (D)	7 . (B)	8. (C)	9. (D)	10 . (C)		
11. (C)	12 . (B)	13 . (B)	14 . (A)	15 . (B)	16 . (A)	17 . (C)	18 . (C)	19 . (D)	20 . (C)		
21 . (A)	22 . (D)	23 . (D)	24 . (D)	25 . (B)	26 . (D)	27 . (B)	28 . (B)	29 . (D)	30 . (D)		
31 . (A)	32 . (B)	33 . (C)	34 . (D)	35 . (B)	36 . (C)	37 . (A)	38 . (D)	39 . (D)	40 . (A)		
41 . (B)	42 . (A)	43 . (A)	44 . (C)	45 . (D)	46 . (A)	47 . (B)	48 . (A)	49 . (C)	50 . (C)		
51 . (C)	52 . (C)	53 . (C)	54 . (C)	55 . (D)	56 . (C)	57 . (B)	58 . (A)	59 . (C)	60 . (A)		
61 . (A)	62 . (A)	63 . (C)	64 . (A)	65 . (D)	66 . (A)	67 . (C)	68 . (A)	69 . (C)	70 . (B)		
71 . (A)	72 . (B)	73 . (B)	74 . (C)	75 . (B)	76 . (D)	77 . (B)	78 . (B)	79 . (C)	80 . (B)		
81 . (D)	82 . (D)	83 . (B)	84 . (B)	85 . (C)	86 . (C)	87 . (A)	88 . (B)	89 . (D)	90 . (B)		
91 . (A)	92 . (C)	93 . (B)	94 . (A)	95 . (D)	96 . (D)	97 . (B)	98 . (B)	99 . (D)	100 . (D)		
101 . (C)	102 . (C)	103 . (C)	104 . (A)	105 . (C)	106 . (A)	107 . (B)	108 . (A)	109 . (B)	110 . (B)		
111. (C)	112 . (C)	113 . (B)	114 . (B)	115 . (A)	116 . (A)	117 . (B)	118. (B)	119 . (B)	120 . (A)		
121 . (C)	122 . (C)	123 . (A)	124 . (B)	125 . (D)	126 . (C)	127 . (A)	128 . (D)	129 . (B)			

