CHAPTER

5


PRECISION INSTRUMENTS

सूक्ष्ममापी यंत्र

आज के युग में मशीनों के कलपुर्जे बहुत ही एक्यूरेट साइजों के बनाये
 जाते हैं, जैसे-50^{+0.02}_{-0.01} आदि। इस प्रकार की माप लेने के लिए
 विशिष्ट संरचना वाले सूक्ष्ममापी यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें सक्ष्ममापी यंत्र कहते हैं।

सूक्ष्ममापी यंत्र निम्न प्रकार के हैं:

- (1) वर्नियर कैलीपर्स
- (2) वर्नियर हाइट गेज
- (3) वर्नियर डेप्थ गेज
- (4) माइक्रोमीटर
- (4) वर्नियर बेवेल प्रोट्टैक्टर
- (6) डॉयल टेस्ट इण्डीकेटर
- (7) साइन बार
- (1) वर्नियर कैलीपर्स (Vernier Callipers) :




- वर्नियर कैलीपर्स का आविष्कार फ्रांस के एक वैज्ञानिक 'पैरी वर्नियर' ने किया था।
- यह बाजार में 6", 7", 1' तथा 2' तक की लम्बाइयों में उपलब्ध है।
- यह साधारणत: निकेल, क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील के बने होते हैं।
- वर्नियर कैलीपर्स के द्वारा बाहरी, आंतरिक तथा गहराई तीनों प्रकार की मापें ले सकते हैं।
- वर्नियर कैलीपर्स के मुख्य भाग निम्न है :
 - (i) मेन स्केल
- (ii) वर्नियर स्केल
- (jii) फाइन एडजस्टमैण्ड युनिट (jv) डेप्थ मीजरिंग स्ट्रिप
- (i) मेन स्केल (Main scale) :
- इसमें एक फिक्सड (Fixed) जबड़ा तथा आंतरिक माप के लिए Fixed Nib लगी होती है।
- मेन स्केल के पीछे की साइड में एक ग्रूव होता है, जिसमें डेप्थ मापी (measuring) स्ट्रिप स्लाइड करती है।
- (ii) वर्नियर स्केल (Vernier scale) :
- वर्नियर स्केल के साथ में मेन स्केल के समान ही चल-जबड़ा तथा चल निब लगी होती है। इसको किसी स्थान पर स्थिर करने के लिए इसके ऊपरी भाग में एक लॉकिंग स्क्रू लगा होता है।
- (iii) फाइन एडजस्टमेण्ट यूनिट (Fine adjustment unit) :
- वर्नियर स्केल को थोड़ा सा आगे-पीछे करने के लिए या स्केल को Adjust करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
- (iv) डेप्थ मीजरिंग स्ट्रीप (Depth measuring strip) :
- मेन स्केल के साथ में एक बारीक स्ट्रीप लगी होती है, जो मेन स्केल में पीछे की ओर बने ग्रूव (Groove) में स्लाइड करती है, डेप्थ मीजरिंग स्ट्रिप कहलाती है।

- कुछ कैलीपर्स में आंतरिक माप लेने के लिए अलग से जबड़े नहीं होते हैं बिल्क बाहरी माप लेने वाले जबड़ों को एक निश्चित मोटाई में बाहर से गोल किया जाता है।
- मेजरिंग टेप का रेंज अनन्त है।
- 1 yard = 36 इंच


वर्नियर कैलीपर्स का अल्पतमांक (Least Count of Vernier Callipers)

- िकसी वर्नियर कैलीपर्स द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी-से-छोटी माप को अल्पतमांक (Least Count) कहते हैं।
 या,
- अल्पतमांक = मुख्य स्केल के एक भाग का मान वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या
- अल्पतमांक = मेन स्केल के एक भाग का मान वर्नियर स्केल के एक भाग का मान
- वर्नियर कैलीपर्स का अल्पतांक = 0.02 मिमी.
 वर्नियर कैलीपर्स के प्रकार :
 - I. वर्नियर कैलीपर्स टाइप-1
 - II. वर्नियर कैलीपर्स टाइप-2
 - III. वर्नियर कैलीपर्स विद मैग्नीफाइंग ग्लास
 - IV. डायल कैलीपर्स
 - V. डिजिटल कैलीपर्स
 - VI. वर्नियर गीयर ट्रथ कैलीपर्स
 - VII. वर्नियर हाइट गेज
 - VIII. वर्नियर डेप्थ गेज
- (1) वर्नियर कैलीपर्स टाइप-1:




- यह सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला साधारण वर्नियर कैलीपर्स है।
- इसमें बोर आदि की माप लेने के लिए क्रॉस-बिल टाइप जबड़े लगे होते हैं।
- बाहरी माप लेने के लिए नाइफ एज सिहत दो जबड़े नीचे की ओर रहते हैं।
- (2) वर्नियर कैलीपर्स टाइप-2:
- इस कैलीपर्स में क्रॉस बिल टाइप जबड़ों के स्थान पर साधारण जबड़े होते हैं, जिन्हें बाहरी माप लेने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

(3) Magnified vernier callipers:



- इसमें वर्नियर स्केल के ऊपर ही एक मैग्नीफाइंग लेंस फिट कर दिया जाता है जो निशानों को बढ़ाकर दर्शाता है और निशानों का मिल पाना आसान हो जाता है।
- (4) डायल-कैलीपर्स (Dial callipers) :



- डायल कैलीपर्स में वर्नियर स्केल के स्थान पर डायल गेज लगा रहता है।
- इसका अल्पतमांक 0.02 मिमी० होता है।
- यह रैक और पीनियन की सहायता से काम करता है।
- (5) डिजिटल कैलीपर्स (Digital callipers) :




- डिजिटल कैलीपर्स से रीडिंग लेना डायल कैलीपर्स से रीडिंग लेने से भी आसान है।
- इसमें वर्नियर स्केल के स्थान पर स्क्रीन होती है। जैसे-जैसे हम वर्नियर कैलीपर्स को खोलते हैं, स्क्रीन पर कैलीपर्स की दूरी प्रदर्शित होती रहती है।

(6) वर्नियर गियर दूथ कैलीपर्स (Vernier tooth callipers) :



- िकसी भी स्पर गीयर (Spur-Gear) के दाँतें की बनावट िकतनी सही
 है, यह जाँच करने के लिए वर्नियर गियर टूथ कैलीपर्स का प्रयोग करते हैं।
- इसके द्वारा प्रमुख रूप से दो माप ली जाती है—
 - (i) गियर का कॉर्डल अडैंडम
 - (ii) गियर का कॉर्डल थिकनेस
- (7) वर्नियर हाइट-गेज (Vernier Height Gauge) :






- वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग कार्यशाला में जॉब बनाते समय उसकी ऊँचाई मापने के लिए या मार्किंग करते समय किया जाता है।
- वर्नियर हाइट गेज की साइज को बीम की ऊँचाई द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
- इसके द्वारा मार्किंग करते समय जॉब को प्राय: हाथ से न पकड़कर एंगिल प्लेट पर टूल मेकर क्लैम्पों की सहायता से सेट किया जाता है।


FITTER ➤ CHAPTER - 5: PRECISION INSTRUMENTS

- इसके द्वारा मार्किंग करते समय ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है।
- लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग सरफेस प्लेट पर करना चाहिए।
- मेन स्केल ग्रेजुएशन वर्नियर हाइट गेज के बीम पर बनी होती है।
- इसका प्रयोग आमतौर पर डाई प्लेट, टैम्पलेट तथा ऐसे जॉबों पर मार्किंग करते समय किया जाता है, जहां अधिक से अधिक मार्किंग में शुद्धता की आवश्यकता होती है।
- वर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक 0.02 मिमी. होता है।
- वर्नियर हाइट-गेज दो प्रकार के होते हैं :
 - (i) फिक्सड वर्नियर हाइट गेज
 - (ii) एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज
- (8) वर्नियर डेप्थ गेज (Vernier Depth Gauge)






- वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किसी जॉब की गहराई या उसके बोर (Bore) की लम्बाई मापने में किया जाता है।
- इसका अल्पतमांक 0.02 मिमी. होता है।
- वर्नियर डेप्थ गेज के हेड में ही एक बेस जुड़ा होता है।
- हंड के साथ एक फाइन एडजस्टमेण्ट यूनिट लगी होती है, जिसको किसी
 भी स्थान पर लॉक करने के लिए एक क्लैपिंग स्क्रू लगा होता है।
- माइक्रोमीटर (Micrometer) :



 माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच तथा नट व बोल्ट के सिद्धान्त पर आधारित एक मापक यंत्र है।

- इसका अल्पतमांक 0.01 मिमी० होता है।
- माइक्रोमीटर का एनबिल High-Carbon Steel या Tungstan-Carbide का बना होता है।
- माइक्रोमीटर की डेटम लाइन स्लीव पर होती है।
- माइक्रोमीटर में लॉक नट के द्वारा किसी भी पोजीशन में स्पिंडल को स्थिर किया जा सकता है अर्थात् Work-Piece पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक किया जा सकता है।
- माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप प्रेशर कंट्रोल करने में सहायक होता है।
- ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.001" होता है, जबिक मीट्रिक माइक्रोमीटर का 0.01 मिमी. होता है।
- आँख की वजह से हुई त्रुटि को Parallel त्रुटि कहते हैं।
 माइक्रोमीटर के प्रकार :
 - (1) आउटसाइड माइक्रोमीटर
 - (2) इनसाइड माइक्रोमीटर
 - (3) डेप्थ माइक्रोमीटर
 - (4) स्क्र थ्रेड माइक्रोमीटर
 - (5) डिजिटल माइक्रोमीटर
 - (6) वर्नियर माइक्रोमीटर
 - (7) हब माइक्रोमीटर
 - (8) ट्यूब माइक्रोमीटर
 - (9) वी-एनविल माइक्रोमीटर
 - (10) शीट-माइक्रोमीटर
 - (11) ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर
 - (12) फ्लेंज माइक्रोमीटर
 - (13) थ्री प्वाइंट इंटर्नल माइक्रोमीटर
 - (14) ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर
- 1. आउटसाइड माइक्रोमीटर (Out-side Micrometer):




इसका प्रयोग बहुत

कम होता है।

- जॉब की बाहरी माप लेने के लिए इसका उपयोग होता है।
- आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा अधिक से अधिक 100 मिमी. की दूरी मापी जा सकती है।
- मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर बने सबसे छोटे डिविजन का मान 0.50 मिमी. होता है।
- डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर और कॉम्बी माइक्रोमीटर का अल्पतमांक
 0.001 मिमी. होता है।
- मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिंबल के बैवल एज पर बने एक डिविजन का मान 0.01 मिमी. होता है।
- मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल 0.5 मिमी. चलता है।
- मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच 0.5 मिमी. होती है।
- 2. इनसाइड माइक्रोमीटर (Inside Micrometer):





- अल्पतमांक (Least Count) = 0.01 mm
- इसका प्रयोग जॉब की आंतरिक माप लेने में किया जाता है।
- इसके द्वारा 2" या 50 मिमी० से छोटी माप नहीं ली जा सकती है।
- अधिक लम्बे माप के लिए इसके साथ में एक्सटेंशन-रॉड (Extension Rod) लगायी जा सकती है।
- इसमें स्लीव के ऊपर थिंबल होता है।
- इसमें U-फ्रेम तथा रैचेट नहीं होता है।
- थिंबल के ऊपर रैचेट के स्थान पर फिक्स्ड एनविल (Fixed Anvil) होता है।
- मीट्रिक इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा 50 से 60 मिमी० की माप बिना किसी एक्सटेंशन के ली जा सकती है।


इनसाइड माइक्रोमीटर प्रयोग करते समय आवश्यक सावधानियाँ:


- प्रयोग से पहले Least Count और Zero-Error का पता कर लेना चाहिए।
- घुमती अवस्था में जॉब को नहीं मापना चाहिए।
- इनसाइड माइक्रोमीटर को माप लेते समय बोर के समानांतर पकड़ना
 चाड़िए।
- मापक यंत्रों को कभी भी अन्य हैण्ड-ट्रल्स के साथ नहीं रखना चाहिए।
- गहरी माप लेने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर को हैण्डिल में चूडियां भली-भांति कस कर प्रयोग करना चाहिए।
- 3. डेप्थ माइक्रोमीटर (Depth Micrometer) :




- इसका प्रयोग किसी ग्रुव की गहराई मापने में किया जाता है।
- इसमें माइक्रोमीटर की भाँति ग्रेजुऐटेड बैरल या थिम्बल कार्य करते हैं।
- अंतर सिर्फ इतना है कि थिम्बल और स्लीव की ग्रेजुएशनें आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में होती है।
- डेप्थ माइक्रोमीटर की रेंज 0 से 1" या 25 mm होती है। इससे अधिक गहरे ग्रूव की माप लेने के लिए इसके साथ Extension-Rod का प्रयोग करते हैं।
- इसका अल्पतमांक 0.01 मिमी. होता है।

4. स्क्रू थेड माइक्रोमीटर (Screw thread Micrometer):






- यह एक आउटसाइड माइक्रोमीटर की भाँति ही माइक्रोमीटर है।
- इसके स्पिंडल का सिरा फ्लैट न होकर शंकु के आकार का होता है।
- इसके फिक्स्ड एनविल में V-Groove होता है।
- इसके द्वारा थ्रेड की गहराई या पिच-डायमीटर मापा जा सकता है।
- मीटरी चूडियों की पिच-डायमीटर निकालने के लिए एनाविल का "V" तथा स्पिंडल का कोण 60° का होता है, जबिक व्हिटवर्थ थ्रेड के लिए यही कोण 55° का होता है।
- 5. वर्नियर माइक्रोमीटर (Vernier-Micrometer) :



- माइक्रोमीटर की परिशुद्धता (Accuracy) और अधिक बढ़ाने के लिए वर्नियर स्केल की सहायता ली जाती है।
-) वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.001 मिमी० होता है।
- वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल स्लीव पर होता है।
- वर्नियर माइक्रोमीटर की डेटम लाइन स्लीव पर होती है।

कुछ महत्त्वपूर्ण यंत्र


1. वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर (Vernier Bevel Protractor) :



- वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का प्रयोग किसी कोण को और अधिक परिशुद्धता से नापने के लिए किया जाता है।
- इसके द्वारा हम किसी कोण को एक डिग्री के बारहवें भाग ($\frac{1^{\circ}}{12}$ या 5 मिनट) की परिशुद्धता में माप सकते हैं।
- इसका अल्पतमांक 5 मिनट होता है।
- माप लेते समय प्राय: स्टॉक को रिफरेंस सरफेस की तरह प्रयोग किया जाता है।
- वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के डिस्क पर मेन स्केल डिवीजनें बनी होती है।
- इसके प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान 1°-55' होता है।
- इसके प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान 1° होता है।
- 2. डॉयल टेस्ट इंडीकेटर (Dial-Test Indicator) :
- यह एक तुलनात्मक अध्ययन करने वाला यंत्र है, इसलिए इसे एक मेजरिंग इंस्ट्रमेण्ट (Measuring Instrument) न कहकर कम्पेयरिंग (Comparing) इंस्ट्रमेण्ट कह सकते हैं।
- इसका प्रयोग निम्न कार्यों में किया जाता है :
 - (i) किसी जॉब की सतह की समतलता की जॉंच करना।
 - (ii) किसी जॉब की समानांतरता की जॉंच करना।
 - (iii) किसी जॉब का टैपर चेक करना।
 - (iv) सिलेण्ड्रीकल जॉब की ऑवेलिटी चेक करना।
 - (v) हेड-स्टॉक तथा टेल-स्टॉक का अलाइमेण्ट चेक करना।
 - (vi) किसी शॉफ्ट की कॉन्सैण्ट्रीसिटी चेक करना।
 - (vii) साइन बार से टेपर एंगल निकालने के लिए।
- वर्नियर कैलिपर्स का range 1 cm से 10 cm तक होता है।



(a) प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडीकेटर :





 इसमें प्लंजर की थोड़ी सी चाल को गियर ट्रेन के द्वारा रोटरी मोशन (Rotary Motion) में बदलकर मैग्नीफाई करके डायल पर दर्शाया जाता है।

- प्लंजर की लीनियर मोशन (Linear Motion) को प्वांटर के रोटरी मोशन में बदलने के लिए रैक एण्ड पीनियन मैकेनिज्म प्रयोग में लाया जाता है।
- डॉयल टेस्ट इंडीकेटर की ग्रेजुएशनें Clock-wise direction में होती है।
- इसका अल्पतमांक 0.01 मिमी० होता है।
- (b) लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडीकेटर :



- लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडीकेटर में स्टाइल्स को दी गयी चाल एक लीवर के द्वारा स्क्रॉल (Scroll) को बढाकर दी जाती है।
- यह स्क्रॉल इसे डायल पर एक इंडीकेटर के द्वारा प्रदर्शित करता है।
- 3. साइन-बार (Sine Bar) :





- साइन बार स्टील का बना हुआ आयताकार ब्लॉक होता है, जिसके दोनों सिरों पर रोलर फिट होते हैं।
- इसका प्रयोग किसी जॉब का टेपर ज्ञात करने क लिए किया जाता है।
- टेपर ज्ञात करने के लिए इसके साथ स्लिप गेज तथा डॉयल टेस्ट इंडीकेटर का प्रयोग किया जाता है।
- साइन बार का साइज दोनों रोलरों के केन्द्रों के बीच की दूरी के द्वारा दिया जाता है।
- साइन बार त्रिकोणिमिति के सिद्धान्त पर काम करता है।
- साइन बार में बने छिद्र जॉब को क्लैम्प करने के काम आते हैं।
- साइन बार की परिशुद्धता (Accuracy) **0.0001**" प्रति इंच होती है।
- शून्य त्रुटि (Zero Error) :
- माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि ज्ञात करने के लिए उसके स्थिर एनविल से स्पिंडल को मिलाकर देखा जाता है।

यदि थिम्बल पर बना शन्य का निशान डेटम लाइन पर बने शन्य के पास डेटम लाइन से मिलता है, तो शुन्य त्रुटि नहीं है अन्यथा शुन्य त्रुटि है।

शुन्य त्रृटि (Zero Error)

धनात्मक शून्य त्रुटि (Positive Zero Error)

- यदि थिम्बल का शन्य डेटम लाइन से पीछे रह जाता है, तो यह त्रटि धनात्मक त्रटि कहलाती
- इसको अंत में जॉब की ली गयी माप में से घटाया जाता है।

ऋणात्मक शून्य त्रुटि

(Negative Zero Error)

- → यदि थिम्बल का शन्य स्लीव पर बनी डेटम लाइन से आगे निकल जाता है, तो ऋणात्मक शन्य त्रटि होती है।
- इसको अंत में जॉब की ली गयी माप में जोड़ दिया जाता

प्रश्न : एक माइक्रोमीटर 25.50 मिमी० माप देता है यदि -

- (i) माइक्रोमीटर में 0.02 मिमी. की धनात्मक त्रुटि हो, तो सही रीडिंग
- (ii) माइक्रोमीटर में 0.02 मिमी. की ऋणात्मक त्रुटि हो, तो सही रीडिंग क्या होगा?

हल : (i) सही रीडिंग = 25.50 - 0.02

= 25.48 मिमी.

(ii) सही रीडिंग = 25.50 + 0.02

= 25.52 मिमी.

- जीरो-रीडिंग (Zero Reading):
- जीरो रीडिंग का अभिप्राय किसी रेंज के शुरूआती माप से है अर्थात जहाँ से रीडिंग की शरूआत करते हैं।

जैसे : 50 - 75 मिमी, वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की Zero-Reading 50.0 मिमी. होगी।

Objective Questions

- डेप्थ माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट निम्न में से कितना होता है? 1.
 - (A) 0.01 मिमी
- (B) 0.025 मिमी
- (C) 0.001 申申
- (D) 0.0001 申申
- निम्न में से किस माइक्रोमीटर का प्रयोग करके किसी ब्लाइंड होल, 2. स्लॉट स्टेप आदि की गहराई माप या चेक कर सकते है?
 - (A) आउटसाइड माइक्रोमीटर (B) इनसाइड माइक्रोमीटर
 - (C) डेप्थ माइक्रोमीटर
- (D) स्क्रुथेड माइक्रोमीटर
- 3. निम्न में से किस सिद्धांत पर डेप्थ माइक्रोमीटर को बनाया जाता है?
 - (A) स्क्रू थ्रेड की लीड पर
 - (B) पिच के सिद्धांत पर
 - (C) स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पर
 - (D) इनमें से कोई नहीं
- निम्न में से किस माप तक की सूक्ष्मता को माइक्रोमीटर द्वारा मापा 4. जाता है?
 - (A) 0.1 मिमी
- (B) 1 申申
- (C) 0.001 申申
- (D) 0.01 申申
- बाहरी मापों को मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया 5.
 - (A) इनसाइड माइक्रोमीटर
- (B) डेप्थ माइक्रोमीटर
- (C) आउटसाइड माइक्रोमीटर
- वर्नियर डेप्थ गेज (D)
- किसी माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग क्या कहलाता है? 6.
 - (A) इकाई रीडिंग
- (B) प्राथमिक रीडिंग
- (C) जीरो रीडिंग
- (D) इनमें से कोई नहीं
- किस माइक्रोमीटर का प्रयोग अंदरूनी मापों को मापने के लिए किया 7. जाता है?
 - (A) आउटसाइड माइक्रोमीटर (B) इनसाइड माइक्रोमीटर
- - (C) स्क्रू थ्रोड माइक्रोमीटर
- (D) वर्नियर हाइज गेज
- निम्न में से कौन-सी सावधानी इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते 8. समय बरतनी चाहिए?
 - (A) रीडिंग लेने से पहले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करना।
 - (B) माइक्रोमीटर को कटिंग ट्रल्स के साथ मिलाकर नहीं रखना।
 - (C) माइक्रोमीटर का प्रयोग कभी भी घुमते हुए जॉब पर नहीं करना चाहिए।
 - (D) उपर्युक्त सभी

- मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है?
 - (A) 0.001 申申
- (B) 0.010 申申
- (C) 10 मिमी
- (D) 1 申申
- निम्न में से वर्नियर डेप्थ गेज का लीस्ट काउंट है— 10.
 - (A) 0.2 मिमी
- (B) 2 मिमी
- (C) 0.02 मिमी
- (D) 0.002 申申
- निम्न में से वर्नियर हाइट गेज का प्रकार है-11.
 - (A) फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज
 - (B) एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज
 - (C) उपर्युक्त दोनों
 - (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग गहराई की मापों को सुक्ष्मता में 12. मापने के लिए किया जाता है?
 - (A) डेप्थ माइक्रोमीटर
- (B) वर्नियर बेवल प्रोट्टैक्टर
- (C) इनसाइड माइक्रोमीटर
- (D) वर्नियर डेप्थ गेज
- किसी कोण को 1° से अधिक सुक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए **13**. किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है?
 - (A) वर्नियर बेवल प्रोट्टैक्टर
- (B) साधारण बेवल प्रोट्टैक्टर
- (C) वर्नियर डेप्थ गेज
- (D) इनसाइड माइक्रोमीटर
- 14. निम्न में किस उपकरण का प्रयोग गियर के दाँतों की मापों की सूक्ष्मता से चेक करने के लिए किया जाता है?
 - (A) वर्नियर डेप्थ गेज
- (B) गियर ट्रथ वर्नियर कैलिपर्स
- (C) वर्नियर बेवल गेज
- (D) इनमें से कोई नहीं
- **15**. डिजीट आउटसाइड माइक्रोमीटर तथा काम्बी माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है-
 - (A) 0.01 मिमी
- (B) 0.1 Fh H H H
- (C) 1 **मि**मी
- (D) 0.001 申申
- निम्न में से किसके द्वारा वर्नियर हाइट गेज का साइज निर्दिष्ट किया **16**. जाता है ?
 - (A) बीम की चौडाई
- (B) बीम की ऊँचाई
- (C) हाइट गेज का भार
- (D) स्क्राइबर का साइज

FITTER ➤ CHAPTER - 5: PRECISION INSTRUMENTS

मेजरिंग टेप का रेंज होता है-80-90 मिमी वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या है ? **17**. 31. (A) 100 मीटर (B) 1000 मीटर (A) 0.00 मिमी (B) 0.01 मिमी (C) 25.00 申申 (D) 80.0 fhfl (C) अनंत (D) इनमें से कोई नहीं निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करके बाहरी व्यास की संकेंद्रिता वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को क्या करना **32**. 18. चेक की जाती है? (A) साइन बार (B) आउटसाइड माइक्रोमीटर (A) ऐंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए। (C) डायल टैस्ट इंडिकेटर (D) वर्नियर डेप्थ गेज (B) किसी अन्य वर्कपीस के द्वारा आश्रय देना चाहिए। 33. वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्युनतम को कहते हैं-(C) एक हाथ द्वारा पकडना चाहिए। (A) जीरो रीडिंग (D) बिना आश्रय दिए पकडना चाहिए। (B) लीस्ट काउंट वर्नियर बैवल प्रोटैक्टर में 5' की लीस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए मेन 19. (C) मेन स्केल रीडिंग स्केल की 23° को कितने बराबर भागों में विभाजित किया जाता है? (D) वास्तविक रीडिंग से जीरो ऐरर घटाया हुआ (A) वर्नियर स्केल पर 12 बराबर भागों में मीटिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडिड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच (B) वर्नियल स्केल पर 22 बराबर भागों में 34. का मान निम्न में से कितना होता है? (C) वर्नियर स्केल पर 24 बराबर भागों में (B) 0.25 मिमी (A) 0.5 मिमी (D) वर्नियर स्केल पर 25 बराबर भागों में (C) 1.00 申申 (D) 1.50 申申 शद्धता अधिक होती है— 20. किसी माइक्रोमीटर में जीरो ऐरर है। इसका मतलब है कि— **35**. (B) डिजिटल कैलिपर में (A) मैग्नीफाइंग कैलिपर में (A) स्पिंडल और ऐन्विल के बीच तुच्छ गैप होता है। (C) डाइल कैलिपर में (D) इनमें से कोई नहीं (B) माइक्रोमीटर होती है। अधिक-से-अधिक आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा कितनी दुरी मापी 21. (C) थिंबल पर जीरो का निशान दिखाई नहीं देता है। जा सकती है ? (D) जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिंबल का जीरो पर डेटम (A) 100 मिमी (B) 50 fम fम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते। (C) 25 मिमी (D) इनमें से कोई नहीं निम्न में से किस कारण से माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है? 36. इनसाइड माइक्रोमीटर में थिंबल के ऊपर निम्न में से क्या होता है ? 22. (A) स्पिंडल के मुवमेंट को कंट्रोल करने के लिए (B) मुवेबल एनविल (B) वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक कर (D) इनमें से कोई नहीं (C) फिक्स्ड एनविल (C) वर्कपीस को परिश्द्भता में मापने के लिए युनिवर्सल बैबल प्रोट्टैक्टर का सिद्धांत निम्न में से किसके बराबर होता है? 23. (D) माइक्रोमीटर को तब लॉक करना, जब वह प्रयोग में न लाया (A) वर्नियर बैवल प्रोटेक्टर (B) डेप्थ माइक्रोमीटर (C) डायल टेस्ट इंडिकेटर (D) फिक्स्ड गेज निम्न में से किस सिद्धांत पर माइक्रोमीटर कार्य करता है? **37**. साइन बार का कार्य है-24. (A) नट (B) बोल्ट (A) समतलता मापना (B) टेपर ज्ञात करने में (D) नट और बोल्ट (C) A & B (D) इनमें से कोई नहीं निम्न में से किस इंस्ट्रमेंट का प्रयोग करके टेपर के कोण को परिशुद्धता 38. निम्न में से कहाँ पर वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल बना होता है ? **25**. में मापा जा सकता है? (B) बैवल प्रोटैक्टर (A) थिंबल पर (B) स्लीव पर (A) बैवल गेज (C) वर्नियर बैवल प्रोट्रैक्टर (D) टेपर गेज (C) अन्यत्र (D) इनमें से कोई नहीं निम्न में से वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है— निम्न में से किस जगह पर माइक्रोमीटर की डेटम लाइन होती है? 39. 26. (B) 0.01 मिमी (A) 0.10 मिमी (A) थिंबल पर (B) फ्रेम पर (D) इनमें से कोई नहीं (C) 0.05 मिमी (D) 0.02 मिमी (C) स्लीव पर निम्न में से किस मैकेनिज्म का प्रयोग करके डायल टेस्ट इंडिकेटर के 40. एक पूर्ण चक्कर में मीट्रिक माइक्रोमीटर का थिंबल कितना आगे बढता है? **27**. प्लंजर की लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदला जाता है? (A) 0.01 मिमी (B) 0.25 fh fh (A) क्विक रिटर्न मैकेनिज्म (B) रैंक और पीनियन मैकेनिज्म (C) 0.50 fhfl (D) 1.00 申申 (C) स्क्रू थ्रेड मैकेनिज्म (D) हाइड्रोलिक मैकेनिज्म वर्नियर बैवल प्रोट्रैक्टर का लीस्ट काउंट निम्न में से कितना होता है? 28. 41. रैचेट स्टाफ माइक्रोमीटर में किस प्रकार सहायक होता है? (A) 1' (B) 5' (A) प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए (C) 10' (D) 25' (B) स्पिंडल को लॉक करने के लिए निम्न में से मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट है— 29. (C) जीरो ऐरर को समायोजित करने के लिए (B) 0.05 fh中l (A) 0.01 मिमी (D) वर्कपीस को पकडने के लिए (C) 0.10 中中 (D) 0.50 申申 वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निम्न में से किसके बराबर होता है? 42. किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर की सही रीडिंग कैसे ले सकते हैं? **30**. (A) 1 मेन स्केल डिवीजन का मान -1 वर्नियर स्केल डिवीजन (A) वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव ऐरर को जोडकर (B) 1 मेन स्केल डिवीजन का मान -1 मेन स्केल डिवीजन (B) वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव ऐरर को घटाकर (C) 2 मेन स्केल डिवीजन का मान -1 वर्नियर स्केल डिवीजन (C) वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव ऐरर को दोगुना जोडकर (D) 1 मेन स्केल डिवीजन का मान +1 वर्नियल स्केल डिवीजन (D) वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव ऐरर को दोगुना घटाकर

FITTER ➤ CHAPTER - 5 : PRECISION INSTRUMENTS

43 .	किसी माइक्रोमीटर में 0.04 मी की पॉजिटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 35.45 मिमी माप देता है, तो सही रीडिंग क्या होती है ?	55 .	वर्नियर बैवल प्रोट्रैक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है?
	(A) 35.41 मिमी (B) 35.37 मिमी		
	(C) 35.43 FHH (D) 35.45 FHH		(A) 1° (B) 5'
44	किसी माइक्रोमीटर में 0.08 मिमी की नेगेटिव ऐरर है। यदि माइक्रोमीटर		(C) $1^{\circ}-55'$ (D) $\frac{1}{2}^{\circ}$
44 .	30.53 मिमी माप देता है, तो सही रीडिंग क्या होती है ?		(C) 1-33 (D) $\frac{1}{2}$
	(A) 30.50 मिमी (B) 30.61 मिमी	56 .	निम्न में से यूनिवर्सल बैवल प्रोटैक्टर की लीस्ट काउंट होती है?
	(A) 30.30 [44] (B) 30.61 [44] (C) 30.46 [44]		(A) 0.5' (B) 5'
45			(C) 5" (D) 5°
45 .	निम्न में से मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान है—	57 .	साइन बार की लम्बाई निर्दिष्ट की जाती है—
		07.	(A) कोण से (B) आधार से
	(A) 0.50 中中 (B) 1.00 中中 (C) 1.70 行 (D) 2.00 行		(C) शीर्ष से (D) दोनों रोलरों के बीच की दूरी से
4.5	(C) 1.50 申申 (D) 2.00 申申	50	**
46 .	निम्न में से मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिंबल के बैवल ऐज	58.	निम्न में से किसे मापने के लिए वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया
	पर बने एक डिवीजन का मान होता है—		जाता है?
	(A) 0.10 中中 (B) 0.05 中中 (C) 0.00 (C) (C) 0.00 (C)		(A) बाहरी डायमेंशनें
	(C) 0.02 fममी (D) 0.01 fममी		(B) अंदरूनी डायमेंशनें
47 .	यदि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिंबल डिवीजन की जीरो		(C) स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई
	ग्रेजुएशन डेट्म लाइन रह जाती है, जबकि माइक्रोमीटर के मेजरिंग		(D) पिच डायमीटर
	फेसिस में परस्पर संपर्क में हैं, तब कौन-सी ऐरर होगा?	59 .	साइन बार में छेद होता है—
	(A) नेगेटिव (B) पॉजिटिव		(A) कोण नापने के लिए
	(C) जीरो (D) इनमें से कोई नहीं		(B) कार्यखण्ड को पकड़ने के लिए
48 .	निम्न में से किस कारण से डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक गहरे		(C) A & B (D) इनमें से कोई नहीं
	रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है?	60.	निम्न में से कहाँ पर लेइंग आउट करते समय, वर्नियर हाइट गेज का
	(A) इसके साथ कई एक्सटेंशन रॉडें आती हैं।		प्रयोग किया जाना चाहिए?
	(B) इसका स्पिंडल लंबा होता है।		(A) सरफेस प्लेट पर (B) वी ब्लॉक पर
	(C) इसकी स्लीव लंबी होती है।		(C) मशीन के बेड पर (D) किसी भी फ्लैट सरफेस पर
	(D) इसका बेस एडजस्टेबल होता है।	61.	FPS सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई क्या है ?
49 .	किस माइक्रोमीटर में, थिंबल और स्लीव की ग्रेजुएशनों आउटसाइड	01.	
	माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती है?		
	(A) इनसाइड माइक्रोमीटर (B) डेप्थ माइक्रोमीटर	60	(C) किलोग्राम (D) पाउण्ड
	(C) ट्यूब माइक्रोमीटर (D) फ्लेंज माइक्रोमीटर	62 .	बेवेल स्क्वायर को निम्न में से किस कोण पर सैट नहीं किया जा
50 .	साइन बार होता है—		सकता ?
	(A) वर्गाकार (B) आयताकार		(A) 45° (B) 90°
	(C) वृत्ताकार (D) इनमें से कोई नहीं		(C) 180° (D) 280°
51 .	निम्न में से वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशनों	63 .	वर्नियर कैलीपर्स किस धातु के बने होते हैं ?
	बनी होती है ?		(A) वेनेडियम स्टील (B) माइल्ड स्टील
	(A) वर्नियर प्लेट (B) बीम		(C) हाई-कार्बन स्टील (D) इनमें से कोई नहीं
	(C) फाइन एडजस्टिंग यूनिट (D) बेस	64.	निम्न में से कौन वर्नियर कैलीपर्स नहीं है ?
52 .	वर्नियर बैवल प्रोट्रैक्टर के साथ माप लेते समय रिफरेंस सरफेस की		(A) डिजिटल वर्नियर कैलीपर्स (B) वर्नियर गियर ट्रथ कैलीपर्स
	तरह निम्न में से क्या कार्य करता है?		(C) वर्नियर माइक्रोमीटर (D) इनमें से कोई नहीं
	(A) स्टॉक (B) ब्लेड	65.	माइक्रोमीटर की अल्पतम माप कितने माइक्रोनमीटर होती है ?
	(C) डायल (D) डिस्क	05.	
53 .	निम्न में से वर्नियर बैवल प्रोट्टैक्टर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजनें		(A) 1 (B) 10
	बनी होती है ?		(C) 100 (D) इनमें से कोई नहीं
	(A) ब्लेड (B) डिस्क	66.	0.01 मिमी कितने माइक्रोन के बराबर होता है ?
	(C) डायल (D) स्टॉक		(A) 100 माइक्रोन (B) 10 माइक्रोन
54 .	वर्नियर बैवल प्रोट्टैक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान		(C) 1 माइक्रोन (D) इनमें से कोई नहीं
UT.	कितना होता है?	67 .	माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बने होते हैं?
	(A) 1° (B) 5'		(A) टंग्स्टन कार्बाइड (B) हाई स्पीड स्टील
	(C) 1°-55' (D) 2°		(C) Mild Steel (D) इनमें से कोई नहीं
	(C) 1-33 (D) Z		(D) VIII O LOCI

FITTER ➤ CHAPTER - 5 : PRECISION INSTRUMENTS

- 68. साइन बार की लंबाई निम्न द्वारा दी जाती है—
 - (A) साइन बार की समस्त लंबाई
 - (B) रोलरों के केन्द्रों के बीच की दूरी
 - (C) दोनों रोलरों के बीच की दूरी
 - (C) इनमें से कोई नहीं
- **69.** माइक्रोमीटर द्वारा जॉब को निम्न में से किस अवस्था में नहीं मापना चाहिए ?
 - (A) स्थिर अवस्था में
- (B) घूमती अवस्था में
- (C) A और B दोनों
- (D) इनमें से कोई नहीं
- 70. साइन बार निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है—
 - (A) त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर
 - (B) बीजगणित के सिद्धांत पर
 - (C) अंकगणित के सिद्धांत पर
 - (D) इनमें से कोई नहीं
- 71. डायल कैलिपर्स किसकी सहायता से काम करता है?
 - (A) वार्म
- (B) सेक्टर
- (C) रैक और पीनियन
- (D) ये सभी
- 72. वर्नियर हाइट गेज का सिद्धान्त निम्न में से किसके समान होता है?
 - (A) वर्नियर कैलीपर
- (B) वर्नियर माइक्रोमीटर
- (C) वर्नियर डैप्थ गेज
- (D) इनमें से कोई नहीं
- 73. निम्न में से वर्नियर कैलीपर्स के प्रकार हैं-
 - (A) डायल कैलीपर्स
- (B) वर्नियर हाइट गेज
- (C) वर्नियर डेप्थ गेज
- (D) ये सभी

- 74. प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इण्डीकेटर में प्लंजर की चाल को रोटरी मोशन में बदला जाता है—
 - (A) बैल्ट के द्वारा
- (B) रस्सी के द्वारा
- (C) गियर ट्रेन के द्वारा
- (D) इनमें से कोई नहीं
- **75.** डायल टेस्ट इण्डीकेटर निम्न में से किस कार्य में प्रयोग किया जाता है ?
 - (A) किसी जॉब का टेपर चैक करने में
 - (B) किसी जॉब की सतह की समतलता जॉंचने में
 - (C) साइन बार में टेपर एंगिल निकालने में
 - (D) उपरोक्त सभी
- 76. 1 vard कितने इंच के बराबर होता है?
 - (A) 36 इंच
- (B) 44 ईच
- (C) 38 इंच
- (D) 42 ईच
- 77. वर्नियर कैलिपर्स का रेंज होता है-
 - (A) 1 cm-20 cm
- (B) 10 cm-20 cm
- (C) 1 cm-10 cm
- (D) 1 cm-15 cm
- 78. निम्न में से सूक्ष्ममापी यंत्र के प्रकार हैं-
 - (A) वर्नियर कैलीपर्स
- (B) वर्नियर हाइट गेज
- (C) साइन बार
- (D) ये सभी
- 79. आँख द्वारा हुई त्रुटि को क्या कहते हैं
 - (A) Vision error
- (B) Paralon error
- (C) Manual error
- (D) Humam reaction error

ANSWERS KEY									
1. (A)	2 . (C)	3 . (C)	4. (D)	5 . (C)	6. (C)	7 . (B)	8. (D)	9 . (A)	10 . (C)
11 . (C)	12 . (A)	13 . (A)	14 . (B)	15 . D)	16 . (B)	17 . (C)	18 . (A)	19 . (A)	20 . (B)
21 . (A)	22 . (C)	23 . (A)	24 . (C)	25 . (B)	26 . (C)	27 . (C)	28 . (B)	29 . (A)	30 . (A)
31 . (D)	32 . (B)	33 . (B)	34 . (A)	35 . (D)	36 . (B)	37 . (D)	38 . (C)	39 . (D)	40 . (B)
41 . (A)	42 . (A)	43 . (A)	44 . (B)	45 . (A)	46 . (D)	47 . (C)	48 . (A)	49 . (B)	50 . (B)
51 . (B)	52 . (A)	53 . (B)	54 . (C)	55 . (A)	56 . (B)	57 . (D)	58 . (C)	59 . (B)	60 . (A)
61 . (D)	62 . (D)	63 . (A)	64 . (C)	65 . (B)	66 . (B)	67 . (A)	68 . (B)	69 . (B)	70 . (A)
71 . (C)	72 . (C)	73 . (D)	74 . (C)	75 . (D)	76 . (A)	77 . (C)	78 . (D)	79 . (C)	

000

	Quiz Classes	Rs. 200/- Per Month		
G.S. (सामान्य अध्ययन)	5 TO 6 PM/ 6 TO 7 PM	Mon, Tue, Wed, Thur.		
Math Test	8 TO 9 AM & 6 TO 7 PM & 7 TO 8 PM	Monday to Friday		
Math (R.S. Agrawal)	07 TO 08 AM & 07 TO 08 PM	Monday to Friday		
SSC English Test	09 TO 10 AM & 08 TO 09 PM	Monday to Friday		
SSC English Previous	10 TO 11 AM & 7 TO 08 PM	Monday to Friday		
R.K. Rajput (J.E.) Electrical Electronics	08 TO 09 PM	Monday to Friday		