यदि किसी डी.सी. शंट जिनत्र का अविशिष्ट चुम्बकत्व | 92. स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए-88. समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए-

(R.R.B. Siliguri (L.P.)-2014)

- (a) जिनत्र को शून्य लोड पर कुछ समय तक चलाना चाहिए
- (b) शंट-फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैट्री से संयोजित कर देना चाहिएं
- (c) जनित्र की घूर्णन दिशा परिवर्तित कर देनी चाहिए
- (d) शंट-फील्डं को 'अर्थ' कर देना चाहिए

Ans: (b) यदि किसी डी.सी. शंट जनित्र का अवशिष्ट चुम्बकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए शण्ट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैट्री से संयोजित कर देना चाहिये।

किसी डी.सी. स्व-उत्तेजित जनित्र में अवशिष्ट चुम्बकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण है-

(R.R.B. Chandigarh (L.P.)-2012)

- (a) भारी ओवर लोडिंग
- (b) गम्भीर शॉर्ट-सर्किट
- (c) जिनत्र को लम्बे समय तक निष्प्रयोज्य अवस्था में रखना
- (d) उपरोक्त तीनों

Ans: (d) किसी डी.सी. स्व-उत्तेजित जिनत्र में अवशिष्ट चुम्बकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण निम्न है-

- (a) भारी ओवर लोडिंग
- (b) गम्भीर शॉर्ट-सर्किट
- (c) जनित्र को लम्बे समय तक निष्प्रयोज्य अवस्था में रखना
- स्थिर वोल्टेज बैटी चार्जिंग विधि के लिए कौन-सा 90. जनित्र उपयुवत होता है-

(R.R.B. Mumbai (L.P.)-2012)

- (a) क्यूम्यूलेटिव कम्पाउण्ड जनित्र
- (b) शंट जनित्र
- (c) सीरीज जनित्र
- (d) डिफरैन्शियल कम्पाउण्ड जनित्र

Ans: (b) स्थिर वोल्टेज बैट्री चार्जिंग विधि के लिए शंट जनित्र उपयुक्त होता है। इसमें आर्मेचर तथा क्वायल्स समान्तर क्रम में जोड़ी जाती है। इसका आउटपुट विद्युत वाहक बल स्थिर रहता है।

डी.सी. शंट जनित्र की आर्मेचर करेन्ट की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है-

(R.R.B. Malda (L.P.)-2006)

(a) $I_a = \frac{V - E}{R}$

(b) $I_a = \frac{E}{R_a}$

(c) $I_a = I_L + I_{sh}$

(d) $I_a = I_L - I_{sh}$

Ans: (c) डी. सी. शंट जनित्र की आर्मेचर धारा की गणना

 $I_a = I_L + I_{sh}$ से किया जाता है।

जहाँ I. -> आर्मेचर धारा

 $I_L \rightarrow भार धारा$

 $I_{sh} \rightarrow शंट फील्ड धारा$

- (R.R.B. Malda (L.P.)-2006)
 - (a) कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए
 - (b) इन्टरपोल्स का प्रयोग करना चाहिए
 - (c) कम्पैन्सेटिंग वाइण्डिंग का प्रयोग करनी चाहिए
 - (d) उपरोक्त तीनों विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए

Ans: (d) स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए-

- (a) कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए
- (b) इन्टरपोल्स का प्रयोग करना चाहिए
- (c) कम्पैन्सेटिंग वाइण्डिंग का प्रयोग करनी चाहिए।
- किसी डी.सी. जनित्र के असंतृप्त पोल पर आर्मेंचर रिएक्शन का प्रभाव होगा-

(R.R.B. Bhubaneswar (L.P.)-2009), (IOF 2014)

- (a) विचुम्बकन
- (b) चुम्बकन
- (c) क्रॉस-चुम्बकन
- (d) अचुम्बकन

Ans: (c) किसी डी.सी. जिनत्र के असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्रास चुम्बकन होगा। जनित्र के ब्रशों को आर्मेचर की घूर्णन दिशा में आगे की ओर खिसकाकर लगाने से आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव घट जाते हैं।

किसी डी.सी. जनित्र में प्रयुक्त इण्टरपोल की धुवता होगी-(R.R.B. Mumbai (L.P.)-2005), (IOF 2013)

- (a) घूर्णन दिशा में गत पोल की भ्रुवता के समान
- (b) घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान
- (c) उत्तरी भ्रव के समान
- (d) दक्षिणी ध्रुव के समान

Ans: (b) किसी डी.सी. जनित्र में प्रयुक्त इण्टरपोल की ध्रुवता घूर्णन दिशा में अग्रगामी पोल की भ्रवता के समान होगी। इण्टरपोल को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है।

डी.सी. जनित्र में 'इण्टरपोल्स' का संयोजन किया जाता है-

(R.R.B. Jammu-Shrinagar (L.P.)-2010)

- (a) आर्मेचर के श्रेणी-क्रम में
- (b) आर्मेचर के समानान्तर-क्रम में
- (c) लोड के श्रेणी-क्रम में
- (d) लोड के समानान्तर-क्रम में

Ans: (a) डी.सी. जनित्र में 'इण्टरपोल्स' का संयोजन आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किया जाता है। जिनत्र के दो मुख्य पोल्स के बीच स्थापित किया गया अतिरिक्त पोल, इंटरपोल कहलाता है। बड़े आकार के जनित्र में इंटरपोल स्थापित करने से आर्मेचर रिएक्शन के प्रभावों तथा स्पार्किंग को कम किया जाता है।

उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डी.सी. जनित्र में 96. ब्रशों को रखना चाहिए-

(R.R.B. Malda (L.P.)-2006), (IOF 2012)

- (a) ज्यामितीय उदासीन अक्ष (GNA) पर
- (b) चुम्बकीय उदासीन अक्ष (MNA) पर
- (c) GNA तथा MNA के मध्य में
- (d) कहीं भी

Ans: (b) उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डी.सी. जनित्र में ब्रशों चुम्बकीय उदासीन अक्ष (MNA) पर रखना चाहिये। इस प्रभाव के कारण आर्मेचर के घुमाव की दिशा में MNA, GNA से अंश खिसक जाती है तथा MNA खिसक जाने के कारण ब्रशी पर स्पार्किंग होने लगती है।

लम्बी पारेषण लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन-सा कम्पाउण्ड जनित्र उपयुक्त रहेगा-

(R.R.B. Ranchi (L.P.)-2007), (IOF 2015)

- (a) ओवर कम्पाउण्ड जनित्र
- (b) फ्लैट कम्पाउण्ड जनित्र
- (c) अण्डर कम्पाउण्ड जनित्र
- (d) डिफरैन्शियल कम्पाउण्ड जनित्र

Ans: (a) लम्बी पारेषण लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए ओवर कम्पाउण्ड जनित्र उपयुक्त रहेगा। यदि किसी कम्पाउण्ड जिनत्र में सीरीज फील्ड द्वारा पैदा हुआ वोल्टेज बढ़ाव, शंट फील्ड में हुए वोल्टेज ड्राप से अधिक रहता है तो वह ओवर कम्पाउण्ड जनित्र कहलाता है।

लगातार कार्य करने वाले डी.सी. जनित्र के इन्सुलेशन 98. प्रतिरोध का मान कम होने का कारण है-

(R.R.B. Bhubaneswar (L.P.)-2003)

- (a) कम्यूटेटर पर उचित सोल्डरिंग नहीं किया जाना
- (b) आर्मेचर तथा रॉकर-ऑर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना
- (c) जिनत्र के चारों ओर की वायु का शुष्क होना
- (d) जनित्र पर कम लोड संयोजित करना

Ans: (b) लगातार कार्य करने वाले डी.सी. जनित्र के इन्सुलेशन प्रतिरोध का मान आर्मेचर तथा रॉकर-ऑर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना। किसी D.C. generator के घूमने की दिशा बदलने के लिये फील्ड या आर्मेचर दोनों में से किसी एक को बदल देने पर दिशा बदल जाती है।

किसी डी.सी. जनित्र का आउटपुट, निम्न समीकरण से दर्शाया जाता है-

> (CRPF Constable Tradsman Muzaffarpur Electrician-12.01.2014)

- (a) $E = V I_a \cdot R_a$
- (b) $E = V + I_a \cdot R_a$
- (c) $E = -1.\frac{d_i}{dt}$
- (d) $E = -N \frac{d\phi}{d\phi}$

Ans: (b) किसी डी.सी. जनित्र का आउटपुट

 $E = V + I_a R_a$ समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है।

I. → आर्मेचर थारा R. = आर्मेचर प्रतिरोध

100. डी.सी. जनित्र की दक्षता (efficiency) होती है-

(JMRC Electrician), (IOF 2014)

- (a) 60% से 80% तक
- ' (b) 70% से 80% तक
- (c) 85% से 95% तक
- (d) 100%

Ans: (c) डी.सी. जनित्र की दक्षता 85% से 95% तक होती है। Ans: (c) डा.पा. जारा वैद्युतिक शक्ति और उसे प्रदान की गई जानन का उर्जा के स्थात कहलाता है। इनपुट यांत्रिक शक्ति का अनुपात जनित्र की दक्षता कहलाता है। आउटपुट वैद्युतिक शक्ति

दक्षता = उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति $\eta = \frac{VI_L}{EI_a}$

डी.सी. जनित्र में कौन-सी क्षति, लोड के साथ 101. परिवर्तित होती रहती है-

(CRPF Constable Tradesman Mokamghat Electrician-05.01.2014

- (a) ताम्र क्षति
- (b) एडी करण्ट क्षति
- (c) हिस्टेरिसिस क्षति
- (d) वायु घर्षण क्षति

Ans: (a) डी.सी. जनित्र में ताम्र हानि लोड क साथ परिवर्तित होती रहती है इसके अन्तर्गत आर्मेचर हानि तथा व्रश हानि सबके प्रतिरोध के कारण होने वाला वैद्युतिक शक्ति का अपव्यय ताम्र हानि कहलाता है।

मशीन के चलती हालत में घिसने के कारण डी.सी 102. मशीन का कार्वन ब्रश छोटा हो जाता है। कितनी लम्बाई पर ब्रश को बदलना पड़ता है-

ESIC Electrician-2016

- (a) मूल लम्बाई से 1/2
- (b) मूल लम्बाई का 1/3
- (c) मूल लम्बाई का 3/4
- (d) मूल लम्बाई का 2/3

Ans: (d) मशीन के चलती हालत में घिसने के कारण डी.सी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है। मूल लम्बाई का 2/3 पर ब्रश को बदलना पड़ता है।

103. निरीक्षण के दौरान किसी डी.सी. जनित्र का दिव परिवर्तक (commulator) घिसा हुआ पाया गया। सैण्ड-पेपर का उपयोग निरर्थक है। सबसे उत्तम उपाय है-(BMRC Electrician-2016)

(a) आर्मेचर बदल दिया जाए

- (b) कम्यूटेटर बदल दिया जाए
- (c) कम्यूटेटर को लेथ पर टर्न कर लिया जाए
- (d) कम्यूटेटर को CTC से साफ किया जाए

Ans: (b) निरीक्षण के दौरान किसी डी.सी. जनित्र का दिल् परिवर्तक घिसा हुआ पाया गया। सैण्ड-पेपर का उपयोग निरर्थक है। सबसे उत्तम उपाय कम्यूटेटर बदल दिया जाए।

104. एक दिष्ट धारा जिनत्र कार्य करता है-

(JMRC Electrician)

- (a) किरचॉफ के सिद्धान्त पर (b) स्त्रू के सिद्धांत पर
- (c) फैराडे के सिद्धांत पर (d) लेंज के सिद्धांत पर

Ans: (c) एक दिष्ट धारा जनित्र का कार्य फैराडे के सिद्धांत प आधारित होता है।

फैराडे के नियमानुसार यदि हम किसी चालक को चुम्बकीय क्षेत्र घूमाते हैं तो चालक में फ्लक्स linked होता है जो गति में अनि होने से विद्युत वाहक बल जनरेट करता है।

 $e = N \frac{d\phi}{d\phi}$ volt 105. निम्नलिखित में से किसे अनिवार्यत: दिष्ट धारा की 110. 110 मेगावॉट जनित्र का शीतलन साधारण के आवश्यकता होती है?

(CRPF Overseer Electrician-2013)

- (a) प्रदीप्ति
- (b) चाल नियामक
- (c) कर्षण
- (d) उपर्युक्त सभी

Ans: (b) चाल नियामक में अनिवार्य रूप से दिष्ट धारा वैद्युत की आवश्यकता होती है क्योंकि बिना D.C. Supply के यह यन्त्र कार्य नहीं करता है। इसमें यांत्रिक ऊर्जा उत्पादन में D.C. Supply के द्वारां ही यह ऊर्जा प्राप्त होती है।

106. दिष्ट धारा जिनत्र में, निम्न के द्वारा कम्यूटेटर से धारा संग्रहीत की जाती है-

(HAL Electrician 2015)

- (a) आर्मेचर
- (b) बीयरिंग
- (c) शाफ्ट
- (d) कार्बन ब्रुश

Ans: (d) दिष्ट धारा जिनत्र में कार्बन ब्रुश तथा कम्यूटेटर से धारा संग्रहीत की जाती है। इन्हीं दोनों की सहायता से एकदिशीय आधूर्ण दिष्ट धारा मोटर में लगता है। कम्यूटेटर पर कार्बन Brush का दबाव बनाये रखने हेतु स्त्रिंग पत्ती का 0.1 से 0.25 kg/वर्ग सेमी. तक रखा जल्ता है।

107. D.C. शंट जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध है?

(Mazgaon Dock Ltd. Electrician)

- (a) क्षेत्र
- (b) प्रति पूरक भ्रव
- (c) कम्युटेटर
- (d) आर्मेचर

Ans : (a) D.C. Shunt जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध फील्ड का प्रतिरोध होता है। फील्ड का प्रतिरोध क्रान्तिक प्रतिरोध से ज्यादा प्रतिरोध होने की दशा में जनरेटर वोल्टेज Build-up नहीं करेगा। इसलिये फील्ड का प्रतिरोध क्रान्तिक प्रतिरोध से हमेशा कम होना चाहिये।

108. डायनेमो एक मंशीन है जिसका काम है-

(BMRC Electrician-2016)

- (a) निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना
- (b) उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध में बदलना
- (c) विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना
- (d) यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना

Ans: (d) डायनेमो एक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो जनरेटर का ही छोटा रूप है। जो वृहद स्तर पर D.C. Generator कहा जाता है।

169. डायनेमो परिवर्तित करता है-

(ESIC Electrician-2016)

- (a) निम्न कोल्टेज को उच्च वाल्टेज में
- (b) उच्च धारा को निम्न धारा में
- (c) यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
- ं (d) विद्युत अर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में

Ans: (c) डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह एक प्रकार का Electromechanical यन्त्र है जो छोटे स्तर नर Supply प्रदान करता है।

द्वारा किया जाता है।

(VIZAAG Steel Electrician)

- (a) नाइट्रोजन
- (b) हाइड्रोजन
- (c) भारी जल
- (d) हवा

Ans: (b) 110 MW जनरेटर का शितलन साधारणतया हाइड्रोजन द्वारा होता है। 100 MW से नीचे हवा का प्रयोग करते हैं। इसमें फैन भी लगे होते हैं लेकिन हाइड्रोजन कूलिंग ज्यादा प्रभावी होती है।

डी.सी. जेनरेटर में, ब्रश को रखा जाता है-

(CRPF Constable Tradesman Mokamghat Electrician-05.01.2014)

- (a) मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष (MNA) के साथ
- (b) जियोमेट्रिक न्यूट्रल अक्ष के लंबवत
- (c) जियोमेट्रिक न्यूट्रल अक्ष के साथ
- (d) मैंग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष GNA के साथ

Ans: (a) D.C. generator में ब्रश को हमेशा MNA के साथ रखा जाता है। MNA सदैव परिणामी फ्लक्स के लम्बवत् रहता है। किसी मशीन में Brush Shift सदैव आर्मेचर धारा के मान पर निर्भर करती है। मोटर हेत् MNA सदैव Rotation को विपरीत दिशा में shift होता है तथा Generator हेतु MNA सदैव Rotation की दिशा में shift होता है।

112. एक आदर्श डी.सी. जनेरेटर वह है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन होता है।

> (CRPF Constable Tradesman Uttar Pradesh Electrician-06.01.2013)

- (a) अधिकतम
- (b) ऋणात्मक
- (c) शून्य
- (d) धनात्मक

Ans: (c) एक आदर्श D.C. जनरेटर वह है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन शून्य होता है। अर्थात् No load से Full load तक वोल्टेज में परिवर्तन शुन्य के बराबर होता है। आदर्श D.C. generator में होने वाली हानि शून्य होती है।

113. एक डायनेमो 6 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर धारा उत्पन्न करता है। तो शक्ति क्षय कितना होगा।

(CRPF Constable Tradesman Himachal Pradesh Electrician-30.12.2012)

- (a) 3
- 0.083 (b)

(c) 12

36

Ans : (a)

V = 6 volt I = 0.5 Amp.

 $R = \frac{V}{I} = \frac{6}{0.5} = 12\Omega$

 $P = \frac{V^2}{R} = \frac{6 \times 6}{12} = 3 \text{ watt}$

114. कम्यूटेटर अधिक गंदा होने पर उसकी सफाई की जाती है-

(BMRC Electrician-2016)

- (a) पानी से
- (b) भारी जल से
- (c) एसिड से
- (d) पेट्रोल से

Ans: (d) कम्यूटेटर अधिक गंदा होने पर उसकी सफाई पेट्रोल से की जाती है। कार्बन ब्रुश हमेशा उसके ऊपर दबाव बनाकर गति करता है और घर्षण से उस पर कार्बन जम जाता है जिसे पेट्रोल के द्वारा साफ किया जाता है।

115. बड़ी क्षमता वाले जेनरेटर में ब्रश किस पदार्थ के बने होते हैं?

(CRPF Constable Tradesman Kathgodam Electrician-07.04.2013)

(a) कार्बन

(b) इस्पात

(c) कॉपर

(d) एल्युमिनियम

Ans: (c) बड़ी क्षमता वाले जेनरेटर में ब्रश कॉपर का बना होता है। लेकिन सामान्यतः इसमें cu + corbon होता है तथा छोटी मशीन हेतु ब्रश कार्बन का प्रयोग होता है।

ऐसी मशीन जिसमें बार-बार Reversal की आवश्यकता होती है वहाँ पर ग्रेफाइट का ब्रश प्रयोग करते हैं।

116. आर्में चर प्रतिक्रिया किसके द्वारा स्थापित चुम्बकीय क्षेत्र का प्रभाव है?

(BMRC Electrician-2016)

(a) पश्च वि.वा. बल

(b) आर्मेचर करंट

(c) कम्युटेटर करंट

(d) काउंटर टॉर्क

Ans: (b) आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर धारा द्वारा स्थापित चुम्बकीय क्षेत्र का प्रभाव है किसी D.C. Machine में मुख्य फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव ही आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। यह दो तरह का होता है। (I) Cross Magnetising प्रभाव, (II) Diamagnetising प्रभाव।

117. D.C. जनित्र द्वारा जनित ई.एम.एफ. निर्भर करती है, इसकी-

(ESIC Electrician-2016)

(a) प्रति ध्रुव फ्लक्स पर

(b) केवल गति पर

(c) फ्लक्स और गित दोनों पर (d) इनमें से कोई नहीं

Ans: (c) D.C. जनित द्वारा जनित ई.एम.एफ. फ्लक्स और गति दोनों पर निर्भर करती है।

 $E = \frac{P\phi ZN}{60A}$

P = Pole φ = फ्लक्स प्रतिपोल

Z = कुल चालक की संख्या

A = समान्तर पाथ की संख्या

 $N = \eta f$

118. दिष्ट धारा जिनत्र में कम्यूटेटर का एकमात्र उद्देश्य होता है-

(Indian Ordnance Factory-07.12.2015)

(a) निर्बाध निर्गत प्रदान करने के लिए

(b) प्रेरित दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए

(c) ब्रुशों पर स्फुलिंग कम करने के लिए

(d) प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए

Ans: (d) दिष्ट धारा जिनत्र में commutator का एकमात्र उद्देश्य प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिये होता है। Commutator एक कठोर किष्ति ताप्र का बना होता है। Commutator तथा Brush के द्वारा ही D.C. मोटर में एकदिशीय आधूर्ण प्राप्त होता है।

119. किसी जनरेटर का वि.वा. बल (e.m.f.) किस पैरामीटर पर निर्भर करता है-

(HAL Electrician 2015)

(a) फ्लक्स प्रति ध्रुव पर

(b) चालक के तारों की संख्या पर

(c) ध्रुवों की संख्या पर

(d) उपरोक्त किसी पर नहीं

Ans: (d) किसी जनरेटर का emf चालक तार की संख्या, फ्लक्स प्रति ध्रुव तथा ध्रुवों की संख्या पर निर्भर करता है। फैराडे के नियमानुसार फ्लक्स में परिवर्तन हो या फ्लक्स कट करे तभी emf उत्पन्न होता है।

120. अविशिष्ट चुम्बकत्व का होना महत्वपूर्ण नहीं है, यदि (D.C.) जनित्र के रूप में संयोजित हो।

(CRPF Constable Tradesman Muzaffarpur Electrician-12.01.2014)

(a) वाह्य उत्तेजित जनित्र

(b) श्रेणी जनित्र

(c) शंट जनित्र

(d) अन्यतः उत्तेजित जनित्र

Ans: (d) अवशिष्ट चुम्बकत्व का होना महत्वपूर्ण नहीं है यदि D.C. जिनत्र अन्यतः उत्तेजित जिनत्र (Seperatly excited generator) हो तब इस प्रकार के जिनत्र में अवशिष्ट चुम्बकत्व नहीं होने पर भी voltage buildup होता है। चूँकि अलग से D.C. supply द्वारा उत्तेजित होता रहता है।

121. जब धुवों का फ्लक्स दोगुना किया गया हो और गित भी दोगुनी की गई हो, तो जंनरेटर का प्रेरित वि.वा. बल (e.m.f.) -

(BMRC Electrician-2016)

(a) तिगुना हो जाएगा

(b) उतना ही रहेगा

(c) दोगुना हो जाएगा

(d) चार गुना हो जाएगा

Ans: (d) जब ध्रुवों का फ्लक्स दोगुना किया गया है और गित भी दोगुनी की गयी हो तो जनरेटर का प्रेरित emf चार गुना हो जायेगा। क्योंकि $E_b = \frac{P\phi ZN}{60A}$

N दोगुना करते हैं तथा ϕ भी दोगुना करते तो E_b का मान चार गुना बढ़ जायेगा।

122. किस प्रकार की D.C. मशीनों में अवशिष्ट चुम्बकत्व (रिजिडुअल मैग्नेटिज्म) आवश्यकता है?

(THDC Electrician 2015)

(a) स्व-उत्तेजित जेनरेटर

(b) डायनेमो

(c) पृथक रूप से उत्तेजित जेनरेटर (d) शण्ट मोटर

Ans: (a) स्व-उत्तेजित जेनरेटर में अवशिष्ट चुम्बकत्व आवश्यक होता है। लेकिन पृथक उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुम्बकत्व का होना आवश्यक नहीं होता है। अवशिष्ट चुम्बकत्व Voltage Build up में सहायता प्रदान करती है।

123. एक डी.सी. जेनरेटर का कम्यूटेटर-

(CRPF Overseer Electrician-2015)

- (a) लोड सर्किट में करेन्ट एक ही दिशा में करता है
- (b) आर्मेचर में ए.सी. को डी.सी. में बदलता है
- (c) टर्मिनल धारा बढ़ाता है
- (d) आर्मेचर में करेन्ट की दिशा उल्टी कर देता है

Ans: (b) एक D.C. generator का कम्यूरेटर आर्मेचर में ए.सी. को डी.सी. में बदलता है। कम्यूटेटर और ब्रुश की सहायता से D.C. मोटर में एक दिशीय आधूर्ण पैदा होता है जो जनरेटर को एक दिशा में घुमाता है। जनरेटर के स्थित में यह धारा को ब्रुश की मदद से वाह्य परिपथ को देता है।

124. आर्मेंचर की करंट में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं-(VIZAAG Steel Electrician 2015)

(a) क्रिटीकल रेजिस्टेंस

(b) आर्मेचर रिएक्शन

.(c) कम्युटेशन

(d) स्फुलन

Ans : (c) आर्मेचर की धारा में होने वाली परिवर्तन को दिकपरिवर्तन (commutation) कहते हैं। जितने समय में धारा का एक रिवर्सल होता है उस समय को

125. ज्यादा से ज्यादा भाप टर्बो परिवर्तित्रों को के लिए कुंडलित किया जाता है।

(BMRC Electrician-2016)

(a) दो ध्रवों

दिकपरिवर्तन काल कहते हैं।

(b) छः ध्रुवों

(c) आठ से बारह ध्रुवों

(d) तीस से चालीस ध्रवों

Ans: (a) भाप टर्बो परिवर्तित्रों को ज्यादा से ज्यादा दो पोल के लिये कुण्डलित किया जाता है। क्योंकि इसकी गति ज्यादा होती है और इसकी अक्षीय लम्बाई अधिक होती है।

$$N_s = \frac{120f}{P}, N_s = 3000 \, \text{RPM} \ \text{das } \hat{\xi}$$

126. वेव बाइंडिंग में कम्यूटेटर खंडों का M.O. होना चाहिए-

(CRPF Constable Tradesman Kathgodam Electrician-07.04.2013)

- (a) असमान (odd)
- (b) केवल समान (even)
- (c) समान (even) और असमान
- (d) इनमें से कोई नहीं

Ans: (c) वेव winding में commutator खण्डों का M.O. समान और असमान होता है। क्योंकि दिक्परिवर्तक द्वारा ही धारा परिवर्तन किया जाता है। यह Brush की सहायता से धारा बाहरी परिपय को देता है।

127. एक D.C. जेनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध R होता है-

(Indian Ordnance Factory-07.12.2015)

- (a) गति के वर्ग के समानुपाती
- (b) गति के त्रिघात के समानुपाती
- (c) गति के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
- (d) गकम के व्युक्तमानुपाती

Ans: (c) एक D.C. जेनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध R_c गित के वर्ग के व्युक्तमानुपाती होता है। क्रांतिक प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जिसके ऊपर generator voltage नहीं जनरेट करता है तथा इससे कम पर generate करता है D.C. generator का क्रान्तिक प्रतिरोध Field का प्रतिरोध होता है।

128. स्विनवर्न जांच पद्धित में D.C. m/c किस रूप में चलती है?

(BMRC Electrician-2016)

- (a) पूर्ण लोड पर
- (b) निर्धारित लोड पर प्रयुक्त ब्रेड लोड के साथ मोटर
- (c) शून्य लोड पर जुड़ा जेनरेटर
- (d) निर्धारित लोड पर जुड़ा जेनरेटर


Ans: (c) स्विनवर्न जांच पद्धित में D.C. m/c शून्य लोड पर जुड़ा जनरेटर के रूप में चलती है। यह परीक्षण दक्षता मापने का अप्रत्यक्ष परीक्षण होता है। इस test द्वारा only machine के losses ज्ञात किये जाते हैं।

129. किसी d.c. जनरेटर की वाहरी विशेषताएं _____ के बीच संबंध बताती है।

(UPRVUNL TG-II Electrician-2016)

- (a) प्रेरित emf तथा फील्ड करेंट
- (b) टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करेंट
- (c) प्रेरित emf तथा लोड करेंट
- (d) टर्मिनल वोल्टेज तथा फील्ड करेंट

Ans: (b) D.C जनेरेटर में टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करेन्ट बाहरी विशेषताएं हैं।



बैक emf और फील्ड करेंट जनेरेटर के आन्तरिक भाग में उत्पन्न होती है। D.C जनेरेटर में उत्पन्न करेंट A.C प्रकृति होती है।

$$E_b = \frac{V}{2}$$
 (D.C. Generator)

$$V = \frac{E_b}{2}$$
 (D.C.Motor)

130. किसी d.c. जनरेटर के वोल्टेज को ____ बढ़ाया जा सकता है।

(UPRVUNL TG-II Electrician-2016)


- (a) गति को बढ़ा कर
- (b) आर्मेचर की लंबाई बढ़ा कर
- (c) फ्लक्स घनत्व को घटा कर
- (d) गति को घटा कर

Ans: (a) D.C जनेरेटर के लिए – $E_b=v+I_aR_a$ $v=E_b-I_aR_a$ (i) $E_b=\frac{\phi ZNP}{60}$ $E_b\propto N$ (ii) उपरोक्त समीकरण (i) व (ii) के अनुसार यदि जनेरेटर की गति बढ़ेगी तो E_b का मान बढ़ेगा। जिससे टर्मिनल वोल्टेज (v) का मान बढ़ेगा।

131. यदि किसी d.c. जनरेटर का शून्य लोड वोल्टेज तथा पूर्ण लोड वोल्टेज समान हो ता जनरेटर _____ है

(UPRVUNL TG-II Electrician-2016)

- (a) लेवल कंपाउंडेड
- (b) डिफरेन्शियल रूप से कंपाउंडेड
- (c) अंडर कंपाउंडेड
- (d) ओवर कंपाउंडेड



लेवल कंपाउंडेड जनरेटर का शून्य लोड वोल्टेज पूर्ण लोड वोल्टेज के बराबर होता है।

ओवर कम्पाउण्ड जनरेटर का नो लोड वोल्टेज पूर्ण लोड वोल्टेज से कम तथा अंडर कम्पाउण्ड जनरेटर में नो लोड वोल्टेज से पूर्ण लोड वोल्टेज से अधिक होता है।

132. प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जाते करेंट द्वारा बना फ्लक्स में c.m.f. प्रेरित करता है।

UPRVUNL TG-II Electrician-2016

- (a) प्राथमिक व द्वितीयक दोनों वाइंडिंग
- (b) केवल ट्रांसफार्मर कोर
- (c) केवल द्वितीयक वाइंडिंग
- (d) केवल प्राथमिक वाइडिंग

Ans: (a) जो करेंट प्राथमिक वाइडिंग से होकर बहती है उसमें कुछ फ्लक्स क्षरण फ्लक्स हो जाता है जिसके कारण प्राथमिक वाइडिंग में cmf उत्पन्न होता है। तथा बचा हुआ फ्लक्स द्वितीयक वाइडिंग से लिंक करता है जिसके कारण द्वितीयक वाइडिंग में cmf उत्पन्न होता है।

133. किसी d.c. जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल को
____ में जोड़ा जाता हैं।

(UPRVUNL TG-II Electrician-2016)


- (a) अर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैरलल
- (b) आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सिरीज
- (c) लोड के साथ सिरीज
- (d) लोड के साथ समांतर

Ans: (b) यह छोटे अर्न्तभ्रुव होते है तथा इन्हे मशीन के ढाँचे (Yoke) के मुख्य भ्रवों के बीच लगाया जाता है। इन्हें अपेक्षाकृत मोटे ताम्र विद्युतरोधी तारों द्वारा बनाया जाता है। तथा इन अर्न्तभ्रुवो को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इस विधि द्वारा विचुम्बकन तथा क्राश चुम्बकन प्रभाव को बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है।

134. अगर सीरीज मोटर का फील्ड कनेक्शन टूट गया है, तो वह

(UPRVUNL TG-II Electrician-2016)

- (a) ठीक प्रकार से काम करेगी।
- (b) रूक जाएगी।
- (c) जल जाएगी।
- (d) भयावह गति प्राप्त करेगी।



सीरीज मोटर का फील्ड कनेक्शन टूटने से फ्लब्स का मान बहुत ही तेजी के साथ कम हो जायेगा जिससे मोटर का E_b कम हो जायेगा और मोटर अति उच्च गित से घूमने लगेगी।

135. एक d.c. जनरेटर में बदलता है।

UPRVUNL TG-II Electrician-2016

- (a) चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा
- (b) तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा
- (c) यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा
- (d) रासायनिक जी को विद्युत ऊज?

Ans: (c) D.C. जनरेटर यान्त्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है तथा यह फ्लेमिंग के दॉये हाथ के सिद्धान्त पर कार्य करती है।

D.C मोटर विद्युत ऊर्जा को यान्त्रिक ऊर्जा में बदलती है। तथा यह फ्लेमिंग के बाये हाथ के सिद्धान्त पर कार्य करती है।

136. किसी d.c. जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोजन है। (UPRVUNL TG-II Electrician-2016)

- (a) a.c. को डायरेक्ट करेंट में बदलना
- (b) चुम्बकीय क्षेत्र को मजबूत करना
- (c) जनरेटर में हीटिंग को कम करना
- (d) जनरेटर में बने करेंट को एकत्र करना

Ans: (a) D.C जनेरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोजन AC को DC में बदलना। A.C को D.C में बदलने की क्रिया Commutation कहलाती है।

लघुपथन आर्मेचर कुण्डली में धारा की दिशा जब वह चुम्बकीय उदासीन अक्ष (MNA) को पार को पार करती है, परिवर्तित (Reversed) हो जाये। दिकपरिवर्तन (Commutation) कहलाती है यह समय (Commutation) कहलाता हैं

137. अलग उत्तेजन (separate excitation) के लिए किस प्रकार के स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है?

(Noida Metro Technician Grade-II-2017), (IOF 2012)

- (a) स्टोरेज बैटरी
- (b) सोलर
- (c) रेक्टिफाइड DC
- (d) DC जनरेटर

Ans: (b) अलग से उत्तेजन के लिए D.C. सप्लाई की आवश्यकता होती है यह सप्लाई स्टोरेज बैटरी, रेक्टिफायर्स, DC जनेरेटर के माध्यम से दी जाती है। सोलर उत्तेजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है।

138. जब किसी DC श्रेणी जनरेटर को लंबी ट्रांसिमशन लाइन से श्रेणी में जोड़ा जाता हैं तो, इसे कहते हैं। (Noida Metro Technician Grade-JI-2017)

- (a) ट्रांसमिटर
- (b) शंट जनरेटर
- (c) मोटर
- (d) बूस्टर

Ans: (d) श्रेणी जिनत्रों का प्रयोग आर्क, प्रकाश तथा श्रेणी बूस्टर के रूप में किया जाता है। श्रेणी बूस्टर किसी अन्य प्रदाय से धार प्राप्त करने वाले फीडर की टर्मिनल वोल्टता को बढ़ाने के काम आते है। इनका प्रयोग रेल इंजनों में पुनर्जनीय ब्रेक को क्षेत्र धारा प्रदान करने के लिए भी होता है।

139. शंट क्षेत्र कुंडली (field coil) में निम्न धारा वहन होती है, लेकिन बहुत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है। इसका कारण क्या है?

(Noida Metro Technician Grade-II-2017)

- (a) कुंडली का उच्च प्रतिरोध (b) फेरों की कम संख्या
- (c) फेरों की बड़ी संख्या
- (a) मोटी कुंडलन तार

Ans: (c) रांट फील्ड कुण्डली पतले तारों के अधिक फेरों की संख्या से बनायी जाती है। जिससे कुण्डली का प्रतिरोध अधिक हो जाता है। और धाग बहुत निम्न प्रवाहित होती है। सिरीज कुण्डली मोट तारों के कम फेरों से बनायी जाती है। जिसके कारण कुण्डली का प्रतिरोध कम तथा थारा बहुत अधिक होती है।

140. DC जनरेटर के निम्न ब्रश घर्षण के गुणांक का अधिमान्य मान क्या होगा?

(Noida Metro Technician Grade-II-2017)

- (a) 0.35
- (b) 0.4
- (c) 0.28
- (d) 0.22

Ans: (a) DC जनरेटर के निम्न ब्रश घर्षण गुणांक = 0.35

141. क्षेत्र कुंडली (Field coil) को लपेटने के लिए किस प्रकार की तार उपयोग की जाती है?

(Noida Metro Technician Grade-II-2017)

- (a) इनेमलड की हुई कॉपर तार
- (b) स्टेनलेस स्टील तार
- (c) स्टील तार
- (d) अनावृत कॉपर तार

Ans: (a) क्षेत्र कुण्डली (Field Coil) को इनेमलंड की हुई कॉपर तार की आवश्यकता होती है।

कॉपर तार की चालकता अधिक होती है। चॉदी के बाद इसका दूसरा स्थान है।

क्षेत्र कुण्डली किसी मोटर के सीरीज या शंट में लगायी जाती है।

142. कोई DC शंट जनरेटर 220V टर्मिनल वोल्टता पर भार को 15 ऐम्पियर प्रदान करता है। शंट फील्ड प्रतिरोध 220 ओहा है। आर्मेचर धारा ____ हार्गत

(Noida Metro Technician Grade-II-2017)

- (a) 1 ऐम्पियर
- (b) 10 ऐम्पियर
- (c) 15 ऐम्पियर
- (d) 16 ऐम्पियर


Ans: (d) दिया है,

 $R_{\rm sh} = 220\Omega$

V = 220 Volt

लोड धारा (I_L) = 15 Amp.

शंट धारा -
$$I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}}$$



. वाइडिंग शंट है इसलिए टर्मिनल वोल्टेज तथा शंट फी डा वोल्टेड समान होगा।

$$I_{sh} = \frac{220}{220} = 1 \text{Amp.}$$

आर्मेचर धारा $(I_a) = I_L + I_{sh}$

$$= 15 + 1$$

$$I_a = 16 \text{ Amp.}$$

43. In a DC machine, which of the following completes the magnetic circuit between the magnetic poles?

किसी DC मशीन में, निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक पोल के बीच में चुम्बकीय परिपथ को पूर्ण करता है?

(UPPCL Technical Grade-II Electrical 11.11.2015)

- (a) Yoke/योक
- (b) Pole shoc/ऐल शू
- (c) Commutator/कम्यूटेटर (d) End plate/सिरा प्लेट

Ans: (a) डी.सी. मशीन में योक मैग्नेटिक पोल के बीच में चुम्बकीय परिपथ को पूर्ण करता है। तथा कम्यूटेटर का कार्य ए.सी. को डी.सी. में बदलना है। सिरा प्लेटों शाफ्ट को स्थायित्व प्रदान करती है। तथा पोल शू-चुम्बकीय क्षेत्र स्थापित करता है।

EXAM POINTER

D.C. जेनरेटर का कार्य सिद्धान्त आधारित है-

प्रेरण सिद्धान्त पर

■ D.C. जेन्<u>रेटर से प्राप्त e.m.f.</u> उत्पन्न होता है-

गतिशील e.m.f.

आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से मुख्य फ्लक्स-

विचुम्बकन एवं क्रास चुम्बकन होता है

डी. सी. मशीन में हिस्टेरिसिस हानियाँ निर्भर करती हैं-

अधिकतम पलक्स घनत्व पर

- D.C. जेनरेटरों से उच्च धारा प्राप्त करने के लिए कुण्डलन (winding) प्रयोग की जाती है— लेप
- D.C. जेनरेटर में अधिकतम हानि पायी जाती है— कापर हानि
- D.C. शण्ट जेनरेटर रखता है- धीरे-धीरे गिरता अभिलक्षण
- D.C. जेनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य-

A.C. वोल्टेज को D.C. वोल्टेज में बदलना

- D.C. जेनरेटर में प्रेरित वि.वा.बल की दिशा ज्ञात की जा सकती
 है- फ्लेमिंग के दायें हाथ के नियम द्वारा
- लैप वाइंडिंग में ब्रुशों की संख्या होती है-

धुवों की संख्या के बराबर

कम्यूटेटर सेगमेण्ट के लिए प्रयुक्त धातु-

कठोर ताँबा (Hard drawn Copper)

- D.C. मशीन के योक निर्माण हेतु प्रयुक्त धातु स्टैनलैस स्टील
- D.C. जेनरेटरों में अंतः ध्रुव क्षेत्र कुण्डलन जुड़ती है-

आर्मेचर कुण्डलन के श्रेणी में

- योक (Yoke) की चुम्बकशीलता, बड़ी मशीनों में छोटी मशीनों की अपेक्षा होती है—
 2 गुनी होती है
- विद्युत मोटरों में कार्बन का ब्रुश प्रयोग होता है-

धारा प्रवाह का मार्ग प्रदान करते हैं

सिरा प्लेट का मुख्य कार्य है-

आर्मेचर को धुवों से समान दूरी बनाए रखना

D.C. मशीन में लौह हानियों के प्रभाव से होता है-

दक्षता में कमी, कोर की अधिक उष्णता

- तरंग कुण्डलन में औसत पिच होता है─
 भिन्नात्मक
- पृथक् उत्तेजित जनित्र में क्षेत्र कुण्डलन को उत्तेजित किया जाता है– D.C. से
- आर्मेचर लेमिनेशन परस्पर- विसंवाहित होते हैं
- लेमिनेशन के प्रयोग से- भंवर धारा हानियाँ कम हो जाती हैं
- जेनरेटर के मुख्य क्षेत्र की कुण्डलन हेतु प्रयुक्त चालक पदार्थ-

- समान ध्रुवों एवं आर्मेचर चालकों की संख्या के लिए उच्च
 e.m.f उत्पन्न करेगी वेव कुण्डली
- यदि f चुम्बकीय आवृत्ति हो तो हिस्टेरिसिस हानि का चरम (variable) होगा-
- D.C. मशीन के आर्मेचर में प्रयोग होने वाली कोर की मोटाई होती है— 0.3से 0.5mm
- बैटरी आवेशन (charging) के लिए प्रयोग होता है–
 शण्ट जेनरेटर
- स्वप्रेरित (selfexcited) जेनरेटर है— सीरीज जेनरेटर, शण्ट जेनरेटर, कम्पाउण्ड जेनरेटर
- विच्छेदन उत्तेजित (Separately excited) जेनरेटर में क्षेत्र
 कुण्डलन उत्तेजित की जाती है— बाह्य d.c. स्त्रोत द्वारा
- D.C. शण्ट जेनरेटर में घूमने की दिशा बदली जाती है— क्षेत्र कुण्डलन की धुवता आपस में बदलकर
- सभी प्रकार के लोड पर समान वोल्टता प्राप्त की जा सकती है कम्पाउण्ड जेनरेटर
- जब एक बन्द चालक चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समान्तर गति करे तो e.m.f. का मान होगा– शुन्य
- D.C. जेनरेटर में यदि क्षेत्र कुण्डलन का प्रतिरोध शोचनीय दशा बढ़ जाये तब– भार (load) के श्रेणी में
- आर्मेचर अभिक्रिया के अन्तर्गत किसी जेनरेटर के वायु अन्तराल (air gap) में चुम्बकीय फ्लक्स होता है-
- D.C. मोटर की निर्गत, महत्तम शक्ति होगी जब- Eb $=\frac{V}{2}$
- समान अभिलक्षण के दो D.C. जेनरेटर को समान्तर में प्रचालित करने के लिए-

वोल्टेज ड्रापिंग अभिलक्षण समान होना चाहिए

- D.C. जेनरेटर का महत्तम e.m.f. प्राप्त किया जाता है— जब चालक से फ्लक्स अधिक कटेगा
- D.C. मशीन के ब्रुश ताम्र के न बनाकर कार्बन के बनाये जाते हैं चूँकि कार्बन का- प्रतिरोध ताँबे की अपेक्षा उच्च होता है,
 विशिष्ट चालकता उच्च होती है
- एक D.C. जेनरेटर के अधिकतम क्षमता के लिए अवस्था है अस्थायी हानियाँ = स्थायी हानियाँ
- D.C. वोल्टेज उत्पादन के लिए प्रयुक्त मशीन-

कम्पाउण्ड जेनरेटर

 प्राइम मूवर द्वारा प्रचालित D.C. जेनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज की प्रकृति
A.C.

ताम्र

आर्मेचर लेमिनेशन की थातु होती है— सिलिकॉन स्टील

डी. सी. मशीन के परिभ्रमण हेतु प्रयुक्त होता है-

बाल एवं रोलर बियरिंग

 D.C. मशीन के क्षेत्र का अवशेष चुम्बकत्व समाप्त होने पर पुनः चुम्बिकत करने की विधि है-

शण्ट क्षेत्र को किसी D.C. स्रोत से संयोजित करना

■ D.C. जेनरेटर में हानि लोड धारा बढ़ाने पर अप्रत्याशित रूप से बढ़ती है- आर्मेचर ताम्र हानियाँ

D.C. मशीन में निम्न हानियों में सबसे कम होती है-

वायु घर्षण हानियाँ

■ यदि चुम्बकीय फ्लक्स घनत्व B हो तो भंवर धारा हानि होगी—

B² के समानुपाती

■ D.C. जेनरेटर में स्थिर होती है— क्षेत्र ताम्र हानियाँ, भँवर धारा हानियाँ, हिस्टेरिसिस हानियाँ

एक शण्ट जेनरेटर में स्थिर फ्लक्स पर यदि परिभ्रमण गति दो गुनी कर दी जाये तब प्रेरित e.m.f.— दो गुना हो जायेगा

 एक शण्ट जेनरेटर में परिभ्रमण करने पर वि.वा. बल उत्पन्न नहीं होता। इसका उपाय है— क्षेत्र कनेक्शन उलटना

■ अन्तःध्रुव (Interpole) के कार्य क्षेत्र में नहीं है~

आर्मेचर को शीतल करना

■ D.C. जेनरेटर में ब्रुश की व्यवस्था की जाती है- MNA पर

■ क्रांतिक प्रतिरोध d.c. जेनरेटर के किस भाग में संयोजित होता
 है क्षेत्र

■ किसी जेनरेटर की टर्मिनल वोल्टता शून्य लोड (No load) पर लगभग शून्य होगी- सीरीज जेनरेटर

D.C. जेनरेटर पर लोड बढ़ाने से गित में परिवर्तन आ गया है
 उसे सुधारने हेतु- प्राइम मूबर की दी गयी शिक्त बढ़ायेंगे

 किसका विद्युत चुम्बकीय बलाघूर्ण एवं गति एक-दूसरे के विपरीत होता है शण्ट जेनरेटरों का

सामान्यतः D.C. मशीन अधिकतम शिक्त के लिए डिजाइन की
 जाती है–
 लगभग पूर्ण लोड

230V D.C. जेनरेटर के लिए ब्रुशों में कौन-सा पदार्थ उपयोगी
 है- इलेक्ट्रोग्रेफाइड

■ D.C. जेनरेटर की क्षमता ज्ञात की जाती है-

आउटपुट +losses

उच्च क्षमता वाले जेनरेटरों में, ब्रुश प्रयोग होते हैं— कार्बन

समान पोल वाले D.C. जेनरेटर का e.m.f. वेव कुण्डलन की
 अपेक्षा लैप कुण्डलन में होगा−

सिलिकॉन स्टील D.C. जेनरेटर का e.m.f. नियंत्रित किया जाता है-पलक्स परिवर्तन द्वारा, जेनरेटर की गति द्वारा

D.C. जेनरेटर प्रयोग किया जाता है- बूस्टर के रूप में

■ क्रान्तिक गति से अधिक गति पर- प्रेरित e.m.f. शून्य होगा

■ D.C. मशीन की दक्षता सामान्यतः होती है— 90%

■ D.C. मशीन में अधिकतम हानियों का कारण है- लौह हानियाँ

प्रत्येक आर्मेचर चालक को कम्यूटेटर से जोड़ने हेतु प्रयोग किया
 जाता है—
 ताम्र की लग

 आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से D.C. जेनरेटर में वायु-अन्तराल में फ्लक्स में कमी हो जाती है-

फ्लैट कम्पाउण्ड जेनरेटर की विशेषता है- जेनरेटर वोल्टता
 स्थिर रहती है एवं लोड परिवर्तन का
 इस पर कोई प्रभाव नहीं होता

■ जेनरेटर में अवशेष चुम्बक समाप्त होने के कारण हो सकता है— मशीन के तापक्रम में वृद्धि

 एक लैप कुण्डलित जेनरेटर में ध्रुवों की संख्या P है। ब्रुशों की संख्या होगी-

■ कम्पेनसेटिंग कुण्डली 'आर्मेचर'/मुख्य ध्रुवों में लगाई जाती है— मुख्य धुवों में

यदि जेनरेटर में मुख्य ध्रुव संतृप्त नहीं है तब आर्मेचर प्रतिक्रिया
 का प्रभाव 'क्रास चुम्बकन' या 'विचुम्बकन' नहीं होगा–

विचुम्बक्नन

■ D.C. वोल्टता पर उच्च धारा प्राप्त करने हेतु सबसे उपयुक्त जेनरेटर की कुण्डली 'लैप' या 'तरंग' में कौन है— लैप

अन्तः ध्रुव कुण्डली प्रायः क्षेत्र कुण्डली या आर्मेचर के श्रेणी क्रम
 में संयोजित की जाती है आर्मेचर कुण्डली के

 फ्लोटिंग जेनरेटर बसबार को 'शून्य' या अधिकतम धारा सप्लाई करता है–
 शून्य

■ पृथक् उत्तेजित जनित्र में उत्पादित शक्ति होती है— **E** × I_a

जिनत्र द्वारा उत्पन्न वि.वा. बल का मान निर्भर करता है धुवों की संख्या पर, प्रति धुव फ्लक्स पर,

चालकों की संख्या पर

श्रेणी कुण्डलित जनित्र में बाह्य परिपथ को प्रदान शक्ति- VIL

समकारी कुण्डलन के लिए AT/ध्रुव होता है-

ZI धुव चाप 2P × धुव पिच

समकारी कुण्डलन के ध्रुव मुख पर चालकों की संख्या होती है-

 $\frac{\mathbf{Z}}{\mathbf{P}} \times \frac{\mathbf{U}}{\mathbf{U}} = \mathbf{U}$

समकारी कुण्डलनों में आमेंचर चालकों की संख्या प्रति पथ होती ■ दिक्परिवर्तन के समय (काल) में स्फुलिंग के कारण− मशीन में चुम्बकीय अन्तःधुवों का न होना स्फुलिंगरिहत दिक्परिवर्तन प्राप्त करने की प्रमुख विधियाँ हैं— प्रतिकार्यता वोल्टता का मान होता है-प्रतिरोध विधि, विद्युत वाहक बल विधि प्रतिकार्यता = स्वप्रेरकत्व का गुणांक × धारा परिवर्तन की दर उत्क्रमण वि.वा.बल उत्पन्न किया जा सकता है-दुर्बल दिक्परिवर्तन का कारण है-बुशों के विस्थापन द्वारा लघुपथन काल में धारा पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो पाती ताम्र-ब्रुश की अपेक्षा, कार्बन ब्रुश का संस्पर्श प्रतिरोध अधिक बुशों पर स्फुलिंग, जिसके कारण दुर्बल दिक्परिवर्तन होता है-होता है कार्बन-ब्रुश के अपेक्षाकृत लाभ होते हैं- कार्बन-ब्रुश को विचुम्बकन आर्मेचर चालक-विभिन्न रूपों में निर्मित करना सुगम है मुख्य-क्षेत्र के विपरीत कार्य करते हैं शंट जेनरेटर की भार अभिलक्षण होता है-चुम्बकीय उदासीन अक्ष वह अक्ष है-पातन वोल्टता प्रारूपी जिस पर स्थित आर्मेचर चालकों में कोई वि.वा.बल ओवर कम्पाउण्ड जेनरेटर जिसकी निर्भार की अपेक्षा पूर्णभार की प्रेरित नहीं होता सिरा वोल्टता होती है-ज्यामितीय उदासीन अक्ष वह अक्ष है-जो कि निकटवर्ती धुवों के बीच के कोण को सेपरेटली एक्साइटेड जेनरेटर के विद्युत-अभिलक्षण समान होते शन्ट वाउण्ड जेनरेट्र के समद्विभाजित करता है D.C. कम्यूलेटिव कम्पाउण्ड जेनरेटर की भार-अभिलक्षण शंट $\frac{\phi ZN}{60}$ alree लैप कुण्डली जिनत्र में विद्युत वाहक बल-एवं सीरीज अभिलक्षणों के मध्य लगभग होती हैφZPN तरंग कुण्डलित जनित्र में वि.वा.वल समी.-120 चुम्बकीय अभिलक्षण होता है-निर्भार अभिलक्षण, φZN (P शून्य भार अभिलक्षण, खुला पथ अभिलक्षण सामान्य जिनत्र वि.वा.बल समीकरण-आर्मेचर अभिलक्षण अन्य किस नाम से जाना जाता है-ध्रुव क्रोड़ की अपेक्षा ध्रुव नाल का क्षेत्रफल अधिक रखा जाता है अन्तः या आन्तरिक अभिलक्षण, ध्व नाल का कार्य कुल अभिलक्षण, पूर्ण अभिलक्षण आर्मेचर की पूरी परिधि पर फ्लक्स को फैलाने का है भार अभिलक्षण को कहते हैं-कोटि वोल्टता में क्रान्तिक प्रतिरोध बराबर होता है-बाह्य अभिलक्षण, निष्पादन अभिलक्षण वियोजन एम्पियर में D.C. कम्पाउण्ड जेनरेटर का भार अभिलक्षण है— क्षरण गुणांक (λ) बराबर होता है-फ्लैट कम्पार ड अभिलक्षण कुल चुम्बकीय <u>एर्स्स्स (</u>фt) B D.C. जेनरेटरों में वोल्टतापात का कारण है-उपयोगी चुम्बकीय फ्लक्स आर्मेचर के कारण वोल्टतापात प्रति पोल डीमाग्नेटाइजिंग एम्पियर-टर्न Atd Pole होता है-भेपरेटली एक्साइटेड D.C. जेनरेटर का प्रयोग किया जाता है-गति नियन्त्रण की वार्डलियोनार्ड विधि में शण्ट वाउण्ड D.C. जेनरेटर को प्रयोग किया जाता है-प्रति पोल कुल एम्पियर-टर्न का परिकलन ATt/Pole होता पेट्रोल इंजन जेनरेटर सेट में सीरीज कम्पाउण्ड जेनरेटर का प्रयोग किया जाता है-ZI 2P आर्क दीप्तन में. शेणी अभिवर्धक में, क्षेत्र उत्तेजन में

Direct Current Generator

आमेंचर रीॲक्शन यूर किया जा सकता है-

चुध्वकीय धुवों पर अतिरिक्त एम्पियर-वार्ती की व्यवस्था करके

आके वेतिया में

िफरोन्शयल कम्पाउण्ड वाउण्ड D.C. जेनरेटर का प्रयोग होता

समतल (flat)

क्यूम्यूलेटिव कम्पाउण्ड वाउण्ड D.C. जेनरेटर का प्रयोग 🔳 लैप कुण्डलन में-सर्वाधिक होता है-वैद्युत शक्ति प्रदाय हेतु

ओवर कम्पाउण्ड जेनरेटर का प्रयोग होता है-

अधिक दूरी की वैद्युत प्रदाय के लिए

लेवल कम्पाउण्ड जेनरेटर का प्रयोग होता है-

कम दूरी विद्युत प्रदाय के लिए

 D.C. जेनरेटर में चुम्बकीय फ्लक्स घनत्व B, प्रति चुम्बकीय ध्रुव फ्लक्स φ तथा उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल में सम्बन्ध है-

 $B \propto \phi$, $B \propto E$

जित्र की मौलिक आवश्यकताएँ-

चम्बकीय क्षेत्र, आर्मेचर, कम्यूटेटर व बुश, यांत्रिक ऊर्जा

- सीरीज जनित्र को चलाना चाहिए-लोड रहित अवस्था में
- शंट जनित्र चलाना चाहिए- नो लोड पर
- D.C. जनित्र में उत्पन्न ताम्र क्षति होती है

 $I_a^2 R_a + I_{sh}^2 R_{sh} + I_{se}^2 R_{se} + बुश$

डी. सी. जिनत्र की यांत्रिक दक्षता होती है-

B.H.P. + 735.5

D.C. जिनत्र की वैद्युतिक दक्षता η होती है-

डी. सी. जनित्र की व्यावसायिक दक्षता (η_c)-

 $\eta_c = \frac{V_T.I_L}{B.H.P. \times 735.5}$

 डी.सी. जिनत्र में यांत्रिक दक्षता (η_m), वैद्युतिक दक्षता (η_c) तथा व्यावसायिक दक्षता (η) में सम्बन्ध होता है- $\eta_c = \eta_m \times \eta_c$

जिनत्र द्वारा वि.वा. बल पैदा न होने के कारण-

लोड अधिक होना

डी.सी. जनित्र में अत्यधिक स्पार्किंग होने के कारण है-बुश ढीले होना, बुश कसे हुए होना, कम्यूटेटर पर गहुं होना

डी. सी. जिनत्र का अत्यधिक गर्म होने का कारण-अत्यधिक स्पार्किंग होना, लोड अधिक होना,

आर्मेचर अथवा क्षेत्र कुण्डलन में शार्ट सर्किट दोष होना

डी. सी. मशीन के कुण्डलियों में e.m.f. उत्पन्न होता है-फैराडे के चुम्बकीय प्रेरण नियम द्वारा

धुव नाल बुश यन्त्रावली के अंग नहीं हैं-

D.C. जेनरेटर की घूमने की दिशा होती है-दक्षिणावर्त

D.C. जेनरेटर में प्रवर्तन की आवश्यकता-आवश्यकता नहीं है

दिष्टवर्ती शक्ति D. C. जेनरेटर में निर्गत-

D.C. शंट जेनरेटर में क्रान्तिक प्रतिरोध होता है-

केवल क्षेत्र प्रतिरोध, केवल भार प्रतिरोध

समकारी सम्बन्धों की आवश्यकता होती है

 लैप कुण्डलन के अग्र पिच तथा पश्च पिच में अन्तर होना आवश्यक है-

 लैप कुण्डलन के प्रत्येक समान्तर पथ में चालकों की संख्या होनी चाहिए-

तरंग कुण्डलन के प्रत्येक समान्तर पथ में चालकों की संख्या होनी चाहिए-

अन्तः भूवों के प्रयोग में मशीन में-

अतिरिक्त फ्लक्स उत्पन्न होते हैं,

आर्मेचर रिएक्शन कम होता है, कार्य दक्षता बढ़ती है

लघु, मध्यम, दीर्घ अन्तः ध्रुवों का प्रयोग होता है-

D.C. मशीन में वायु अन्तराल बढ़ने से-

दक्षता कम हो जाती है

■ D.C. जिनत्र में वायु अन्तराल बढ़ाने से-

आर्मेचर फील्ड फ्लक्स कम हो जाता है,

मेन फील्ड फ्लक्स कम हो जाता है

 निर्भार पर मशीन में धारा का मान-अति निम्न होता है

निर्भार पर आर्मेचर रिएक्शन होता है-

नगण्य

आर्मेचर रिएक्शन समानुपाती होता है-

φa के, ATa के, Ia Load के,

■ D.C. जेनरेटर में क्रान्तिक प्रतिरोध का सम्बन्ध है-क्षेत्र कुण्डलन द्वारा

D.C. जेनरेटर के क्षेत्र कुण्डलन का प्रतिरोध क्रान्तिक प्रतिरोध के तुल्य होने पर-प्रेरित वि.वा.बल शून्य होगा

एक 8 ध्रुव डी.सी. मशीन में-

धुव क्रमशः विपरीत धुवता के होते हैं

एक D.C. जेनरेटर के उत्तेजन में 10Hz आवृत्ति की प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रयुक्त की गयी है। आर्मेचर में प्रेरित वि.वा. बल-

10Hz की प्रत्यावर्ती बोल्टता

समकारी छल्ले का कार्य है-कम्युटेटर पर चिंगारी से रहित, प्रत्येक बुश से समान धारा का वितरण

किसके कारण D.C. शन्ट जेनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज में कमी नहीं होती-क्षेत्र धारा में कमी

समान्तर क्रम में कार्यरत जिनत्रों में एक जिनत्र को बन्द कर दिया दूसरे जनित्र की उत्तेजना धीरे-धीरे बढेगी

लम्बी संचारण लाइनों में सप्लाई देने के लिए किस जेनरेटर का प्रयोग करते हैं-ओवर कम्पाउण्ड D.C. जेनरेटर